

台灣中油股份有限公司資訊處電信所

110年1月份 臺北市道路人(手)孔、閘箱(含基座)等設施物巡查月報表

序號	巡查日期	行政區	設施物種類	設置地點	識別碼(ID)	現況孔蓋型態 (地上、地下)	巡查結果			備註
							無須修繕	破損龜裂	高低差	
1	110/1/11	台北市	手孔	淡水河北岸台北市台北市環河北路堤防花園邊記號N北邊4m處...淡水河六號疏散門西側約30m環河北路士林往台北敦煌路方向路旁...中山高速公路東邊約150m	0380101023170 2	地下	V			
2	110/1/11	台北市	手孔	台北市環河北路(淡水河北岸)合昌宮南邊...淡水河北岸開關站內	0380101023170 3	地上	V			
3	110/1/11	台北市	手孔	由台北市重慶北路中山高北上交流道匝道敦煌二號公園南邊台北市敦煌路125號	0380101023170 4	地下	V			
4	110/1/11	台北市	手孔	台北市重慶國中南邊籃球場旁中山高速公路北上24K+702高架橋下	0380101023170 5	地上	V			
5	110/1/11	台北市	手孔	台北市重慶國中西側旁堤防外百齡左岸河濱公園綠地路燈028綠色貼紙西側榕樹邊	0380101023170 6	地上	V			
6	110/1/11	台北市	手孔	台北市圓山兒童樂園圓形鐵皮屋外鐵絲網柱記號G前1.60m...圓山飯店正前方	0380101023170 7	地下	V			
7	110/1/11	台北市	手孔	台北市中山北路三段181號美術館停車場告示牌柱前2.30m	0380101023170 8	地上	V			
8	110/1/21	台北市	手孔	台北市濱江街5號林安泰古厝北邊圍牆外記號E前8m處...中山高北上23K+226涵洞口東側...中山高北上建國交流道匝道南邊	0380101023170 9	地下	V			
9	110/1/21	台北市	手孔	台北市林安泰古厝圍牆外大佳河濱公園內中山高南下23K+417高架橋下PU8J柱北邊約35m處...基隆河大佳段河濱公園小型車停車平面停車場東側	0380101023171 1	地上	V			
10	110/1/21	台北市	手孔	台北市大佳河濱公園馬賽克人面磁磚,涼亭中	0380101023171 2	地上	V			
11	110/1/21	台北市	手孔	台北市大佳河濱公園基九號水門,涼亭前花園 中山高南下22K+574高架橋PD36J柱左斜對面	0380101023171 3	地上	V			
12	110/1/21	台北市	手孔	台北市大佳河濱公園大直橋北側大直整流站對面...中山高南下21K+890高架橋PD16J柱南側對面	0380101023171 4	地上	V			
13	110/1/21	台北市	手孔	台北市迎風河濱公園中山高南下21K+320高架橋PD20H柱前自行車道旁草地...高速公路東側有一座桔紅色房屋屋頂上有圓球構造對齊	0380101023171 5	地上	V			
14	110/1/21	台北市	手孔	台北市迎風河濱公園中山高南下20K+840高架橋PD6H柱對面鐵絲網旁草地中...往眺望平台路標柱東側	0380101023171 6	地上	V			
15	110/1/21	台北市	手孔	台北市迎風河濱公園中山高南下20K+480高架橋PD23G柱對面草地中...警告遊客勿放風箏遙控飛機煙火沖天炮以維護飛航安全警示牌旁草地上...高架橋PD23G柱與第33手孔之間有2個測試點及1個地下開關	0380101023171 7	地上	V			
16	110/1/21	台北市	手孔	台北市迎風河濱公園中山高南下19K+868高架橋PD6G柱右斜對面草地中...北邊有大圓形水泥圍草坪供車輛迴轉	0380101023171 8	地上	V			
17	110/1/21	台北市	手孔	台北市迎風河濱公園中山高南下19K+413高架橋PD36E柱西側草地中...松山機場西北側...89年管線檢測北新線樁號B212201第22號測試點北邊... (松山機場北邊為迎風河濱公園)	0380101023171 9	地上	V			
18	110/1/21	台北市	手孔	台北市基隆河北岸中山高北上9K+031五沙高架橋柱PU24東側堤頂大道內湖往南港方向路旁草地上或(基隆河北岸擋水牆上有一個2K+850鐵牌北邊草地上)	0380101023172 0	地上	V			
19	110/1/21	台北市	手孔	台北市內湖區堤頂交流道舊宗路二段133號中油麗馳加油站西側中山高北上高架橋柱PU18E東側	0380101023172 1	地上	V			

台灣中油股份有限公司資訊處電信所

110年1月份 臺北市道路人(手)孔、閘箱(含基座)等設施物巡查月報表

序號	巡查日期	行政區	設施物種類	設置地點	識別碼(ID)	現況孔蓋型態 (地上、地下)	巡查結果			備註
							無須修繕	破損龜裂	高低差	
20	110/1/21	台北市	手孔	台北市內湖區中山高北上18K+315高架橋柱PU5E東側...高爾夫球練習場西側	0380101023172 2	地下	V			
21	110/1/21	台北市	手孔	台北市內湖區民權東路六段50號內湖加油站複合商店右側中國信託自動貸款機前	0380101023172 3	地上	V			
22	110/1/21	台北市	手孔	台北市民權東路六段138號新湖國小前面往成功路二段方向車道上靠近中央分隔島	0380101023172 4	地下	V			
23	110/1/21	台北市	手孔	台北市內湖區民權東路六段180巷42弄53號生活派對大樓永龍-龍祥交通公司右前方伸縮鐵門前下彎公園旁道路邊或由南港往內湖方向成功路二段聯營公車240-248號候車亭後面進入下彎公園...東側大樓上有國旗在屋頂為高速公路局北區工程處大樓	0380101023172 5	地上	V			
24	110/1/21	台北市	手孔	台北市內湖區下彎公園鐵塔下測試點北邊約100m東西向新開道路內湖區民權東路六段190巷北邊內湖區安康路25巷26弄7號屋後丁字路口	0380101023172 7	地上	V			案號：1092027403手孔圓形提升。(照片序號1、2)
25	110/1/21	台北市	手孔	中山高南下16K+628高架橋PD91柱北邊約30m處台北市內湖區管線穿越中山高速公路涵洞口處...欲進入高速公路局北區工程處內湖工務段路左邊斜坡下	0380101023172 8	地下	V			
26	110/1/21	台北市	手孔	台北市內湖區安康路管線穿越中山高速公路涵洞後於中山高速公路北上16K+400北邊...高架橋柱PU2D南側路旁...在路東側有藍色大鐵管的預拌混凝土工廠	0380101023172 9	地上	V			
27	110/1/21	台北市	手孔	台北市內湖區安康路中山高速公路北上高架橋柱PU13C南側	0380101023173 0	地上	V			
28	110/1/21	台北市	手孔	台北市內湖區安康路282號台北供氣中心大門南邊約30m人行道邊...中山高北上15.6K高架橋柱PU9C東側	0380101023173 1	地上	V			

巡查月報表照片

序號1



序號2



序號3



序號4



序號5



序號6



序號7



序號8



序號9



序號10



序號11



序號12

