

107年度臺北市無障礙場所示範點改善推廣 執行成果報告書

案件名稱：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

案件地址：臺北市北投區光明路236號

建築師：簡紘紳

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	7- (1)	改善前照片	
檢查項目		說明	未設置引導標誌於主要入口處及沿途轉彎處
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input checked="" type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	7- (1)	改善後照片	
檢查項目		說明	設置引導標誌於主要入口處及沿途轉彎處
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input checked="" type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	7- (2)	改善前照片	
檢查項目		說明	未設置垂直牆面之無障礙標誌
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input checked="" type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	7- (2)	改善後照片	
檢查項目		說明	已設置完成
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input checked="" type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	8- (3)	改善前照片	
檢查項目		說明	未設置垂直於牆面之無障礙標誌
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input checked="" type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	8- (3)	改善後照片	
檢查項目		說明	已設置完成
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input checked="" type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
 「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	8- (17)	改善前照片	
檢查項目		說明	求助鈴距馬桶座面上 45cm<60cm、L 型扶手水平肢上緣距馬桶座面 29cm>27cm、垂直肢距馬桶前緣 21cm、可動式扶手水平之上緣距馬桶座面 29cm
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input checked="" type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	8- (17)	改善後照片	
檢查項目		說明	已設置完成
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input checked="" type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			


臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	11- (2)	改善前照片	
檢查項目	說明	機械式停車未設置引導標誌於車道入口處	
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input checked="" type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	11- (2)	改善後照片	
檢查項目	說明	已依通案提具替代改善計畫	
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input checked="" type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	12-(12)	改善前照片	
檢查項目		說明	開關距地板面 123cm > 70~100cm
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input checked="" type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	12-(12)	改善後照片	
檢查項目		說明	開關距地板面 100cm
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input checked="" type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表



照片編號	12-(39)	改善前照片	
檢查項目		說明	浴室求助鈴未設置 35cm 範圍內、入口對側牆未設置垂直扶手、入口兩側未設置 L 型扶手
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input checked="" type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	12-(39)	改善後照片	
檢查項目		說明	新設求助鈴加鍊及垂直扶手
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input checked="" type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備

「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱： 日勝生加賀屋國際溫泉飯店(+9)	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
1	結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務	1-2	+2
			
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
1	無障礙廁所、浴室內之衛生紙置放處、衣物置物架、沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準	1-4	+1
			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱： 日勝生加賀屋國際溫泉飯店	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
5	無障礙升降機門為單側開啟式，未設置門框側，扶手端部設計防勾撞設施	3-3	+1
			
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
6	無障礙廁所內之設置手機置放處，高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準	創新	+1
			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱： 日勝生加賀屋國際溫泉飯店	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
5	無障礙廁所內之設置消毒酒精，高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準	創新	+1
			
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
5			