





天母公園現況

鋪面及標線尚可，惟柵欄機
基座與鋪面有高低差、電線
露出及有非本場所屬物品，
請廠商協助丟棄並放置三角
錐阻絕民眾進出避免摔倒。



行義路現況

鋪面及標線尚可，惟電線採明線處理致眾多電線露出，及 UBIKE 有棄置之 U 型欄杆(多有 U 形欄杆鬆脫)；U 桿建議廠商視需求重新裝設/棄置，電線部分建議未來可裝設 PVC 保護電線。



明德路現況

場內舊有樹頭竄出已破壞鋪面，本案本處已錄案辦理。