臺北市政府工務局公園路燈工程管理處尼伯特颱風 (105年度1號颱風)災害搶救及復舊總結報告:

總工程司室 105.07.18

一、尼伯特颱風概述:

- (一)105.7.1(五)熱帶低氣壓形成於關島南方海域。
- (二)105.7.6(三)14:30 發佈海上颱風警報。
- (三)105.7.6(三)20:00 發佈陸上颱風警報。
- (四)105.7.8(五)05:50 登陸臺東縣太麻里鄉。
- (五)105.7.8(五)14:30 由臺南市將軍區出海。
- (六)105.7.9(六)14:30 解除海上陸上颱風警報。
- (七)臺北測得最大陣風風速為 19.1 m/s (相當於八級風)。
- (八)臺北測得累計雨量為 28.5 毫米(mm)。

二、 防颱作業:

(一) 防颱整備作業:

- 1. 可動員人力 565 人、車輛 91 輛、發電機 16 台、 抽水機 10 台、鏈鋸 179 台、砂包 710 個、杉木 柱 10336 支。
- 樹木疏枝 18621 株、立支柱 1452 株、路燈檢修 14461 盞、開關箱檢修 488 處。
- 3. 公園列管山坡地17處巡檢結果正常。
- 4. 蓄洪池 3 處、沉砂池 1 處巡檢結果正常。

(二)災害應變中心開設與防救災會議。

- 1. 105. 7. 6(三)15:30 海上颱風警報發佈後,工務 局召開颱風整備督導會議。
- 2. 105.7.6(三)17:30 本處召開防災整備會議。
- 3. 105. 7. 6(三)21:00 本處二級開設。
- 4. 105.7.7(四)08:00 本處一級開設。
- 5. 105. 7. 7(四)09:00『105 年度尼伯特颱風一級開 設第一次防救災會議』。
- 6. 105.7.8(五)12:00 本處一級解除轉二級開設
- 7. 105.7.8(五)21:00 本處二級解除。

三、尼伯特颱風災情統計:

(一) 市府 EOC 登載案件:

EOC 通報處理案件共 59 件,其中路樹通報案件為 27 件、路燈通報案件為 32 件,已於 105.7.8(五)22:00 全數處理完成。

EOC 案件統計分類一覽表									
	案件數	比率							
路樹通報案件	27 件	45. 76%							
路燈通報案件	32 件	54. 24%							
合計	59 件	100%							

- (二)本處災後災情調查:行道樹及園樹總計70株,均 於105.7.11(一)前全部完成,恢復市容。
 - 1. 行道樹災損共計 49 株 (公樹 83.67%, 私樹 16.33%)。

行道樹災情分類一覽表									
株樹 比率									
	斷枝	23 株	46. 94%						
公樹	傾斜	8株	16. 33%						
	全倒	10 株	20. 41%						
私	樹	8株	16. 33%						
合	計	49 株	100%						

園工隊轄管行道樹災情分布一覽表										
單位	株數	災情分布比率(%)								
東區分隊	7株 (含1株私樹)	14. 29%								
南區分隊	9株(含4株私樹)	18. 37%								
西區分隊	7株 (含0株私樹)	14. 29%								
北區分隊	26 株 (含 3 株私樹)	53. 06%								
合計	49 株	100%								

2. 園樹災損: 本市園樹災損共計 21 株。

園樹災情分類一覽表									
株樹 比率									
	斷枝	3株	14. 29%						
公樹	傾斜	16 株	76. 19%						
	全倒	2 株	9. 52%						
合	計	21 株	100%						


管理	管理所園樹災情分布一覽表									
單位	單位 株數 災情分布比率(%)									
青年所	0 株	0.00%								
圓山所	0 株	0.00%								
園藝所	0 株	0.00%								
陽明所	1株	4. 76%								
南港所	11 株	52. 38%								
花卉中心	0 株	0.00%								
內湖分隊	9株	42.86%								
合計	21 株	100%								

3. 路燈損害如下表:

路燈災情分類一覽表									
件數 比率									
失明	17	85.0%							
燈具損壞	2	10.0%							
燈桿傾倒	1	5. 0%							
合計	20	100%							

- 四、本處動員搶、救災害車輛、機具設備及人力情形統計: 本處自 105.7.6(三) 21:00 市災害應變中心二級開設 至 105.7.8(五)22:00 市災害應變中心二級解除期間, 共計動員人力 213 人次、大小工程車輛 60 車次、大小 機具使用 56 次數。
- 五、本處參與工務局支援臺東縣(市)災後復舊作業: 本處於 105.7.10(日)10:00 由工務局指揮官帶隊,前往 臺東縣支援復舊重建工作,105.7.15 任務結束。 支援台東復舊期間,本處共計動員 7名駕駛、3台傾卸 貨車、1 台吊車、2 台公務車、8 具鏈鋸;另本處災害 搶修廠商共計動員 13 名駕駛、10 名鏈鋸手、10 台傾卸 貨車、2 台吊車、1 台小貨車、10 具鏈鋸。


附件1:颱風路徑圖



附件2:最大陣風統計表

7/6 14:00至7/9 14:00 測得最大陣風


2016 07/06 14:00 到 07/09 14:00 NEPARTAK 颱風侵臺期間各測站最大風速及最大陣風分布圖



附件 3: 累計雨量統計圖(105.7.7. 00:00~20:00)



附件 4: 累計雨量統計圖(105.7.8. 00:00~20:00)



附件5:防災整備會議記錄

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會議紀錄

- 一、開會事由:本處「105 年度尼伯特颱風」防颱整備事宜 會議
- 二、開會時間:105年7月6日(星期三)下午5時30分
- 三、開會地點:本處2樓第1會議室

四、主持人:黃副處長淑如

記錄:翁士洋

五、出席單位及人員:詳如附件簽到單

六、會議結論:

- (一) 本處各單位防颱整備成果已於今日 16 時回報總工室 彙整,如附表。
- (二) 本處各單位防颱聯絡窗口須上傳本處網站。
- (三) 本處於 104 年購買新鏈鋸,其中,有 30 台新鏈鋸須借 「臺北市後備指揮部」使用。請總工室彙整本處各單 位與後指部商調鏈鋸之數量與聯絡窗口。
- (四) 颱風侵襲期間,由園工隊負責處理 EOC 通報案件,若園工隊需要協助,立即向本處災害應變中心請求支援。
- (五) 颱風侵襲後,各工程處依分工表將責任區內主、次要 道路障礙排除,本處各救災單位亦依分配路段進行救 災。
- (六) 本市樹木災損 1000 株以上,工務局負責樹木截切、清理、環保局負責清運。請總工室彙整各工程處與環保局之聯絡窗口(聯絡方式必含手機號碼)。
- (七) 請總工室建立本處緊急應變小組(值勤同仁)負責工作 項目勾稽表及交接班時之交接事項。
- (八) 請各管理單位通知災害搶修廠商待命,並依契約規定

辦理搶災作業。

- (十) 天然災害搶修廠商標案若為園工隊與管理所併案,請園工隊負責調配該廠商之動員能量。

七、散會時間:下午7時30分

(以下空白)

附件5表1:本處尼伯特颱風防災整備「可動員人力及機具統計一覽表」(整備1)

本處尼伯特颱風防災整備「可動員人力及機具統計一覽表」

統計時間:至105.07.06-16 時止

項目單位	人數 行) (政	人數 外) (勤	大型 傾卸 車	大型 升降 車	大吊卡	抓斗車	傾附桿車	碎木 車	小型 傾卸 車	小型 升降 車	轎 旅	客雨車	四輪傳動車	垃圾車	噴藥車	灑水 車	發電 機	抽水機	鏈鋸	砂包	杉木柱
處本部(搶修組)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工務科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秘書室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路燈工程隊	17	36	0	12	0	0	1	0	0	3	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
園藝工程隊	57	89	8	6	0	0	2	4	4	0	0	4	0	0	1	4	2	3	73	0	8026
青年公園管理所	3	55	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	3	0	20	220	500
圓山公園管理所	3	64	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	3	1	21	120	180
南港公園管理所	12	60	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	1	3	5	24	150	380
陽明公園管理所	23	25	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8	100	0
園藝管理所	9	28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	8	20	250
花卉試驗中心	19	65	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	2	1	25	100	1000
合計	143 56	422 35	12	19	1 3	9	3	4	15	3	1 40	21	0	3	1 12	8	16	10	179	710	10336

備註:本表統計數據不含委外廠商

附件5表2:本處尼伯特颱風防災災前整備情形(整備2)

本處尼伯特颱風防災災前整備情形

※本表填報為單一颱風前防颱整備數量,非整年度總合

統計時間:105.07.06 16:00

	災	前立枝柱數量(木	姝)	3	经前疏枝數量(构	k)	災前	災前	備註
	園樹	鄰里園樹	路樹	園樹	鄰里園樹	路樹	- 路燈檢修 (蓋)	開關箱檢修(處)	
園藝工程隊	61	0	579	92	0	13, 850	0	0	
路燈工程隊	0	0	0	0	0	0	14, 461	488	
青年公園管理所	40	43	0	66	85	0	0	0	
圓山公園管理所	79	145	0	806	1, 432	0	0	0	
南港公園管理所	43	80	0	38	543	0	0	0	平日工作
陽明山公園管理所	10	96	0	35	25	0	0	0	
園藝管理所	80	30	0	200	215	0	0	0	
花卉試驗中心	50	116	0	300	934	0	0	0	
小計	363	510	579	1, 537	3, 234	13, 850	0	0	
合計		1,452			18,621		14, 461	488	

本處尼伯特颱風災前所轄公園列管山坡巡察狀況一覽表

巡察時間:105.07.06-16時

項次	單位名稱	公園名稱(列管範圍)	設施項目	巡察結果	備註/說明			
1	園藝管理所	士林	10 號	擋土牆	正常				
				擋土牆	正常				
2		天母	公園	告示牌	正常				
				巡邏箱	正常				
				擋土牆	正常				
3			80 寿	告示牌	正常				
				巡邏箱	正常				
		關渡公園		擋土牆	正常				
4			128 弄-1	告示牌	正常				
				巡邏箱	正常				
	陽明山公園管理所						擋土牆	正常	
5			128 弄-2	告示牌	正常				
				巡邏箱	正常				
				排水溝	正常				
6		嗄嘮別公園(241 號公園)	告示牌	正常				
				巡邏箱	正常				
				植生網	正常				
7		逸仙國小		告示牌	正常				
		(北投兒主	型	巡邏箱	正常				

接續下頁

巡察時間:105.07.06-16時

項次	單位名稱	公園名稱	(列管範圍)	設施項目	巡察結果	備註/說明
8	8	放知 65 %	公園(保留地)	擋土牆	正常	
0		74 799 UJ 3063	公园(你留地)	告示牌	正常	
9		连4八国 (市	內湖 64 號公園)	擋土牆	正常	
9			7例 04 號公園)	告示牌	正常	
				擋土牆	正常	
10	+ + + 1 = 1 + + 1	內湖 62 號/	公園(保留地)	告示牌	正常	
	花卉試驗中心內湖分隊			排水溝	正常	
11			林园 1	擋土牆	正常	
11		內湖成功公園	範圍 1	欄截柵欄	正常	
12			範圍 2	山坡地	正常	
1.0		建石 A 国	or a series of the series of the		正常	
13		清白公園	(邊側私地)	表土裸露	正常	
					正常	
14		文山 76 號公園(保留地)		告示牌	正常	
	南港公園管理所			巡邏箱	正常	
15		> 1 00 #\$ A	图 /140 专儿 \	山坡地	正常	
15		又山 80 號公	·園(140 高地)	排水溝	正常	
				擋土牆	正常	
16		福州	山公園	告示牌	正常	
	青年公園管理所			排水溝	正常	
	有干公图官 理///			擋土牆	正常	
17		富陽	自然生態	告示牌	正常	
				排水溝	正常	

附件5表4:本處尼伯特災前重點蓄洪池及沉砂池設施巡察狀況一覽表(整備4)

本處尼伯特災前重點蓄洪池及沉砂池設施巡察狀況一覽表

巡察時間:105.07.06-16時

項次	單位名稱	公園名稱	設施項目	巡察結果	備註/說明
1	**************************************	大湖公園	蓄洪池	正常	
2	花卉試驗中心內湖分隊	碧湖公園	蓄洪池	正常	
3	南港公園管理所	南港公園	蓄洪池	正常	
4		後山埤公園	沉砂池	正常	
5	陽明山公園管理所	嗄嘮別公園	蓄洪池	正常	
0	河竹山公园书廷川	(241 號公園)	鱼灯心	业市	

附件6:尼伯特颱風一級開設第一次防救災會議記錄

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會議紀錄

- 一、開會事由:105年度尼伯特颱風一級開設第一次防救災 會報
- 二、開會時間:105年7月7日(星期四)上午9時0分
- 三、開會地點:本處2樓第1會議室

四、主持人: 黃處長立遠

記錄: 翁士洋

五、出席單位及人員:詳如附件簽到單

六、會議結論:

- (一)請秘書室訂製「防災應變中心」名牌,並懸於本處第 一會議室內牆壁上。
- (二)原放置於「防災應變中心」之「颱風動向圖白板」請 移除。
- (三)建置「防災應變中心同仁」負責工作項目勾稽表。
- (四)「防災應變中心」3台電話須編號1、2、3。
- (五)請指揮官指定「防災應變中心」1 位同仁追蹤 EOC 案件 處理情形。
- (六) 請評估總工室防災承辦是否需增加輪班人力。
- (七)請園工隊將中山南路上之大王椰子樹(個案)立支柱固定。(園工隊已於7日15時前固定完成)

七、散會時間:上午9時40分

(以下空白)

附件7:尼伯特颱風災後會議記錄

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 處長室會議紀綠

會議日期: 2016年7月12日 20160712

會議時間:上午9:00

會議地點:第一會議會室

與會人員:黃立遠、 黃淑如、 曹彥綸、 藍舒凢、 吳文慶、 莫

華榕、 王棟樑、 尤國仁(請假)、 洪燕萍、

蘇怡萍、 楊森豪、 洪鳳琴、 陳賢玉、 蘇新富(劉

希城代)、高民典、 郭垣熙、 林晁嘉、 林賢達、 楊

淑惠、 賀綺華、 張秀珠、 張栴榕、 吳佳璘(盧冠

宇代)、劉紹華、 徐國彦、 趙智行、 蔡和成、 許

文瑩、 劉玉華(另有要公)

記錄: 蔡和成

會議決議:

一、 主席指示事項:

- (一)大湖公園需改善事項,請速開會釐清,以免保固期限逾期,增加處理難度。(圓山所)
- (二)答應議員事項未完成者,請主管了解掌控期程並主動協助同仁 解決回報議員知悉。(各單位)
- (三)大型公園應以綠草如茵開闊讓市民休閒使用為主,爾後如非必要請盡量以乾淨、舒適、綠化休閒及生態為主規劃。(各管理所)

二、 尼伯特颱風專案檢討指示事項:

- (一)為提升防颱應變小組人員接聽專線的效率,請秘書室購置6組可 連接話機的麥克風耳機。(秘書室)
- (二)請秘書室於每年防汛期前統計各管理所、園工隊及路燈隊外勤 人員工作背心(路燈隊才需透氣網狀背心)、口罩、手套、護目 鏡及毛巾等配備之需求數量後統一採購。(秘書室)

- (三)增購1部防颱電視,懸掛第一會議室牆上,便於應防颱變小組隨 時掌握新聞資訊。(秘書室)
- (四)請秘書室統一採購各管理所(苗圃)、各分隊及各工務所醫藥箱(秘書室)
- (五)二級開設後請資訊室調度筆電4台供防颱應變小組使用。(資訊室)
- (六)請資訊室開設一組行動化查報系統公用帳號(含更改資料權限),供防颱應變小組執勤時使用。(資訊室)
- (七)請總工室檢討本處防颱應變中心值班人員注意事項工作清單, 爾後颱風據以執行。(總工室)
- (八)請將最新輪值人員組別與排班表置於公用區「即時與業務資訊」 項下,並透過email通知,以利同仁知悉,預為準備。(總工室)
- (九)本府EOC、各區應變中心與本處防颱應變小組輪值人員,若因個 人因素無法執勤,請自行或由單位主管協調代班人員,並回報 總工室。(各科室)
- (十)本處各科室正式人員,應檢討納入應變中心輪值,請總工另案 開會律定。(總工室)
- (十一)本處於颱風應變期間,主要處理之業務(例如倒樹、路燈損壞等), 該單位之輪值人員,自二級開設至解除時均應依業務需要派人 值班應變。(園工、路燈隊)

(以下空白)