



南港區東明公園社區環境改造說明會

委託單位:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

設計單位:昱林設計顧問有限公司

計畫範圍

東明公園位於南港區東明里南港路86巷9弄(南港路2段60巷與86巷間)，面積約7,450平方公尺。



基地分析

3.現況植栽調查



園內喬木以黑板樹、獼猴木佔多數，分散於公園各處，生長狀況大致良好。

基地分析

4.現況空間設施分析




A.廣場鋪面較為老舊，有凹凸不平之情形。



B.鋪面型式不一，較無整體感。



C.部分花台老舊破損，不美觀且易造成危險。



D.涼亭堪用，但油漆脫落需重新上漆



E.花架維護良好，使用率高，鋪面較為老舊。



F.兒童遊具維護良好，使用率高。

課題對策與設計構想

課題與對策

項目	課題	對策
整體設計	<ol style="list-style-type: none"> 1.無設計主軸，公園自明性不足。 2.空間區位規畫位置不良。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.重新規劃公園空間分佈，符合使用者之需求並創造公園內美質空間。 2.重新定位公園設計主軸，強化空間之機能。
鋪面	<ol style="list-style-type: none"> 1.部分鋪面老舊破損。 2.鋪面型式不一，無整體感。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.更新老舊鋪面並利用鋪面設計營造出空間氛圍，區隔空間。 2.重新規劃公園地坪，以無障礙空間及透水鋪面為主。
硬體設施	<ol style="list-style-type: none"> 1.花台型式多樣，且有損壞情形。 2.涼亭設施堪用，但有油漆脫落情形。 3.兒童遊具狀況良好，使用率高，但無家長休憩區。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.拆除部分花台，新設置花台並將型式統一，維持整體感。 2.維護美化現有涼亭設施，重新上漆，屋頂漏水修繕。
植栽	<ol style="list-style-type: none"> 1.公園內喬木生長良好。 2.花圃植栽生長良好，唯缺乏層次感。 3.灌木修剪之高度太高，使整體空間較有壓迫感。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.生長良好之喬木皆不移除，但將視空間調整移植部分喬木。 2.整理雜亂植栽並設計增加複層植栽與多色彩變化植栽搭配。 3.植栽種植種類及地點與設施設置地點做適當調整搭配，以提供民眾使用便利。

課題對策與設計構想



改造重點

1. 入口廣場鋪面更新
2. 簡化動線，環形賞鳥步道
3. 留設廣場與社區連結
4. 溜冰場新設頂棚
5. 現有涼亭修繕

課題對策與設計構想

設計說明：

A.重新規劃動線

以流動的線條串連園內各區。
設置環形步道核心區

B.綠地空間配合動線重新規劃

將零散的綠地合併為完整的
綠地空間，增加綠化面積。

C.鋪面改善

採用透水式鋪面增加公園的透
水率。

D.喬木植栽修剪(局部)。



課題對策與設計構想

示意圖



改善前



改善後

課題對策與設計構想

示意圖



改善前



改善後

現勘與里長會談



105.7.13



105.7.28

簡報結束
敬請指教