

臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例

案例 1 建物所在地區：萬華區漢口街

勘檢評定內容：外牆飾面有水泥層剝落現象及招牌支架鏽蝕

修復工法或防護方式：以水泥砂漿、防水處理施作，並移除招牌支架

施作防護或修復前

施作防護或修復後



臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例

建物所在地區：中山區新生北路 2 段

勘檢評定內容：外牆飾面有大片磁磚剝落

修復工法或防護方式：以水泥砂漿、防水處理重貼磁磚施作

施作防護或修復前

施作防護或修復後



臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例

案例 3 | 建物所在地區：松山區建國北路 2 段

勘檢評定內容：樓梯間外牆飾面有大片磁磚剝落

修復工法或防護方式：以水泥砂漿、防水處理重貼磁磚施作(拉皮)

施作防護或修復前

施作防護或修復後

