

萬華區避難收容處所非典型校舍耐震指標(Is)及 CDR 評估資訊一覽表

學校名稱	地址	所在里	地震收容場地 (建物名稱)	非典型校舍耐震 指標 Is = Min (Isx, Isy) /耐震容量需求 比 CDR	評估日期	評估結論
臺北市立龍山 國民中學	南寧路 46 號	富福里	活動中心	Is=189.763	108.10.18	尚無耐震疑慮
臺北市立 雙園國民小學	莒光路 315 號	雙園里	禮堂	Is=131.397	109.4.29	尚無耐震疑慮
臺北市立 大理國民小學	艋舺大道 389 號	綠堤里	1 樓遊戲治療室 D102、體能教室 D103、童馨園 /B103、幼兒律動 室 /B106	Is=109.956	110.8.5	尚無耐震疑慮
臺北市立 大理高級中學	長順街 2 號	綠堤里	本校活動中心	Is=154.485	98.11.11	尚無耐震疑慮
臺北市立 西門國民小學	成都路 98 號	西門里	忠孝樓 3 樓大 禮堂	Is=128.434	95.8.20	尚無耐震疑慮
臺北市立 西園國民小學	東園街 73 巷 65 號	日善里	活動中心	Is=128.617	98.11.11	尚無耐震疑慮
臺北市立 華江高級中學	西藏路 213 號	日善里	活動中心二樓 (禮堂)	CDR=1.25	107.10.20	尚無耐震疑慮
臺北市立 華江國民小學	環河南路二 段 250 巷 42 弄 2 號	華江里	本校 4 樓活動 中心	Is=78.5	94.8.24	
臺北市立 萬大國民小學	萬大路 346 號	全德里	育才樓 1 樓知 動教室、3 樓活 動中心、大成 樓 2 樓團輔教 室、諮商室	CDR=1.51	100.8.29	尚無耐震疑慮
臺北市立萬華 國民中學	西藏路 201 號	日善里	活動中心 1 樓	Is=409.281	98.11.11	尚無耐震疑慮
臺北市立 福星國民小學	中華路一段 66 號	福星里	活動中心	CDR=1.075	101.12.13	尚無耐震疑慮
臺北市立 龍山國民小學	和平西路 3 段 235 號	青山里	活動中心	Is=199.07	95.8.18	尚無耐震疑慮
臺北市立 老松國民小學	桂林路 64 號	福音里	綜合大樓 3 樓 活動中心			民國 89 年以 後興建，無需 辦理評估

學校名稱	地址	所在里	地震收容場地 (建物名稱)	非典型校舍耐震 指標 $I_s = \text{Min}$ (I_{sx}, I_{sy}) /耐震容量需求 比 CDR	評估日期	評估結論
臺北市立雙園 國民中學	興義街 2 號	和德里	本校綜合大樓 5 樓體育館			民國 89 年以 後興建，無需 辦理評估
萬華運動中心	西寧南路 6 之 1 號	福星里	4 樓籃羽球場			民國 89 年以 後興建，無需 辦理評估

資料來源：各避難收容處所權管單位提供。

註：

1. 耐震指標 I_s ，即超過數值 100 為已達合格或 $CDR \geq 1$ ，耐震合格，不需補強。
2. 耐震容量需求比 $CDR < 1$ ，耐震不合格，或補強，或拆建。
3. 民國 89 年以後興建，無需辦理評估。