

臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例


案例 1 | 建物所在地區：大同區

勘檢評定內容：外牆飾面有零星剝落現象

修復工法或防護方式：水泥砂漿修補

施作防護或修復前

施作防護或修復後



臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例

案例 2

建物所在地區：信義區

勘檢評定內容：外牆飾面有零星剝落現象

修復工法或防護方式：全面拉皮維護

施作防護或修復前

施作防護或修復後



臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例

案例 3 | 建物所在地區：萬華區

勘檢評定內容：外牆飾面有零星剝落現象

修復工法或防護方式：局部修繕

施作防護或修復前

施作防護或修復後

