

臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例

案例 1 | 建物所在地區：萬華區

勘檢評定內容：外牆飾面剝落、鼓脹及裂縫

施作防護或修復前



修復工法或防護方式：飾面拋除後水泥砂漿填補重新上漆

施作防護或修復後



臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例

案例 2 | 建物所在地區：士林區

勘檢評定內容：外牆飾面及混凝土剝落

修復工法或防護方式：水泥砂漿補平塗防水漆

施作防護或修復前

施作防護或修復後



臺北市建築物外牆面飾材剝落、附掛物鬆動脫落勘檢案件施作防護或修復案例

案例 3

建物所在地區：大同區

勘檢評定內容：外牆飾面有剝落、鼓脹及裂縫等

修復工法或防護方式：全面拉皮

施作防護或修復前

施作防護或修復後

