

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	大安區	仁愛路4段300巷31弄5號1樓	2023/2/1	暗管	腐漏	汰換完成
	中山區	中山北路2段36巷19號一樓	2023/2/1	暗管	斷裂	汰換完成
	中山區	林森北路411號(413號)	2023/2/2	暗管	腐漏	汰換完成
	松山區	新東街60巷18號1樓	2023/2/2	暗管	腐漏	汰換完成
	萬華區	貴陽街2段7號一樓	2023/2/9	暗管	白口	汰換完成
	大安區	大安路1段206巷11號	2023/2/10	暗管	斷裂	汰換完成
	大安區	復興南路2段180巷6號二樓	2023/2/22	暗管	牙接	汰換完成
	大同區	雙連街42號一樓	2023/2/24	暗管	腐漏	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	士林區	社子街22巷22弄9號後	2023/2/1	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	大同街188巷25號1樓	2023/2/3	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	中正路641號後	2023/2/10	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	石牌路2段348巷25號6樓	2023/2/18	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	中正路435巷5號頂樓	2023/2/21	明管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	萬美街2段51號1樓	2023/02/06	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	辛亥路5段118巷9號1樓	2023/02/07	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	景興路177巷16號	2023/02/08	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	辛亥路4段101巷24號	2023/02/10	明管	鏽蝕	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	環山路2段109巷1弄2~4號後巷	2023/2/6	地下管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	江南街71巷75弄8號旁	2023/2/13	地下管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	麗山街68巷1號旁地下管	2023/2/13	地下管	鏽蝕	汰換完成