臺北市士林區114年7月份市容會報

會議紀錄

臺北市士林區公所　編製

中華民國114年7月25日

臺北市士林區114年7月份市容會報會議紀錄

一、會議時間：114年7月18日（星期五）上午10時

二、會議地點：本所8樓簡報室

三、主　　席：郭冠蓮副區長　　紀錄：陳虹蓉

四、區政督導員：請假

五、出席單位：如簽到表

六、主席致詞：(略)

七、本月份提案討論/決議事項：(無)

八、 社會安全網「社區囤積行為」列管案件：(無)

九、 歷次未結案件執行情形：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
1110104	111年1月	後港里辦公處	建請重新規劃通河東街二段堤外露天看臺。 1.看臺護欄重新上漆及修剪雜草部分 111.11.17解列。	水利處	**※水利處114.7.4函復：** 本案已於114年2月27日致電里長說明本案期程，提前於114年7月底前發包，於114年11月開工。 (河工科 張佳欣1999分機2659)	B	繼續列管
1120101	112年1月	岩山里辦公處	請新工處公用地役小組確認本里內「蓮霧園小徑」是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。	水利處、新工處	**※里長114.6.17會上報告：** 什麼時候進場鋪路？確認好時間，再答復我。 **※新工處114.6.17會上報告：** 欄杆的部分還在與水利處協調，路面的部分沒有問題。 **※水利處114.7.4函復：** 本案已於2月12日辦理施工前會勘，已於4月12日開始施工，並已於114年4月底完工。 (下管科 謝茗仁02-85097647) **※新工處114.7.3函復：** 本處於114年6月20日已完成路面更新完成，懇請解列案件。 (5分隊林仲陽：2822-6177) **※里長114.7.18會上報告：** 欄杆的部分，7月底前辦理施工前會勘，儘量於9月完工。 **※水利處114.7.18會上報告：** 欄杆部分涉及經費問	B	繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
					題，目前已積極尋覓相關經費來源，預計114年7月底前辦理施工前會勘。因欄杆需量身訂製，製作與安裝工期約需1至2個月，俟經費到位後即儘速辦理相關作業。		
1120401	112年4月	葫東里辦公處	建請於重慶北路4段190巷右側劃設人行通道及重慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線。	新工處、交工處	**※新工處114.7.3函復：** 有關側溝蓋及路面更新後續本處預定於114年9月底前完成，更新完成另由交工處劃設標線及標線行人行道。 (5分隊 林正國2822-6177) **※交工處114.7.4函復：** 本處將俟側溝蓋及路面更新，一併劃設標線型人行道，請本府工務局新建工程處於施工前通知本處併同進場施作，並協助留設施工圍籬至本處施工完竣。 (李駿暐 02-25567161轉7327)	B	繼續列管
11208臨提1	112年8月	岩山里辦公處	本里仰德大道國安局前，常因大雨沖刷致水溝蓋噴飛，人行道也會炸開情形，已影響公共安全。	水利處	**※水利處114.7.4函復：** 本案本處已於114年6月28日與里長赴現場再次說明原設計理念，里長於說明後表示了解。 (下管科 謝茗仁-02-85097647) **※里長114.7.18會上報告：** 前天大雨的時我至現場查看，發現該處水流不明因往高處流，導致雨水被引導過路	B	繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					涵管再排入芝玉路，此現象似與原設計預期之排水效益有所背離，本人亦有錄影，可供參考。 **※水利處114.7.18會上報告：** 原則上，設計與規劃係依據晴天現況設計，所以下雨出現的情況可能需要詢問設計單位。		
11301 臨提2	113 年 1月	後港里辦公處	建請更新本里大南路324至396號水溝。	水利處、新工處、衛工處	**※水利處114.7.4函復：** 本案本處已辦理施工前會勘，預計114年7月上旬開工。 （下管科 謝茗仁02-85097647） **※新工處114.7.3函復：** 1.本處路面更新預計於114年9月底前完成(待水利處更新完溝蓋後再進場施作)。 2.本處針對該址部分溝蓋更新(福港街至大南路388巷)預計於114年8月底前完成。 (北區工務所葉聖霖：2822-7823) **※里長114.7.18會上報告：** 1.大南路396號到392號，396號的住戶有反應地下室有龜裂且側溝的連通管有塌陷、淤泥、管線等問題，需要一併清理。 2.建議連通管需預留隔柵以利環保局清理淤泥，並要求洩水孔應為兩排圓形，隔柵	B	繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					應儘量避開住戶門口，且施工機具不應影響店家卸貨。水溝蓋鋪設前，溝底必須清理乾淨。 3.大南路372號一家早餐店門口的水溝底有一個大型衛生下水道管線，可能影響排水，衛工處需要評估是否需下移或遷移。 **※水利處114.7.18會上報告：** 1. 有關民宅部分，昨日已先行至現場了解民眾需求。 2.目前工程已進行中，里長所提出的建議與意見，將轉請工務科做相關處理。 3.原規劃係辦理溝體全面更新，惟因民宅因素影響，現階段僅能施作溝蓋部分。溝蓋完成後，將另行通知新工處續辦後段側溝及溝蓋更新作業，並一併辦理原溝蓋範圍內的路面銑鋪工程。 4. 若工程涉及家庭污水排放，將由衛工處進行後續協助與處理。 **※衛工處114.7.18會上報告：** 一般而言，若水利處辦理溝底（即溝體）更新工程，若涉及本處管理之管線，原則上會通知本處維護科會勘；針對相關管線部分，本處亦會全力配合調整。		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
11303 臨提2	113 年 3月	福德里辦公處	建請更新本里中正路399巷側溝。	水利處	**※水利處114.7.4函復：** 本案預計114年10月20日開工，工期45天。 （下管科 謝茗仁02-85097647）	B	繼續列管
11304 臨 提2	113 年 4月	岩山里辦公處	仰德大道1段12巷26號旁山坡地遭民眾擅自開挖並於周邊堆放大量雜物。	大地處、國產署、環保局	**※大地處114.7.1函復：** 已通知同仁加強巡視。 (楊筑雁 02-27593001轉3717) **※國產署北區分署114.6.30函復說明：** 仰德大道1段12巷26號旁山坡地遭民眾擅自開挖並於周邊堆放大量雜物，本分署前於114年6月13日與法院至現場履勘，惟尚未獲法院強制執行時間，俟獲法院通知再憑續處強制執行事宜。 (田先生 02-27814750分機1614) **※環保局清潔隊114.5.6函復：** 本隊於111年 9月30日已發函該處地主財政部國有財產署處理民眾佔用國有地堆積廢棄物案，另本隊已針對行為人於該址周遭違反廢棄物清理法經本隊告發件數計13件，後續將持續巡查，若有發現違規情形，將依法處理。 **※里長114.7.18會上報告：** 本案等國產署強制執行完成。	B	繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
11305 臨提2	113 年 5月	福佳里辦公處	文昌橋樓梯積水及高低差問題嚴重。	新工處	**※新工處114.7.3函復：** 本處於114年6月28日完成更新，懇請解列案件。 (北區工務所謝昇志:2822-7823) **※里幹事代里長114.7.18會上報告：** 同意解列	A	解除列管
1131001	113 年 9月	義信里辦公處	建請於士林夜市大東路、大西路、大南路及大北路等路段設置攝影機並加強取締亂丟垃圾民眾，以維市容。	環保局	**※里長114.6.17會上報告：** 尚未設置攝影機，現仍有垃圾丟棄，有請里幹事查報。 **※環保局清潔隊114.6.17會上報告：** 俟大西路、大南路交叉路口反光鏡架設完成，俾利架設監視器輔助稽查。 **※里長114.7.18會上報告：** 環保局應通盤檢視全市456個里，評估各里是否有設置垃圾監視器的需求，並據以規劃合理配置。 **※環保局清潔隊114.7.18會上報告：** 1.有關大南路、大西路的監視器輔助支架部分，雖然目前安裝角度不是很理想，但仍將嘗試截取實際畫面，提供里長參考以確認是否符合原預期監視範圍與效果。 2.另向里長報告，目前有1支監視器因雨水滲入而故障，已送修。新的監視器會再催促廠商，儘速於下個禮拜架設完成。	B	1.監視器請儘速裝設完成，然後跟里長報告。 2.繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
1131201	113年12月	後港里辦公處	大南路244號前人行道內溝改善工程。	水利處	**<u>※水利處114.7.4函復：</u>** 本案本處已於114年5月8日辦理施工前會勘，預計114年11月中旬開工。 （下管科 蘇建銘02-85097647）	B	
11312臨提1	113年12月	後港里辦公處	建請水利處清理基隆河右岸嚴重污泥淤積問題及改善堤內抽水站前池環境髒亂惡臭雜草叢生問題。	水利處、環保局、衛工處	**<u>※水利處114.7.4函復：</u>** 有關前池清淤部分，為確認案址範圍是否有達清淤標準，本處已於114年7月1日開工測量，工期31天。 (下管科 蘇建銘02-85097647 抽管科　劉澤翰02-28858560 河工科　張佳欣1999分2659) **<u>※衛工處114.7.1函復：</u>** 1.查士林抽水站周邊(士林區後港里)接管率已達90.77%，屬高接管完成區域，除老舊建物(無建使照)、管線障礙等無施工空間零星散戶外，多數用戶皆已完成接管。 2.本處業務持續積極推動建物污水接管事宜，倘里內無建使照之老舊建物住戶取得共識願配合改管，本處接獲通知亦會配合辦理接管作業，以持續提升公共衛生品質。 3.我國下水道建設採分流制系統，雨、污水由不同下水道管渠	B	1.針對汙染的部分，請水利處、衛工處會後跟里長瞭解、說明。 2.繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
					分別收集，但在污水下水道系統建設完整之前，設置截流站來截取晴天污水，輸送至污水處理廠淨化後，再排入河川，以協助削減污染，改善河川水質，所以截流站是非常重要的「過渡設施」。污水下水道系統建設已完整之後，截流水質已與污水處理廠處理後之放流水質相近，部分截流站應已完成當初設置之目的，為避免遭外界質疑「無效截流」且「耗能」，截流站最終仍需朝向廢除之目標。 4.是以，該集水區已屬污水高接管區域，經評估已無設置截流站之必要；本案已暫無本處配合辦理事項，建請解除衛工處列管。 （規劃設計科王小龍 2597-3183 分機 627） **<u>※環保局稽查大隊114.7.2函復：</u>** 本大隊於114年6月27日16時25分派員前往巡視士林抽水站前端雙溪濕地及後端基隆河沿岸，未發現有污染情事。關於士林夜市攤商污染水溝一節，本大隊於同月27日17時40分致電予士		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					林夜市國際觀光發展協會及士林夜市商圈聯合會，要求加強宣導攤商勿將污水排入水溝。另於同月30日0時45分派員巡視夜市周遭攤商，未發現有污染水溝之事。 (陳怡嵐02-25923600分機344) **※里長114.7.18會上報告：** 建議於前池處設置截流設施，將污水先行過濾後再排入基隆河。至於如何讓前池乾淨，建議由水利處與衛工處共同研擬可行方案，其他地區已有類似案例。 **※水利處114.7.18會上報告：** 這邊有針對相關案例進行資料整理，目前多處抽水站周邊，皆有設置河川水質改善用的礫間曝氣工程。該工程主要是，該工程主要是在抽水站鄰近河濱空間設置礫間接觸氧化槽，透過曝氣方式進行水質淨化，處理後的水再排入河川，有效改善水質。 此類礫間曝氣工程已在多座抽水站施作，像是南湖抽水站、成美抽水站、康寧抽水站、忠孝抽水站及貴陽抽水站等均有設置，此方式不需另建截流站，佔用的面積也不大，該工程屬於		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
					衛工處的工程。 **※衛工處114.7.18會上報告：** 里長提出的意見，我們會帶回去研擬。惟目前尚不清楚里長的訴求重點，是否主要針對淤泥處理部分，或是水質改善部分？		
11401臨提1	114年1月	後港里辦公處	建請水利處改善百齡橋下周邊環境設施。	水利處	※水利處114.7.4函復： 1.有關入口意象本處已於7月1日與里長討論，刻正依里長意見修改設計圖。 2.有關兒童遊戲區沙坑，本處後續將於114年7月底前增設遮陽網。 3.有關百齡橋下周邊樹木雜草，本處將定期巡查。 4.有關百齡橋下碎石子區，本處已於114年4月29日清掃，後續並將定期巡查。 （河管科 彭奕畯02-28850533；陳伯俊1999分機8185；陳香菱1999分機3052） **※里長114.7.18會上報告：** 1.入口意象的部分，顏色請再調整；遊戲區沙坑的遮陽網預計於7月底前完成。 2.自行車練習場的場區，包含平面與坡度，建議應定期清洗與維護。目前有民眾反映平面區域仍有髒污情形，建議加強清潔作業。 2.排水溝兩側的石頭部分，亦應定期整理，因百	B	繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					齡橋上方的雨水，沒流至排水管，直接洩入橋下，導致石塊遭沖刷，易堆積至水溝蓋上，影響排水功能。 **※水利處114.7.18會上報告：** 1.入口意象部分，將儘速調整，沙坑及遮陽網工程，則會持續督促施工廠商依期如質完成。 2.周邊環境髒污部分，將以水車加強沖洗。針對民眾反映沖洗效果不佳的情形，亦會轉請管理單位加強處理。 3.石頭的部分會定期派員巡視與清理。另請新工處的代表協助反映，研議是否可設置導水管將橋上雨水引導至排水側溝。 機8185；陳香菱1999分機3052）		
11403 臨提4	114 年 3月	岩山里辦公處	復興橋下水泥塊剝落，請查處水泥塊剝落原因與處理辦法。	新工處	**※新工處114.7.3函復：** 本處於114年6月4日完成更新，懇請解列案件。 （東區工務所邱威霖:2760-4844） **※里長14.7.18會上報告：** 現場查看時，肉眼難以明顯辨識更新後差異，建議提供相關照片或資料，以佐證實際完成更新的項目與範圍，俾利確認工程內容。	B	1.請新工處提供照片，會後再確定是否解列。 2.繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
					※新工處114.7.18會上報告： 提供資料給公所承辦人 (東區工務所邱威霖:2760-4844)		
1140401	114年4月	德行里辦公處	外雙溪河堤旁雜草及樹枝須修剪以及樓梯整修。	水利處	**※水利處114.7.4函復：** 有關垃圾部分，本處已提醒廠商多加留意與清潔。有關堤內外連通樓梯過窄情形，目前本處正在辦理「雙溪河濱公園左岸自行車道既周邊環境改善工程」之越堤階梯拓寬工項共計42座，堤內外連通樓梯屆時將拓寬50公分，整體梯寬達110公分，該工程於113年10月25日開工，並於114年6月2日開放30座越堤階梯供民眾通行，剩餘12座已於114年7月1日開放通行。另河道雜草已於114年6月25日清理完成。 （河管科　陳伯俊1999分機8185） **※里幹事代里長114.7.18會上報告：** 可以解列	A	解除列管
1140501	114年5月	岩山里辦公處	本里有6棵榕樹傾斜有危險性，其中4棵傾向建物、2棵斜長向著馬路。由於榕樹皆靠近台電線纜有公共安全風險疑慮。	公園處、停管處、臺灣大學	**※里長114.6.17會上報告：** 1.這個案件希望能儘快處理。 2.請區公所主政，召集相關單位辦理會勘。 **※公園處114.6.17會上報告：** 新工處有道路管理系統，公園處的員工今	B	1.繼續列管。 2.7月28日相關單位於岩山里辦公處商討、研議。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
				、新工處、台灣電力公司、地政事務所、士林區公所	年有權限去查詢是否在計畫道路或是既成道路的範圍，有2株是在道路或既成道路的範圍內，就由本處處理。 **※台電114.6.17會上報告：** 台電只負責修理電線附近 **※新工處114.6.30函復：** 榕樹向建物、道路傾斜衍生公共安全疑慮案：本處將俟貴公所辦理會勘後，續依會勘結論配合辦理相關事宜。 (黃薔而 02-27590666分機6113) **※新工處114.7.3函復：** 經查該址樹木位置(芝山段一小段718地號及727地號)並非是計畫道路範圍為第三種住宅區，另修剪樹木部分由土地所有權人(國立臺灣大學)處理。 (5分隊林仲陽：2822-6177) **※本所(經建課)7.10回復：** 依市容會報裁示，邀集相關單位於7月15日辦理會勘。 **※里長114.7.18會上報告：** 若第三種住宅區需變更為道路用地，應洽		。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					哪個單位? **※地政事務114.7.18會上報告：** 聯繫的單位是都發局，地目變更會比較困難。 **※停管處114.7.18會上報告：** 1.有關樹木修剪部分，以停車場用地範圍內之樹木為主，進行修剪作業。 2.建議回歸到土地管理機關進行維護。 **※本所(經建課)114.7.18會上報告：** 1.本案於7月15日辦理會勘，會中里長提議由停管處與臺大就後續的維護管理，進行協調與規劃。 2.7月28日會再召開會議，屆時邀集停管處、公園處及臺大與會。		