

臺北市勞動檢查停、復工公開資訊系統

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
46	熊敏營造有限公司	國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	大安區羅斯福路4段1號	107/03/01	107/03/14	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
47	陳明揮(即陳明揮建築師事務所)	國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	大安區羅斯福路4段1號	107/03/01	107/03/14	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
48	金源營造股份有限公司	(104建095)三豐建設大同區延平段新建工程	大同區重慶北路2段142號	107/03/06	107/03/13	外牆施工架(全區)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
49	瓏山林營建股份有限公司	(105建207)大龍段住宅新建工程	大同區敦煌路24巷內	107/03/07	107/03/09	4樓底板四周、樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
50	金弘承營造股份有限公司	(104建025)國美奇岩A館新建工程	北投區公館路92巷1號	107/03/10	107/03/15	地下1樓車道施工架、北棟、南棟天井施工架及、屋突施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
51	上友營造有限公司	十字樓橫段噪音防治、廣場意象等修繕工程	萬華區西寧南路177號	107/03/13	107/03/15	全區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
52	宜佳營造工程有限公司	(105建220)台北市內湖區行愛路新建工程	內湖區行愛路139號旁	107/03/13	107/03/22	1樓施工架、5樓樓梯、5樓機械停車間	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞, 高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
53	陽明營造股份有限公司	(104建180)維正建設信義段新建工程	信義區松勤街88號旁	107/03/13	107/03/17	天井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞, 高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
54	好記營造有限公司	大安和平東路3段(原臥龍街)路型改善調整工程	大安區和平東路3段	107/03/13	107/03/15	原臥龍街開挖區	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。開挖1.5公尺以上未設擋土防護等設施。	
55	當代營造有限公司	(105建192)泰禾基河路集合住宅新建工程	士林區基河路300巷	107/03/14	107/03/19	地下2樓傳料口、地下2樓至地下1樓樓梯及地下1樓電梯井	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞, 高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
56	炬擘營造股份有限公司	(103建015)大安路新建工程	大安區大安路2段3巷36號	107/03/19	107/03/22	外牆施工架、天井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
57	坤福營造股份有限公司	(103建288)台北市內湖區東湖段一小段十八地號土地集合住宅新建工程	內湖區康樂街136巷29弄10號	107/03/20	107/03/26	G、H棟2、3樓樓板邊緣, H棟2-3樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
58	玖永室內裝修工程有限公司	LEXUS辦公室裝修工程	中山區濱江街251號	107/03/20	107/03/22	1-4樓所有使用合梯作業	高差2公尺以上未使用高空工作車或架設施工架等方法設置工作臺。	
59	佑福營造工程有限公司	(103建246)聚展建設社正路新建工程	士林區社正路31號	107/03/21	107/03/23	A樓梯6樓至11樓 B樓梯1樓至11樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
60	熊敏營造有限公司	國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	大安區羅斯福路4段1號	107/03/21	107/03/23	南側外牆施工架(含全區牆施工架拆除作業)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
61	億東營造股份有限公司	(104建300)國賓大理集合住宅新建工程	萬華區大理街116巷1之2號	107/03/22	107/03/23	屋突2樓至3樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
62	億東營造股份有限公司	(106建071)義翔建設開發行善路新建工程	內湖區行善路456號旁	107/03/26	107/03/29	西側電梯中間柱	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
63	大林營造股份有限公司	(104建242)大千百貨修建工程	大同區延平北路2段11號	107/03/26	107/03/28	施工架(全區)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
64	直佑營造股份有限公司	(106建059)大安路住宅新建工程	大安區大安路1段119巷14號	107/03/28	107/03/31	基礎工程	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞, 高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
65	喆方室內裝修設計工程有限公司	國泰世華銀行建成分行B1及2樓裝修工程	大同區南京西路36號	107/04/02	107/04/11	2公尺以上合梯	2公尺以上未使用高空作業車或以架設施工架等方法設置工作臺	
66	麗高營造股份有限公司	(103建276)莊雅清住宅新建工程	內湖區民權東路6段206巷121弄	107/04/07	107/04/26	天井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
67	篁宇營造股份有限公司	(104建059)敦南樂高新建工程	文山區興隆路2段249號旁	107/04/09		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查停、復工公開資訊系統

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
68	康成營造股份有限公司	大安區和平東路2段311巷34弄10號	(106雜029)科技群賢老舊公寓增設電梯新建工程	107/04/11	107/04/19	(一)2至4樓鋼承板。(二)外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
69	福泰營造股份有限公司	臺北市大安區仁愛路3段31巷	(106建053)大安區懷生段集合住宅新建工程	107/04/13		1樓北側開挖面	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
70	上升營造有限公司	臺北市中山區敬業三路121號	(106建205)ATT大直敬業三路購物中心修建工程	107/04/14	107/04/16	6、8、9樓開口	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
71	豐譽營造股份有限公司	(104建248)臺北市士林區百齡段土地新建工程	臺北市士林區承德路4段248號旁	107/04/19	107/04/23	車道施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞,高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
72	陳金註(即金昌工程行)	延平北路2段90號屋頂修繕工程	臺北市大同區延平北路2段90	107/04/20	107/04/23	2樓屋頂	於易踏穿材料構築之2樓屋頂作業時,未於屋架上設置防止踏穿及寬度30公分以上之踏板,裝設安全網或安全帶。	
73	國記營造股份有限公司	(103建095)臺北市萬華區青年公共住宅新建工程	臺北市萬華區青年路與水源路交叉口西側	107/04/20	107/04/24	A棟外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
74	互助營造股份有限公司	(103建6688、103建6699)南山廣場新建工程	臺北市信義區松廉路3號	107/04/20	104/04/27	帷幕外牆燈具安裝作業	勞動檢查機構對勞動場所所得檢查。其有不合規定者,通知其部分或全部停工。	
75	林心瑜(即廣威工程行)	新生南路3段19巷17、19號外牆修繕工程	臺北市大安區新生南路3段19巷17、19號	107/04/30	107/05/03	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
76	台灣動源營造股份有限公司	(104建252)士林基督長老教會教育館新建工程	臺北市士林區中正路335巷11號	107/05/01	107/05/07	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
77	創意家室內裝修股份有限公司	吉美大安花園外接待中心裝修工程	臺北市大安區大安路與信義路口	107/05/01	107/05/09	2樓至4樓	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
78	瞬宇企業有限公司	吉美大安花園外接待中心裝修工程	臺北市大安區大安路與信義路口	107/05/01	107/05/09	鋼構電焊機(3台)	交流電焊機,未裝設自動電擊防止裝置。	
79	華林營造股份有限公司	(104建272)築甌建設光華段集合住宅新建工程	臺北市士林區小北街30之2號旁	107/05/02	107/05/07	(一)外牆施工架(二)地下1樓(2公尺以上合梯)	(一)開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。(二)於高差二公尺以上之處所進行作業時,應使用高空工作車,或未以架設施工架等方法設置工作臺	
80	豪豐營造股份有限公司	(103建183)陳明貴等6名集合住宅新建工程	臺北市士林區大東路162號	107/05/02	107/05/09	(一)外牆施工架(二)機械停車坑	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
81	陽昇營造有限公司	(102建280)廣銘碧湖銘集合住宅新建工程	臺北市內湖區麗山街105巷	107/05/03	107/05/08	B棟全區樓梯	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
82	富麗營造有限公司	(105建018)樂利路新建工程	臺北市大安區樂利路11巷18號	107/05/05		天井施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
83	帆登營造股份有限公司	(105建162)中山段商辦大樓新建工程	臺北市中山區中山北路2段50巷39號	107/05/05	107/05/14	全區外牆施工架 屋突外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
84	鷹竹企業有限公司	吉美大安花園外接待中心裝修工程	臺北市大安區大安路與信義路口	107/05/04	107/05/09	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
85	台灣松下營造股份有限公司	(105建020)成德天主堂及幼兒園改建工程	臺北市南港區忠孝東路6段114號	107/05/05		地下2樓中間柱及地下2樓採光井	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
86	吳學政(即政龍油漆工程行)	(105建129)遠東百貨信義A13購物中心新建工程	臺北市信義區松壽路與松仁路口	107/05/06	107/05/10	11樓	於高差二公尺以上之處所進行作業時,應使用高空工作車,或未以架設施工架等方法設置工作臺。	
87	春越營造有限公司	(104建023)巨流河集合住宅新建工程	臺北市中正區水源路75號	107/05/08		外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
88	世仁營造有限公司	(105建107)世新大學增建工程	臺北市文山區木柵路103巷	107/05/09	107/05/10	停車機坑、外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查停、復工公開資訊系統

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
89	偉邦營造股份有限公司	(103建242)開京建設內湖西湖段集合住宅新建工程	臺北市內湖區內湖路1段1巷口	107/05/13	107/05/16	所有外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
90	寶昇營造有限公司	(106建066)財團法人臺北市私立達人女子高級中學教學大樓二期新建工程	臺北市內湖區內湖路2段314號	107/05/13	107/05/16	1樓室內施工架、3、4樓樓板開口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
91	山發營造股份有限公司	(103建115)台北市松山區寶清段七小段132地號等1筆土地都市更新案工程	臺北市松山區饒河街199號	107/05/13	107/05/17	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
92	輝昇營造工程有限公司	深美~七張161KV輸電線路#13、#14B、#16B、#17、#18鐵塔基礎(含裝建)及地下電纜管路工程(第一工區)	臺北市文山區木柵山區一帶(#16B塔基)	107/5/14		#16B塔基開挖區	開挖1.5公尺以上未設擋土防護等設施。	
93	瑞健營造有限公司	至善公園更新工程	臺北市士林區至善公園	107/05/15		公共廁所鋼構區及西側涼亭之施工架	1.開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 2.開挖1.5公尺以上未設擋土防護等設施。	
94	永昇營造有限公司	(105建196)崑基建設廈門街住辦大樓新建工程	臺北市中正區廈門街142號	107/05/16		西側陽台	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
95	捷信營造有限公司	(104建251)文化富星住宅新建工程	北投區文化三路134號對面	107/05/16		全區外牆施工架(含屋突)、10樓夾層施工架、地下室車道入口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	