

# 大家相揪來檢災

防災好簡單 居住好安心



TAIPEI 臺北市民當家熱線 **1999**  
臺北市政府工務局大地工程處

Geotechnical Engineering Office,  
Public Works Department of Taipei City Government



2013年印製

## 第1檢：自主檢查先發現

環境自主檢查



1 鋼筋外露銹蝕



2 地坪龜裂凹陷



3 植物根系入侵牆體



4 護坡設施龜裂



5 擋土牆洩水孔阻塞



6 排水系統阻塞滲漏



7 擋土牆面裂縫



8 坡面裸露


✿小叮嚀：如有發現異常徵兆，趕快進行通報！

## 第2檢：防災資訊看得見

山坡地防災資訊

### 1. 山坡地環境地質資訊系統查詢：

市民可透過網站 (<http://tcgemis.tapei.gov.tw/gisweb>)，輸入地籍、門牌或座標等方式定位，查詢當地周遭地質狀況及環境地質災害類型。



### 2. 「臺北坡地e指通」

手機 QR CODE



### 3. 「山坡地防災行動網」

(<http://163.29.36.182/tcge/pda.aspx>)



用手機掃描上面圖案即可下載哦！



✿小叮嚀：颱風期間，隨時注意防災資訊，提早做好準備！

如發現異常，可將本摺頁當作比例尺拍照，並進行通報。

## 第3檢：專業檢查真方便

山坡地住宅社區安全檢查申請流程



爺爺！我們家後面擋土牆有裂縫！怎麼辦呢？

那趕快打電話給大地工程處，請專家來看看囉！

免費的喇！

✿小叮嚀：把異常徵兆描述得越仔細，才能獲得更正確的建議！

✿小叮嚀：改善完成後，也應定期做好自主檢查，才能及早發現異常徵兆囉！

## 第4檢：政府輔導好周全

輔導社區改善案例



▲ 社區安全檢查

為加強山坡地住宅安全，臺北市政府工務局大地工程處每年皆針對列管山坡地住宅社區進行巡查，並輔導居民辦理自主檢查。



▲ 臨近順向坡社區安全監測



▲ 專業技師勘查及輔導

民眾如發現社區異常徵兆，可撥打1999，電洽臺北市政府工務局大地工程處(坡地住宅科)，將免費安排專業技師至現場勘查，並提供改善建議。



▲ 既有護坡設施老舊破損



▲ 社區自行安裝洩水孔

臺北市政府工務局大地工程處輔導社區進行改善後，持續追蹤觀察改善成效，以確保社區環境安全。



▲ 社區自行修復損壞之護坡設施

## 第5檢：有問必答不厭倦

常見問答

Q：如何知道我家有發生山坡地災害的可能性？

A：民眾可先以目視法進行自主檢查，觀察住家環境周圍，是否有擋土牆或路面發生變形、龜裂、不均勻沉陷、裂縫擴大，以及排水溝是否有淤積或基礎開裂等現象。若有安全疑慮，可逕洽臺北市政府工務局大地工程處。

Q：山坡地環境地質資訊系統如何查詢？

A：民眾可透過山坡地環境地質資訊系統網站 (<http://tcgemis.tapei.gov.tw/gisweb>)，輸入地籍、門牌或座標等方式定位，查詢當地周遭地質狀況及鄰近環境地質類型。

Q：住家或附近有順向坡時，該怎麼辦？

A：民眾若經由網路查詢發現住家或附近有順向坡時，建議委託專業機構或技師公會進行確認，提供改善建議。

Q：民眾自行檢查後發現有安全疑慮，後續該怎麼辦？

A：可洽相關專業技師公會協助，委由專業技師辦理評估及改善工作，或撥打1999電洽臺北市政府工務局大地工程處，於接獲民眾電話後，將於一週內安排專業技師至現場勘查並提供改善建議。

如對山坡地住宅防災有任何疑問，或欲查詢住家附近環境地質狀況，請撥打電話1999 或 02-27591228 與我們聯繫。

廣告