

信義區113年第2季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

(黃底部份請填寫、更新)

製表日期：113.7.17

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
113.4.15	113.4.15	11312	市長與里長有約	黎順里 卓秀娟里長	臺北市信義區黎順里嘉興街205號-283號(含崇德街97號)之間雙側溝渠、溝蓋、柏油路面多年失修破損，造成溝渠及路面破裂、凸起凹陷、坑洞、老舊積水...等等瑕疵現象，遇雨則積水，嚴重影響用路人通行安全和居民生活品質	新工處	113.9.30	預計113年9月30日前完成
-	113.5.5	1130501	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路4段553巷2弄1號至11號後巷髒亂、浮油外溢、堆置雜物，請衛工處重新美化後巷。	衛工處	-	經查該址多數店家未安裝油脂截留器，併同污水排入本處管線或後巷水溝，造成浮油外溢，本處擬俟上述缺失改善完成再行錄案辦理。
113.5.5	113.5.5	1130502	市容會報	新仁里 吳建德里長	基隆路1段172巷臨13號至忠孝東路4段559巷16弄21號路面銑刨重鋪，並規劃機車格及紅線補鋪。	新工處	113.7.31	本處預計113年7月底前進場辦理更新，屆時一併協助更新標線。
114.4.19	113.4.5	1130403	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建議將位於松山路677-15號(靈隱寺)附近通往獅山峰地標一帶，整體規劃為獅山風景區，並效法台中大坑步道做法，為山友提供一條安全登山的路線。(113年市長與里長有約轉市容會報)	大地處	114.05.31	本處於113年4月19日會同里長現勘18羅漢至獅山峰之路線，因全線多屬土徑為主，路型蜿蜒陡峭，且該地段為山崩與地滑地質敏感區，易有土石崩落之可能性，考量民眾登山安全性，故該段不納入規劃，目前本處已將獅山步道入口(松山路側)至獅山峰部份納入規劃設計，於114年工程辦理改善。
-	113.4.5	1130404	市容會報	松光里 蔡福來里長	忠孝東路五段524巷溝蓋更新，路面整平(113年市長與里長有約轉市容會報)	新工處	114.6.30	本處預計113.7.31前辦理人行道設計會勘，後續人行道完工後再於114.6.30前辦理側溝蓋版及路面銑鋪
-	113.4.5	1130407	市容會報	興隆里 吉娃斯·吉果里長	逸仙路道路路線複雜，建議馬路路型重新調整(113年市長與里長有約轉市容會報)	交工處	113.7.31	刻正施工中，惟囿於天候因素，部分工程遇雨順延，預計113年7月底前完成，並已致電里辦公處說明。
113.3.27	113.1.5	1130102	市容會報	中行里 林美君里長	更新虎山溪登山步道口老舊木柵欄及規劃整合螢火蟲暨獨角仙生態導覽相關指引告示	大地處	113.3.27	本案於113年4月15日完成導覽牌及告示牌安裝，牆面美化部分，廠商預計113年7月15日前進場，並於113年7月30日前完成。
-	113.5.5	1121101	市容會報	大道里 毛水月里長	後山埤捷運站靠近中坡南路口人行磚全部有破損的地方，請相關單位協助處理。	建管處	-	本案已進入改善計畫之規劃設計作業階段，本處將會持續推進本案進度，依本年度工程實際執行情形安排施作期程，預計113年底前完成。
112.8.11	112.7.05	1120703	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷16弄2號後方防火巷美化。	衛工處	-	本案本處已列入113年度工程排程，目前113新標工程刻正辦理發包作業中，俟標案順利發包後，施工前將邀集里長辦理現場會勘確認施工範圍。
113.1.26	112.6.5	1120604	市容會報	富台里 羅至佑里長	有關本里認養之雅祥段二小段0440地號國有地長期規劃乙案。 《112年「市長與里長有約」信義區提案轉市容會報案件》	體育局 停管處	113.8.30	本案體育局已納入本(113)年度施作工程中，預計8月進場施作。旨揭工程案停管處業於113年3月20日決標，修正設計圖說審查中，俟修正設計圖說核定，依案件排序依序通知施工。停管處預計於7月施工，完工後本局接續進場施作地坪重新鋪設、劃設籃球場線及新設單柱籃球架。
112.6.21	112.6.21	11206臨3	市容會報	新仁里 吳建德里長	請水利處將忠孝東路四段553巷22弄21號前溝底順平，並提高側溝蓋高度、避免防汛期淹水。	水利處	113.7.31	
112.4.05	112.4.05	1120404	市容會報	嘉興里 鄭智耀里長	建請修補本里基隆路2段99之1至131之4號，路面破損嚴重，請銑刨加鋪，以利市容暨行車安全	新工處	113.12.31	
111.05.05	111.05.05	1110806	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請公園處處處理有關信義區松山路656巷1號對面，永春崗公園坡地每逢下大雨，大量雨水夾帶泥土及樹葉漫流至道路，造成水溝淤塞及排水不良問題。若有會勘需求，請公園處逕依職權辦理。	公園處	113.06.30	已納入112年公園改善工程辦理。