

『105 年度碧山區民活動中心整修工程委託規畫設計監造』

規畫設計工作成果地方說明會會議紀錄

時間：105 年 7 月 7 日

地點：臺北市內湖區碧山里辦公處

主持人：陳睿成建築師

記錄：陳睿成

里民建議內容：

1. 活動中心男廁地板汗水孔未固定恐發生危險且蚊蟲惡臭溢散。

設計規劃建議：將汗水孔蓋板固定密封且可活動開啟。

2. 男廁樓板因施工留設之孔洞會有蚊蟲侵入。

設計規劃建議：以矽酸蓋板固定密封並以防火泡棉填塞。

3. 入口鋼棚老舊且有破洞，下雨時會漏水

設計規劃建議：鋼棚除鏽塗漆前檢測破洞並加以填塞修補。

4. 無障礙設備應附有保證書(含責任保險)且能定期保養維護。

設計規劃建議：發包時於標單特別註明，後續保養維護非本次預算項目。

5. 室內天花板老舊且霉味重，燈具及風扇老舊，希望能更新。

設計規劃建議：本次設計項目已納入吸音天花板更換，燈具及風扇等器具於預算可行範圍內一併納入規劃。