

## 臺北市南港區 111 年 10 月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：111 年 10 月 28 日（星期五）上午 10 時

二、開會地點：本所 6 樓會議室

三、主 席：蔡明儒區長

紀錄：連于珺

四、區政督導員：

五、出席單位及人員：如簽到表

六、主席致詞：略

七、本月份提案討論/決議事項：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	權責單位	處理等級	主席裁示
111 10 01	鴻福里 辦公處	建請儘速彩繪玉成公園游泳池後圍牆及網球場旁男女廁外圍，以利公園整體之樣貌與觀瞻。（說明：一、查玉成公園游泳池圍牆靠網球場這面，因年久欠缺保養與維護，遂使牆壁壁癌叢生，有礙觀瞻及影響里民休閒之健康。二、111 年初里長與市長座談時，曾提出本彩繪方案，後經市長座談會前會，協調權責單位協助處理，故未排入市長座談會提案中。		公園處	B	會後請權責單位與里長報告本案施工延宕之原因，並督促承包商依契約履約及進行相關裁罰，本案繼續列管。

		<p>三、經權責單位協調釐清責任後，由南港公園管理所負責繪圖與施作並允諾5月底前會把圖繪好，111年八、九月可完工，因已告訴里民完工的時間，今10月份尚未開工，無法向里民交代。</p> <p>四、是何原因延宕玉成公園彩繪工程？請相關單位說明原因。)</p>				
111 10 02	成福里 辦公處	<p>成福路79巷2弄只有單邊水溝、成福路121巷17弄因山坡排水問題、成福路171巷40弄12號旁巷底水溝排水不良等問題，造成前開三處，每遇大雨即造成淹水，甚至淹至民宅，居民苦不堪言，請各相關單位協助處理，解決問題。</p>	<p>◆最新辦理情形： 南港區清潔隊111年11月25日回復： 本局南港區清潔隊派員前往案址處查察，經查成福路79巷2弄單邊水溝係屬私人土地，另一側為山坡地；成福路121巷17弄現場勘查側溝無淤積，當日係屬豪大雨造成宣洩不及；成福路171巷40弄12號巷底側溝係屬私人土地，現場勘查側溝並無淤積，當日係屬豪大雨造成宣洩不及。</p>	<p>環保局 大地處 水利處 新工處 公園處 建管處</p>	B	<p>會後請水利處先行與里長研商，如後續須辦理會勘，由水利處主責，本案繼續列管。</p>
111 10 03	成福里 辦公處	<p>東新街170巷23之2號後方女兒牆上之樹根樹幹傾斜、</p>		<p>大地處 公園處</p>	B	<p>會後由大地處邀集相關單位與里長辦理現場會</p>




		土石滑落，請相關單位釐清女兒牆上方是國有地還是私人地，並擬解決清理方案。				勘，本案繼續列管。
111 10 04	東明里 辦公處	建請儘速改善東明公園內榕樹下方磨石舞池地面。(說明:一、查東明公園內榕樹下方磨石舞池地面，每每遇到下雨天或是地面有水時均會發生里民經過滑倒事件，里民已多次向里長反映需改善。二、本次尼莎颱風強降雨更是濕滑，又有里民滑倒情形發生，里民反映可申請國賠嗎?三、請公園處儘速改善處理。)		公園處	B	公園處預計於年底前完成地面止滑塗料施工作業，另近日連日下雨，請將該處圍起來禁止民眾使用，以避免發生危險，本案繼續列管。

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無


九、歷次未結案案件執行情形：


案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	權責單位	處理等級	主席裁示
110 10 01	成福里 辦公處	南港區成福路211巷至209巷之間人行道已屬狹窄，又設有電信箱、交通號誌桿、路	◆案件歷程摘要： 新工處預定111年12月31日前施作完妥。 ◆最新辦理情形： 交工處111年10月6日北市交工程字第	新工處 中華電信 交工處 公運處	B	會後研議邀集相關單位辦理現場會勘，本案繼續列管。

		燈、電箱等，嚴重影響通行，使用輪椅之銀髮族及身障者更無法通行，然該處又為成福路與福德街交叉轉彎處，公車大幅轉彎，險象環生，急迫需要將該處「電信箱、交通號誌桿、路燈電箱」等設備地下化或適地移置，還予公眾通行安全。	1113054165號:本處配合本府工務局新建工程處辦理成福路225號至237巷拓寬人行道工程時遷移交通號誌控制器。 新工處 111 年 10 月 6 日 北市工新養字第 1113083476 號:旨案本處預定 111 年 12 月 31 日前施作完妥。			
111 08 02	合成里 辦公處	請清查本里中坡北路30巷、40巷、50巷、60巷、76巷等側溝責任歸屬？並請查明合成里非計畫道路有幾條，請釋疑。(說明:旨揭此路段水溝要更新，經會勘後新工處說區公所未辦理移交，請釐清責任歸屬或如何處理。如不是計畫道路的市容由那個單位解釋，市容要如何處理?)	◆案件歷程摘要： 8月份會議結論:請新工處研議如未取得土地所有人同意書，為避免有公共安全之虞，如何更新及維護前述路段，並請訂定相關規範，以維市容及里民安全。 ◆最新辦理情形： 新工處111年10月6日 北市工新養字第 1113083476號: 1. 旨案非屬本處權管都市計畫範圍，屬私人土地。 2. 次查105年1月1日南港區公所移交清冊無載入路段範圍。 3. 綜合上述內容本處將提報公共地役小組審查。 4. 本處將依106年10月5	水利處 新工處	B	本案繼續列管。

			<p>日臺北市公私有土地既有道(通)路之維護(修)流程圖辦理。</p> <p><b>水利處111年10月11日北市工水秘字第1116054538號</b>:經查本案所反映巷道(30巷、40巷、50巷、60巷及76巷)土地使用分區均為住宅區，非屬都市計畫道路，且非區公所移撥清冊範圍，本處將配合新工處釐清道路維管權責結果據以辦理後續。</p>			
111 09 01	成福里 辦公處	<p>成福路41號、東新街108巷交叉口人行道(靠成德國中運動中心至垃圾排出口之間)常態髒亂，樹葉堆積，易孳生病媒蚊，反映校方協助要求外包清潔業者，效果有限，請相關單位協助處理，要求外包清潔業者每日清掃，保持環境衛生，避免病媒蚊孳生。</p>	<p>◆最新辦理情形： 成德國中111年10月6日北市成德中總字第1113006569號:檢送本校處理情形照片一份。</p> <p>清潔照片</p>  <p>清潔前</p>  <p>清潔中</p>  <p>清潔後</p> <p>南港區清潔隊111年11月25日回復: 本局南港區清潔隊已督導外包清潔業者加強維護清掃，以確保環境整潔。</p>	環保局 成德國中	B	請成德國中督促外包廠商加強清潔作業，本案繼續列管。

十、臨時動議：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	權責單位	處理等級	主席裁示
111 10 05	合成里 辦公處	建請重新改造忠孝東路六段21號前(合心廣場公園排水設施及整體植栽)以利市容美觀，行人安全。(說明:旨揭此綠地公園排水不良，遇下雨排水不良，磁磚淹水，常造成行人走過會發生跌倒，植栽不整齊，建請重新檢視修繕，以利行人安全。)		公園處	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形，本案列管。
111 10 06	成福里 辦公處	民眾反映，成福路121巷43弄底後山埤公園3項問題：一、後山埤公園入口處時有違停車輛，影響公眾進出步道樓梯，請研究入口處紅線劃設，並設立牌提醒，排除入口通行障礙。二、後山埤公園入口處雜草不斷，孳生蚊蠅，影響		交工處 公園處	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形，本案列管。

		<p>進出，請有效清除。三、公園入口向上之階梯步道路燈，常態性損壞，壞了報修後，又損壞，請公燈處確實查明原因，有效決解，讓民眾夜間通行時，不再常態摸黑，減少危險及意外發生。</p>				
111 10 07	鴻福里 辦公處	<p>建請公園路燈管理處加強 235 巷口路燈的燈光亮度或評估增設路燈乙案。(說明： 一、此區路燈燈光較為昏暗，里民前往公園運動與返家時，視線不佳容易發生意外，此區同時亦為晚間垃圾回收之停靠點，燈光不夠明亮，易造成交通事故。 二、為防患於未然，避免憾事之發生，建請公園路燈管理處儘速加強該處燈光亮度或增設路燈，</p>		公園處	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形，本案列管。

		以維里民夜間 行之安全。)				
--	--	------------------	--	--	--	--

十一、區政督導員宣導事項：無

十二、主席結論：

感謝立委、各位議員主任及權責單位與會，請各單位儘速與里辦公處溝通，將案件辦理完成，謝謝大家協助。

十三、散會：上午 11 時 00 分。