

遠雄巨蛋事業股份有限公司 函



地址：110 臺北市信義區松高路 1 號 22 樓
聯絡人：浦中仁
聯絡電話：(02)2768-5660
E-mail：B4284@farglory.com.tw

11008
臺北市南京東路 4 段 10 號

受文者：臺北市政府體育局

發文日期：104 年 5 月 18 日

發文字號：遠巨字第 1040144 號

速別：普通

密等及解密條件：普通

附件：1. 監測數據變化情形資料，詳附件一、2. 水位觀測近一年之變化情形資料，詳附件二

主旨：檢送 貴府捷運工程局針對 104 年 5 月 5 日邀請大地專業專家至現場勘查後之建議事項辦理結果，詳如說明，函請備查

說明：

一、依 貴局 104 年 5 月 12 日北市體設字第 10431591200 號函轉市府捷運工程局 104 年 5 月 11 日北市捷授東字第 10460243900 號函辦理。

二、建議事項辦理結果分述如下：

- (1) 有關設計階段捷運安全影響評估報告於 100 年 6 月 14 日由市府捷運局召開審查會議，其相關資料捷運局已以收受。
- (2) 壁體內、外傾度管或隧道斷面收斂點位置等有監測值超過警戒值之點位，以時間為橫軸依各階段開挖時間、深度、施工工項施工期間之監測數據變化情形資料，(詳附件一)。
- (3) 本案已持續加強監測系統觀測作業並於 5 月 7 日即設置貼片式裂縫計，長期觀測裂縫變化量及速率，另捷運局來函要求電子式裂縫計，經詢問本公司監測廠商須辦理進口恐曠日廢時；且須監測設備之空間，此部分懇請捷運局協助辦理、另有關水位觀測近一年之變化情形資料，(詳附件二)。

臺北市政府體育局 104.05.19



預定結案日: 05/27

(4) 目前已採取土方暫時堆置方式並調整施工順序，避免延遲施工時間。

(5) 另捷運局來函提醒之事項至為感激，如孔洞湧水、噴砂、包泥等，


本公司將加強監測及巡察，確保施工安全無虞，業已全部封堵完畢。

正本：臺北市政府體育局

副本：臺北市捷運工程局




董事長 趙 藤 雄







附件 - 附件 -

OI-1/I-1 沿深度變位曲線




OI-1/I-1 變位歷時曲線



2015.3.8


旅辦區/廣場區



實際進度以遠雄及JV資料為準，本圖僅供參考


2015.3.30

旅辦區/廣場區




2015.3.23




旅辦區/廣場區



2015.4.8




旅辦區/廣場區







實際進度以遠雄及 JV 資料為準，
本圖僅供參考




OI-2/OI-2A 沿深度變位曲





OI-2/OI-2A 變位歷時曲線



OI-3/I-3 沿深度變位曲線




OI-3/I-3 變位歷時曲線



附件二

附件一



OW3

OW2a

OW2

OW1a

OW4b

OW4

OW4a

OW4-1

