## 天和、天和一號公園

### 1. 102 年 05 月 22 日地區訪談紀錄

# 臺北市申辦 2016 世界設計之都基礎建設領域亮點 綠地新意象與生活體驗設計-公園使用者與管理者需求導入公園更新設計探 討委託專業服務案

### 【訪談記錄-天和里 莊里長福來及林溪池老師】

一、會議時間:中華民國 102 年 05 月 22 日(星期三)上午 11 時 00 分

二、會議地點:天和里里辦公室

三、與會人員:胡琮淨、楊小瑩、吳怡諳

四、會議記錄:(記錄人:吳怡諳)

#### 內容摘要

- 1. 居民反應公園內白千層易導致過敏現象,因此建議移植他處。
- 2.50巷居民因有使用需求,建議以管制及消防通道方式設置。
- 3. 公園東側山坡地屬私有地,且有建案進行都市設計審議中。
- 4. 公園內法式滾球場為天和里首辦,且有得獎。
- 5. 天和公園南側之鐵皮屋為合法侵占;另天母東路69巷之排水溝上建物屬違章建築,建議拆除,原有土地公廟處周邊之老舊三合院,地主已計畫拆除。
- 6. 現況周邊住戶之汙水管大部分已埋設完畢,應無汙水排入番仔井圳中。
- 7. 天和公園內細葉榕地表根在土壤表面縱橫交錯,造成下雨期間表土流失,而導致周邊步道常有排水不良之現象。
- 8. 天和公園水資源豐富,除了番仔井一處之湧泉外,中山北路七段14巷之邊坡,亦常有水冒出,建議可將水資源整合。
- 9. 天和公園水池旁涼亭居民使用頻繁且有深厚感情;另水池內兩處造景石建議移除,亦建議水池邊坡自然生態化。
- 10.現況步道與番仔井並無連接,建議串聯;另番仔井背後山坡請於設計時一併考量。
- 11.建議東側靠住宅區域儘量不設置設施,避免干擾住戶;另外東側靠住宅側之水圳旁可 栽植觀音棕竹。

- 12.為避免影響公園內鳥類棲息及其生態,建議照明應採用矮燈或其他間接照明。
- 13.水圳之前雖屬七星農田水利會,現階段皆屬公園處管理。



