



松山區富錦2號公園社區環境改造說明會

委託單位:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

設計單位:昱林設計顧問有限公司

計畫範圍


富錦2號公園位於松山區東榮里生東路5段69巷2弄27號邊(民生東路5段69巷2弄與4弄間)，面積約2,340平方公尺。



基地分析

- 1.背景概述
- 現有公園中含休憩涼亭、座椅、步道、健體設施等。東榮里人口數：8461人，土地面積：0.217(平方公里)，戶數：3010戶，鄰數：33鄰。

2.動線分析




圖例

..... 主要人行動線

..... 次要人行動線

基地分析

3.現況植栽調查



圖例


- ① 蒲葵
- ② 山櫻花
- ③ 榕樹
- ④ 艷紫荊
- ⑤ 印度圓葉橡膠樹
- ⑥ 肯氏蒲桃
- ⑦ 羅比親王海棗
- ⑧ 椰榆
- ⑨ 桃樹

基地分析

4.現況空間設施分析



A.廣場連鎖磚鋪面較為老舊，有長青苔及雜草之情形。



C.體健設施區設施老舊，木作均有腐朽損壞之情形。



B.花架狀況良好，惟植栽需適度修剪以保持美觀。



D.壓花地坪較為老舊，已有破損之情形。


課題對策與設計構想

課題與對策



項目	課題	對策
整體設計	<ol style="list-style-type: none"> 1.公園硬體過多，綠化不足。 2.空間區位規畫位置不良。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.以設計手法增加綠化面積，使公園更加綠意盎然。 2.重新規劃公園空間分佈，符合使用者之需求並創造公園內美質空間。
鋪面	<ol style="list-style-type: none"> 1.部分鋪面老舊破損。 2.鋪面型式不一，無整體感。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.更新老舊鋪面並利用鋪面設計營造出空間氛圍，區隔空間。 2.重新規劃公園地坪，以無障礙空間及透水鋪面為主。
硬體設施	<ol style="list-style-type: none"> 1.花台老舊，且有損壞情形。 2.花架設施堪用，但植栽生長雜亂 3.體健設施木作腐朽，單槓區另外設置無整合。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.花架上方植栽修剪，以維護一定的景觀美質。 2.體健設施更新，並將單槓區納入一併規劃。
植栽	<ol style="list-style-type: none"> 1.公園內喬木生長良好。 2.花圃植栽生長良好，唯缺乏層次感。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.生長良好之喬木皆不移除，但將視空間調整移植部分喬木。 2.整理雜亂植栽並設計增加複層植栽與多色彩變化植栽搭配。

民生東路五段69巷4弄



改造重點

1. 整合活動廣場，鋪面更新
2. 新設側邊出入口連結後巷空間
3. 南側綠地花台敲除，簡化動線
4. 排水改善




現況易積水區域

課題對策與設計構想

設計說明：

- A. 既有廣場及周邊設置休憩草坪，增加綠地面積。
- B. 體健設施區重新規劃，以綠地取代原有硬鋪面，同時體健設施需考量安全間距。
- C. 整合綠地空間，使綠地較為完整，並擴大南側公園入口，使民眾易於使用。
- D. 鋪面改善，採用透水式鋪面增加公園的透水率。



體健區



陽光草坪

課題對策與設計構想

示意圖



改善前



改善後

課題對策與設計構想

示意圖



改善前



改善後

現勘與里長會談



105.7.12



105.6.27

簡報結束
敬請指教