

臺北市大安區110年2月份市容會報會議紀錄

一、 時間：110年2月23日(二)14時30分

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）

三、 主持人：林區長明寬

紀錄：黃靖雯

四、 出席人員：

台電公司專員黃鈺茹；水利處馬婉華；新工處陳昀綸；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；群英里里幹事林重光；民政課課長藍再炘；經建課課長杜玲華。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	台電公司	台電公司- 5處人手孔降埋工程，待工程新契約決 標後，預計於110年3月初申請路證進 場施作。 里辦公處- 依照期程辦理。	持續列管
1080802	群賢里 請改善本 里里內巷 道排水功 能。	水利處	水利處- 1. 復興南路2段271巷北側加大排水溝 案已於109年10月初開工，並於109年 12月27日完成下游段更新，另上游段 和平東路2段265巷（復興南路2段193 巷至271巷間）往北銜接至復興南路2 段193巷口部分，預計於3月底前辦理 施工前會勘。 2. 和平東路2段265巷37弄側溝更新工 程已於110年1月4日進場施作，已於 110年1月底完工。 3. 四維路216巷雙側側溝更新工程預計 於3月底前辦理施工前會勘。 里辦公處- 依照期程辦理。	1. 持續列 管。 2. 和平東路 2段265巷37 弄側溝更新 工程解除列 管。
1091201	群英里 四維路198 巷33棟至 38棟水溝 兩側地磚 損壞。	新工處	新工處- 已於110年1月22日先行以水泥砂漿抹 平修繕，避免產生行人通行安全疑 慮，已開立通報單，預計5月之前完 成。 里辦公處- 依照期程辦理。	持續列管

七、 提案討論(無)

八、 臨時動議(無)

九、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080802、1091201案。

2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、 散會:14時40分。