

臺北市大安區113年2月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：113年2月26日(一)10時00分
- 二、開會地點：大安區公所10樓集會堂(新生南路2段86號)
- 三、主席：李條凰副區長 紀錄：黃靖雯
- 四、區政督導員：無
- 五、出列席單位及人員：如簽到表
- 六、主席致詞：略
- 七、本月份提案討論/決議事項：
- 八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無
- 九、歷次未結案件執行情形：

(一)會議討論

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理 等級	主席裁示
1080802	群賢里 辦公處	改善本里里 內巷道排水 功能。 ●權責單位： 水利處 (解列單位： 道管中心)	<p>●案件歷程摘要：</p> <p>水利處108年9月10日北市工水秘字第1086056868號函復：</p> <p>一、本處已於108年9月4日邀集相關單位現場會勘，敦化南路2段148號前側溝並無竄根情形，僅為側溝蓋及溝體錯位，現況排水功能正常；另和平東路2段265巷加開格柵一事，因案址側溝剛由新工處完成更新不久，並於局部區段加密格柵，為免影響民眾觀感，經現勘邀集新工處評估後暫緩加開格柵。</p> <p>二、針對里內排水功能評估，本處將蒐集巷弄積水情形資料排定時程檢視排水狀況，於下次會議說明檢視成果。</p> <p>水利處109年3月13日北市工水秘字第1096024192號函復：</p> <p>一、有關和平東路2段265巷加開格柵工程及四維路216巷敦化南路口改增加洩水孔工程，已於109年2月底完工。</p> <p>二、復興南路2段271巷北側加大排水容量案，本處將於109</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 與里辦公處密切聯繫，報告最新進度。</p>

年上半年先在下游試挖，預定於109年3月底前辦理施工前會勘。

三、和平東路2段265巷37弄及四維路216巷側溝更新工程，將視109年度預算排序辦理。

四、另和平東路2段311巷43弄及四維路208巷，因側溝狀況良好，尚無改善需求，已向里長說明。

水利處110年7月14日北市工水秘字第1106039197號函復：

一、和平東路2段265巷37弄側溝更新工程已於110年1月4日進場施作，並於110年1月29日完工(110年2月市容會報解除列管)。

二、復興南路2段271巷北側加大排水溝案已於109年10月初開工，並於109年12月27日完成下游段更新；另上游段和平東路2段265巷往北銜接至復興南路2段193巷口部分，已於110年5月24日進場施作，並於110年7月12日完工。

三、四維路216巷雙側側溝更新工程已於110年7月5日進場施作，工期約70日曆天。

水利處110年8月3日北市工水秘字第1106042374號函復：

一、二、三、同前次函復(略)。

四、有關四維路208巷積水問題，本處將納入評估辦理後續改善方案。

五、針對110年6月4日超大豪雨造成積水情形，本處將委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估改善方案。

水利處110年9月13日北市工水秘

字第1106048425號函復：

- 一、四維路216巷轉角處連接管將俟試挖後結果評估後續，刻正辦理變更路證中。
- 二、本處已委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估，將依檢討報告成果辦理後續改善方案。

水利處110年10月13日北市工水

秘字第1106052761號函復：

本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」。

水利處110年11月8日北市工水秘

字第1106057582號函復：

本次進度更新(摘要)：

- 一、四維路198巷已列入規劃中：本處已委請廠商針對里內排水系統進行整體改善規劃檢討，將俟規劃方案確定後辦理後續。
- 二、復興南路2段193巷口新設暗溝約0.5m，接進既有連接管再銜接至雨水箱涵：原預計110年10月底進場施作，目前申請道路挖掘許可中，俟核發依核准時間進場施作。

水利處110年12月13日北市工水

秘字第1106063587號函復：

本次進度更新(摘要)：

復興南路2段193巷口新設暗溝約0.5m，接進既有連接管再銜接至雨水箱涵：本案已於110年11月8日開工，因路證逾期，已重新申請路證進場，預計110年12月中旬完工。

水利處111年1月6日北市工水秘

字第1116009049號函復：

本次進度更新(摘要)：

復興南路2段193巷口新設暗溝約0.5m，接進既有連接管再銜接至

雨水箱涵：本案已於110年11月8日開工，因路證逾期，已重新申請路證進場，已於110年12月9日完工。

水利處111年2月8日北市工水秘字第1116013360號函復：

本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」。

本次進度更新(摘要):

- 一、 針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。111年度將先於過路口辦理試挖，預計112年度施作。
- 二、 經評估里內排水系統功能無太大問題，主要是聯外系統之瓶頸問題，爰將先以改善聯外系統為主要方向。

水利處111年3月28日北市工水秘字第1116021678號函復：

本次進度更新(摘要):

群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案預計111年5月底前辦理施工前會勘，並於111年度先於過路口辦理試挖，預計112年度施作。

水利處111年5月9日北市工水秘字第1116028600號函復：

- 一、 本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附

件)。

二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

(一) 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，本處將盡速辦理。

(二) 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

(三) 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已於111年5月1日開工，後續預計111年8月底前完成。

水利處111年5月30日北市工水秘字第1116032087號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。

二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

(一) 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，本處將盡速辦理。

(二) 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

(三) 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已於111年5月1日開工，後續預計111年8月底前完成。

水利處111年6月28日北市工水秘字第1116036534號函復：

同上月，無更新。

水利處111年8月2日北市工水秘字第1116042729號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平

東路2段265巷及四維路
208、216巷之點位。

三、另本處已會同環保局至四維
路198巷至216巷確認狀況：

- (一) 連接管狀況良好，惟有
2處管線橫越，1處為四
維路208巷和平東路3段
1巷口，目前台電與衛
工處刻正管遷中，另1
處尚在公告中。
- (二) 現場淤積部分，已請環
保局協助清理。
- (三) 有關四維路192及198巷
之成功市場周邊排水改
善工程業於111年5月1
日開工，後續預計111
年8月底前完成。

水利處111年12月2日北市工水秘
字第1116062972號函復：

- 一、本案業依裁示將案件進度更
新於「群賢里巷道排水功能
改善專案一覽表」(如附
件)。
- 二、本處於111年6月7日辦理會
勘，並依里長建議調整和平
東路2段265巷及四維路
208、216巷之點位，目前已
納入112年開口合約排程。
- 三、另本處已會同環保局至四維
路198巷至216巷確認狀況：
 - (一) 連接管狀況良好，惟有
2處管線橫越，1處為四
維路208巷和平東路3段
1巷口，目前台電與衛
工處刻正管遷中，另1
處目前無管線單位認領
將持續公告。
 - (二) 現場淤積部分，已請環
保局協助清理。
 - (三) 有關四維路192及198巷
之成功市場周邊排水改
善工程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，預計於111年12月12日辦理過路口試挖。

水利處111年12月30日北市工水秘字第1116076377號函復：

- 一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。
- 二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。
- 三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：
 - (一) 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處目前無管線單位認領將持續公告。
 - (二) 現場淤積部分，已請環保局協助清理。
 - (三) 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。
- 四、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業

於111年5月17日辦理施工前會勘，已於111年12月12日辦理過路口試挖，共計辦理三點過路口試挖，其中一點預計112年1月底前完工，另兩點將於112年2月開始辦理過路口試挖。

水利處112年1月30日北市工水秘字第1126010694號函復：(112年後辦理進度無更新之項次內容省略)

針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，已於111年12月12日辦理過路口試挖。目前七處試挖已全數完成，預計春節年後交辦設計。

水利處112年3月2日北市工水秘字第1126015113號函復：

針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案。第一階段目前七處試挖已全數完成，後續本處依試挖報告辦理改善方案。

水利處112年3月27日北市工水秘字第1126020300號函復：

一、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位。四維路208巷開工日期112年7月3日，工期85天；四維路265巷開工日期為112年9月11日，工期50天。

二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

(一) 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處

為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處為四維路206號前，近期將公告，公告後一個月內無人認領將會辦理拆除工程。

三、群賢里內排水設施改善已有規劃方案，第一階段目前七處試挖已全數完成，試挖完發現有管線問題，預計112年3月底找管線單位確認及排除障礙，後續確定設計方案。

水利處112年4月27日北市工水秘字第1126026303號函復：

針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，第一階段辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，已於4月中旬辦理施工前會勘，預計6月底進場施作。

水利處112年5月29日北市工水秘字第1126031404號函復：

同前次函復內容。

水利處112年7月4日北市工水秘字第1126037202號函復：

針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，第一階段四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，已於4月中旬辦理施工前會勘，俟交維計畫核定後進場施作，工期45天。

「市長與里長有約」工務案件協調會結論：

群賢里整體規劃辦理工程及期程如下：

一、四維路170巷與四維路交叉口人孔井更新1座(側溝更新)。期程：預定112年6月30日施工，工期45天。(實際進場時間依交維計畫核

定為主)

- 二、四維路208巷雙向側溝更新210公尺(側溝更新)。期程：112年6月18日施工，工期85天。
- 三、和平東路2段265巷雙號側溝更新115公尺(側溝更新)。期程：預定112年9月11日開工，工期50天。
- 四、敦化南路二段新設側溝式箱涵，預計112年完成。
- 五、(112年單一工程)敦化南路2段至安和路2段171巷，增設 ϕ 1800mmFRP及 ϕ 2000mmRCP(系統改善)。期程：預定9月辦理試挖，確認工程之可行性。
- 六、(113年單一工程)四維路170巷人孔4342-28至4342-36擴大為1650mmRCP(系統改善)。

水利處112年8月8日北市工水秘字第1126044285號函復：

- 一、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：
 - (一) 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處為四維路206號前，本處已辦理不明管線橫越拆除公告，惟台電來函表示該管線疑似台電所屬，故請本處先行暫緩拆除該管線，並協助台電派員進入排水設施以利確認管線所屬。本處後續將配合台電現場確認會勘事宜。

水利處112年9月1日北市工水秘字第1126048196號函復：

- 一、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位。四維路208巷開工日期112年6月18日，工期85天，已於112年8月底完工；和平東路2段265巷開工日期為112年9月11日，工期50天。
- 二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

- (一) 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處為四維路206號前，本處已辦理不明管線橫越拆除公告，惟台電來函表示該管線疑似台電所屬，故請本處先行暫緩拆除該管線，後經台電確認非屬台電所屬管線，故本處後續將辦理管線拆除。

水利處112年9月18日市容會報會議中報告：

目前刻正進行和平東路2段265巷側溝改善工程，於9月15日邀集里長及相關單位辦理施工中會勘增加更新範圍，預計於10月中完工。

水利處112年10月6日北市工水秘字第1126054196號函復：

和平東路2段265巷開工日期為112年9月11日，工期50天，預計112年10月中完工。

水利處112年11月6日北市工水秘字第1126060273號函復：

一、和平東路2段265巷開工日期為112年9月11日，工期50天，目前因台電改管故暫緩施作，俟台電完成作業後再行施作。

二、群賢里內排水設施改善已有規劃方案，第一階段預計112年12月底開工。

水利處112年12月8日以電子郵件更新辦理情形：

一、和平東路2段265巷，目前已於112年11月15日竣工。

二、群賢里內排水設施改善已有規劃方案，第一階段預計113年1月底開工。四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，因本案施工位置交維維設範圍與新工處成功市場核准之棄土車路線重疊，避免施工期間影響成功市場出土進度以降低開挖階段風險，將與新工處協調相關施工工期。

水利處113年1月4日北市工水秘字第1126069991號函復：

群賢里內排水設施改善已有規劃方案，第一階段辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，因本案施工位置交維維設範圍與新工處成功市場核准之棄土車路線重疊，避免施工期間影響成功市場出土進度以降低開挖階段風險，目前尚與新工處協調相關施工工期。另有關里長意見，本處前於112年12月21日辦理會勘，後續依會勘記錄函覆予里辦公處。

水利處113年2月6日北市工水秘字第1136011560號函復：

一、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化

			<p>南路埋設FRP管，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統，目前正進行鄰房鑑定中，俟鑑定報告完成後10天內可辦理開工。</p> <p>二、本案於112年4月辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，因施工位置交維維設範圍與新工處成功市場核准之棄土車路線重疊，避免施工期間影響成功市場出土進度以降低開挖階段風險，年後將與新工處辦理會勘協調。</p> <p>三、另本處預計113年2月6日與里長說明目前排水改善方案。</p> <p>道管中心112年5月4日北市工道字第1123002292號函復： 本案俟本局水利工程處評估排水系統後，本局倘接獲道路挖掘許可申請作業，將儘速配合辦理審核發證事宜。</p> <p>112年12月份市容會報里辦公處建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 四維路208巷連結管接上敦化南路。 2. 連接管兩頭須設置水溝蓋以便清疏。 3. 請在和平東路三段1巷，四維路敦化南路評估設置沈水抽水馬達，進行分流。 <p>●最新辦理情形： 水利處— 近期將拜訪里長說明進度。 里辦公處— 盡快於防汛期前施作完成。</p>		
1120301	群英里辦公處	和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南	<p>●案件歷程摘要： 公所112年3月6日北市安民字第1126004449號函提案： 成功市場前巷道和平東路3段1巷</p>	B	持續列管。

單向道。

原提案經討論後改為「和平東路3段1巷（四維路198巷至四維路170巷）改為改南往北方向單行道」

●權責單位：
交工處、新工處、警察局

8米巷道，為進出市場或往敦化南路方向所必經，現今車輛雙向通車，芳鄰走在上開道路上險象環生，數年前曾向交工處為求行人安全建議改為單向作問卷調查，贊成為多數，惟回收份數未達標而作罷，今成功市場改建主體工程即將動工，超大型工程車必將使用上開道路，造成路超飽和更增加行人危險，改為由北向南單向行駛，結合四維路原南向北行駛，形成環狀交通網，其間有四維路車輛巷道穿梭，應不致造成行車、停車困擾。

本所112年3月24日北市安民字第1126005957號會勘結論：

一、新工處保證成功市場改建工程施工期間大型車輛由四維路進出，不行駛和平東路3段1巷，僅3噸半小型車輛行駛該巷。拆除最後一層支撐架大型車輛會駛入該巷，請新工處辦理會勘向里辦公處說明。

二、施工期間請增加義交疏導交通，並請交通警察大隊取締違規行駛或任意佔用道路等違反交通維持計畫情形。

交工處112年3月10日北市交工規字第1123020968號函復：

因考量巷道動線調整將影響當地居民原有通行習慣，爰須辦理問卷調查以利確認地方共識。

交工處112年5月15日北市交工規字第1123034524號函復：

有關和平東路3段1巷調整為單行道一事，倘涉及永久動線調整，將影響當地居民原有通行習慣，爰須辦理問卷調查，以確認地方共識；至配合施工期間之巷道動線調整，則應由貴處依各單位意見檢視並修正交維計畫。

交工處112年6月6日北市交工規

字第1123037388號函復：

有關和平東路3段1巷調整為單行道（永久動線）一案，經本處洽里辦公處辦理問卷調查事宜，考量地區對於問卷調查一事尚無共識，故暫緩辦理問卷調查。

交工處112年7月6日北市交工規字第1123043896號函復：

同之前函復內容。

交工處112年8月7日北市交工規字第1123051697號函復：

經確認本案係建議和平東路3段1巷配合成功市場施工期間改單行道，至永久動線調整因地方尚無共識暫維持現狀，建請解除列管。

交工處113年2月6日北市交工規字第1133014839號函復：

同前次函復內容(略)。

新工處112年3月31日北市工新工字第1123028106號函復：

有關會勘結論第1點，依據本工程核定交維計畫第3及第5階段於四維路施作導溝、連續壁及明挖覆蓋時，車輛進出目前除和平東路3段1巷無替代出入口，後續將另案辦理會議研議。

新工處112年5月19日北市工新工字第1123043380號函復交工處：

一、有關和平東路3段1巷變更為單行道一事，因涉及周邊整體路型及區域交通動線安排，已非本工程施工期間交維計畫可評估之範疇，仍請貴處協助評估後將結果通知本處辦理後續交維計畫檢討。

二、另配合本工程施工需要，四維路（192巷至198巷間）預計將於112年5月下旬起進行封閉，故依目前核定之交維計畫四維路往北方向動線將

經由四維路198巷轉經和平東路3段1巷及四維路192巷進行繞道，倘和平東路3段1巷確認變更為北往南單行道，則四維路封閉期間北向車流將會造成阻斷情形，仍請貴處協助納入評估，以免影響周邊車輛行駛動線問題。

新工處112年6月6日北市工新工字第1123050514號函復：

有關案號1120301「和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」案，本處已分別於112年5月25日及5月31日辦理交維方案研商會議及會勘在案，目前預計配合四維路施作時調整既有四維路南北兩側出入大門位置，以利施工車輛得以沿四維路斜向進出工地，取代原方案經由和平東路3段1巷進出，刻正辦理交維計畫修正事宜；另和平東路3段1巷改為單向道一事，則由本市交通管制工程處依程序辦理檢討。

新工處112年7月10日北市工新工字第1123063097號函復：

有關案號1120301「和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」案，本處業於112年6月6日北市工新工字第1123050514號函復已於112年5月25日及5月31日辦理交維方案研商會議及會勘在案，後續將配合四維路施作時調整既有四維路南北兩側出入大門位置，以利施工車輛得以沿四維路斜向進出工地，取代原方案經由和平東路3段1巷進出，目前尚在辦理交維計畫修正事宜。

新工處112年8月10日北市工新工字第1123072865號函復：

有關案號1120301「和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」案，本處業於112年8月9日北市工新工字第1123062397號函請本市市場處協助轉送本府交通局（道路交通安全督導會報）辦理修正後交維計畫送審事宜。

新工處112年9月11日北市工新工字第1123083247號函復：

有關案號1120301「和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」案，本處業於112年8月9日北市工新工字第1123062397號函請本市市場處協助轉送本府交通局（道路交通安全督導會報）辦理修正後交維計畫審查事宜，目前尚在審查中。

新工處112年10月12日北市工新工字第1123091916號函復：

有關案號1120301「和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」案，原預計施工車輛皆改由四維路進出，惟考量此方案將造成開挖階段動線不佳影響工期甚鉅，且本工程為地下5層結構體，因開挖階段屬高風險作業，經評估後仍需以和平東路3段1巷施工大門離場較妥

適，已於112年9月28日由工務局召開交維方案研商會議，並於112年10月5日辦理現場會勘與當地里長及交通單位確認施工期間和平東路3段1巷（四維路198巷至四維路170巷）改為南往北單行道，目前交維計畫刻正檢討修正中。

新工處112年11月7日北市工新工字第1123101141號函復：

原預計施工車輛皆改由四維路進出，惟考量此方案將造成開挖階段動線不佳影響工期甚鉅，且本

工程為地下5層結構體，因開挖階段屬高風險作業，經評估後仍需以和平東路3段1巷施工大門離場較妥適，已於112年10月5日現場會勘與當地里長及交通單位確認施工期間和平東路3段1巷（四維路198巷至四維路170巷）改為南往北單行道，並依該次會議結論（112年11月1日北市工新工字第1123098948號函諒達）併原交維計畫執行。

新工處112年12月5日北市工新養字第1123108927號函復：

本處訂於112年12月7日辦理和平東路3段1巷（四維路198巷以北）變更為單行道施工前會勘。

新工處113年1月2日北市工新養字第1123116044號函復：

已於112年12月18日於周邊巷道張貼及發放公告宣導周知，已於113年1月2日變更為單行道。

新工處113年2月2日北市工新養字第1133010842號函復：

本處已於113年1月24日與群英、群賢里辦公處現場會勘確認，預計113年2月5日恢復雙向通行及補繪相關標線。

警察局112年8月7日北市警安分行字第1123065056號函復：

配合交工處辦理會勘，本分局屆時依現場標誌、標線、號誌據以執法。

警察局112年9月12日北市警交大執字第1123034334號函復：

旨揭會議紀錄有關「和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」一案，本大隊已責請轄區大安分隊加強施工地點周邊道路違規取締，以維護用路秩序與安全。

警察大隊113年1月30日北市警交大執字第1133011697號函復：

			<p>同前次函復內容(略)。</p> <p>●最新辦理情形:</p> <p>新工處-</p> <p>已恢復雙向通行，大型車輛原則以四維路進出，必要才行使和平東路3段1巷。</p> <p>群英里-</p> <p>仍注意和平東路3段1巷通行安全。</p>		
1120703	龍坡里辦公處	<p>里內標線型人行道斑駁碎裂問題及圖示問題。</p> <p>●權責單位: 交工處、新工處</p>	<p>●案件歷程摘要:</p> <p>「市長與里長有約」區級會前會協調結論:</p> <p>一、逐步以新工法更新全里破損之標線型人行道，側溝未更新部分請新工處盡速配合更新，本案由區公所市容會報追蹤。</p> <p>二、請交工處將標線行人型道圖示中幼兒方向改為大人內側為原則。</p> <p>交工處112年8月7日北市交工規字第1123051697號函復:</p> <p>查本處業已派員補繪部分路段，至其餘路段本處業已錄案辦理。</p> <p>交工處112年9月6日北市交工規字第1123055766號函復:</p> <p>查本處業已派員補繪部分路段，至其餘路段本處業已錄案辦理，另里辦公處反映破損如無剷除直接補繪易再剝落一事，本處將配合辦理。</p> <p>交工處112年10月4日北市交工規字第1123062500號函復:</p> <p>同前次函復內容(略)。</p> <p>交工處112年11月6日北市交工規字第1123068862號函復:</p> <p>同前次函復內容(略)。</p> <p>交工處112年12月5日北市交工規字第1123074679號函復:</p> <p>查本處業已派員補繪部分路段，另施工廠商已於112年11月30日進場施作，並已向里長說明，惟</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 其餘路段請交工處接續盡快處理。</p>

經費有限，其餘路段將於明年依序進場施作。

交工處113年2月6日北市交工規字第1133014839號函復：

里內標線型人行道斑駁碎裂問題及圖示問題：查本處業已補繪溫州街16巷、溫州街22巷及和平東路1段248巷標線型人行道，其餘路段將依序進場施作。

新工處112年12月5日北市工新養字第1123108927函復：

本處配合辦理溝蓋更新。

新工處113年1月2日北市工新養字第1123116044號函復：

同前次函復內容(略)。

新工處113年2月2日北市工新養字第1133010842號函復：

本處配合辦理溝蓋更新。

112年9月18日市容會報會議決議：

破損嚴重，有安全顧慮的路段先處理。加列管新工處，配合水溝更新事宜。

112年10月20日市容會報會議決議：

請交工處先行辦理溫州街16巷1-5號、和平東路1段248巷17-19號破損區域於下個月會議回報。

113年1月5日北市交工規字第1123079408號函復：

里內標線型人行道斑駁碎裂問題及圖示問題，查本處業已派員補繪部分路段，另施工廠商已於112年11月30日進場施作，並已向里長說明，惟經費有限，其餘路段將於今(113)年依序進場施作。

●最新辦理情形：

交工處-業已補繪溫州街16巷、溫州街22巷及和平東路1段248巷標線型人行道，其餘路段將依序進場施作。

			<p>里辦公處- 本案持續列管，請交工處盡快辦理。</p>		
1120706	<p>正聲里辦公處</p>	<p>研商降低本里餐廳(餐酒館)營運造成的噪音、油煙、異味等擾鄰問題</p> <p>●權責單位：商業處、都發局、建管處、環保局、衛工處</p> <p>(解列單位：消防局、警察局)</p>	<p>●案件歷程摘要： 「市長與里長有約」區級會前會協調結論：</p> <p>一、 噪音、油煙等及時性問題請權管單位(警察、環保)及時裁罰處理。</p> <p>二、 請建管處近期派員加強稽查，針對違建公安面向加強處理。</p> <p>三、 建請市府針對各項店家營業導致擾鄰問題，研商整體有效因應作為。</p> <p>四、 將本案納入市府聯合公安稽查小組重點查緝。</p> <p>五、 區公所列管，不提正式會。</p> <p>商業處112年8月7日北市商三字第1126025938號函復：</p> <p>一、 查坊間俗稱「餐酒館」之餐飲業者，依經濟部訂頒之公司行號及有限合夥營業項目代碼表係可歸屬「F501060餐館業」、「F501990其他餐飲業」及「F501050飲酒店業」。其營業特徵在於用餐時段與一般餐館無異，於非用餐時段，又多販賣酒類且噪音擾鄰，是以，近年住宅區常有經營餐酒館影響夜間安寧引起里民抗議。</p> <p>二、 針對上開噪音擾鄰之問題，本處復於5/16邀集本府法務局、都市發展局、警察局、環境保護局、消防局、衛生局及本市建築管理工程處等單位召開「研商本市餐酒館場所精進管理措施案會議」，其中本處精進作為部分，說明如下：</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 光復南路280巷39號後巷鋁鋅鋼板部分請建管處函復違建認定；請衛工處協助提供防火巷施工前照片，以供對照；公所辦理現場會勘，請建管及衛工處出席。</p>

- (一) 利用社群網路資料如FB、IG等店家網上資訊，作為強化認定飲酒店業之佐證參考資料。
- (二) 針對持續反映餐酒館案件，商業處稽查時段排定於夜間22時以後查察並嚴格認定行業別。
- (三) 預防性預審制度：針對申請人登記的營業項目含餐館業或菸酒零售業，申請預審時加審飲酒店業，民眾如未預審，未來由本處直接加審飲酒店業並將審查結果一併告知業者。

三、另前述會議本府警察局及環境保護局對於常被檢舉(報案)或陳情之餐酒館處所，將主動邀集市府各相關單位實施聯合稽查之機制，本處亦將配合出席，以有效解決噪音問題。

商業處112年10月6日北市商三字第1126032439號函復：

第一、二、三項同前次函復內容(略)。

四、另有關里長反映「光復南路280巷31號及39號」店家防火巷占用及油煙營業一事是否違反商業法令：經查案址分別係由「月季小吃店(統一編號：93119073)」及「法西亞股份有限公司光復二分公司(統一編號：90100043)」所營，該商業/公司皆已辦妥登記；至其於該址之營業態樣是否違反都計、建築、消防、衛生等法令，本處業已將稽查結果通報予本府都市發展局、建築

管理工程處、消防局、衛生局等相關單位依權責卓處。

商業處112年11月6日北市商三字第1126035889號函復：

第一、二、三、四項同前次函復內容(略)。

四、另有關里長反映「光復南路280巷31號及39號」店家營業一事是否違反商業法令：本處已於112年10月4日派員至現場訪視，經查案址分別係由「月季小吃店(統一編號：93119073)」及「法西亞股份有限公司光復二分公司(統一編號：90100043)」所營，現場經營經濟部公司行號及有限合夥營業項目代碼表定義之「餐館業」，該商業/公司皆已辦妥登記；至其於該址之營業態樣是否違反都計、建築、消防、衛生等法令，本處業已將稽查結果通報予本府都市發展局、建築管理工程處、消防局、衛生局等相關單位依權責卓處。

商業處112年12月4日北市商三字第1126039021號函復：

同前次函復內容(略)。

商業處113年1月4日北市商三字第1126041736號函復：

第一項同前次函復內容(略)。

二、針對上開噪音擾鄰之問題，本府警察局及環境保護局對於常被檢舉(報案)或陳情之餐酒館處所，將主動邀集市府各相關單位實施聯合稽查之機制，本處亦將配合出席，以有效解決噪音問題。

三、另後續倘經本府都市發展局依「本府各項違反都市計畫法處理原則」通報本處，本

處亦將配合辦理。

**商業處113年2月5日北市商三字
第1136004238號函復：**

同前次函復內容(略)。

**都發局112年8月8日北市都秘字
第1123053433號函復：**

營業場所之營業行為是否涉有違反都市計畫法係以現場實際營業態樣為準，現場營業態樣將俟本府權責機關（商業處）依「臺北市各項違反都市計畫法案件處理原則」稽查確認並通報本局後，即依都市計畫法續處。

**都發局112年8月29日至112年12
月29日北市都秘字第1123091490
號函復：**

同前次函復內容(略)。

**都發局113年1月31日北市都秘字
第1133009620號函復：**

同前次函復內容(略)。

**建管處112年7月24日市容會報會
議中報告：**

相關店家皆已完成公安申報。

**建管處112年8月24日北市都建違
字第1126156214號函復：**

一、為有效處理及管理違章建築，本市訂有「臺北市違章建築處理規則」依危害公共安全程度採分類分期循序漸進之管理方式辦理，並以83年12月31日為分類分期實施基準，即83年12月31日前已存在之既存違建現場未施工，或其修繕符合規定者拍照列管暫免查報，若屬84年1月1日以後產生之新違建即依規定查報。

二、查旨揭違建係屬83年12月31日以前之既存違建(查報位置:法定空地)，因違建內供作營業性廚房使用違反上述規定，已依法查報，並掣函

違建人限期112年9月22日前自行改善拆除；另現階段本處對於既存違建作營業性廚房處理原則：倘違建人將營業性廚房爐具自行移置遷移改善，並經後續將列管複查三個月，無營業性廚房爐具者，則依「臺北市違章建築處理規則」第25條第1項規定列入分類分期處理。後續作業可洽本處違建科第二拆除區隊區隊長：張益松，連絡電話：(02)8931-5770。

建管處112年8月31日北市都建使字第1126157652號函復：

大安區光復南路280巷39號1樓後方防火巷違建及放置有主物品案，本處違建查報隊、違建處理科及公寓大廈科分別以112年7月27日北市都建查字第1126147347號函、112年8月24日北市都建違字第1126156214號函、112年8月25日北市都建寓字第1126158180號函辦理在案(如附件)。

建管處112年9月18日市容會報會議中報告-

項目	處理進度
冰箱、雜物等堆積	已於112年9月6日掣函店家限期20日內改善，如無清空，將依罰裁處。
違建搭設	違建內供作營業性廚房使用違反規定，已依法查報，並掣函違建人限期112年9月22日前自行改善拆除；並經後續將列管複查三個月。

建管處112年10月4日北市都建總

工字第1126169786號函復：

- 一、本案有關防火巷弄堆積雜物事宜，本處業於112年9月6日、9月15日製函違規行為人陳述意見，倘屆期仍未改善或提出陳述書，將依條例規定續處。
- 二、案內既存違建內因設置燃具供作營業性廚房使用違反規定，已依法查報，前限期112年9月22日前改善拆除，逾期未改善，依本處違建查報案件「限期改善」與「訂期強制拆除」統一作業原則再次掣函違建人限期112年10月20日前自行改善拆除；屆期未改善將訂期執行拆除；倘自行改善則由本處列管逐月複查三個月，均未違反規定則列入分類分期。

建管處112年11月7日北市都建總工字第1126181344號函復：

公寓科答復：案經本處112年10月27日派員現場勘查、張貼禁止公告，光復南路280巷25號(維記)後巷之冰箱、雜物又再次堆回，31號(月季)、39號(法西亞)堆置雜物情形仍未完全改善，已發函商家限期改善，倘期限屆滿仍未改善，將依法裁罰。

違建科答復：有關大安區光復南路280巷39號1樓後既存違建內因設置燃具供作營業性廚房使用違反規定，已依法查報，前限期112年10月20日前改善拆除，因逾期未改善，已再限期112年11月20日前自行改善拆除；逾期未改善將於112年11月21日執行拆除；倘自行改善，則由本處列管逐月複查三個月，均未違反規定則列入分類分期。

建管處112年12月7日北市都建總

工字第1126192313號函復：

本處分別於112年11月15日、112年11月24日以北市都建字第1126185833號函（罰字-217810）、1126188364號函（罰字-217813）及1126189261號函（罰字-217812）裁處光復南路280巷23號（維記）、31號（月季小吃店）及39號（法西亞）各4萬元罰鍰，並令其限期改善，倘逾期未辦理，將再依法續處。

建管處113年1月5日北市都建總工字第1126200563號函復：

有關大安區光復南路280巷39號1樓後既存違建內因設置燃具供作營業性廚房使用違反規定，已依法查報，經本市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會決議訂於113年2月29日執行拆除；倘自行改善，則由本處列管逐月複查三個月，均未違反規定則列入分類分期處理。

建管處113年2月22日以電子郵件回復：

- 一、依「臺北市違章建築處理規則」規定，民國84年1月1日以後新違建或施工中之違建，將逕依規定查報；民國83年12月31日以前之既存違建，其在原規模之修繕行為拍照存證，列入分類分期程序處理，暫免查報處分。
- 二、查案址違建因比對83年空照圖顯影模糊，且現況材質非屬新穎，尚無法判斷搭建時間，故本處依規定先行拍照存證，倘能提供84年以後搭建之相關事證予本處，本處當依規定查處。
- 三、本處已於113年2月22日上午11:00拜訪里長說明案情，並請里長協助提供相關事

證。

消防局112年8月8日北市消秘字第1123031249號函復：

- 一、本局權管事項為消防安全檢查，經查該里計11處餐酒館，共10處檢查合格，除1處持續為未營業狀態，本局將持續追蹤，後續如發現有違反消防法之行為將依法查處。
- 二、有關光復南路280巷39號後防火巷堆放瓦斯桶部分，本局於112年7月31日派員前往，現場共擺放瓦斯桶20公斤裝3桶、16公斤裝1桶，未違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之規定。
- 三、依本府112年7月26日研討公安聯合稽查發現問題之處理方式(第19次)會議紀錄，本案尚不符合本府公安稽查小組稽查對象，後續將配合權管單位辦理。

消防局112年8月30日北市消秘字第1123034730號函復：

本局權管事項為液化石油氣安全管理，本局於112年7月31日、8月28日派員前往檢查，現場共擺放瓦斯桶20公斤裝3桶、16公斤裝1桶，未違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條及73條之1規定，惟為維護公共安全，已當場宣導業者注意火用電安全。

消防局112年10月3日北市消秘字第1123039116號函復：

- 一、本局權管事項為液化石油氣安全管理，本局於112年7月31日、8月28日派員前往檢查，現場共擺放瓦斯

桶20公斤裝3桶、16公斤裝1桶，未違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條及73條之1規定，惟為維護公共安全，已當場宣導業者注意火用電安全。

二、另112年9月13日由本市大安區公所邀集本局及相關單位前往會勘，亦未發現違規情事。

消防局112年11月6日北市消秘字第1123044140號函復：

一、經查該里計11處餐酒館，共10處檢查合格，除1處持續為未營業狀態，本局將持續追蹤，後續如發現有違規之行為將依法查處。

二、依本府112年7月26日研討公安聯合稽查發現問題之處理方式(第19次)會議紀錄，本案尚不符合本府公安稽查小組稽查對象，後續將配合權管局處辦理。

三、本局於112年7月31日、8月28日派員前往檢查，現場共擺放瓦斯桶20公斤裝3桶、16公斤裝1桶，未違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條及73條之1規定，惟為維護公共安全，已當場宣導業者注意火用電安全。

四、本市大安區公所於112年9月13日邀集本局及相關單位前往會勘，未發現違規情事，本局另於11月2日及4日派員前往檢查，亦未發現違規情事，後續將再拜訪里長建議

解除列管。

環保局112年8月7日北市環清安字第1123056100號函復：

本局環保稽查大隊每月不定期派員前往稽查，近期於112年7月22日23時派員強往查察，下列餐廳（PBM Taipei（光復南路240巷49號）、The TradersClub（光復南路240巷50號）、隱士餐酒館（光復南路240巷51號）三間餐酒館店外檢測音量分別為全頻57.3分貝（背景56.2分貝）、全頻57.8分貝（背景56.2分貝）及全頻58.2分貝（背景56.2分貝），其3間店家全頻音量與背景音量皆相差3分貝內，依相關規定認定未違反噪音管制標準。

環保局112年9月1日北市環清安字第1123061240號函復(略以)：

112年8月20日0時17分派員前往查察，依相關規定認定未違反噪音管制標準。

環保局112年10月4日北市環清安字第1123069041號函復(略以)：

於112年9月9日23時整派員前往查察，依相關規定認定未違反噪音管制標準。

環保局112年10月4日北市環清安字第1123069041號函復(略以)：

於112年9月9日23時整派員前往查察，依相關規定認定未違反噪音管制標準。

環保局112年11月3日北市環清安字第1123077320號函復(略以)：

於112年10月15日12時15分派員前往查察，依相關規定認定未違反噪音管制標準。

環保局112年12月5日北市環清安字第1123085036號函復：

112年11月12日1時整派員前往查察，稽查時現場下雨不適檢測音量，惟稽查人員已要求業者加強

店內音量控管，以維護周遭環境安寧。

環保局112年12月29日北市環清安字第1123091001號函復：

112年12月17日1時許派員前往查察，稽查時現場下雨不適檢測音量，惟稽查人員已要求業者加強店內音量控管，以維護周遭環境安寧。

環保局113年2月2日北市環清安字第1133016424號函復：

本局環保稽查大隊於113年1月14日0時15分派員前往查察，該區域營業場所夜間噪音管制標準52分貝，於PBM Taipei（光復南路240巷49號）、The Traders Club（光復南路240巷50號）及隱士餐酒館（光復南路240巷51號），三間店外檢測音量分別為48.9分貝、51.1分貝及48.7分貝，皆未超過噪音管制標準。另有關油煙異味1節，BPM Taipei及The Traders Club店內設有靜電式油煙處理設備；隱士餐酒館店內設有靜電式及水洗式油煙處理設備，於3間店家周界外巡視未發現油煙異味逸散之情事。後續仍將不定期派員前往稽查。

警察局112年8月7日北市警安分行字第1123065056號函復：

一、本分局將持續責請轄區敦化南路派出所於夜間針對正聲里里內餐酒館加強巡視，勸導店家管制戶外音量，並於接獲妨害安寧報案時立即派員前往處理，以維住戶安寧。

二、有關公共安全聯合稽查部分由消防局主辦，將配合該局通知出席相關會勘。

警察局112年9月4日北市警安分行字第1123067737號函復：

一、本分局業責由轄區敦化南路派出所派員前往光復南路240巷49號（BPM Taipei）及光復南路240巷51號（隱士餐酒館）等處所查處，勸導店家夜間注意勿有妨害安寧情事，並持續針對正聲里餐酒館加強巡查，如發現不法或違規，即依權責查處或通報權管機關處理，以維周遭住戶安寧。

二、次查光復南路280巷39號為防火巷，非屬道路範圍，本分局尚無權責進行舉發。

三、另有關聯合稽查部分，將配合相關局處通知出席會勘。經現場勘定光復南路280巷39號為防火巷，非屬道路範圍，本分局尚無權責進行舉發。

警察局112年10月5日北市警安分行字第1123071905號函復：

一、本分局敦化南路派出所業於112年9月28日21時20分許，派員前往光復南路308巷42號（Greedy Bistronomy Cafe）及光復南路308巷36號（Le Kief 菱玖洋服）等2間店家查處，除告知該店家夜間注意勿有妨害安寧情事外，亦告誡應降低音量，並開立勸導單。店家表示將派員協助客人離場，並管制戶外音量，避免影響周邊住戶。

二、本分局持續責由轄區敦化南路派出所於夜間針對正聲里餐酒館加強巡視，若接獲妨害安寧報案當立即派員前往處理。如該處所經常發現違規或不法，將主動協請相關權管機關辦理聯合稽查，以

統合市府各局處之力，務期澈底有效改善。

警察局112年11月7日北市警安分行字第11230759301號函復：

- 一、本分局敦化南路派出所業於112年11月1日19時35分許，派員前往光復南路240巷42號（BPM Taipei）及光復南路240巷51號（隱士餐酒館）等2間店家查處，除告知該店家夜間注意勿有妨害安寧情事外，亦告誡應降低音量，並開立勸導單。店家表示將於客人離場時，派員於店外協助勸導降低聲音，確保社區安寧秩序，避免影響周邊住戶。
- 二、本分局持續責由轄區敦化南路派出所於夜間針對正聲里餐酒館加強巡視，若接獲妨害安寧報案當立即派員前往處理。如該處所經常發現違規或不法，將主動協請相關權管機關辦理聯合稽查，以統合市府各局處之力，務期澈底有效改善。

警察局112年12月6日北市警安分行字第1123079731號函復：

同之前函復內容。

●最新辦理情形：

建管處-

本處再釐清光復南路280巷39號後巷鋁鋅鋼板是否為違建。

里辦公處-

光復南路280巷39號後巷搭設鋁鋅鋼板(照片如下)危及公共安全，目視為新設，已反映數月未處理，請建管處查處。

衛工處-

			<p>配合協助找尋相關照片。</p> 		
1120801	群英里 辦公處	<p>成功社區四維路198巷中庭廣場多處地磚破損久未修復，請儘快修復並提昇修繕品質。</p> <p>●權責單位： 新工處</p>	<p>●案件歷程摘要： 新工處112年8月17日北市工新養字第1123073472號函復： 旨揭地磚破損處，本處業於112年8月9日派工改善完成。 新工處112年10月6日以電子郵件回復： 本處已於9月25日勘查地磚高低不平破損處，預定112年10月中旬完成改善(遇雨順延)。 新工處112年12月5日北市工新養字第1123108927號函復： 本處維護範圍內之破損處，預定112年底前完成修復。 新工處113年1月2日北市工新養字第1123116044號函復： 預定113年3月底前完成改善。 新工處113年2月2日北市工新養字第1133010842號函復： 同前次函復內容。 ●最新辦理情形： 新工處-預定113年3月底前完成改善。</p>	B	持續列管。
1121001	錦華里 辦公處	請將本(錦華)里違建拆除以利通行	<p>●案件歷程摘要： 「市長與里長有約」工務案件協調會結論：</p>	B	<p>1. 持續列管。 2. 農業部</p>

維護行人安全與提高居民生活品質，保障人民生命財產安全

(1)潮州街26巷不足6米，再加上3弄至5弄間多年違建鐵欄杆加上磚牆圍牆使得消防車不能進入，26巷5弄有停車場進出車輛頻繁。

(2)金山南路2段156巷林務局眷舍已廢棄多年，建請拆除違建部分，建立防火間隔。

●權責單位：
新工處、建管處、文化局、林業保育署、消防局

- 一、工務案件協調會，請權責單位說明。
- 二、為了不影響林務局的設計規劃，也關係民眾生命財產安全，建請先把主體外的違建先拆除，做好防火間隔。
- 三、請消防局列席。

文化局112年9月7日北市文化秘字第1123030997號函復：

- 一、本案歷史建築「金山南路二段156巷日式宿舍群」為農業部林業及自然保育署所管，雖經管理機關表示期望納入本局「老房子文化運動計畫」媒合評選出適合之民間團隊，由團隊提出活化再利用模式並由其修復本歷史建築，惟林業署尚未將本案函送本局，本局已於112年9月6日函請林業署提送資料。
- 二、「老房子文化運動計畫」鼓勵民間團隊共同參與文化資產保存與活化再利用，本案將俟林業署函送本局後，協助辦理後續甄選程序。

文化局113年1月8日北市文化文資字第1123042584號函復：

- 一、查本案後期增建物不具文化資產身分，然坐落於定著土地範圍內且緊鄰歷史建築本體，有關本案歷史建築修復及再利用計畫，已建議於後續修復時拆除後期增建物，本局業於111年12月13日核准其計畫。
- 二、倘建物管理機關農業部林業及自然保育署於邀集建築師與文化資產委員現場評估後，計畫先拆除後期增建物，該署應依文化資產保存法規定提送相關計

林業及自然保育署於2月26日下午至金山南路2段156巷辦理會勘。
3. 潮州街26巷5弄2號之違建請建管處盡快處理。

畫，經本局審查通過後始得進行拆除。

文化局113年2月5日北市文化文資字第1133007311號函復：

倘建物管理機關農業部林業及自然保育署經評估後計畫先行拆除後期增建物，請該署依文化資產保存法規定提送相關計畫，經本局審查通過後始得進行拆除。

林業保育署112年9月13日林秘字第1121626950號函復：

- 一、林業保育署經管金山南路二段156巷日式宿舍群係為108年公告登錄之臺北市歷史建築，林業保育署積極依文化資產保存法辦理相關程序，分別於109及111年間辦竣管理維護計畫、修復及再利用計畫，並提報臺北市政府文化局核准(備查)。
- 二、林業保育署局為避免宵小入侵及維護建物安全，除裝設監視器外，亦委託系統保全廠商裝設專業設備，辦理全天候安全監控，且平時定時派人員清理維護環境。
- 三、至溫里長請求拆除部分建物一事，因涉及建物結構及文化資產保存法相關規定，倘拆除部分建物，恐影響整體建物結構安全及文化資產之整體性。
- 四、林業保育署將於近期提送臺北市政府文化局透過「老房子文化運動計畫」辦理招標，俟決標後由得標廠商辦理修復及再利用計畫，並依該計畫執行後續修復及營運。

林業保育署113年1月2日林秘字第1121639205號函復：

本案業於112年12月29日由貴公

所辦理現勘，本署將於113年3月底前邀集臺北市政府文化局、建築師及相關專業人士現勘評估辦理。

林業保育署113年2月7日林秘字第1132203362號函復：

本署訂於113年2月26日邀集臺北市政府文化局、建築師等現勘評估辦理。

消防局112年9月13日北市消秘字第11230361071號函復：

一、經洽本市大安區公所承辦人廖小姐表示，本案係針對違建拆除部分進行討論。

二、本局針對違章建築是否涉及消防或公共安全之認定原則如下：

(一)臺北市違章建築處理規則第25條第2項第1款第4目有關違章建築妨礙消防安全之認定原則，本局建議如下：

1. 妨礙消防之蓄、供水設備或消防安全設備使用或操作。
2. 不符內政部（營建署）訂定「劃設消防車輛救災活動空間 指導原則」之消防車輛救災動線、消防車輛救災活動空間、狹小道路巷弄有關消防救災管理等相關規定。
3. 堵塞或遮蔽依建築物技術規則規定設置之各種開口。

(二) 另依內政部訂定「違章建築處理辦法」第11條之1規定之影響公共安全之範圍，屬本府都發局權管法令，由都發局依權責卓處。

三、另基於救災需求，已針對上述反映路段周邊道路狀況預為了解因應災害搶救相關作為，以維護該區域民眾生命財產安全。

消防局113年1月9日北市消秘字第1123051703號函復：

一、本局針對巷道開闢之消防需求評分標準，參考新工處提供評分標準及「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」說明如下：

- (一)有消防需求且有迫切性(3分)：道路部分路寬不足3.5公尺，且為本市公告列管消防通道或狹小巷道。
- (二)有消防需求但無迫切性(2分)：道路部分路寬不足3.5公尺，而非本市公告列管消防通道或狹小巷道。
- (三)無消防需求無迫切性(1分)：非屬前二項標準者。

二、杭州南路2段93巷24號54號路寬約3.7公尺。屬評分標準(三)無消防需求迫切性(1分)。

三、另基於救災需求，本局已針對上述路段周邊道路狀況預為了解因應災害搶救相關作為，以維護該區域民眾生命財產安全。

消防局113年2月6日北市消秘字第1133005495號函復：同前次函復內容。

新工處112年5月19日北市工新設字第1123044130號函復：

一、本案涉及違建拆除部分將俟建管處完成拆除後，本處將協助鋪設簡易鋪面，以利通

行安全。

- 二、查案址潮州街26巷3弄至5弄間係6公尺寬都市計畫道路，道路全長30約公尺，現況尚有地上物阻隔，其道路開闢所需經費約9,000萬元（工程費約300萬元、補償費約8,700萬元），故本案將於112年檢討預算時依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入113年概算通盤檢討。

新工處112年7月7日北市工新設字第1123061201號會勘結論(略以)：

- 一、潮州街26巷3弄案結論：請本市建管處綜合交通局及消防局意見，依本市違建處理原則辦理。
- 二、金山南路2段156巷日式宿舍群案結論：本案請林務局及本府文化局依修建計畫加速進行。

新工處113年1月2日北市工新養字第1123116044號函復：

本處後續依權責配合辦理。

建管處112年5月15日北市都建查字第1126020311號函復：

1. 依「臺北市違章建築處理規則」規定，民國84年1月1日以後新違建或施工中之違建，將逕依規定查報；民國83年12月31日以前之既存違建，其在原規模之修繕行為拍照列管，列入分類分期程序處理，暫免查報處分。
2. 有關大安區潮州街26巷5弄2號1樓前違建經比對83年空照圖已有顯影，係屬既存違建並經本處110年3月24日拍照列管有案，倘後續經道路或消防主管機關認定有妨礙公共交通或消

防救災情事，將優先查報拆除。

3. 另有關金山南路2段156巷林務局眷舍周遭違建一事，經比對83年空照圖已有顯影，係屬既存違建，本處依規定拍照列管。

新工處113年2月2日北市工新養字第1133010842號函復：

涉及違建拆除部分俟建管處完成拆除後，本處將協助鋪設簡易鋪面，以利通行安全。

建管處112年11月15日北市都建總工字第11261614215號函復：

一、按「臺北市違章建築處理規則」規定，83年12月31日以前之既存違建或既存違建依原規模無增加高度或面積之修繕行為，得列入分類分期程序處理，予以拍照列管，暫免查報處分；84年1月1日以後及施工中之新違建，則當依上述規定予以查報。

二、有關大安區潮州街26巷5弄2號1樓前違建，比對83年空照圖似有顯影，係屬既存違建，並本處經110年3月24日拍照列管有案，倘後續經道路及消防主管機關認定有妨礙公共交通或消防救災情勢，將優先查報拆除。

三、另有關金山南路2段156巷林務局眷舍周遭違建一事，經比對83年空照圖似有顯影，係屬既存違建，本處依規定拍照列管。

建管處113年1月16日電子郵件回復：

一、按「臺北市違章建築處理規則」規定，83年12月31日以前之既存違建或既存違建依

原規模無增加高度或面積之修繕行為，得列入分類分期程序處理，予以拍照列管，暫免查報處分；84年1月1日以後及施工中之新違建，則當依上述規定予以查報。

二、有關大安區潮州街26巷5弄2號1樓前違建，比對83年空照圖似有顯影，係屬既存違建，並本處經110年3月24日拍照列管有案，至是否妨礙公共交通一事，本處將再會同道路主管機關辦理現場會勘，並俟會勘結果依規定辦理。

三、另有關金山南路2段156巷林務局眷舍周遭違建一事，經比對83年空照圖似有顯影，係屬既存違建，本處依規定拍照列管。

建管處113年2月19日北市都建查字第1136089035號函復：

「潮州街26巷不足6米，再加上3弄至5弄間多年違建鐵欄杆加上磚牆圍牆使得消防車不能進入，26巷5弄有停車場進出車輛頻繁。」一案，本處業於113年1月24日會同道路主管機關辦理現場會勘，經與會單位認定，案址違建有妨礙公共交通情事，本處業依規定查報，俟完成行政送達程序後，依序處理。

本所113年1月3日北市安民字第1136000029號會勘決議：

(一) 潮州街26巷5弄2號

1. 建管處：有關大安區潮州街26巷5弄2號1樓前違建，比對83年空照圖似有顯影，係屬既存違建，並本處經110年3月24日拍照列管有案，經本府工務局新建工程處

112年6月27日會同相關機關辦理現場會勘，現況目前尚未構成「臺北市違章建築處理規則」所稱妨礙消防救災、公共交通之查報要件，本處仍依規定拍照列管。倘後續經道路及消防主管機關認定有妨礙公共交通或消防救災情勢，將優先查報拆除。

2. 消防局：有關臺北市違章建築處理規則第25條第2項第1款第4目有關違章建築妨礙消防安全之認定原則，本局建議如下：

(1) 妨礙消防之蓄、供水設備或消防安全設備使用或操作。

(2) 不符內政部(營建署)訂定「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」之消防車輛救災動線、消防車輛救災活動空間、狹小道路巷弄有關消防救災管理等相關規定。

(3) 堵塞或遮蔽依建築物技術規則規定設置之各種開口。

3. 主席裁示：潮州街26巷5弄2號之違建，因阻礙交通，有進出動線困難之疑慮，請各機關依權責卓處。

(二) 金山南路2段156巷

主席裁示：請林業保育署邀請建築師等專業人員鑑定評估建築物結構進行拆除工作，並於113年3月前招商。

◆最新辦理情形：

里辦公處-

1. 金山南路2段156巷日式宿舍群主體外側搭設違建部分，建請先行拆除。

			2. 潮州街26巷5弄2號之違建，因阻礙交通，有進出動線困難之疑慮，請各機關依權責卓處。		
1120802	錦華里辦公處	<p>杭州南路2段93巷（以下稱93巷）24號至52號道路拓寬案。</p> <p>●權責單位：新工處</p>	<p>●案件歷程摘要： 新工處112年9月20日北市工新設字第1123084985號會勘結論：</p> <p>一、經現場勘查，現有巷道高程與陽明海運建物地面高程(G.L.)有明顯高低差(約30-40CM)，為避免民眾通行時有跌落之虞，於圍牆拆除將巷道拓寬後，需於高低差處設置護欄，以維道路通行及建物使用安全。</p> <p>二、請新工處提供圍牆拆除及巷道拓寬與相關道路附屬設施之設計圖說予里辦公處及陽明海運公司審視，俟獲同意並經陽明海運公司提供土地使用同意書後，由新工處據以辦理巷道瓶頸改善及景觀優化事宜。</p> <p>三、既有圍牆拆除及後續辦理道路及其附屬設施工程之各項行政作業與施工等，均由新工處辦理並負擔費用。</p> <p>四、請依據陽明海運公司及里辦公處所提意見辦理巷道瓶頸改善及景觀美化設計，該巷道之拓寬及道路附屬設施(如護欄)係設置於計畫道路範圍內，免洽建管處申請許可。</p> <p>五、因短期內本府尚無法將案址巷道納入道路開闢計畫辦理土地徵收開闢，在陽明海運公司願無償提供部分土地供市府改善現有巷道瓶頸問題前提下，由新</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 新工處設計內容務必與陽明海運股份確認以符合居住所需，並於113年6月前完成初步定案，相關進度同步讓里辦公處知悉。</p>

			<p>工處將既有圍牆拆除，並於規劃道路及其附屬設施時，保留西側距建物第1根柱邊1.35公尺，東側距牆邊1.55公尺之淨空間，並保留及避開既有污水鑄鐵蓋板，以維持陽明海運公司建物之原有使用需求。</p> <p>六、請新工處先提供土地使用同意書範本予陽明海運公司參考。</p> <p>七、請交工處於新工處完成本案巷道瓶頸改善後，配合地方需求調整現況道路之禁停紅線位置，以維整體通行順暢。</p> <p>本所113年1月3日北市安民字第1136000029號會勘決議：</p> <p>一、陽明海運：相關設施之設置請兼顧居住之隱私性。</p> <p>二、主席裁示：依先前協調結果處理，並於113年6月前設計能初步定案。</p> <p>新工處113年2月2日北市工新養字第1133010842號函復：</p> <p>本處俟本府113年度預算通過後積極辦理後續事宜；另案址圍牆拆除後，為維持道路通行及建物使用安全，將於路面高低差處設置護欄。本處將函請陽明海運公司確認護欄型式，並取得該公司土地使用同意。</p> <p>最新辦理情形：</p> <p>里辦公處-</p> <p>圍牆設計請依陽明海運意見規畫，兼顧居住之隱私性。</p>		
1121201	群英里辦公處	和平東路3段1巷、四維路198巷交叉口，卸貨停車格劃設不當，應立即	<p>案件歷程摘要：</p> <p>停管處112年12月28日北市停企字第1123144083號：</p> <p>經查案址係座落於本市大安區群賢里，先予敘明；另經本處派員現場勘查，旨揭卸貨停車格前已</p>		持續列管。

		檢討修正。 B ●權責單位： 停管處	配合退縮，俾與路口保持適當距離，考量案址周邊仍有大量裝卸貨需求，經評估後仍以維持現狀為宜，後續本處將於周邊巷弄尋找適合地點增劃卸貨停車格，俟尋獲適合地點並完成劃設後，再行檢討旨揭格位。 113年2月2日北市停企字第1133036703號函復： 本處業於113年1月24日會同里長、本市交通管制工程處及本府警察局勘查，現場決議將案址卸貨停車格往南移動，俾符合交叉路口10公尺內禁止停車相關規定，並維護該處路口行人通行安全，相關作業本處已錄案派工施作。 ●最新辦理情形： 停管處- 本週將進場施作調整格位。 里辦公處- 完工後通知里長再行解列。		
--	--	-----------------------------	---	--	--

(二)列管追蹤案件

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1120702	龍門里辦公處	和平東路2段76巷2弄3號、5號私人空地衍生之公共安全、環境衛生問題。 ●權責單位： 司法院（主辦）、警察局大安分局、衛生局、環保局 （解列單位：	●案件歷程摘要： 「市長與里長有約」區級會前會協調結論： 一、司法院：盡快處理土地問題，待回司法院協商。 二、停管處：已畫設紅線，同意解列停管處。 三、環保局：將不定期派員前往查察，遇有雜亂情形，將立即通知司法院改善。 四、大安區公所：定期聯合稽查，視情況增加，即時通報。稽查時，請通知司法院一同進入稽查。 五、衛生局：配合區公所高危點聯合稽查。 六、結論：請司法院持續維護該	B	112年9月會議決議： 1. 本案列入追蹤表列管，後續視情況列入會議討論。 2. 解除列管交工處。

		<p>停管處、交 工處)</p>	<p>址環境，清潔消毒，除雜草、填平低窪易積水部分。半年內請司法院提出土地規劃。</p> <p>七、後續追蹤方式：提市容會報後續持續追蹤，同意解列停管處。</p> <p>八、區公所列管，不提正式會。 司法院112年8月17日秘台處二字第1120020755號函復： 經查旨揭會議紀錄之提案討論案號1120702，龍門里辦公處提案「和平東路2段76巷2弄3號、5號私人空地衍生之公共安全、環境衛生問題」涉及本院部分，本院業依貴公所於112年6月13日召開「臺北市大安區112年市長與里長有約區級會前會」會議決議，持續維護該址環境清潔、消毒，除雜草及填平低窪易積水部分，並將配合貴公所辦理之高危點聯合稽查作業。</p> <p>司法院112年8月30日秘台處二字第1120032421號函復： 討論提案案號1120702龍門里辦公處提案「和平東路2段76巷2弄3號、5號私人空地衍生之公共安全、環境衛生問題」涉及本院部分，業依貴公所於112年6月13日召開「臺北市大安區112年市長與里長有約區級會前會」會議決議，持續維護該址環境清潔，近期業於112年8月15日委託廠商進行除草、消毒及環境清潔，並配合貴公所於112年8月16日辦理高危點聯合稽查作業，經現場稽查判定無孳生源及積水容器而予解除列管在案。另本院刻依立法委員曾銘宗服務處於112年8月10日召開會議結論，持續辦理將本案土地移交財政部國有財產署接管之相關作業。</p>	
--	--	----------------------	---	--

司法院112年11月6日至112年12月28日秘台處二字第1120077718號函復：

同之前函復內容。

司法院113年2月1日秘台處二字第1130002902號函復：

同之前函復內容。

警察局大安分局112年8月7日北市警安分行字第1123065056號函復：

本案係私有地，主辦單位為司法院，本分局已要求轄區羅斯福路派出所加強和平東路2段76巷2弄3號、5號周邊巡邏，提高見警率。

警察局大安分局112年9月4日北市警安分行字第1123067737號函復：

本分局已要求轄區羅斯福路派出所加強和平東路2段76巷2弄3號、5號周邊巡邏，提高見警率。

警察局大安分局112年11月7日北市警安分行字第11230759301號函復：

一、本分局羅斯福路派出所業於112年11月1日派員前往和平東路2段76巷2弄3號、5號查處，現場未發現影響公共安全情事。

二、本分局羅斯福路派出所業針對前開空地加強巡視，另和平東路二段2號、22號及102之3號等治安要點設有巡邏箱，陳指地點為本分局小區域巡邏必經路段，除將案址列為重點巡查處所外，如發現不法或違規，將立即依權責查處或通報權管機關處理。

警察局大安分局113年1月30日北市警安分行字第11330435132號

函復：

- 一、本分局羅斯福路派出所業於113年1月27日派員前往和平東路2段76巷2弄3號、5號查處，現場未發現影響公共安全情事；另查1月份無接獲民眾報案反映該處治安狀況。
- 二、轄區羅斯福路派出所業針對前開空地加強巡視，另和平東路二段2號、22號及102之3號等治安要點設有巡邏箱，陳指地點為本分局小區域巡邏必經路段，除將案址列為重點巡查處所外，如發現不法或違規，將立即依權責查處或通報權管機關處理。

衛生局112年8月8日北市衛企字第1123133276號函復：

本局所屬健康服務中心將持續配合區公所聯合稽查。

衛生局112年8月31日北市衛企字第1123138310號函復：

- 一、8月16日高危點稽查，無雜草，地面低窪處無積水，亦無積水容器及病媒蚊孳生情況。
- 二、本局所屬健康服務中心將不定期前往查核，並配合區公所聯合稽查。

衛生局112年10月3日北市衛企字第1123145800號函復：

8月16日本局所屬大安區健康服務中心進行高危點稽查，回報現場雜草已清除，地面低窪處無積水、亦無積水容器，病媒蚊級數為0級，該點持續列為空屋空地高危點，後續該中心配合高危點聯合稽查，建請解除列管。

衛生局112年10月3日北市衛企字

第1123145800號函復：

同前次函復內容。

環保局112年8月7日北市環清安字第1123056100號函復：

本案本局大安區清潔隊分別於112年7月24日、8月4日派員前查察，現場未發現髒亂情形，後續本局將不定期派員前往查察，遇有雜亂情形，將立即通知司法院改善。

環保局112年9月1日北市環清安字第1123061240號函復：

於112年8月21日、8月22日派員前查察，其餘同前次函復內容。

環保局112年11月3日北市環清安字第1123077320號函復：

於112年10月24日、10月25日派員前查察，其餘同前次函復內容。

環保局112年12月29日北市環清安字第1123091001號函復：

於112年12月21及23日派員前查察，其餘同前次函復內容。

環保局113年2月2日北市環清安字第1133016424號函復：

於113年1月22及24日派員前查察，其餘同前次函復內容。

交工處112年8月7日北市交工規字第1123051697號函復：

查本案已補繪案址紅線，建請解除列管。

立法委員曾銘宗服務處112年8月17日曾服字第61120817001號會議結論：

大安區學府段三小段地號442、442-1，為國私共有之土地，請管理機關司法院於9月15日前完成鑑界釐清土地周邊之界線，並完成移交予國有財產署。後續請國有財產署加強管理。

●**最新辦理情形：**

里辦公處-請司法院提供移交時

			程並持續維護環境清潔。		
1120705	建倫里 辦公處	改善建倫里 淹水問題 ●權責單位： 水利處	<p>●案件歷程摘要： 「市長與里長有約」工務案件協調會會議紀錄協調結論：</p> <p>一、請短期以增加排水量改善工程施作，長期朝滯洪池規劃興建，並與里長加強溝通說明，提市容會報列管。</p> <p>二、由區公所及工務局列管，不提正式會。</p> <p>水利處112年8月8日北市工水秘字第1126044285號函復：</p> <p>本處原計畫於松山區美仁里田徑場暖身場興建滯洪池，惟該里民意反對而暫緩推動，目前本處正另規劃先行辦理下游中山抽水站擴建用以提昇敦化北路下方排水幹線之排水效能，改善周邊低窪區域因超額降雨排放不及時造成之路面積水情形，另有關忠孝東路4段及敦化南路交叉口積水改善工程，本處已於112年6月8日辦理施工前會勘，預計112年9月30日辦理試挖工程。</p> <p>水利處112年9月1日北市工水秘字第1126048196號函復：</p> <p>本處原計畫於松山區美仁里田徑場暖身場興建滯洪池，惟該里民意反對而暫緩推動，目前本處正另規劃先行辦理下游中山抽水站擴建用以提昇敦化北路下方排水幹線之排水效能，改善周邊低窪區域因超額降雨排放不及時造成之路面積水情形，另有關忠孝東路4段及敦化南路交叉口積水改善工程，本案因試挖範圍鄰近捷運忠孝敦化地下街結構疑慮，本處前於112年8月25日召開會勘進行試挖範圍釐清，經比對確實會影</p>	B	112年11 月會議決 議： 本案列入 追蹤表列 管每月追 蹤進度， 後續視情 況列入會 議討論。

響地下街結構，故本案取消辦理試挖工程，且已向里長說明該辦理情形。

水利處112年10月6日北市工水秘字第1126054196號函復：

本處原計畫於松山區美仁里田徑場暖身場興建滯洪池，惟該里民意反對而暫緩推動，目前本處正另規劃先行辦理下游中山抽水站擴建用以提昇敦化北路下方排水幹線之排水效能，改善周邊低窪區域因超額降雨排放不及時造成之路面積水情形。另有關忠孝東路4段及敦化南路交叉口積水改善工程，本案因試挖範圍鄰近捷運忠孝敦化地下街結構疑慮，本處前於112年8月25日召開會勘進行試挖範圍釐清，經比對確實會影響地下街結構，故本案取消辦理試挖工程，且已向里長說明該辦理情形。

水利處112年11月6日北市工水秘字第1126060273號函復：

本處原計畫於松山區美仁里田徑場暖身場興建滯洪池，惟該里民意反對而暫緩推動，目前本處正另規劃先行辦理下游中山抽水站擴建用以提昇敦化北路下方排水幹線之排水效能，改善周邊低窪區域因超額降雨排放不及時造成之路面積水情形。另有關忠孝東路4段及敦化南路交叉口積水改善工程，本案因試挖範圍鄰近捷運忠孝敦化地下街結構疑慮，本處前於112年8月25日召開會勘進行試挖範圍釐清，經比對確實會影響地下街結構，故本案取消辦理試挖工程，且已向里長說明該辦理情形。另本處將於近期向里長說明中山抽水站擴建進度。

水利處113年1月4日北市工水秘字第1126069991號函復：

			<p>同前次函復內容。 水利處113年2月6日北市工水秘字第1136011560號函復： 同前次函復內容。 ●最新辦理情形： 里辦公處-本案建請以季追蹤進度。</p>		
--	--	--	---	--	--

十、臨時動議:無

十一、區政督導員宣導事項:無

十二、主席結論：

1. 持續列管：1080802(群賢)、1120301(群英)、1120702(龍門)、1120703(龍坡)、1120705(建倫)、1120706(正聲)、1120801(群英)、1120802(錦華)、1121001(錦華)、1121201(群英)。

2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十三、散會(上午10時38分)