

臺北市大安區105年度7月份市容會報會議紀錄

一、 時間：105年7月26日(二)14:30

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號9樓）

三、 主持人：蘇區長素珍

記錄：翁佳華

四、 出席人員：

公園處分隊長張哲倫、副工程司林成源；新工處技佐程宥傑、稽查員樊哲安、聘用幫工程司陳俊宇；警察局巡官黎家維；群英里石里長忠勝；龍門里黃里長絹家；敦煌里傅里長吉田；法治里里幹事郭怡君；程副區長國文；郭主任秘書冠蓮；民政課課員楊國吉(代)；經建課課員沈仕鴻(代)。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1021201	群英里 成功國宅頂好超市(四維路198巷35號)周邊店家占用騎樓，嚴重影響行人。	警察局	警察局大安分局- 請轄區臥龍街派出所持續加強取締。另里長如發現違規案件，請協助通知轄區派出所，以收即時處理之效。	持續列管
1030401	群英里 成功國宅中庭(四維路198巷)毗鄰成功市場違規攤販影響市容。	警察局	警察局大安分局- 請轄區臥龍街派出所持續加強取締。另里長如發現違規案件，請協助通知轄區派出所，以收即時處理之效。	持續列管
1040301	龍門里 和平東路2段(18巷至建國南路區間)人行道地磚破損建請全面更新	新工處 (南區工務所)	里辦公處- 1. 和平東路2段24號前人行道與騎樓接縫因施作造成破損，建議以抵石子或鋪磚順平。 2. 建議再行檢視人行道伸縮縫是否過大，以避免行人受傷。 新工處- 將於會後現勘案址，確認缺	持續列管

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
			失處，與廠商討論後，再行處理。	
1040701	敦煌里 建請銑鋪信義路4段265巷20弄路面及水溝蓋修復。	新工處 (第六分隊)	新工處- 本處已於105年6月19日更新完妥，並聯絡里長勘驗完成。 里辦公處- 同意解除列管。	解除列管
1050301	法治里 建請處理本里雜亂纜線。	新工處 (道管中心)	里辦公處- 請新工處於處理完成後，以公文回復里辦公處完工後照片及施作說明(施作態樣及原因)，以利向民眾說明。 新工處- 本處已於105年7月22日邀請里長至提案現場並作纜線整理，又里長於現勘中另提出提案周邊纜線清整，本處已請相關纜線單位於1週內處理完成，俟完成後，一併以公文答覆里辦公處。	持續列管

七、提案討論

(一) 編號：1050701

提案單位：群英里辦公處

權責機關：新工處(第六分隊)

案由：四維路198巷(成功社區中庭廣場)地磚剝落、洩水溝蓋板及鉚釘鬆脫，影響行人安全。

討論：

*里辦公處-

本案前經多次反應，未處理完善，已有多位老人跌倒，建議徹底處理，以維公共安全；另同款地磚前已提供新工處承商，希望能以同款地磚復舊，以維整體美

觀。

決議：請新工處於2週內處理完妥本案。

(二) 編號：1050702

提案人：敦煌里辦公處

權責機關：經建課

案由：請研擬敦安公園高壓水泥磚改善方案。

討論：

*里辦公處-

敦安公園改造已完工，高壓水泥磚"崩壞"的速度比想像的快速，請研擬改善方案。

*公園處-

本案尚在保固期間，宜由履約廠商(經建課維管敦安公園時期)處理。

決議：請經建課明日(7月27日)上午10時，邀請里長、履約廠商及公園處現勘研商處理事宜。

八、臨時動議(本月無提案)

九、主席指示暨結論：

1. 持續列管：1021201、1030401、1040301、1050301、1050701、1050702號案。
解除列管：1040701號案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行。
3. 決議事項請權責單位配合辦理。

十、散會：15時35分