

臺北市大安區109年12月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：109年12月30日(三)15時30分
- 二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
- 三、 主持人：林區長明寬 紀錄：黃靖雯
- 四、 出席人員：  
台電公司課員專員黃鈺茹；水利處股長陳韋弘；新工處蔡府剛、陳昀綸；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；群英里里幹事林重光；民政課課長藍再炘；經建課課長杜玲華。
- 五、 主席致詞：略
- 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	台電公司	台電公司- 5處人手孔降埋工程預計於110年1月8日至1月15日間進場施作，預計1月底前完工。(原訂6處工程，其中和平東路2段76巷口人手孔位於人行道上，深度無法降埋將保留在地面上，不影響交通通行。) 里辦公處- 依照期程辦理。	持續列管
1080802	群賢里 請改善本 里里內巷 道排水功 能。	水利處	水利處- 1. 復興南路2段271巷北側加大排水溝案近日將完成銑鋪部分。 2. 和平東路2段265巷37弄側溝更新工程工程延後，110年1月4日將進場施作，將於1月完成。 3. 四維路216巷雙側側溝更新工程110年度預算排序辦理改善，預計2-3月辦理施工前會勘，與里長討論施作期程，盡量上半年進場施作。 里辦公處- 請盡快安排施作，並依照期程辦理。	持續列管

七、 提案討論

編號	1091201
提案單位	群英里辦公處
權責單位	新工處
案由	四維路198巷33棟至38棟水溝兩側地磚損壞。
討論	新工處-道路範圍內現場查看後即安排處理，道路範圍外僅協助，原有地磚材質易損壞建議里辦公處更換。 里辦公處-地磚破損影響行人安全需修復。

決議	由區公所辦理會勘。
----	-----------

八、 臨時動議

九、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080802、1091201案。

2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、 散會:15時45分。