

## 臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號4樓南  
區

承辦人：田文昭

電話：02-27208889#7955

電子信箱：cz\_40327@mail.tapei.gov.  
tw

受文者：臺北市政府工務局新建工程處規劃設計科

發文日期：中華民國109年7月3日

發文字號：北市工新設字第1093066708號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：北投清溪橋地區說明會-簽到表、北投清溪橋地區說明會-會議紀錄  
(10738846\_1093066708\_1\_ATTACHMENT1.pdf、10738846\_1093066708\_1\_ATTACHMENT2.odt)

主旨：檢送本處109年6月23日辦理「北投清溪橋改建案」地區說明會會議紀錄1份，請查照。

說明：

- 一、依據本處109年6月10日北市工新設字第1093057695號開會通知單續辦。
- 二、請恆康工程顧問股份有限公司於文到10日內(即109年7月17日前)，提送會議結論所述改建橋址三方案規劃資料及其優缺點分析，俾利辦理後續事宜。

正本：臺北市議會陳議員慈慧、臺北市議會陳議員重文、臺北市北投區公所、臺北市北投區開明里辦公處、臺北市北投區中心里辦公處、恆康工程顧問股份有限公司

副本：臺北市政府工務局新建工程處工程配合科(含附件)、臺北市政府工務局新建工程處規劃設計科(含附件)



## 臺北市政府工務局新建工程處 會議紀錄

壹、開會事由：「北投清溪橋改建案」地區說明會

貳、開會時間：中華民國109年6月23日（星期二）下午7時0分

參、開會地點：臺北市北投區泉源路41巷67號(北投長春福德宮)

肆、主席：陳正工程司家邦  
紀錄：田文昭

伍、出席單位及人員：詳如簽到表。

陸、設計單位說明：略

柒、與會里民意見：

- 一、里民1馬先生：新規劃橋址位於泉源路41巷51號前轉彎銜接泉源路41巷，對51號住戶而言形成路衝，一開門即面對行駛車輛非常危險，且新規劃橋址位置剛好位於斜坡升降處，下坡車輛須立即右轉上橋易產生危險，且此處道路寬度也是最窄，容易形成交通瓶頸。
- 二、里民2張先生：這幾年來本社區已經發生過2次火災，為何橋樑寬度要定為8公尺，為何不調整成12公尺，現規劃橋址正對馬先生家門口，一開門就面對行駛而來車輛，橋址位於下坡路段前也是道路最窄處，請規劃單位為周邊住戶考量。
- 三、里民3黃先生：原先規劃泉源路41巷銜接珠海路計畫道路已不可行，建議改建橋梁位置由泉源路41巷35號前道路較寬處，銜接至對岸公園用地，因此處銜接道路寬度足夠，對住戶影響較小。

- 四、里民4：由於新工處所提規劃橋址位於道路下坡處，且該處道路也最窄，未來開通後亦不利消防車、救護車通行，本次會議經前面多位住戶另提議2個方案及新工處規劃共有3個方案，建議新工處帶回分析利弊關係後，將方案評估分析結果交給陳里長，請陳里長將資料發給泉源路41巷附近住戶先行了解，找時間再辦一次說明會。
- 五、北投長春福德宮主委：新工處所提方案橋梁正對51號，該處道路又最窄，車輛行經新橋即會碰到51號住戶大門，若住戶有小孩一開門就會面臨行駛而來車輛非常危險，建議由泉源路41巷39號車庫至35號前停車場附近選擇適合地點設置橋梁。

捌、會議結論：

- 一、本次說明會經與會里民另外建議2個橋址方案，約略位於泉源路41巷39-19號車庫前附近與泉源路41巷35號前附近等2處地點。
- 二、請恆康工程顧問股份有限公司依本次說明會原方案及前述2建議方案共3種方案先行初步規劃，並分析其優缺點，再轉請中心里陳里長協助整合附近住戶意見後，再擇期辦理說明會。

散會：下午21時0分