

第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會

會議紀錄

壹、 會議時間：111年8月30日(星期二) 上午9時30分

貳、 會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、 主持人：臺北市市場處張育璋科長

紀錄：洪顯睿

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表

伍、 建議事項辦理情形

序號	前次說明會公會建議事項	權責單位	主要辦理情形	主要結論
1	有關農產主體大樓蔬菜及水果改建後之攤位面積規劃增幅不一，請市場處與農產公司儘速與公會協商確認。	農產公司/ 中工	<p>1. 農產公司：青果公會原則同意同比例增加，蔬菜公會尚有疑義，仍需再與果菜兩公會協商。</p> <p>2. 8/11果菜公會座談會結論：</p> <p>(1)以抽籤決定果、菜東西區位配置。</p> <p>(2)東一期因主體工程未全部完工，仍屬中繼市場，遷入後零批場面積約與舊市場相當(約97%)。</p> <p>(3)新建市場零批場總面積較舊市場增加15%，先按舊市場蔬菜、水果零批場總面積分配後，增加的部份再與兩公會進行協商。</p> <p>青果公會：請公司提供具體攤位面積配置並與公會說明，另建議可比照二市場零批場採田字型進行攤位規劃。</p> <p>蔬菜公會：相關面積規劃需事先與公會溝通。</p>	<p>1. 請農產公司儘速安排主體大樓東西區位抽籤作業。</p> <p>2. 請農產公司依公會建議，備妥相關規劃資料，儘速與二公會討論攤位配置方案，並於下次會議說明進度。</p> <p>3. 持續列管。</p>
2	蔬菜中繼零批場設置淺水溝	農產公司	<p>零批場增設淺水溝施工4/6完成，後續針對排水不良問題陸續改善。</p> <p>農產：(1)酸菜區與廁所間的水溝於8/8再進行挖深，方便排水。</p> <p>(2)每天重點清理零批場水溝，每週休市日沖洗大排水溝。</p> <p>蔬菜公會：臨西南側廁所處排水不良導致積水。</p>	<p>1. 請農產公司持續進行淺水溝改善及加強水溝清掃。</p> <p>2. 持續列管。</p>

3	有關匝道工程施工期間，近郊豆芽菜區營運動線調整及影響期程	農產公司	<p>1. 農產：8/4召開說明會，近郊豆芽菜業者同意採在堤內搭設鐵棚方式營業，將大件貨品的業者分配在鋼棚區。</p> <p>2. 為方便大件近郊菜進貨車卸貨，預定將豆芽區移至鐵棚區，大件進貨業者移20號涵洞，目前正規劃中。</p> <p>農產公司：已與需配合遷移之業者逐一溝通，均同意目前配置規劃。</p> <p>中工：將現勘確認鐵棚立柱設置，以免影響施工車輛、貨車進出。</p> <p>蔬菜公會：無意見，另請加強該處照明以維貨車、電動車行車安全。</p>	<p>1. 請農產公司及中工現勘確認鐵棚立柱設置位置。</p> <p>2. 請中工依規劃期程於11月中旬完成鐵棚設置事宜。</p> <p>3. 持續列管。</p>
4	農中繼市場通風不良、場內悶熱，建議增設通風設施	中工/ 農產公司	<p>1. 中工已將排風扇部份百葉拆除增加開口率，請中工要求廠商完成排風扇之修繕及設備耐用品質。</p> <p>中工：中繼市場通風設施已修繕完成。</p> <p>2. 請中工增加東側排風扇後方黑紗網開口。並檢討目前場內通風情形是否與通風模擬相符，若無，請協助改善。</p> <p>中工：已完成排風扇黑網開口，另現場量測風量皆大於原設計及模擬值。</p> <p>3. 請農產公司檢討增設風扇可行性。</p> <p>農產：(1)蔬菜集中拍賣區8/2增設6支大型吊扇，並依現場實際需求再增設1支大型吊扇。</p> <p>(2)中工完成東側排風機黑紗網開孔，水果零批場悶熱已有明顯改善。</p> <p>(3)西側蔬菜零批場上方有機車停車場具隔熱效果且太陽直射時間較晚，8/22排風扇調整為由排轉吸之運轉方式，引進室外較低溫空氣增加氣流擾動。考量電扇運轉造蔬菜失水萎凋，且零批場上方空間管線複雜，故不裝設大型吊扇。</p> <p>農產：經現場與零批場業者詢問，目前悶熱情形已獲改善，將持續滾動式改善場內通風。</p> <p>蔬菜公會：無意見。</p>	<p>1. 請農產公司持續進行場內溫度量測，滾動式改善場內通風。</p> <p>2. 持續列管。</p>

5	零批場東側圍籬預計8月底設置，考量颱風季節將至，為避免強烈風雨影響場內營運，請檢討可否提早完成。	中工	請中工檢討圍籬設置期程可否提早。 中工：已於8/15完成零批場東側圍籬。 青果公會：無意見。	解除列管。
6	無機垃圾區規劃地點影響一般區卸貨空間	農產公司	請農產公司與青果公會研議調整方案。 農產：目前正擴大地磅後方有機垃圾暫置場邊附屬無機垃圾暫置區工程，待設置完成後，再依實際使用情形調整。 青果公會：無意見。	解除列管。

陸、臨時動議：

一、蔬菜公會建議於零批場設置管理線以維場內營運動線順暢。

結論：請農產公司明(8/31)日起先行向業者宣導相關營業物品勿超過管理線並落實管理。

二、蔬菜公會建議於拍賣場南側圍籬適當處所設置開口以利卸貨。

結論：請農產公司評估可行性並妥與公會說明。

三、青果公會反映零批場東側有部份黑紗網遮陽效果不佳。

結論：請中工協助予以改善。

四、考量近期有颱風來襲可能，請農產公司及中工加強巡視場內水溝排水是否順暢及檢視天溝有無垃圾阻塞。

柒、散會