



附 錄 一

環境敏感區位及特定目的區位 限制調查證明文件與資料




開發基地位置

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約26秒。

比例尺：二萬五千分之一



2773000mN
2772
2771
2770
2769
2768000mN


301000mE 302 303 304 305 306 307 308 309000mE

橫麥卡脫座標投影系統(TWD97座標)




偏角圖

磁正
方格
北北北



正北方向以圖幅中央經線為準，
磁北方向係中華民國94年平均近
似值，每年磁變西移約4分23秒。

比例尺 五千分一



301000 m

301500 m

302000 m

302500 mE

2771500 mN

2771000 m

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342號

聯絡人：許嘉玲

聯絡電話：(02)87712874

電子郵件：cute2013@cpami.gov.tw

傳真：(02)27772358

22101

新北市汐止區新台五路一段77號17樓之7

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月30日

發文字號：營署綜字第1020025332號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明四、五（請至<http://edoc.cpami.gov.tw>下載）

主旨：有關貴公司所詢臺北市大同區玉泉段一小段520地號等2
1筆土地是否位於環境敏感區位及特定目的區位1案，復
如說明，請 查照。

說明：

- 一、復貴公司102年4月23日102光字第0370號函。
- 二、旨揭土地經查臺北市大同區全區所轄皆非屬「國家公園」、
「台灣沿海地區自然環境保護計畫」所劃設之「自然保
護區」或「一般保護區」範圍。
- 三、次查所附示意圖標示之基地位置屬「變更臺灣北、中、
南、東部區域計畫（第1次通盤檢討）」劃設之條件發
展地區（大眾捷運系統兩側禁建限建地區），惟受限本
署建置資料時間及比例尺因素，前項「大眾捷運系統兩
側禁建限建地區」範圍之禁建、限建地區之確認，請再
洽交通部。
- 四、「變更臺灣北、中、南、東部區域計畫（第1次通盤檢
討）」劃設之限制發展地區計20項及條件發展地區計21
項（詳附件一），其要件係依中央各目的事業主管機關



業務需要，分別指定或公告，其管制原則應依前開計畫內容辦理（詳營建署首頁\營建家族\營建業務\綜合計畫組）。

五、至旨揭土地是否位於「國家重要溼地」，另由本署城鄉發展分署查詢後函復。副本抄送該分署，請就業管部分查明逕復，不另行文；隨文檢送前揭號函及附件影本1份（詳附件二）。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：內政部營建署城鄉發展分署（含附件二）、國家公園組、綜合計畫組（一科、三科）

署長 葉世文

本案依分層負責規定授權組室主管判發



訂

線

檔 號：
保存年限：

內政部營建署城鄉發展分署 函

地址：臺北市八德路二段342號2樓
承辦人：李晨光、彭子峻
電話：02-27721350#311、314
電子郵件：shimotsuki@tcd.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年05月03日
發文字號：城海字第1020006932號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無


主旨：有關 貴公司函詢臺北市大同區玉泉段一小段520地號等
共21筆土地，是否位於國家重要濕地範圍內乙案，請 查
照。

說明：

- 一、依據內政部營建署102年4月30日營署綜字第1020025332號
函及 貴公司102年4月23日102光字第0370號函辦理。
- 二、依據所附圖資評判，旨揭土地未位於內政部100年1月18日
公告發布及101年11月13日公告修正之「國家重要濕地」
範圍內。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：內政部營建署、本分署海岸復育課



分署長 洪 嘉 宏本案依分層負責規定授權(課室)
主管決行

經濟部水利署 函

地址：台中市黎明路2段501號
聯絡人：許智揚
聯絡電話：04-22501313 #313
電子信箱：a650350@msl.wra.gov.tw
傳 真： 04-22501615

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年5月6日
發文字號：經水工字第10251080390號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公司函詢「台北市大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2、560-2地號等21筆土地」環境敏感區位案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司102年4月23日102光字第0366號函。
- 二、依所附圖籍資料，經查該位址：
 - (一)所查地號位於台北市，是否位於淡水河水系台北市河段河川區域或台北市管河川之河川區域，請洽台北市政府水利單位查詢。
 - (二)非位於中央管區域排水設施範圍內；是否位於市管排水，請逕洽台北市政府水利單位查詢。
 - (三)非位於海堤區域範圍內。
 - (四)非位於目前已公告之中央管河川水道治理計畫線或堤防預定線範圍內，是否位於市管河川水道治理計畫線或堤防預定線範圍內，請逕洽台北市政府水利單位查詢。
 - (五)非位於本署興建中水庫計畫區內。



(六)非位於公告之水庫蓄水範圍內。

(七)位於地下水管制區內。

(八)非位於經濟部已公告之嚴重地層下陷地區。

(九)非位於自來水水質水量保護區內。

(十)該地區未劃定公告洪水平原管制區。

三、本案依環境影響評估法查詢之水庫集水區，因該等法規未定義且未以劃設公告為限，本署係依水土保持法之定義，採事實認定。目前依水利法公告為水庫及其管理機關(構)者，計96處。經查案址非位於任何水庫之集水區內。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：

電	2018/05/06
交	15:40:37

章



裝

訂

線



檔 號：
保存年限：

臺北自來水事業處 函

地址：10672臺北市長興街131號
承辦人：何澤龍
電話：87335652
傳真：87335660
電子信箱：tw110208@twd.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司


發文日期：中華民國102年4月25日
發文字號：北市水淨字第10230748100號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公司函詢臺北市大同區玉泉段一小段520等21筆地號土地之屬性案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0380號函。
- 二、依旨揭臺北市大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2及560-2等21筆地號土地之土地使用清冊、地籍圖謄本、像片基本圖及地形圖等判識，前述土地非屬本處轄管新店溪自來水水質水量保護區及重要水庫集水區範圍內。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本： 2013/04/25
14:17:52章

本案依分層負責規定授權業務主管決行

正本

檔 號：
保存年限：

臺北市政府環境保護局 函

22101
新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

地址：11008臺北市市府路1號7樓東北區
承辦人：林政君
電話：27287262
傳真：27206235
電子信箱：la-1261622@mail.taipei.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月26日
發文字號：北市環二字第10232888700號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關 貴公司函詢「欣偉傑建設臺北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地都市更新案環境影響評估」基地範圍是否位於環境敏感區位及特定目的區位1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0379號函。
- 二、經查臺北市大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2、560-2等21筆地號，並未位於臺北市飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內。
- 三、臺北市全市均為水污染管制區。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：

局長 吳 盛 忠

本案依分層負責規定授權業務主管決行

檔 號：
保存年限：

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 函

22101
新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

地址：10376臺北市大同區酒泉街235號
承辦人：陳奕志
電話：2597-3183#614
傳真：2597-4574
電子信箱：ssol0146@mail.tapei.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年5月22日
發文字號：北市工衛設字第10232475400號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：有關 貴公司承辦欣偉傑建設股份有限公司「臺北市大同區玉泉段1小段520地號等21筆土地都市更新案環境影響說明書」，函詢提供計畫區附近污水下水道接管位置圖一節，復如說明，請 查照。

說明：


- 一、依 貴公司102年5月16日102光字第0465號函辦理。
- 二、隨函檢附旨揭計畫基地附近地區污水下水道管線配置圖1紙以供接管參考。
- 三、案址基地範圍內有本處既設污水管線，依「臺北市下水道自治條例」規定，請 貴公司告知業主於開挖基地前，應書面通知本處依程序辦理會勘，始得開挖基地及廢除基地內既有污水管線。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：臺北市政府工務局衛生下水道工程處設計科

處長陳永輝

本業依分層負責規定授權業務主管執行

志奕



正本

檔 號：
保存年限：

臺北市工務局大地工程處 函

22101
新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

地址：11086臺北市信義區松德路300號3樓
承辦人：潘彥華
電話：02-27593001轉3120
電子信箱：ge-10131@mail.tapei.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月30日
發文字號：北市工地企字第10231047500號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公司函詢本市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地是否位於環境敏感區位或特定目的區位一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0382號函。
- 二、經查詢結果旨揭21筆土地非屬山坡地範圍、保安林地、森林遊樂區、森林區或林業用地，另本市尚無劃定公告「特定水土保持區」。
- 三、另其他查詢項目請逕洽目的事業主管機關查詢。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：

益裕林長慶

正 本

檔 號：
保存年限：

臺北市動物保護處 函

地址：11048臺北市信義區吳興街600巷109號
承辦人：尤君庭
電話：02-87897158#7022
傳真：02-87864223
電子信箱：tcapol54@mail.taipei.gov.tw

221
新北市汐止市新台五路1段77號17樓之7

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月25日
發文字號：動保產字第10231291400號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為 貴公司函詢本市大同區玉泉段一小段520、521、522、
523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、
534、534-2、535、536、537、538、538-2、560-2地號等21
筆土地之敏感區位1案，請查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0367號函。
- 二、有關詢問之敏感區位乙節，本處答覆如下：
 - (一)經查旨揭地號土地非位於本市劃定之野生動物保護區或行政院農業委員會公告之野生動物重要棲息環境。
 - (二)另查旨揭地號土地非位於本處權管關渡自然保留區。
 - (三)本市未劃定獵捕區、垂釣區。
 - (四)另有關是否位於生態保留區或生態保護用地，請逕洽本市事業主管機關查詢。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：

處長 嚴 一 峯

本案依分層負責規定授權業務主管決行

正本

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會林務局 函

地址：10050台北市中正區杭州南路1段2
號

221
新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

承辦人：呂志怡
電話：02-23515441#614
電子信箱：genie593@forest.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年5月2日
發文字號：林企字第1021608068號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

主旨：貴公司函查臺北市大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2、560-2地號等21筆土地是否位於國有林等範圍案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司102年4月23日102光字第0372號函。
- 二、旨揭地號依所附土地清冊查對結果非屬野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、保安林、國有林、自然保護區、森林遊樂區範圍。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：

局長 李桃生

本案依照分層負責授權單位主管決行

檔 號：
保存年限：

臺北市府文化局 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號4樓
東北區
承辦人：蔡佩欣
電話：23362798#221
電子信箱：bt-hsin@mail.taipei.gov.tw

22101
新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月29日
發文字號：北市文化二字第10231137400號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關 貴公司為辦理「臺北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地都市更新案」，函詢本局該計畫基地是否涉及文化資產相關事宜，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0377號函。
- 二、請 貴公司再行提供座落旨揭更新案本市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地範圍內之建物地址及現況照片，俾供本局查詢是否涉及本市古蹟、歷史建築或其他列管事項。
- 三、另特定農業區或山坡地保育區非屬本局權管，請逕洽目的事業主管機關。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：

局長 劉維公

檔 號：

保存年限：

交通部觀光局 函

機關地址：10694臺北市忠孝東路4段290號9樓

聯絡人：林曉眉

聯絡電話：02-2349-1672

傳真電話：02-2773-8792

電子信箱：oa0673@tbroc.gov.tw

22101

新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月25日

發文字號：觀技字第1020014223號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴公司函詢臺北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地，依所送資料非屬「發展觀光條例」及「風景特定區管理規則」所評鑑公告之國家級風景特定區範圍內，復請查照。

說明：復貴公司102年4月23日102光字第0369號函。 

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：

局長 謝謂君

依分層負責規定授權單位主管決行

檔 號：

保存年限：

經濟部礦務局 函

機關地址：臺北市中正區10042中華路一段53號

聯絡人：顏禎弟

聯絡電話：02-23113001#618

電子郵件：ctyen@mine.gov.tw

22101

新北市汐止區新台五路1段77號17樓之 傳 真：02-23113526
7

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月26日

發文字號：礦局行一字第10200051980號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 **附件隨文附送**

主旨：有關台北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地（詳如附件），經查核目前非位屬礦區（場）或地下礦坑分布地區或礦業保留區範圍，請查照。

說明：復貴公司102年4月23日102光字第0368號函。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：

局長 朱明昭

本案依分層負責規定授權組室主管判發

欣偉傑建設臺北市大同區玉泉段一小段 520 地號
等 21 筆土地都市更新案環境影響評估

土地使用清冊

縣市	鄉鎮區	地段	地號	地目	使用 分區	使用地 類別	面積 (m ²)	所有權人
臺北市	大同區	玉泉段 一小段	520	建	-	-	108.63	周亦平 林子煌
			521	建	-	-	176.00	郭廷銘
			522	建	-	-	12.00	郭廷銘
			523	建	-	-	10.00	呂憲超
			524	建	-	-	62.00	呂憲超
			525	建	-	-	114.00	林阿珠
			526	建	-	-	110.00	林勺猷
			527	建	-	-	74.00	陳清泉 陳建志 陳肅靜 陳建宏 陳美秀
			528	建	-	-	10.00	林裕翔
			529	建	-	-	70.00	林裕翔
			530	建	-	-	200.00	連黃麗瑛 郭雪枝 陳莊玉燕 顏莊月娥 羅金山 吳俊德 張權嶽 徐國傳
			532	道	-	-	69.00	林郭淑琴
			533	道	-	-	10.00	林郭淑琴
			534	建	-	-	9.00	陳章德 陳虹蘭
			534-2	建	-	-	0.98	陳章德 陳虹蘭
			535	建	-	-	70.00	陳章德 陳虹蘭
			536	建	-	-	103.00	廖清松

		537	建	-	-	40.00	廖清松
		538	建	-	-	30.00	陳王彩雲
		538-2	建	-	-	1.00	陳王彩雲
		560-2 (部分)	道	-	-	11.00	中華民國
合計	21 筆地號			-	-	1,290.61	-

資料來源：土地登記第二類謄本。

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

行政院農業委員會漁業署 函

22101

新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

地址：10093臺北市中正區潮州街2號

聯絡方式：承辦人 吳建勳

電話：(02)33437266

傳真：(02)33436299

電子信箱：chiehsun@msl.f.a.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月29日

發文字號：漁二字第1021211616號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：所詢臺北市大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2及560-2地號等21筆土地，經查未涉及水產動植物繁殖保育區、漁業權區、人工魚礁網具類禁漁區或其他漁業重要使用區域，請查照。

說明：復貴公司102年4月23日102光字第0373號函。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：本署漁政組

署長 沙志一

本案依照分層負責授權單位主管決行

臺北市政府工務局水利工程處 書函

221
新北市汐止區新台5路1段77號17樓之7

地址：11008臺北市信義區市府路1號7樓西南區
承辦人：陳泰元
電話：1999(外縣市02-27208889)轉2662
傳真：27226740
電子信箱：da_t6535701@mail.taipei.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年5月2日
發文字號：北市工水管字第10231055700號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關 貴公司函詢臺北市大同區玉泉段一小段520地號等21
筆土地是否位經河川區域、水道防護範圍案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0381號函。
- 二、旨揭案址（大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2、及560-2地號）經查非屬河川區域及水道治理計畫用地，至於該基地是否為排水設施範圍，目前本處尚無相關排水計畫方案。
- 三、經查臺北市市區雨水下水道調查紀錄圖，大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2、及560-2地號共21筆地號土地內，均未發現公共排水溝渠，惟請 貴公司於案址地號土地開發時，如基地內既有巷道仍存有具公共排水功能之排水溝或發現雨水下水道排水溝渠應通知本處勘處，並請依下水道法施行細則第11條：「在公、私有土地內既有之下水道管渠或其他設施，非經主管機構核准，土地所有人、占有人或使用人不得變更」及臺北市下水道管理自治條例第6條：「雨水下水道及其附屬設施，應維

持既有功能，不得有下列情事：一、占有、毀損、改道、廢除、變更使用或違反供公眾使用目的之行為。二、於雨水下水道堆置物品或加設其他構造物。但經水利處核准者不在此限。三、妨礙排水、滲透或調節功能之行為。四、妨礙雨水下水道及其附屬設施之維護。五、其他足以損害雨水下水道及其附屬設施或其功能之行為。」規定辦理，惟開發基地倘需辦理排水改道事宜（請檢附相關排水改道圖說），再依程序併建照向本府臺北市建築管理處申請，屆時本處將配合審查。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：臺北市工務局水利工程處雨水下水道工程科、臺北市工務局水利工程處河川工程科

臺北市工務局 水利工程處

正本

檔 號：

保存年限：

經濟部中央地質調查所 函

22101

新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

機關地址：23568新北市中和區華新街109巷2號

承辦人：莊景伊

電話：(02)29462793轉265

電子信箱：jhuang@moeacgs.gov.tw

發文日期：中華民國102年4月25日

發文字號：經地資字第10200025130號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：有關 貴公司諮詢台北市大同區玉泉段一小段520等21筆土地是否位於地質構造不穩定區(活動斷層、地質災害區)乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字字第0374號函。
- 二、本所以區域性地質調查為主，現階段並未劃定地質構造不穩定區，有關特定場址之基地地質調查及安全評估建議委請相關地質專業技師進行。
- 三、本所無基地開發所需大比例尺之詳細地質調查資料， 貴公司如需參考廣域地質環境基本資料，請逕行派員至本所圖書室查詢，或上本所網站(<http://www.moeacgs.gov.tw>)查閱。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：

代理所長 江崇榮

正 本

檔 號：
保存年限：

臺北市政府環境保護局 函

22101
新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

地址：11008臺北市市府路1號7樓東北區
承辦人：廖淑珠
電話：(02)2728-7249
傳真：(02)2720-6221
電子信箱：la-liao@mail.tapei.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月29日
發文字號：北市環一字第10232888600號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關 貴公司承辦欣偉傑建設股份有限公司「臺北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地都市更新案環境影響說明書」編擬工作，函詢計畫基地是否位於環境敏感區位及特定目的區位一案，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0378號函。
- 二、依據行政院環境保護署101年6月14日環署空字第1010049865號公告，自102年1月1日起本市除陽明山國家公園屬空氣污染一級防制區外，其餘地區均屬二級防制區。
- 三、另依本市100年7月29日府環一字第10035235600號公告重新劃定本市噪音管制區分類及範圍，旨揭土地位屬第三類噪音管制區，施工期間營建工程噪音應符合所在位置管制區類別之營建工程管制標準，相關噪音管制標準請先上網查詢本市噪音管制區圖 (<http://depair.tapei.gov.tw/sound/main.htm>) 及噪音管制標準 (<http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/index.aspx>)。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：

局長 吳 威 忠

第三作戰區指揮部 書函

機關地址：中壢龍岡郵政90752號信箱

傳 真：03-4502660

承辦人及電話：李福興 03-4502101#334101

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國 102 年 05 月 27 日

發文字號：陸六軍作字第1020007333號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：函復查詢「臺北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地」，是否涉及重要軍事設施管制區禁、限建範圍或要塞堡壘地帶案，請查照。

說明：

- 一、依國防部作計室102年4月30日國作聯戰字第1020001426號函辦理。
- 二、依「海岸、山地及重要軍事設施管制區與禁、限建範圍劃定、公告及管制作業規定」及「要塞堡壘地帶法」公告之第三條要塞堡壘地帶，案內臺北市大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2、560-2地號土地未涉及本部列管重要軍事設施管制區禁、限建範圍或要塞堡壘地帶。

正本：光宇工程顧問股份有限公司(22101新北市汐止區新台五路一段77號17樓之7)

副本：

第三作戰區指揮部

交通部民用航空局 函

地 址：10548 台北市敦化北路 340 號

承辦人：鄧金川

電 話：(02)87701224

傳 真：(02)87701281

E-Mail：dcc7222@mail.caa.gov.tw

郵遞區號：22101

地 址：新北市汐止區新台五路 1 段 77 號 17 樓之 7

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國 102 年 4 月 30 日

發文字號：場建字第 1020013320 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：


主旨：有關貴公司查詢臺北市大同區玉泉段一小段 520 地號等 21 筆土地，是否符合民用航空法等相關規定乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 102 年 4 月 23 日 102 光字第 0363 號函。
- 二、查本案場址依所附之坐標資料檢視結果，係位於依「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」第 4 條第 1 項第 2 款第 3 目規定之臺北航空站水平面範圍。
- 三、另依據「民用航空法」第 33 條之 1 及「建築技術規則建築設計施工編」第 252 條規定，高度 60 公尺以上之建築物或其他障礙物，應依「航空障礙物標誌與障礙燈設置標準」（已詳刊載於本局網站）設置航空障礙警示裝置。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：本局飛航管制組、航站管理小組



局長沈啟

依分層負責規定授權單位主管執行



檔 號：
保存年限：

行政院原住民族委員會 函

地址：10357臺北市大同區重慶北路2段172
號

承辦人：伍念祖

電話：02-25571600

電子信箱：si_bun@apc.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月26日

發文字號：原民地字第1020023956號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：

主旨：貴公司函詢臺北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地，依所附地籍圖謄本、兩萬五千分之一地形圖、五千分之一像片基本圖等資料所示，非位於原住民保留地內，復請查照。

說明：復貴公司102年4月23日102光字第0371號函。

正本：光宇工程顧問股份有限公司

副本：本會土地管理處



正本

檔 號：
保存年限：

臺北市政府都市發展局 函

22101
新北市汐止區新台五路1段77號17樓之7

地址：11008臺北市市府路1號9樓(南區)
承辦人：周佩儀
電話：1999(外縣市02-27208889)轉8269
電子信箱：soblisful@udd.taipei.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月29日
發文字號：北市都規字第10233241300號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關 貴公司函詢本市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地是否位於都市計畫之保護區及已劃設限制發展地區（不可開發區及條件開發區）1案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0376號函。
- 二、有關限制發展地區因非屬本局權管法令所限制開發利用之區域，請逕洽內政部營建署查察。
- 三、另本府已訂頒「臺北市都市計畫公共設施用地及土地使用分區證明辦法」並於網路設置線上查詢系統（<http://www.zone.taipei.gov.tw/>），故旨揭土地是否位於「保護區」，請 貴公司逕為運用系統查詢。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：內政部營建署

代理局長 許阿雪

本案依分層負責規定授權業務主管決行

正本

檔 號：
保存年限：

臺北市政府產業發展局 函

台北縣汐止市新台五路一段77號17樓之7

地址：11008台北市信義區市府路1號北區2樓
承辦人：林延昇
電話：1999(外縣市請撥 02-27208889)轉6598
傳真：02-27596010
電子信箱：ea-40359@mail.tapei.gov.tw

受文者：光宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年4月29日
發文字號：北市產業農字第10231535900號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公司函詢本市大同區玉泉段一小段520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、532、533、534、534-2、535、536、537、538、538-2及560-2地號等21筆土地，是否位於環境敏感區位及特定目的區位，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴公司102年4月23日102光字第0383號函。
- 二、查臺北市係實施都市計畫區域，依農業發展條例所稱作農業使用之「農業用地」係為依都市計畫法劃分之「農業區」及「保護區」範圍土地，而「特定農業區」係屬「非都市土地」依區域計畫法劃分之土地，故本市土地使用區分無「特定農業區」適用。
- 三、另其他函詢事項請逕洽相關權責單位。

正本：光宇工程顧問股份有限公司
副本：

局長黃啟瑞

本案依分屬負責規定授權業務主管決行

裝

訂

線



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：


BFF351EAB551B1C100E266DE31CADCD0CB4E8286

查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01

查詢地點：臺北市大同區玉泉段一小段520號

查驗網址：http://gis.moeaegs.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm

查詢範圍如下圖：



查詢結果：

是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內

查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺

地質敏感區種類：無

*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心102年4月提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：


B488EE118866F4171BC4F975DD5D8F63F3CC5F79

查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01

查詢地點：臺北市大同區玉泉段一小段521號

查驗網址：http://gis.moeaegs.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm

查詢範圍如下圖：



查詢結果：

是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內

查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺

地質敏感區種類：無

*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心102年4月提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：


D2D3B182A7FA08619FCD69714FC57A4B41FA22B8

查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01

查詢地點：臺北市大同區玉泉段一小段522號

查驗網址：http://gis.moeaegs.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm

查詢範圍如下圖：



查詢結果：

是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內

查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺

地質敏感區種類：無

*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心102年4月提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：


8A20A148D1F1AF9D5CFDF5B82F7302D411519D97

查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01

查詢地點：臺北市大同區玉泉段一小段523號

查驗網址：http://gis.moeaegs.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm

查詢範圍如下圖：



查詢結果：

是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內

查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺

地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心102年4月提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：
7CE84A9604EBFBDE452D0A089A586A99CF17B4
查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段524號
查驗網址：http://gis.moeacs.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：1838E5884A939330C4B43863047C6682DBFED605
查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段525號
查驗網址：http://gis.moeacs.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：
4AFA88DD163B9CBF1E925852F45E9D493AA321D7
查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段526號
查驗網址：http://gis.moeacs.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：
29AB8DD0E0E5EFABE2F327F218FDD7CECA22D5F0
查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段527號
查驗網址：http://gis.moeacs.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：
61F3CD5D48042D74ADC69EE391C9B431A1A793AF
查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段528號
查驗網址：http://gis.moeacps.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分 區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：164D187F1F67436EA6EBF14839FC1C53B6386391
查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段529號
查驗網址：http://gis.moeacps.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分 區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：
CB1D49DF30C56F5B947AA1A8137622B61DACEC26
查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段530號
查驗網址：http://gis.moeacps.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分 區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：
C2E7611FE62F72CA2E9A95E26B39FD421F3CE20A
查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段532號
查驗網址：http://gis.moeacps.gov.tw/gwb/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分 區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：0FE2787DE0F8022695CEC19D241416C31D944973
 查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
 查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段533號
 查驗網址：http://gis.moeacps.gov.tw/gwb/gb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
 查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
 查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
 地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：5BE62409FA1260P942325354AC795CA39636CB1F
 查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
 查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段533號
 查驗網址：http://gis.moeacps.gov.tw/gwb/gb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
 查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
 查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
 地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：2581CBB538330E1572EED2231B0FA323604C19C2
 查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
 查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段534-2號
 查驗網址：http://gis.moeacps.gov.tw/gwb/gb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
 查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
 查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
 地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：A6E2DE8813EDFF80B8AF94CCABCF361F56E0D13
 查詢時間：中華民國103年09月19日 11:40:10
 查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段535號
 查驗網址：http://gis.moeacps.gov.tw/gwb/gb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
 查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
 查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
 地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：FB1E99D06D2541267CE747B1F7893350093C8F8D
 查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
 查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段536號
 查驗網址：http://gis.moeecps.gov.tw/gwh/gb97-1/sys_2014/check_code.cfm
 查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分 區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
 查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
 地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：15BAD49391C51644C0D0C6E24D3D50C3446FF190
 查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
 查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段537號
 查驗網址：http://gis.moeecps.gov.tw/gwh/gb97-1/sys_2014/check_code.cfm
 查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分 區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
 查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
 地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：0B31BE3B053C2E8F206225918A72DE4D20750B19
 查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
 查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段538號
 查驗網址：http://gis.moeecps.gov.tw/gwh/gb97-1/sys_2014/check_code.cfm
 查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分 區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
 查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
 地質敏感區種類：無


*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：9A207A137DBD6131C853A795D62A2D7EE1907CE7
 查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01
 查詢地號：臺北市大同區玉泉段一小段538-2號
 查驗網址：http://gis.moeecps.gov.tw/gwh/gb97-1/sys_2014/check_code.cfm
 查詢範圍如下圖：



查詢結果：
是 (全部 部分 區域) 否 位於已公告之地質敏感區內
 查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺
 地質敏感區種類：無

*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。



地質敏感區線上查詢系統查詢證明單

查詢列印檢查碼：


6D846A9114EB78C8209F4CBB352B6489FBBB0D03

查詢時間：中華民國103年08月28日 15:05:01

查詢地點：臺北市大同區玉泉段一小段560-2號

查驗網址：http://gis.moeac.gov.tw/gwh/gb97-18ys_2014b/ckc_code.cfm

查詢範圍如下圖：



查詢結果：

是 (全部 部分區域) 否 位於已公告之地質敏感區內

查詢區域位於地質敏感區面積約 0.00平方公尺

地質敏感區種類：無

*****查詢證明單列印完畢*****

- 註：一、本證明單地籍資料使用內政部國土測繪中心 102年4月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
 二、本證明單所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行明證，如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
 三、本證明單為經濟部中央地質調查所網路線上製發。