

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

| 211 | 事業單位名稱 | 工程名稱 | 停工地點 | 停工日期 | 復工日期 | 停工範圍 | 停工原因 | 備註 |
|-----|--------------|---|------------------------|-----------|-----------|--------------------|--|----------|
| 190 | 地樺營造事業股份有限公司 | (107建147)頂禾開發股份有限公司新建 | 臺北市士林區中山北路 6段236巷5弄2號 | 110/01/05 | 110/01/08 | 7~9樓、1樓大廳施工架、9樓電梯井 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 191 | 嘉大營造股份有限公司 | (107建016)壕華建設股份有限公司新建工程 | 臺北市萬華區西園路 2段39巷8弄10號 | 110/01/05 | 110/01/13 | 4樓至14樓東向陽臺 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 192 | 上承營造股份有限公司 | (107建193號)士林區陽明段集合住宅新建工程 | 臺北市士林區中山北路 5段753號 | 110/01/05 | 110/01/07 | 構台至地下1樓區 | 高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。 | |
| 193 | 年建營造有限公司 | (109變使(准)129)司法新廈大樓外牆更新改善工程 | 臺北市中正區重慶南路 1段130號 | 110/01/11 | 110/03/15 | 外牆施工架 | 發生勞工呂學田重大職業災害。 | 發生重大職業災害 |
| 194 | 皇昌營造股份有限公司 | (106雜040)(107建061)廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第D標統包工程 | 臺北市信義區林口街 38巷39號 | 110/01/12 | 110/01/14 | D1棟13至17樓天井施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 195 | 華熊營造股份有限公司 | (106建221)大同區圓環段一小段 0221-0000號共17筆地號集合住宅新建工程 | 臺北市大同區承德路 2段91巷與109巷間 | 110/01/12 | 110/01/20 | 北側、南側、5~9樓外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 196 | 銘倫營造股份有限公司 | (105建139)士林天玉段社教館及住宅新建工程 | 臺北市士林區中山北路 7段190巷113號旁 | 110/01/18 | 110/01/21 | A棟3樓至RF室內、外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 197 | 王慶文 | (106建012)台北市萬華區萬大路住宅新建工程之模板工程 | 臺北市萬華區萬大路 506巷 | 110/01/18 | 110/01/20 | 1樓梁模板 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 198 | 順緯營造股份有限公司 | (106建125)拓璞案新建工程 | 臺北市中正區汀州路 2段133巷22弄1號 | 110/01/22 | 110/01/27 | 外牆施工架及13樓西側天井頂樑區 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 199 | 禾進營造工程有限公司 | (105建216)呂公館新建工程 | 臺北市士林區中庸一路 14巷12弄9號 | 110/01/26 | 110/02/03 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 200 | 台運營造興業有限公司 | (107建128)向陽開發建設漢口街新建工程 | 臺北市中正區漢口街 1段67號旁 | 110/01/27 | 110/01/28 | 地上2樓樓板 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| | 東生營造股份有限公司 | (108建045)維正建設立農段新建工程 | 臺北市北投區立農街段332號對面 | 110/01/25 | | 地下室及施工構臺 | 發生勞工呂學田重大職業災害。 | 發生重大職業災害 |
| 201 | 昌吉營造股份有限公司 | (108建049)育達高職美仁段新建大樓工程 | 臺北市松山區南京東路 4段120巷 | 110/01/26 | 110/01/28 | 電梯直井施工架及屋突外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 202 | 東盟營造有限公司 | 北投中心新村聚落修復 暨再利用第二期工程 | 臺北市北投區新南路 22巷9號 | 110/01/28 | 110/02/03 | B5旁施工架、B5屋頂、C2旁施工架 | (一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。 | |
| 203 | 東生營造股份有限公司 | (107建126)合砌建築農安街新建工程 | 臺北市中山區農安街 33之1號 | 110/01/28 | 110/02/02 | 南向及天井施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 204 | 新億營造有限公司 | (107建207)107建字第0207號新建工程 | 臺北市北投區中央北路 3段252巷10號旁 | 110/02/02 | 110/02/05 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 205 | 萬鎰營造有限公司 | (109拆015)京華城拆除工程 | 臺北市松山區八德路 4段138號 | 110/01/29 | 110/02/01 | 球體區1樓及鋼樑 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 206 | 億東營造股份有限公司 | (107建123)榮曜建設漢中段新建工程 | 臺北市萬華區內江街10之1號 | 110/02/2 | 110/02/03 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 207 | 沐泰工程股份有限公司 | 基地內搭設樣品屋與賣品屋裝修工程 | 臺北市萬華區康定路 149號旁 | 110/02/03 | 110/02/03 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 208 | 當代營造有限公司 | (105建192)泰禾基河路集合住宅新建工程 | 臺北市士林區基河路 300巷 | 110/02/03 | 110/02/09 | 1樓外牆施工架、天井施工架 | (一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。 | |
| 209 | 蘇逢錦 | 洲美街283號屋頂更新工程 | 臺北市北投區洲美街 283號 | 110/02/05 | | 屋頂 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 210 | 松肯營造工程有限公司 | 市定古蹟南港臺電倉庫修繕工程 | 臺北市南港區忠孝東路 6段39號 | 110/02/09 | 110/02/24 | N1N2庫旁施工架第5層及第6層 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

| 211 | 事業單位名稱 | 工程名稱 | 停工地點 | 停工日期 | 復工日期 | 停工範圍 | 停工原因 | 備註 |
|-----|--------------|--|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|--|------|
| 211 | 安住營造股份有限公司 | (107建089)臺北市文山區政大段二小段住宅大樓新建工程 | 臺北市文山區指南路 3段26巷對面 | 110/02/18 | 110/02/22 | 1樓東側樓板 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 212 | 連元營造股份有限公司 | (109建128)吉美信義大樓新建工程 | 臺北市文山區萬芳路 26巷36號旁 | 110/02/21 | 110/02/23 | 西側景觀牆邊延伸架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 213 | 熊敏營造有限公司 | (107建012)國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程 | 臺北市士林區自祥街 5號對面 | 110/02/22 | 110/02/26 | 2至3樓樓梯、3樓施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 214 | 博匠營造股份有限公司 | (北市108變使准字第053號)華和資產天母德東382號擴大基地範圍工程 | 臺北市士林區德行東路 378至392號 | 110/02/20 | 110/03/03 | D棟外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 215 | 格尚營造股份有限公司 | (107建155)金華段集合住宅新建工程 | 臺北市大安區杭州南路 2段61巷 | 110/02/25 | 110/03/03 | 全區外牆施工架、南側 2樓至6樓陽臺 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 216 | 隆豪營造有限公司 | (108建152)李中崙等3人新建工程 | 臺北市內湖區大湖街 160巷8號 | 110/02/25 | 110/03/02 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 217 | 陽明營造股份有限公司 | (108建039)北投區稻香路新建工程 | 臺北市北投區稻香路 170號 | 110/02/26 | 110/03/02 | A棟全區外牆施工架(含屋突) | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 218 | 信和營造股份有限公司 | (106建137)芝蘭案集合住宅新建工程 | 臺北市士林區德行東路 252號 | 110/03/03 | 110/03/05 | 外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 219 | 達力設計有限公司 | 昆明街287號裝修工程 | 臺北市萬華區昆明街 287號 | 110/03/03 | 110/03/04 | 2樓樓板 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 220 | 永森營造有限公司 | (107建157)臺北市北投區桃源段二小段 23、24、82、83、87、88、106、120、126-2地號等9筆土地集合住宅新建工程 | 臺北市北投區稻香路 161巷9號對面 | 110/03/07 | 110/03/11 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 221 | 永森營造有限公司 | (107建182)臺北市北投區桃源段二小段 69、72、80、91、92、103、103-1、104、122、126-1地號等10筆土地集合住宅新建工程 | 臺北市北投區稻香路 161巷9號對面 | 110/03/07 | 110/03/11 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 222 | 同興營造工程股份有限公司 | (107建168)聖德福建設圓山 ART承德路案住宅新建工程 | 臺北市士林區承德路 4段100號 | 110/03/08 | 110/03/10 | 屋突1樓(R1F)樓板 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 223 | 連元營造股份有限公司 | (106建197)森原·愛山林南港 R13新建工程 | 臺北市南港區三重路 41巷 | 110/03/08 | 110/03/10 | 3~5樓甲樓梯、北側外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 224 | 帆登營造股份有限公司 | (107建176)內湖區碧湖段二小段自辦更新集合住宅新建工程 | 臺北市內湖區內湖路2段179巷3弄1號 | 110/03/08 | | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 225 | 元俊裝潢有限公司 | 臺北市信義區基隆路一段 139號1樓裝修工程 | 臺北市信義區基隆路一段 139號 | 110/03/09 | 110/03/11 | 分電盤 | 於良導體機器設備內之狹小空間, 或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所, 作業時所使用之交流電焊機(不含自動式焊接者), 應有自動電擊防止裝置。 | |
| 226 | 邦興營造有限公司 | 臺北文化體育園區大型室內體育館開發計畫案基地臨光復南路路型改善工程 | 臺北市信義區信義區光復南路(市民大道至忠孝東路) | 110/03/10 | 110/03/15 | 工區吊掛作業 | 發生吊掛作業鋼索斷裂 | 工安事件 |
| 227 | 新豪營造股份有限公司 | (108建117)1樹巷新建工程 | 臺北市北投區大屯路 7巷10號 | 110/03/11 | | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 228 | 立城營造股份有限公司 | (107建072)立橋建設大同區大同段一小段 0583-000號等2筆新建工程 | 臺北市大同區民族西路 164號 | 110/03/24 | 110/03/26 | 全區外牆施工架、樓梯 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 229 | 祝旺開發股份有限公司 | (105建082)香榭帝寶新建工程 | 臺北市南港區重陽路 39巷口 | 110/03/27 | 110/04/01 | 外牆施工架、11樓管道 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 230 | 萬鎰營造有限公司 | (109拆015)京華城拆除工程 | 臺北市松山區八德路 4段138號 | 110/03/26 | 110/03/30 | 1樓開挖區 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 231 | 千譜峰機械工程有限公司 | (109拆015)京華城拆除工程 | 臺北市松山區八德路 4段138號 | 110/03/26 | 110/03/30 | 地下1樓及地下2樓 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 232 | 昌吉營造股份有限公司 | (108建049)育達高職美仁段新建大樓工程 | 臺北市松山區南京東路 4段120巷 | 110/03/26 | | 外牆施工架、屋突外牆施工架、屋頂層鋼梁 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |

臺北市勞動檢查處停工、復工公開資訊

| 211 | 事業單位名稱 | 工程名稱 | 停工地點 | 停工日期 | 復工日期 | 停工範圍 | 停工原因 | 備註 |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|--|----|
| 233 | 春越營造股份有限公司 | (108建018)新富西湖集合住宅新建工程 | 臺北市內湖區文湖街21巷82弄 | 110/03/27 | | 全區雨遮、屋頂板、5樓以上外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 234 | 新豪營造股份有限公司 | (108建117)1樹巷新建工程 | 臺北市北投區大屯路7巷10號 | 110/03/29 | | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 235 | 昌吉營造股份有限公司 | (106建112)國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程 | 臺北市大安區羅斯福路4段1號 | 110/03/29 | 110/04/06 | 北棟西側外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 236 | 誌興營造廠股份有限公司 | (109建047)台北市敦化段住宅新建工程 | 臺北市松山區長春路339巷口 | 110/03/30 | | 1樓施工平台、2樓梁 | (一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。 | |
| 237 | 壬申營造股份有限公司 | 捷運雙連站至民權西路站間帶狀公園改造統包工程 | 臺北市中山區雙連站至民權西路站 | 110/04/07 | 110/04/09 | 雙連站2號出口2公尺以上 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 238 | 陳勇証(即勇鑫工程行) | (107建158)阿曼學學新建工程 | 臺北市中正區汀州路2段165號 | 110/04/08 | 110/04/09 | 13~14樓外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 239 | 日富營造股份有限公司 | (107建102)臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程 | 臺北市興南路60巷1號對面 | 110/04/11 | 110/04/20 | 樓梯間施工架及2、3樓樓板邊緣開口 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 240 | 泉鋒室內裝潢工程有限公司 | (109建7077)文山區景美段五小段341地號等4筆土地搭建接待中心工程 | 臺北市文山區景中街18號 | 110/04/09 | 110/04/13 | 2樓樓板 | (一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。 | |
| 241 | 麗高營造股份有限公司 | (108建129)大華建設台大華新建工程 | 臺北市大安區雲和街99巷5號 | 110/04/12 | 110/04/13 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 242 | 遠碩營造股份有限公司 | (107建020)新碩華悅新建工程 | 臺北市萬華區柳州街7-27號 | 110/04/13 | 110/04/21 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 243 | 安家國際營造股份有限公司 | (107建158)阿曼學學新建工程 | 臺北市中正區汀州路2段165號 | 110/04/14 | 110/04/19 | 全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 244 | 建喬營造股份有限公司 | (108建006)皇鼎一品新建工程 | 臺北市南港區東新街64巷旁 | 110/04/20 | 110/04/22 | 外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 245 | 富民營造股份有限公司 | (105建099)臺北市嘉興街 俞公館新建工程 | 臺北市信義區嘉興街212號對面 | 110/04/20 | | A、B棟全區外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 246 | 國記營造股份有限公司 | (109建277)臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程 | 臺北市北投區福國路與承信路交叉口 | 110/04/20 | 110/04/21 | 全區構台 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 247 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | (108建025)中鼎集團第二總部大樓統包工程 | 臺北市北投區福美路 | 110/04/25 | | 屋頂鋼樑及屋突外牆施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 248 | 帆登營造股份有限公司 | (107建176)內湖區碧湖段二小段自辦更新集合住宅新建工程 | 臺北市內湖區內湖路2段179巷3弄1號 | 110/04/23 | | 1至13樓樓梯 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |
| 249 | 信升昌營造股份有限公司 | (106建160)華造三世新建工程 | 臺北市萬華區康定路225號 | 110/04/25 | | 施工架 | 開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。 | |