

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
263	鴻元營造股份有限公司	(106建085)士林區三五段集合住宅新建工程	臺北市士林區忠誠路2段21巷21號對面	0107/12/01	0107/12/05	(一)外牆施工架(二)管道間	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
264	洛城營造有限公司	(106建117)協和蘭雅段新建工程	臺北市士林區德行西路94巷3號	0107/12/03	0107/12/05	地下1樓施工架	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
265	洪水木	瑞安街100號4樓裝修工程(頂樓加蓋屋頂)	臺北市大安區瑞安街100號4樓	0107/12/04		頂樓加蓋屋頂	(一)於石棉板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業(二)未於屋架上設置防踏穿及寬度三十公分以上之踏板裝設安全網或配掛安全帶	
266	森城建設股份有限公司	(106建188)大直商業大樓新建工程	臺北市中山區敬業一路189號旁	0107/12/05	0107/12/07	4樓以上樓板四周及樓梯	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
267	金源營造股份有限公司	(106建161)三豐建設第一匯新建工程	臺北市重慶北路3段56號	0107/12/06	0107/12/07	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
268	鍵鴻營造工程有限公司	內湖321K01基地地上物拆除整地工程	臺北市內湖區東湖路1號	0107/12/06	0108/01/04	全區外牆竹架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
269	東昇營造工程有限公司	(106建136)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區西藏路125巷31號	0107/12/07	0107/12/10	活動中心2樓施工架、電梯直井施工架	(一)開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
270	東昇營造工程有限公司	(106建133)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區西藏路125巷31號	0107/12/10	0107/12/13	圖書館3樓樓板及施工架、教學一棟4樓電梯直井施工平台、教學二棟4樓樓板	(一)開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
271	邱永章(即邱永章建築師事務所)	(106建133)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區西藏路125巷31號	0107/12/10	0107/12/13	圖書館3樓樓板、教學二棟4樓樓板	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
272	大元營造股份有限公司	(105建121)長安雋新建工程	臺北市大同區華亭街及華亭街15巷口	0107/12/11	0107/12/12	5至6樓乙樓梯及丙樓梯	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
273	聖陸營造工程股份有限公司	(107建001)亞昕華威集合住宅新建工程	臺北市大同區延平北路1段25號	0107/12/12	0107/12/13	連續壁鋼筋籠1至6號電焊機	交流電焊機,未裝設自動電擊防止裝置。	
274	高度營造有限公司	(107建010)松山美仁段新建工程	臺北市松山區敦化北路145巷23弄5號旁	107/12/13		施工構下方全區	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
275	宸茂營造有限公司	建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程(第一標)	臺北市大安區建國高架橋下	107/12/13	107/12/22	P17墩柱區(L、R)	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
276	森業營造股份有限公司	(107建029)森業營造忠孝東路案大樓新建工程	臺北市信義區忠孝東路5段與松山路交叉口	107/12/14	107/12/17	地下3樓1號取土口	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
277	樹盛營造股份有限公司	(105建131)智遊開發建設股份有限公司花漾湖新建工程	臺北市內湖區康寧路1段195巷3弄7號對面	107/12/12	107/12/12	全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
278	內湖營造股份有限公司	(106建131)長春段二小段541、541-1地號新建工程	臺北市中山區龍江路118號	107/12/20	107/12/22	地下2樓至屋突2樓樓梯	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
279	華林營造股份有限公司	(104建119)承豐木柵段集合住宅新建工程	臺北市文山區久康街171之1號旁	107/12/10	107/12/21	2樓以上陽臺及露臺區	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
280	山發營造股份有限公司	(105建037)新北建設內湖新建工程	臺北市內湖區新湖三路125號旁	107/12/23	107/12/25	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
281	立山營造事業股份有限公司	(104建165)虹廷首苑新建工程	臺北市大同區重慶北路3段203之6號	107/12/26	107/12/28	天井施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
282	仁仁營造有限公司	(106建128)良茂金泰55-2大樓新建工程	臺北市中山區基湖路145巷21號對面	107/12/25	107/12/28	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
001	新東陽營造股份有限公司	(105建035)常股建設甘谷街案新建工程	臺北市大同區延平北路1段與甘谷街交叉口	108/01/04	108/01/07	11至13樓施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
002	嘉大營造股份有限公司	(103建120)金龍路新建工程	臺北市內湖區內湖路3段28號	108/01/05	108/01/14	1樓大廳施工架及樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
003	宏林營造廠股份有限公司	(99建185)臺北市內湖潭美段科技辦公大樓新建工程	臺北市內湖區潭美街590號對面	108/01/05	108/01/08	地下1樓東側施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
004	新東陽營造股份有限公司	(104建120)新新興業仁愛路案新建工程	臺北市中正區仁愛路2段20巷旁	108/01/08	108/01/10	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
005	台灣世曦工程顧問股份有限公司	(106建165)信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	臺北市信義區信安街67巷口	108/01/07	108/01/08	第1階安全支撐及構臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
006	世久營造探勘工程股份有限公司	(106建165)信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	臺北市信義區信安街67巷口	108/01/07	108/01/08	第1階安全支撐及構臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
007	台灣松下營造股份有限公司	(105建020)成德天主堂及幼兒園改建工程	臺北市南港區忠孝東路6段114號	108/01/10	108/01/16	B棟屋頂層外牆施工架、A棟5.6樓後陽臺及外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
008	地禪營造事業股份有限公司	(105建157)財團法人台灣省私立台北仁濟院忠孝館前大樓新建工程	臺北市中正區忠孝西路1段70號	108/01/12		外牆施工架(3樓以上)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
009	久舜營造股份有限公司	(105建011)名僑建設南港重陽路大樓新建工程	臺北市南港區重陽路328號	108/01/14		施工構下方全區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
010	祝旺開發股份有限公司	(108變使(准)006號)興安街一般旅館業裝修工程	臺北市中山區興安街60號	108/01/011		1樓大門雨庇	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
011	東昇營造工程有限公司	(106建136)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區125巷31號	108/01/15	108/1/18	活動中心西側屋頂層及外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
012	申安營造股份有限公司	臺北市市定古蹟臺灣師範大學原高等學校校舍行政大樓平頂防水及外牆面修復工程	臺北市大安區和平東路1段162號	108/01/09	108/1/15	外牆施工架	施工架之垂直方向五·五公尺、水平方向七·五公尺內, 應與穩定構造物妥實連接。	
013	金源營造股份有限公司	(106建161)三豐建設第一匯新建工程	臺北市大同區重慶北路3段56號	108/01/18	108/01/23	9樓至11樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
014	上升營造有限公司	(103建079)士林區永新段社中街集合住宅新建工程	臺北市士林區社中街210巷	108/01/18	108/01/28	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
015	永曝營造有限公司	(103建278)和典建設吉林段一小段新建工程	臺北市中山區吉林路161巷	108/01/18		東南隅施工架(竹架)	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
016	三星營造股份有限公司	(104建299)伯大尼兒少家園院舍大樓新建工程	臺北市文山區保儀路129號	108/01/18		南側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
017	旭地營造股份有限公司	(104建8899)天際新建工程	臺北市文山區景興路300號	108/01/19	108/01/31	16至21樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
018	宜佳營造工程有限公司	(105建080)誠品建築事業股份有限公司台北市大安區和平東路一段集合住宅新建工程	臺北市大安區和平東路1段248巷口	108/01/18	108/01/31	8樓遮斷層	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
019	磐碩工程股份有限公司	昇陽逸仙B案試樁工程	臺北市信義區基隆路1段364巷口	108/01/19		試樁用鋼筋籠	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
020	國群營造有限公司	(105建125)台北市中山區長春路寶雅新建工程	臺北市中山區長春路與遼寧街交口	108/01/18		2樓至屋頂鋼樑	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
021	登山營造股份有限公司	(105建132)臺北市大龍社區及市場重建工程	臺北市大同區重慶北路3段347號	108/01/20	108/01/23	6樓至9樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
022	天賦企業有限公司	(100建181)臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	臺北市信義區忠孝東路4段545號旁	108/01/22		西南隅外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
023	泰億營造有限公司	臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦公室整修工程	臺北市中正區博愛路164號	108/01/23	108/01/25	甲梯、桃源街側電梯及簡易牆外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
024	安住營造股份有限公司	(105建095)北市中正區成功段2小段第7,8地號新建工程	臺北市中正區忠孝東路1段162號	108/01/21	108/01/31	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
025	福泰營造股份有限公司	(106建053)大安區懷生段集合住宅新建工程	臺北市大安區仁愛路3段31巷3弄10號旁	108/01/23	108/01/25	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
026	大穩發企業有限公司	臺北市立圖書館106-107年度總館外牆整修工程	臺北市大安區建國南路2段125號	108/01/22	108/01/23	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
027	同豐營造工程股份有限公司	(107雜027)(107建242)廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程	臺北市信義區福德街84巷11號對面	108/01/25	108/01/28	鋼筋籠電焊機9部	交流電焊機, 未裝設自動電擊防止裝置。	
028	元順營造股份有限公司	(104建246)都美艷新建工程	臺北市萬華區桂林路105號旁	108/01/26	108/02/25	A棟10樓至24樓全區外牆及天井區施工架、A棟18樓至24樓陽臺區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
029	冠築室內裝修設計工程有限公司	忠孝西路1段50號3樓至4樓室內裝修工程	臺北市中正區忠孝西路1段50號3樓至4樓	108/01/25		3樓至4樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
030	品興營造股份有限公司	(105建106)華固名鑄大樓新建工程	臺北市松山區敦化北路4巷旁	108/01/29	108/01/30	1樓移動式施工架(4架)、1樓挑空區排架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
031	億東營造股份有限公司	(106建071)義翔建設開發行善路新建工程	臺北市內湖區行善路456號旁	108/01/29	108/02/01	地下1樓施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
032	高度營造有限公司	(107建010)松山美仁段新建工程	臺北市松山區敦化北路145巷23弄5號旁	108/02/14	108/02/19	1樓樓板邊緣、地下1樓電梯口及樓板開口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
033	華熊營造股份有限公司	(97建688)國際複合式商務大樓新建工程	臺北市中正區忠孝西路1段86號旁	108/02/18		37樓北側陽台區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
034	瓏山林營建股份有限公司	(103建308)瓏山林企業住宅新建工程	臺北市內湖區陽光街161巷	108/02/16	108/02/23	B、C梯2至屋突樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
035	新東陽營造股份有限公司	(102建125)王宗輝等13名新建工程	臺北市中山區南京東路3段184號	108/02/18	108/02/21	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
036	帆登營造股份有限公司	(104建109)方宅別墅新建工程	臺北市文山區興德路66巷40號旁	108/02/20	108/02/22	全區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
037	阿金鷹架工程行	植物園大廈外牆整修工程	臺北市中正區和平西路2段142號	108/02/21	108/02/22	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
038	峻榮營造工程股份有限公司	(105建209)建北酒店新建工程	臺北市中山區建國北路1段61號	108/02/21	108/02/24	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
039	久舜營造股份有限公司	(105建011)名喬建設南港重陽路大樓新建工程	臺北市南港區重陽路322號旁	108/02/21		施工構下方全區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
040	永濬營造工程有限公司	(106建223)華固敦品大樓新建工程	臺北市松山區敦化南路1段3之1號	108/02/25		連續壁鋼筋籠第1.2.4.5.6號電焊機	交流電焊機, 未裝設自動電擊防止裝置。	
041	三星營造股份有限公司	(106建068)臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	臺北市大同區昌吉街97號	108/02/25	108/02/27	B區筏基地梁區	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
042	登山營造股份有限公司	(105建132)臺北市大龍社區及市場重建工程	臺北市大同區重慶北路3段347號	108/02/27	108/03/04	11至13樓、RF外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
043	欣源營造股份有限公司	(103建143)內湖安康段7-7地號廠房新建工程	臺北市內湖區潭美街481號旁	108/03/02	108/03/12	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
044	熊敏營造有限公司	臺北業務組辦公房舍耐震、防水及整修工程	臺北市中正區公園路15-1號	108/03/05	108/03/07	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
045	柳慧燕(即柳慧燕建築師事務所)	臺北業務組辦公房舍耐震、防水及整修工程(監造)	臺北市中正區公園路15-1號	108/03/05	108/03/07	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
046	偉宏營造股份有限公司	(106建072)台道貿易內湖辦公大樓新建工程	臺北市內湖區安康路34巷24弄15號旁	108/03/05	108/03/13	電梯井內工架及1樓樓梯旁開口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
047	進昱營造有限公司	(104建302)永福新生新建工程	臺北市大安區新生南路1段157巷27號	108/03/05	108/03/07	2樓至5樓管道間	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
048	嘉利營造廠股份有限公司	(107建048)內湖舊宗段辦公大樓新建工程	臺北市內湖區行愛路77巷20號	108/03/09	108/03/12	地下2樓機坑四周、3樓電梯口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
049	旭源營造工程股份有限公司	(106建021)久和醫療內湖舊宗段辦公大樓新建工程	臺北市內湖區行愛路78巷口	108/03/09	108/03/13	7樓施工架、屋突2樓樓板邊緣開口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	