

211	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
279	安固營造工程股份有限公司	(109建168)大安區信義路3段147巷47號增建工程	臺北市大安區信義路3段147巷47號	110/08/04	110/08/09	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
280	福益營造股份有限公司	(104建199)方原開發北投區立農段集合住宅新建工程	臺北市北投區立農街1段187巷10弄	110/08/05	110/08/09	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
281	億成營造有限公司	(108建062)台北市大同區西寧北路86巷8號修建工程	臺北市大同區西寧北路86巷8號	110/08/04	110/08/09	2樓以上施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
282	世鑫營造有限公司	(106建041)臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程	臺北市萬華區萬大路33號對面	110/08/09	110/08/10	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
283	應州工程有限公司	(108建130)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	臺北市大安區辛亥路3段330號	110/08/12	110/08/16	地下2樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
284	楊瑞禎聯合建築師事務所	(108建130)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	臺北市大安區辛亥路3段330號	110/08/12	110/08/16	地下2樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
285	龍進營造有限公司	(107建095)臺北市大安區辛亥段四小段辦公大樓新建工程	臺北市大安區基隆路2段291巷口	110/08/17	110/08/20	棄土坑	(一)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。(二)露天開挖場所開挖深度在1.5公尺以上, 或有地面崩塌、土石飛落之虞時, 未設擋土支撐、反循環槽、連續壁、邊坡保護或張設防護網之設施	
286	永鉅國際室內裝修設計有限公司	光復南路485號旁樣品屋裝修工程	臺北市信義區光復南路485號	110/08/18	110/09/08	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
287	中華工程股份有限公司	(108建079)臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程	臺北市內湖區新湖一路193號	110/08/21	110/08/21	B棟~3樓外牆及6樓挑空區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
288	蔡孟哲建築師事務所	(108建186)建成綜合大樓改建工程	臺北市大同區承德路2段33號	110/08/21	110/08/23	10樓板(東南側)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
289	勁強營造有限公司	(108建186)建成綜合大樓改建工程	臺北市大同區承德路2段33號	110/08/21	110/08/23	10樓板(東南側)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
290	田鼎營造股份有限公司	(109拆096)拆除工程	臺北市大安區敦化南路2段14號10樓	110/08/19	110/10/04	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
291	萬堡營造股份有限公司	(109建257)橋馥建經房屋拆併建工程	臺北市松山區南京東路4段129巷	110/08/24	110/09/07	外牆竹架(全區)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
292	偉銓營造有限公司	(107建085)臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	臺北市萬華區青年路184號	0110/08/27	0110/08/30	A棟南側客梯、B棟南側客梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
293	暘昌營造股份有限公司	(108建179)和鼎懷生段新建工程	臺北市大安區新生南路1段161巷32號	110/08/29	110/09/01	6樓汽車升降直井施工架、地下2樓變壓器	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)對電氣機具之帶電部分, 於作業進行中或通行時, 有因接觸(含經由導體而接觸者)或接近致發生感電之虞者, 未設防止感電之護圍或絕緣被覆。	
294	華熊營造股份有限公司	(108建113)東亞經建榮星段集合住宅大樓新建工程	臺北市中山區建國北路2段226巷43號	110/08/27	110/09/01	15樓至屋突2樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
295	國記營造股份有限公司	(106建181)臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程	臺北市南港區向陽路258巷	110/08/28	110/09/06	地下3樓排氣機房	發生郭信宏感電職業災害	
296	昌吉營造股份有限公司	(106建112)國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	臺北市大安區羅斯福路4段1號	110/09/06	110/09/10	大型演講廳外側施工架、舊機館A、B棟外牆施工架、舊機館B棟1~2樓室內施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
297	境向聯合建築師事務所	(106建112)國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	臺北市大安區羅斯福路4段1號	110/09/06	110/09/10	大型演講廳外側施工架、舊機館A、B棟外牆施工架、舊機館B棟1~2樓室內施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
299	利榮營造有限公司	(105建133)105建133新建工程	臺北市南港區市民大道8段與南港路1段171巷口	110/09/09	110/09/10	2樓樓板邊緣、2樓樓梯至1樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
300	吉泰企業股份有限公司	(106建156)東驛南港東新案新建工程	臺北市南港區東新街105號	110/09/09	110/09/10	外牆施工架(全區)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

301	日商清水營造工程股份有限公司台灣分公司	(106建080)國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院「輻射科學暨質子治療中心」新建工程	臺北市大安區基隆路3段155巷25弄15號	110/09/10	110/09/16	3樓露台外牆施工架、西側外牆施工架、	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
302	展瑞營造股份有限公司	(108建240)連雲臺北學住宅新建工程	臺北市中山區龍江路243巷	110/09/13	110/09/16	地下1樓至地下3樓電梯井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
303	建明企業股份有限公司	(108建021)北投區溫泉段四小段是山新建工程	臺北市北投區新市街24巷69號	110/09/15	110/09/16	11樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
304	宏林營造廠股份有限公司	(105建198)帝璽集合住宅新建工程	臺北市中山區建國北路2段52號旁	110/09/23	110/09/24	21樓至R2樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
305	新亞建設開發股份有限公司	(108建066)臺北市信義區六張犁營區B街廓基地公共住宅統包工程	臺北市信義區吳興街220巷59弄與吳興街156巷65弄交口	110/09/24	110/09/29	B1棟外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
306	三井工程股份有限公司	(108建223)松江路大樓新建工程	臺北市中山區松江路173巷口	109/09/19	110/09/27、110/09/30	109/09/27繼續停工(西側外牆施工架)、110/09/30復工完成	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
307	震昌工程股份有限公司	(107建239)鴻亞興城街住宅新建工程	臺北市大同區興城街80號	109/09/26	110/09/27	10樓以上電梯井、樓梯、外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
308	震昌工程股份有限公司	(108建057)華誼民權大同段新建工程	臺北市大同區民權西路153號	109/09/26	110/09/27	西側6樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
309	豐譽營造股份有限公司	(107建056)國立臺灣大學人文館新建工程	臺北市大安區羅斯福路4段1號	110/09/28	110/10/05	1樓露天施工排架、地下2樓階梯教室施工排架、丁樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
310	台灣大林組營造股份有限公司	(100建181)臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	臺北市信義區忠孝東路4段545號旁	110/09/28	110/10/04	捷運通風井外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
311	億東營造股份有限公司	(107建123)榮曜建設漢中段新建工程	臺北市萬華區內江街10之1號	110/10/05	110/10/08	11~15樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
312	偉銓營造有限公司	(107建085)臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	臺北市萬華區青年路184號	110/10/02	110/10/07	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
313	遠碩營造股份有限公司	(108建230)新碩華御新建工程	臺北市萬華區貴陽街2段11號	110/10/06	110/10/12	12至14樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
314	盛德營造股份有限公司	(108建165)廣宇建設萬和案新建工程	臺北市大同區環河北路2段與民族西路交口	110/10/07	110/10/12	A棟天井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
315	昶明營造股份有限公司	(107建119)新北建設松信路新建工程	臺北市信義區松信路3號旁	110/10/07	110/10/12	外牆施工架及天井施工架	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
316	金盟營造有限公司	(107建137)美邦開發建設中正區中正段二小段集合住宅新建工程	臺北市中正區杭州南路1段101巷16號旁	110/10/09	110/10/18	2樓以上東、南側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
317	擎安工程有限公司	(109建101)和歌誠美新建工程	臺北市中山區雙城街10巷	110/10/08	110/10/14	交流電焊機(2台)	對勞工於良導體機器設備內之狹小空間, 或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所, 作業時所使用之交流電焊機, 未有自動電擊防止裝置。	
318	鵬霖營造股份有限公司	(107建002)岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	臺北市萬華區漢口街2段90巷1號	110/10/12	110/10/15	18至21樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
319	山發營造股份有限公司	(107建059)正隆杭州南路新建工程	臺北市中正區杭州南路1段47號	110/10/14	110/10/18	A棟14樓板、B棟13樓17樓預留垃圾管道、水電管道、B棟13樓天井	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
320	欣揚營造工程股份有限公司	臺灣銀行萬華分行建築物耐震能力補強工程	臺北市萬華區貴陽街2段26號	110/10/15	110/10/27	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
321	永興勝營造有限公司	柏林大廈外牆修繕工程	臺北市士林區忠誠路2段94號	110/10/18	110/10/28	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
322	禾享工程有限公司	(109建227)士林開發陽明致遠集合住宅新建工程	臺北市北投區致遠一路2段112巷口	110/10/19	110/10/28繼續停工、110/11/09復工	編號:1、3、4、7、10號電焊機	於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所, 作業時所使用之交流電焊機(不含自動式焊接者), 未有自動電擊防止裝置。	
323	久松營造股份有限公司	(107建198)鼎邦永吉路案新建工程	臺北市信義區永吉路225巷26號對面	110/10/24	110/11/03	屋突施工架、天井施工架、2至10樓陽台	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	

324	震昌工程股份有限公司	(107建239)鴻亞興城街住宅新建工程	臺北市大同區興城街 80號	110/10/25	110/10/27	內牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
325	宏民營造股份有限公司	(110拆099)璞全建設致遠一路一段拆除工程	臺北市北投區致遠一路 1段44號	110/11/01	110/11/09	全區外牆施工架、2樓至4樓	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。
326	北昌營造股份有限公司	(102建8888)皇翔建設大同區市府段新建工程	臺北市大同區承德路 1段與鄭州路口	110/10/31	110/11/15	9至15樓施工之室內施工架	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。
327	連元營造股份有限公司	(109建128)吉美信義大樓新建工程	臺北市文山區萬芳路 26巷36號旁	110/11/01	110/11/03	工區內天井施工架	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。
328	泰亞營造股份有限公司	(108建078)內湖區西湖段二小段 162、163地號集合住宅新建工程	臺北市內湖區內湖路1段91巷63號旁	110/11/01		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
329	遠碩營造股份有限公司	(110拆130)新碩建設「新碩大砌」新建工程	臺北市北投區承德路 7段204號	110/11/02	110/11/10	全區外牆施工架	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。
330	上承營造股份有限公司	(107建193)士林區陽明段集合住宅新建工程	臺北市士林區中山北路 5段753號	110/11/03	110/11/09	外牆施工架及 5-6樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
331	裕臺營造股份有限公司	(105建155)文山晶硯新建工程	臺北市文山區忠順街一段 41巷	110/11/03		外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
332	樹盛營造股份有限公司	(109建142)恒悅建設中正高詠新建工程	臺北市中正區廈門街 99巷4號	110/11/03	110/11/05	第三層安全支撐及移動梯	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。
333	陳勇証(即勇鑫工程行)	(110拆139)	臺北市大安區忠孝東路 3段225之1號	110/11/04	110/11/05	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
334	崇偉營造工程股份有限公司	(108建249)南京 S2住宅新建工程	臺北市內湖區新明路 428巷2號	110/11/06	110/11/12	外牆施工架、11樓電梯口、10樓管道間開口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
335	品興營造股份有限公司	(107建043)翡僱住宅大樓新建工程	臺北市北投區西安街 2段195號旁	110/11/09	110/11/11	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
336	宗輝營造股份有限公司	(108建112)君岳岳榕莊新建工程	臺北市北投區中央南路 2段23號	110/11/11	110/11/12	2樓板管道間及 2樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
337	福泰營造股份有限公司	(109建036)臺北市立北投國民中學活動中心新建工程	臺北市北投區溫泉路 62號	110/11/11		1至2樓丙鋼樓梯、2樓板、4樓夾層鋼樑、地下1樓	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。
338	黃孟偉建築師事務所	(109建036)臺北市立北投國民中學活動中心新建工程	臺北市北投區溫泉路 62號	110/11/11		1至2樓丙鋼樓梯、2樓板、地下1樓	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。
335	品興營造股份有限公司	(107建043)翡僱住宅大樓新建工程	臺北市北投區西安街 2段195號旁	110/11/11		外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
340	葉盈豐	臺北市大安區四維路 164之3號5樓屋頂更新工程	臺北市大安區四維路 164之3號	110/11/11		5樓屋頂	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。
341	豐興營造工程有限公司	(107建173)耕薪連雲街大樓新建工程	臺北市中正區連雲街 70號	110/11/12		8樓以上外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。