

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(104建101) 安康段倉庫新建工程	欣龍鋼鐵工程有限公司	105/10/02	105/10/08	屋頂	2公尺以上開口未防護、1.5公尺以上未設安全上下設備
誠正國中105年度校舍外牆整修(莊敬有恆博愛敬業自強勤學)及遮陽設施改善(敬業有恆)工程	麒耀營造有限公司	105/10/02	105/10/17	本工地全區外牆施工架。	本工地全區外牆施工架開口無防護。
(100建311) 臺北藝術中心興建工程	理成營造工程股份有限公司	105/10/05	105/10/12	MT北側、東側外牆施工架及Cube1樓至3樓挑空區施工架。	僱用勞工於MT北側、東側外牆施工架及Cube1樓至3樓挑空區施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(102建079) 臺北榮民總醫院門診大樓新建工程	國記營造股份有限公司	105/10/11	105/10/20	北側西向施工架	僱用勞工於北側西向施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建035) 水綠清航住宅大樓新建工程	寬成營造有限公司	105/10/11	105/10/12	連續壁鋼筋籠電焊作業使用之交流電焊機(共20台)	連續壁鋼筋籠電焊作業使用之交流電焊機線路跳接
(103建023) 北部汽南港據點新建工程	瑞助營造股份有限公司	105/10/07	105/10/11	1樓大門不鏽鋼窗作業	已發生職業災害通知其部分或全部停工。
漢中街116號1至5樓裝修工程	英屬維京群島商得第一室內裝修股份有限公司台灣分公司	105/10/11	105/10/24	室內施工架。	本工地室內施工架區高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施
北安路578巷8弄17號裝修工程	大立室內裝修有限公司	105/10/12	105/10/21	1樓夾層樓板。	1樓夾層樓板開口無防護。
(104建268) 天母(大) 新建工程	首鋼營造股份有限公司	105/10/09	105/10/17	南側外牆施工架、電梯井及管道間。	僱用勞工於南側外牆施工架、電梯井及管道間從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(102建040) 士林區永新段集合住宅新建工程	金宏營造股份有限公司	105/10/12	105/10/18	外牆施工架。	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(103建237) 馥裕軒建設石牌案新建工程	拓福營造有限公司	105/10/13	105/10/24	屋突及全區外牆施工架	僱用勞工於屋突及全區外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
內湖麗山園中西側排水改善工程	好記營造有限公司	105/10/13	105/10/13	管道工程施工區	於高差超過一、五公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(103建225) 木柵段集合住宅新建工程	豪豐營造股份有限公司	105/10/13	105/10/28	外牆施工架	未設防護設施
(103建113) 家宏建設永吉路新建工程	啟赫營造股份有限公司	105/10/14	105/10/14	地下1樓版、電梯機坑	開口未防護
(102建245) 安縵莊園大樓新建工程	久年營造股份有限公司	105/10/16	105/10/19	外牆施工架	本工地外牆施工架(不含屋突施工架)高差2公尺以上之開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(104建129) 富御苑新建工程	欣建營造股份有限公司	105/10/16	105/10/18	2樓樓板邊緣及車道上緣。	2樓樓板邊緣及車道上緣未有防護。
(100建303) 林森北路119巷71號新建工程	新第營造工程股份有限公司	105/10/18	105/10/24	8樓至7樓雨庇、7樓夾層。	8樓至7樓雨庇、7樓夾層開口無防護。
(102建239) 元隆建設碧湖段5小段83地號新建工程	利霖實業有限公司	105/10/18	105/11/04	(102建239)臺北市內湖區江南街96巷11號所設置之機械停車設備。	受檢事業單位發生勞工墜落受傷之職業災害。
成淵高中校園優質化工程第一期豎培英樓外牆整修工程	立壇營造有限公司	105/10/20	105/10/26	全區外牆施工架、倫理樓露臺施工架。	本工地全區外牆施工架開口無防護、倫理樓露臺施工架無安全上下設備。
(104建239) 惠宏開發西寧南路新建工程	成功營建股份有限公司	105/10/24	105/10/27	本工地第3層支撐至地下3樓	本工地第3層支撐至地下3樓高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(104建238) 嘉源建設股份有限公司房屋新建工程	富康營造有限公司	105/10/26	105/11/22	停車機坑、大門出入口	高差2公尺以上無安全防護、高差1.5公尺以上無上下設備
七病房整修工程	久仲泰營造有限公司	105/10/25	105/11/04	外牆施工架(七病房,2公尺), 2樓東側平台。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
勤務隊宿舍屋頂防漏整修工程	立工營造有限公司	105/10/25	105/10/27	外牆施工架(勤務隊宿舍)	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
職務官舍後陽台整修工程	鍾文達(即佐佐木室內裝修工程行)	105/10/25	105/10/27	外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(103建065) 安家MORE新建工程	安家國際營造股份有限公司	105/10/26	105/10/28	本工地1至9樓樓梯間	本工地1至9樓樓梯間未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
臺北市立內湖高工105年度行政大樓外牆及鋁窗整修工程	遠征營造有限公司	105/10/26	105/11/03	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(103建250) 橋駿建設北投開明段新建工程	有程營造有限公司	105/10/23	105/11/04	樓梯外側施工架、屋突施工架	僱用勞工於樓梯外側施工架、屋突施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
法務部廉政署辦公廳舍遷移整修工程	升皇營造有限公司	105/10/26	105/11/04	本工程4樓無障礙廁所	發生勞工重大職業災害(勞動檢查法第27條)。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(103建051) 衡億建設有限公司住宅新建工程	捷辰機電工程有限公司	105/10/25	105/10/27	2樓全區。	2樓板開口無防護。
(103建051) 衡億建設有限公司住宅新建工程	立源營造股份有限公司	105/10/25	105/10/27	2樓全區。	2樓板開口無防護。
(105拆091) 三豐建設重慶昌吉案工程	都懋企業有限公司	105/10/31	105/11/02	外牆施工架	2公尺以上開口部分未設置防墜設備
(104建218) 鑫慶股份有限公司-土東路案新建工程	同興營造工程股份有限公司	105/10/26	105/11/03	本工地東南隅排樁帽樑、東南隅開挖面。	本工地東南隅排樁帽樑開口無防護、開挖面未設擋土設施。
(101建248) 華和大湖沃寶新建工程	瑞助營造股份有限公司	105/11/01	105/11/03	1樓及外牆施工架	本工地1樓及外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建240) 銘基建設桃源段集合住宅新建工程	陽明營造股份有限公司	105/11/01	105/11/03	外牆施工架、1樓露臺區。	本工地外牆施工架、1樓露臺區未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
和平東路3段1號巷口裝修工程	伊太空間設計有限公司	105/11/02	105/11/11	外牆施工架開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建227) 104建字第227號新建工程	業昌營造股份有限公司	105/11/03	105/11/14	2樓全區。	2樓樓板開口未設防護。
(103建086) 華固新天地SOHO特區新建工程	蘇林子(即宏佳鷹架行)	105/11/03	105/11/04	外牆施工架	未設防墜設施
和平東路3段341巷27號3樓裝修工程	天龍空間設計有限公司	105/11/03	105/11/15	陽台窗框	本工地陽台窗框作業未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
天母燕京大廈外牆修繕工程	帝佑營造有限公司	105/11/03	105/11/07	外牆施工架及1樓車道頂板。	外牆施工架及1樓車道頂板開口無防護。
市定古蹟西門紅樓八角樓修復工程	忠煌營造有限公司	105/11/05	105/11/14	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建122) 永楊建設長安段B案新建工程	慧安營造有限公司	105/11/02	105/11/06	本工地全區外牆施工架及後樓梯2至5樓。	本工地全區外牆施工架及後樓梯2至5樓開口無防護。
欣亞月子護理中心結構補強工程	約設營造工程有限公司	105/11/07	105/11/18	4樓樓板周邊開口、1樓樓梯口開口	僱用勞工於4樓樓板周邊開口、1樓樓梯口開口從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建256) 李淑娟自宅新建工程	中鹿營造股份有限公司	105/11/07	105/11/09	西南隅開挖面(無擋土設施部分)。	開挖深度在1.5公尺以上，或有地面崩塌、土石飛落之虞時，未設擋土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護或張設防護網之設施。
(103建168) 北基建設石潭段住商大樓新建工程	亞記營造工程股份有限公司	105/11/05	105/11/07	外牆及天井施工架。	外牆及天井施工架未有防護。
(101建036) 耕曦大樓新建工程	福住建設股份有限公司	105/11/06	105/11/18	天井施工架	本工地天井施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建215) 禾碩墨花香大樓新建工程	金藏營造工程股份有限公司	105/11/06	105/11/21	外牆施工架、天井施工架	本工地外牆施工架、天井施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
文林路144巷8號裝修工程	生源室內裝修有限公司	105/11/09	105/11/10	外牆施工架。	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建026) 國都汽車Lexus濱江據點新建工程	瑞助營造股份有限公司	105/11/09	105/11/11	第3層安全支撐。	第3層安全支撐開口無防護。
(104建015) 靜心集新建大樓新建工程	新億營造有限公司	105/11/13	105/11/17	外牆施工架	未設防墜設施
(103建212) 台北市信義區松徑豐邑新建工程	大豐建築企業股份有限公司	105/11/15	105/11/22	全棟樓梯間	高度2公尺以上開口未有防護設備
(102建111) 華聯開發、萬協實業台北市中正段新建工程	華林營造股份有限公司	105/11/16	105/11/21	全區施工架	內外側未有交叉拉桿、下拉桿，高度2公尺以上開口未防護
(103建262) 台灣蘭麗長壽複新建工程	統和營造股份有限公司	105/11/17	105/11/21	北側及西側外牆施工架、屋突施工架	僱用勞工於北側及西側外牆施工架、屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建190) 樓燕如住宅新建工程	百騰營造有限公司	105/11/17	105/11/21	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
民權西路2至8號房屋拆除工程	豪豐營造股份有限公司	105/11/16	105/11/25	全區外牆施工架。	外牆施工架開口無防護，未設安全上下設備。
(103建245) 道明外僑學校第二期新建工程	福住建設股份有限公司	105/11/16	105/11/18	本工地修女宿舍4樓採光罩及行政大樓挑空區排架。	本工地修女宿舍4樓採光罩及行政大樓挑空區排架開口無防護。
北安路578巷8弄15號裝修工程	鄭錦松	105/11/16	105/11/21	1樓高度2公尺以上合梯。	使用合梯進行高處作業。
(104建011) 新安路新建工程	瑞家營造有限公司	105/11/17	105/11/22	2樓板、1至2樓樓梯	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建128) 瞿蔡富利新建住宅工程	百建營造有限公司	105/11/17	105/11/21	全區外牆施工架及3樓陽台	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
中正忠孝橋引橋拆除及周邊平面道路路型改善工程	皇昌營造股份有限公司	105/11/18	105/11/18	本工地2樓以上無安全護欄開口處	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建253)文德段新建工程	總行營造興業股份有限公司	105/11/18	105/11/21	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建139)北投區三合段71-0地號集合住宅新建工程	久舜營造股份有限公司	105/11/18	105/11/23	外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建238)嘉源建設股份有限公司房屋新建工程	富康營造有限公司	105/11/21	105/11/22	1樓版全區	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建102)首泰開發三悉風均集合住宅新建工程	國洲石材企業股份有限公司	105/11/18	105/11/22	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(103建102)首泰開發三悉風均集合住宅新建工程	毅成建設股份有限公司	105/11/18	105/11/22	外牆施工架及室內樓梯(1至6樓)。	外牆施工架及室內樓梯(1至6樓)開口無防護。
(103建219)良茂建設新建工程	仁仁營造有限公司	105/11/21	105/11/23	本工地全區外牆施工架。	本工地全區外牆施工架開口無防護。
(103建209)首泰開發三悉磊若集合住宅新建工程	毅成建設股份有限公司	105/11/18	105/11/21	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(103建082)臺北市文山區永建國民小學遷校校舍新建工程暨附設地下停車場(建築工程)	世久營造探勘工程股份有限公司	105/11/20	105/11/21	中年級棟3樓無安全護欄開口處	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(101建227)虹光國際集合住宅大樓新建工程	森城建設股份有限公司	105/11/19	105/11/23	全區外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(104建065)利冠奕品竹華廈新建工程	久松營造股份有限公司	105/11/12	105/11/21	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(103建113)家宏建設永吉路新建工程	啟赫營造股份有限公司	105/10/14	105/11/24	1樓板全區、汽車升降機坑、地下室全區	2公尺以上開口未防護、高差1.5公尺以上未設安全上下設備。
(104建112)誼聯建設東籬案新建工程	大信營造股份有限公司	105/11/23	105/12/05	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建335)新美齊新象山新建工程	大陸工程股份有限公司	105/11/18	105/11/30	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建056)信義謙石住宅大樓新建工程	台灣松下營造股份有限公司	105/11/23	105/11/25	地下2樓滯洪池檢修平台。	地下2樓滯洪池檢修平台開口無防護。
(104建036)臺北市網球中心新建工程	春原營造股份有限公司	105/11/26	105/11/30	主球場屋頂邊緣開口。	主球場屋頂邊緣開口未有防護。
(104建033)大采田新建工程	嘉盛營造有限公司	105/11/26	105/11/29	樓梯間施工架。	樓梯間施工架未有防護。
(104建162)哈密街住宅新建工程	久翔營造股份有限公司	105/11/28	105/12/06	外牆施工架、電梯井	外牆施工架、電梯井高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(104建008)文山區興安段268集合住宅新建工程	恒昇營造股份有限公司	105/11/22	105/11/25	7樓以上外牆及內牆施工架	未設防墜設施
(104建291)TOYOTA士林營業所新建工程	東煌營造有限公司	105/11/27	105/11/30	全區外牆施工架、1樓室內施工架、2樓移動式施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架、1樓室內施工架、2樓移動式施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
華山5號通風建築物整修工程	伸鹿營造有限公司	105/11/25	105/11/26	2公尺以上外牆施工架開口處	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建125)松山寶清案新建工程	潤泰營造股份有限公司	105/11/30	105/12/06	工區地下1-3樓(含筏基)。	筏基內防水作業使用33-34%二甲苯未確實通風。
(104建111)臺北市內湖區潭美國民小學遷校工程(建築工程)	日富營造股份有限公司	105/12/04	105/12/12	體育棟2-3樓	本工地體育棟2-3樓未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
財團法人基督教台北純福音教會裝修工程	薩摩亞商華永國際廚衛股份有限公司	105/12/03	105/12/07	全區外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(104建223)和裕投資松江路辦公大樓新建工程	合聯營造股份有限公司	105/12/03	105/12/05	2樓鋼樑。	2樓鋼樑開口無防護。
(104建231)禾家傳動科技新建工程	合興建設股份有限公司	105/12/05	105/12/07	全區屋頂。	屋頂鋼樑開口無防護。
(101建301)中正晏京大樓新建工程	賜昌營造股份有限公司	105/12/02	105/12/06	外牆施工架	未設防墜設施
(102建296)德運京鼎新建工程	宏昌營造股份有限公司	105/12/03	105/12/06	本工地天井施工架。	天井施工架開口無防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(104建211)宏岩建設股份有限公司住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	105/12/06	105/12/13	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建085)保誠興業北投秀山段221、222地號住宅新建工程	地樺營造事業股份有限公司	105/12/06	105/12/07	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
木柵段庫房防水暨室內外裝修改善工程	吉寬營造有限公司	105/12/06	105/12/08	2公尺以上之外牆施工架開口處	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
104年校本部校區建物防水暨外牆整修工程	八湧營造有限公司	105/12/09	105/12/14	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建022)全坤威峰新建工程	宇盛機械工程有限公司	105/12/09	105/12/14	全坤建設貴陽街新建工程A棟塔吊作業	鋼索嚴重扭曲變形
民生東路2段119號7樓之2裝修工程	王薇婷(即巨廣室內裝修工程行)	105/12/12	105/12/23	西側陽臺。	西側陽臺開口無防護。
(102建191)莊萬賀等7人集合住宅新建工程	一大營造有限公司	105/12/08	105/12/19	2樓樓板	備用勞工於2樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建240)銘基建設桃源段集合住宅新建工程	陽明營造股份有限公司	105/12/13	105/12/28	A棟地下2樓至地上4樓樓梯間	備用勞工於A棟地下2樓至地上4樓樓梯間從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
敦化南路1段165號裝修工程	維客達室內裝修有限公司	105/12/16	105/12/20	室內合梯	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未以架設施工架等方法設置工作臺。
(103建273)大磊建築股份有限公司新建工程	大程營造有限公司	105/12/17	105/12/20	停車設備機坑內施工架及外牆施工架。	停車設備機坑內施工架及外牆施工架未有防護。
(103建145)九昱晴美集合住宅新建工程	千瑞營造股份有限公司	105/12/18	105/12/20	屋突層、乙樓梯(12樓至屋頂)及汽車升降機坑施工架。	屋突層、乙樓梯(12樓至屋頂)及汽車升降機坑施工架開口無防護。
(104建187)鼎佑新月新建工程	銘倫營造股份有限公司	105/12/18	105/12/21	2至4樓樓梯、地下1樓樓梯及4樓陽臺。	2至4樓樓梯、地下1樓樓梯及4樓陽臺開口無防護。
(103建157)萬華車站交一BOT新建工程	利管工程股份有限公司	105/12/19	105/12/29	外牆施工架及北側1樓雨庇。	外牆施工架及北側1樓雨庇開口無防護。
(102建313)松仁路伍層集合住宅新建工程	冠洋營造股份有限公司	105/12/20	105/12/22	全區牆施工架	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
本局辦公大樓部分東面及北、西面外牆整修工程案	帆登營造股份有限公司	105/12/14	105/12/16	東面、北面1至5樓外牆施工架	本工地東面、北面1至5樓外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建156)國立台灣大學新建教師及學人宿舍新建工程	富民營造股份有限公司	105/12/23	105/12/27	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(101建301)中正晏京大樓新建工程	賜昌營造股份有限公司	105/12/25	105/12/29	西側外牆施工架。	本工地西側外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建8888)普立斯國際開發旅館新建工程	北昌營造股份有限公司	105/12/23	105/12/26	4樓樓板、4樓樓梯、外牆施工架、1樓樓板及地下2樓排風機室管道。	4樓樓板、4樓樓梯、外牆施工架、1樓樓板及地下2樓排風機室管道開口無防護。
(105建057)樂揚然花苑新建工程	弘甫工程股份有限公司	105/12/23	105/12/27	安全支撐中間柱交流電焊機(共5部)	安全支撐中間柱交流電焊機(共5部)自動電擊防止裝置失效。
97年兩廳院屋瓦改善工程後續維護作業	鴻地工程有限公司	105/12/30	106/01/19	國家戲劇院屋頂	備用勞工於國家戲劇院屋頂從事屋瓦維護作業，高差超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(103建239)住豪建設住安中研新建工程	百盛營造股份有限公司	105/12/31	106/01/04	全區外牆施工架	高度2公尺以上開口未設防護
(103建272)鴻海南港大別墅新建工程	欣旺營造有限公司	105/12/31	106/01/03	全區外牆施工架	2公尺以上開口未設防護
(104建218)益慶股份有限公司-土東路案新建工程	聖陸營造工程股份有限公司	105/12/29	105/12/30	連續壁鋼筋籠組立作業時所使用之交流電焊機(共10部)。	連續壁鋼筋籠組立作業時所使用之交流電焊機自動電擊防止裝置失效。
(102建027)臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍新建工程	華邦營造有限公司	105/12/29	105/12/30	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(104建035)水綠清甌住宅大樓新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	106/01/03	106/01/06	地下3層支撐	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建122)永楊建設長安段B案新建工程	慧安營造有限公司	105/12/27	106/01/04	天井施工架	天井施工架開口無防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
國光臺北車站東一門轉運站	源利工程股份有限公司	106/01/05	106/01/06	風雨走廊、轉運站3F	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建149) 陳奕穎等三名房屋新建工程	禾昌營造有限公司	106/01/06	106/01/19	B1樓至6樓樓梯、2樓至6樓前陽臺、6樓電梯	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建169) 興富發建設南港三期興中路案新建工程	齊裕營造股份有限公司	106/01/07	106/01/10	A棟16樓至22樓外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
成餘大樓外牆更新工程	勤實佳營造股份有限公司	106/01/12	106/01/13	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建258) 北投區三合段74-0、75-0地號集合住宅新建工程	久舜營造股份有限公司	106/01/14	106/01/17	1樓至3樓樓板、全區樓梯	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(100建255) 御品行館新建工程	富森營造工程有限公司	106/01/14	106/01/23	全區外牆施工架、全區南向陽台、全區西側樓梯間	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建145) 九昱晴美集合住宅新建工程	千瑞營造股份有限公司	106/01/13	106/01/19	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建252) 新生五金工廠新建工程	偉宏營造股份有限公司	106/01/13	106/01/18	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建111) 臺北市內湖區潭美國民小學遷校工程(建築工程)	敏行工程有限公司	106/01/13	106/01/16	行政棟1樓室內施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建111) 臺北市內湖區潭美國民小學遷校工程(建築工程)	日富營造股份有限公司	106/01/13	106/01/16	行政棟外牆施工架、一般教室外牆施工架及幼兒園屋頂。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建136) 臺灣菸酒股份有限公司大安營業所改建工程	國新營造股份有限公司	106/01/10	106/01/11	2樓板	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
國光臺北車站東一門轉運站	源利工程股份有限公司	106/01/18	106/02/10	北側外牆施工架(3樓)及3樓屋突	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
吉林路456巷5-9號外牆裝修工程	新豪營造股份有限公司	106/01/18	106/01/23	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建126) 詮達基河新建工程	力方開發事業股份有限公司	106/01/20	106/01/23	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建138) 旭華科技內湖大樓新建工程	麗明營造股份有限公司	106/01/20	106/03/14	1樓會議室	發生勞工死亡職業災害
(100建232) 國家會展中心(南港展覽館擴建)建築工程	築工工程股份有限公司	106/01/20	106/01/25	東側4樓外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建138) 旭華科技內湖大樓新建工程	麗明營造股份有限公司	106/01/16	106/01/20	本工地外牆施工架及天井施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓)新建工程	三星營造股份有限公司	106/01/13	106/01/25	北棟大樓外牆施工架(南側)	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建246) 都美艷新建工程	哲在基礎營造工程有限公司	106/01/23	106/01/26	連續壁鋼筋籠組立作業交流電焊機(14部)。	連續壁鋼筋籠組立作業交流電焊機(14部)自動電擊防止裝置故障。
(103建195) 璞元內湖大樓新建工程	璞承營造股份有限公司	106/01/17	106/01/19	車道左側施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
大安區市民大道4段10號裝修工程	歐米工程有限公司	106/01/20	106/03/08	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建267) 文心小白住宅新建工程	友聯建築股份有限公司	106/01/21	106/01/24	本工地全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建269) 僑復建築經理股份有限公司住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	106/01/19	106/01/23	地下1樓樓梯、車道區、樓板中開孔。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建009) 榮耀建設龍山段新建工程	寬成營造有限公司	106/02/04	106/02/07	連續壁鋼筋籠組立作業時所使用之交流電焊機(共8台)。	對勞工於連續壁鋼筋籠組立作業時所使用之交流電焊機，其自動電擊防止裝置失效，無法正常作動。
(103建055) 志嘉水曜新建工程	利嘉營造有限公司	106/02/06	106/02/10	汽車升降機抗施工架、捷運側天井施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施、高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
「2017臺北燈節」暨辦理觀光推廣活動整體規劃與委託服務勞務採購案	加樂世創意展演企業行	106/02/02	106/02/02	高度2公尺以上燈具外部。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建092) 根協股份有限公司金泰段94地號新建工程	加固營造有限公司	106/02/08	106/02/14	地下2樓樓板、地下3樓施工架。	地下2樓樓板、地下3樓施工架開口無防護。
(105建026) 國都汽車Lexus濱江據點新建工程	華源工程有限公司	106/02/08	106/02/10	2樓樑模。	2樓樑模開口無防護、未設安全上下設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(101建313) 青霖建設石潭段新建工程	東生營造股份有限公司	106/02/09	106/02/13	2座室內樓梯(1樓至屋頂)、外牆施工架。	2座室內樓梯(1樓至屋頂)、外牆施工架開口無防護。
(103建190) 樓燕如住宅新建工程	百聯營造有限公司	106/02/07	106/02/09	停車機坑施工架	備用勞工於停車機坑施工架從事營建施工管理作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備、停車機坑施工架未設置安全上下設備。
(103建303) 台北市士林區芝蘭段曹宅住宅新建工程	寬聯營造股份有限公司	106/02/09	106/02/14	1至3樓樓梯	備用勞工於1至3樓樓梯場所從事營建施工管理作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(102建196) 正隆羅斯福路新建工程	山發營造股份有限公司	106/02/10	106/02/13	全區施工架	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施、於高差超過1.5公尺以上之場所作業,未設置符合規定之安全上下設備。
(104建020) 國立臺灣大學教學大樓二期新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	106/02/08	106/02/24	地下4樓施工架、1樓門廳出入口施工架	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施、於高差超過1.5公尺以上之場所作業,未設置符合規定之安全上下設備。
(104建020) 國立臺灣大學教學大樓二期新建工程	勇祥企業有限公司	106/02/08	106/02/09	6樓外牆施工架	備用勞工於6樓外牆施工架從事施工架組搭作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建026) 國立臺灣師範大學美術館與多功能活動中心新建工程	聯鋼營造工程股份有限公司	106/02/12	106/02/15	屋突平台	備用勞工於屋突平台從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	106/02/12	106/02/16	1樓走道施工架、屋頂施工架、2至3樓樓梯間施工架、6樓至屋頂樓梯間	備用勞工於1樓走道施工架、屋頂施工架、2至3樓樓梯間施工架、6樓至屋頂樓梯間從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備、1樓走道施工架從事營建施工管理作業高差超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(105建032) 中正藝邸集合住宅新建工程	合國營造股份有限公司	106/02/13	106/02/14	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
漢中街69號裝修工程	法農室內裝修工程有限公司	106/02/13	106/02/20	2樓及3樓樓板。	2樓及3樓樓板開口無防護。
錦西街24號裝修工程	膠順合	106/02/14	106/02/24	外牆雨庇	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建177) 台灣人壽博愛路地上權案新建工程	銓通營造工程股份有限公司(鈺通)	106/02/15	106/02/23	全區外牆施工架、5樓露臺、7樓露臺	2公尺以上開口未防護
(103建306) 君奕建設-頁城中新建工程	山發營造股份有限公司	106/02/15	106/02/21	全區施工架、6樓樓板、4樓管道間開口、2至5樓垃圾管道開口、3至4樓B樓梯	2公尺以上開口未防護
(104建075) 嘉春建設中正區河堤段新建工程	華築工房營造股份有限公司	106/02/16	106/02/17	全區外牆施工架	施工架內側未設交叉拉桿、下拉桿
立法院院區建築物外牆整修工程	中旭營造有限公司	106/02/18	106/03/08	西側外牆施工架	備用勞工於西側外牆施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(103建271) 豐楠開發德行東路新建工程	宏笙營造有限公司	106/02/21	106/03/07	2至7樓南側挑空區、地下室機械停車設備機坑	本工地2至7樓南側挑空區、地下室機械停車設備機坑開口未防護、未設上下設備。
(102建032) 永綺事業政大段新建工程	東生營造股份有限公司	106/02/19	106/03/01	外牆施工架(全區)	未設防墜設施
(103建273) 大磊建築股份有限公司新建工程	大程營造有限公司	106/02/19	106/02/24	B棟外牆施工架。	B棟外牆施工架開口無防護。
(102建311) 興富發建設台北市內湖區康寧段三小段267-1、267-7等2筆住商大樓新建工程	齊裕營造股份有限公司	106/02/19	106/02/24	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(100建322) 偉源潭美段新建工程	文暉營造事業有限公司	106/02/22	106/03/01	外牆施工架。	全區外牆施工架開口無防護且無安全上下設備。
(104建065) 利冠奕品竹華廈新建工程	久松營造股份有限公司	106/03/01	106/03/06	全區施工架、停車機坑施工架	本工地全區施工架、停車機坑施工架2公尺以上開口未防護。
臺北科技大學中正紀念館中正廳整修工程	應州工程有限公司	106/03/06	106/03/13	高度2公尺以上開口(施工架)處。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
瑞雲街52號外牆防水工程	李昭蕊	106/03/08	106/03/15	外牆施工架	本工地外牆施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
安居街84巷9號至15號樓梯外牆修繕工程	展昊工程有限公司	106/03/09	106/03/16	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(104建006) 筑丰興業筑丰艾美新建工程	盛德營造股份有限公司	106/03/11	106/03/15	全區外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(104陽建001) 北投曹列炳竹子湖新建工程	百建營造有限公司	106/03/07	106/03/16	外牆施工架	未設防墜設施
國泰御園A棟頂樓烤漆包板整修工程	樂達金屬工程有限公司	106/03/08	106/03/13	屋突施工架	屋突施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(103建265) 中央研究院國家生技研究園區新建工程	榮工工程股份有限公司	106/03/12	106/03/15	外牆施工架、F棟6樓電梯口及1樓施工架。	外牆施工架、F棟6樓電梯口及1樓施工架未有防護。
(104建102) 昇陽延平南路新建工程	新東陽營造股份有限公司	106/03/13	106/03/15	全區外牆施工架	本工地全區外牆施工架2公尺以上開口未防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(105建037) 新北建設內湖新建工程	寬成營造有限公司	106/03/15	106/03/16	連續壁鋼筋籠電焊機(共10部)。	連續壁鋼筋籠電焊機(共10部)自動電擊防止裝置跳接。
玉成、南京抽水站附屬設備更新工程	大將作工業股份有限公司	106/03/15	106/03/27	2公尺以上施工架開口處。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建201) 遠雄賦邑H137新建工程	暫在基礎營造工程有限公司	106/03/16	106/03/17	連續壁鋼筋籠電焊機(共6部)。	連續壁鋼筋籠電焊機(共6部)自動電擊防止裝置線路跳接。
(102建296) 德運京鼎新建工程	宏昌營造股份有限公司	106/03/14	106/03/16	北向1至2樓外牆施工架	對勞工於北向1至2樓外牆施工架高差1.5公尺以上之場所,未設置使勞工安全上下之設備。
國立臺灣大學歷史建築「臺灣大學公共宿舍」部分空間中央棟整建營運工程	永如營造股份有限公司	106/03/17	106/03/21	室內及外牆施工架	僱用勞工於室內及外牆施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(103建098) T1萬國濟告殿基督教大內之光國度工人培訓中心新建工程	麗高營造股份有限公司	106/03/15	106/03/20	全區地下室	構臺通往第2層安全支撐鋼樓梯開口無防護
(102建136) 臺灣菸酒股份有限公司大安營業所改建工程	國新營造股份有限公司	106/03/18	106/03/27	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業,高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
華晶科技台北堤頂大樓外牆整建工程	閣洛工程管理諮詢有限公司	106/03/14	106/03/17	全區外牆施工架及1樓室內施工架	全區外牆施工架及1樓室內施工架開口無防護
(103建163) 大跡地產安西街93、95號非歷史建築住宅大樓新建工程	鼎川營造股份有限公司	106/03/21	106/03/24	1樓至屋突樓梯	本工地1樓至屋突樓梯開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建255) 三境建設延平北路住宅大樓新建工程	境安營造有限公司	106/03/21	106/04/05	外牆施工架、屋突及6樓至屋頂樓梯、屋頂電梯平台	本工地外牆施工架、屋突及6樓至屋頂樓梯、屋頂電梯平台開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建152) 臺北市市場處所屬公有環南市場工程主體工程	勇裕營造股份有限公司	106/03/22	106/03/27	中間樁續接電焊機(共6部)。	中間樁續接電焊機作業使用之交流電焊機線路跳接。
國道3號北上23k+800指南路穿越橋N(無名溪橋)PN1橋墩基礎保護工程	祥安營造工程有限公司	106/03/22	106/03/23	PN1橋墩1.5公尺上下作業	於高差超過1.5公尺以上之場所作業,未設置符合規定之安全上下設備。
(104建017) 博泓白金苑新建工程	豐田營造工程股份有限公司	106/03/17	106/03/28	全區外牆施工架(含屋突)	全區外牆施工架(含屋突)開口無防護
(105建052) 濱江街汽車修護廠新建工程	信創營造股份有限公司	106/03/24	106/03/29	大底板	第3層安全支撐通往大底板無安全上下設備
武昌街2段71號裝修工程	張正明	106/03/24	106/04/19	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護、未設上下設備。
(105建201) 遠雄賦邑H137新建工程	暫在基礎營造工程有限公司	106/03/26	106/03/28	連續壁鋼筋籠組立電焊機(共6部)	連續壁鋼筋籠組立電焊機(共6部)自動電擊防止裝置故障
(105建043) 林宅住宅新建工程	力佑國際營造有限公司	106/03/30	106/04/06	基礎區	本工地基礎區2公尺以上開口未防護。
(102建311) 興富發建設台北市內湖區康寧段三小段267-1、267-7等2筆住商大樓新建工程	齊裕營造股份有限公司	106/03/31	106/04/13	外牆施工架外牆施工架及B1、B2樓梯	外牆施工架外牆施工架及B1、B2樓梯開口無防護
(103建235) 宋國賢房屋新建工程	協聖營造股份有限公司	106/03/27	106/03/29	全區外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(103建209) 首泰開發三悉磊若集合住宅新建工程	毅成建設股份有限公司	106/03/28	106/04/05	全區外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(103建102) 首泰開發三悉風吟集合住宅新建工程	國洲石材企業股份有限公司	106/03/28	106/04/05	全區外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(103建102) 首泰開發三悉風吟集合住宅新建工程	毅成建設股份有限公司	106/03/28	106/04/05	全區外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(104建238) 嘉源建設股份有限公司房屋新建工程	富康營造有限公司	106/03/30	106/04/20	汽車停車坑施工架及外牆施工架	本工地汽車停車坑施工架及外牆施工架開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106拆012) 長春段二小段541、541-1地號拆除工程	內湖營造股份有限公司	106/04/05	106/04/17	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
文山區辛亥路憲兵營區停車場滯洪池新建工程	王鼎營造股份有限公司	106/04/05	106/04/24	吊料開口處。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建020) 國立臺灣大學教學大樓二期新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	106/04/08	106/04/11	天井區施工架	天井區施工架未在垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺與結構物連接。
(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓)新建工程	三星營造股份有限公司	106/04/08	106/04/12	2樓空橋、S2樓梯間及北棟南區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(104建041) 國立臺灣大學宇宙學大樓新建工程	利晉工程股份有限公司	106/04/08	106/04/18	屋頂貓道型鋼及7樓室內施工架	備用勞工於屋頂貓道型鋼及7樓室內施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備、7樓室內施工架未設置安全上下設備。
中山北路2段136號旁樣品屋工程	仲登室內裝修有限公司	106/04/11	106/04/18	實品屋屋頂、接待中心外牆施工架	本工地實品屋屋頂、接待中心外牆施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(103建156) 台北市北投區西園街新建工程	信昶營造股份有限公司	106/04/13	106/04/18	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
建成花園大廈C棟外牆及電梯廳修繕工程	一零一上場工程事業有限公司	106/04/13	106/04/17	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(103建063) 臺北市松山區健康公營住宅新建工程	新亞建設開發股份有限公司	106/04/09	106/04/14	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(103建067) 臺北市松山區健康公營住宅新建工程	新亞建設開發股份有限公司	106/04/09	106/04/14	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(104建033) 大采田新建工程	嘉盛營造有限公司	106/04/16	106/04/18	外牆施工架	本工地外牆施工架2公尺以上開口未防護。
和平東路3段1號巷口裝修工程	伊太空間設計有限公司	106/04/13	106/04/21	外牆施工架	本工地外牆施工架2公尺以上開口未防護。
虹彩大樓外牆整修工程	宏民營造股份有限公司	106/04/18	106/04/19	西南側外牆施工架	本工地西南側外牆施工架2公尺以上開口未防護。
(103建213) 內湖區東湖段五小段8-0地號新建工程	順揮營造股份有限公司	106/04/19	106/04/24	全區外牆施工架	本工地全區外牆施工架2公尺以上開口未防護。
(103建208) 中華民國農會台北大樓新建工程	力方開發事業股份有限公司	106/04/20	106/04/24	全區外牆施工架	本工地全區外牆施工架2公尺以上開口未防護。
(102建191) 莊萬賀等7人集合住宅新建工程	一大營造有限公司	106/04/19	106/04/27	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
西區水管橋設施改善工程	許蓮池(即弘光工程行)	106/04/21	106/04/25	施工架工作臺上層	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(104建135) 品嘉建設北投大業邸新建工程	尚禹營造股份有限公司	106/04/21	106/04/24	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建227) 新潤寶清潔新建工程	揚潤營造有限公司	106/04/17	106/04/24	全區外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(103建141) 長虹天爵集合住宅新建工程	宏林營造廠股份有限公司	106/04/23	106/04/25	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(100建322) 偉源潭美段新建工程	文暉營造事業有限公司	106/04/26	106/04/28	全區外牆施工架	本工地全區外牆施工架2公尺以上開口未防護。
(103建255) 廣運建設清泉.時尚住宅新建工程	樹盛營造股份有限公司	106/04/17	106/04/29	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(104建113) 崑逸開發榮星段集合住宅新建工程	台新營造有限公司	106/04/29	106/05/03	地下2樓取土口、1樓中庭門型架	本工地地下2樓取土口、1樓中庭門型架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(104建140) 國美奇岩B館新建工程	金弘承營造股份有限公司	106/04/30	106/05/09	B棟1樓至8樓南側樓板	備用勞工於B棟1樓至8樓南側樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建016) 文山區興安段集合住宅新建工程	地樺營造事業股份有限公司	106/04/30	106/05/04	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(104建008) 文山區興安段268集合住宅新建工程	恒昇營造股份有限公司	106/04/30	106/05/02	外牆施工架。	備用勞工於外牆施工架從事貼磁磚作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(105建066) 八德立體停車場新建工程	國記營造股份有限公司	106/04/25	106/04/27	5樓及6樓	5樓及6樓開口無防護
(105建085) 華陽汽車士林廠、馬自達二和汽車士林3S點新建工程	三盛營造股份有限公司	106/04/26	106/05/01	B棟屋頂鋼樑。	B棟屋頂鋼樑開口無防護。
(103建199) 中國建築經理股份有限公司新建工程	森城建設股份有限公司	106/04/25	106/05/02	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(103建121) 太旭建設美仁段二小段486-1等13筆地號新建工程	永樹營造有限公司	106/04/26	106/05/03	天井施工架、外牆施工架	天井施工架、外牆施工架開口無防護
民生辦公大樓外牆柱體金屬包板更新工程	台灣南海股份有限公司	106/04/29	106/05/14	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備、外牆施工架未在垂直5.5公尺，水平7.5公尺內與構造物連接。
(103建259) 民生日月新建工程	衍誠有限公司	106/04/29	106/05/03	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(103建259) 民生日月新建工程	騰森營造股份有限公司	106/04/29	106/05/02	外牆施工架、天井施工架	外牆施工架、天井施工架開口無防護
健康路325巷25弄10號等8筆房屋拆除工程	統園工程有限公司	106/05/02	106/05/04	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護、無安全上下設備



工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(103建138)成都路萬華區福星段四小段561-0, 562-0地號新建工程	欣建營造股份有限公司	106/05/02	106/05/08	外牆、屋突及樓梯間施工架。	外牆、屋突及樓梯間施工架未有防護。
(104建203)立農段四小段26-0地號新建工程	真理營造有限公司	106/05/02	106/05/10	全區外牆施工架、屋突施工架	備用勞工於全區外牆施工架、屋突施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
採購大樓辦公廳舍整修工程採購案	泰億營造有限公司	106/05/03	106/05/05	1.三樓樓梯轉角外牆開口處。 2.四樓頂樓升降機路開口處。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建006)山岳建設內湖文湖段新建工程	森城建設股份有限公司	106/05/04	106/05/12	天井施工架、電梯井施工架、4樓至10樓格子樑	本工地天井施工架、電梯井施工架、4樓至10樓格子樑2公尺以上開口未防護。
(104建223)和裕投資松江路辦公大樓新建工程	合聯營造股份有限公司	106/05/06	106/05/12	屋頂板、1樓挑高區平臺	本工地屋頂板、1樓挑高區平臺開口未防護。
大稻埕分行大樓外牆整建更新工程	中旭營造有限公司	106/05/05	106/05/22	屋突外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建8888)普立斯國際開發旅館新建工程	北昌營造股份有限公司	106/05/05	106/05/09	屋突外牆施工架	屋突外牆施工架開口無防護
(103建153)北投區郵宅重建工程	順隆營造工程有限公司	106/05/10	106/05/19	全區外牆施工架、地下1樓至地上3樓樓板	備用勞工於全區外牆施工架、地下1樓至地上3樓樓板間從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建233)昇陽漢口街案新建工程	辰豐營造股份有限公司	106/05/10	106/05/15	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
士林重陽橋機車引道彎度過大改善工程	億東營造股份有限公司	106/05/11	106/05/11	PB8基礎	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。 於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(103建255)廣運建設清泉.時尚住宅新建工程	樹盛營造股份有限公司	106/05/10	106/05/16	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(103建227)新潤寶清案新建工程	揚潤營造有限公司	106/05/10	106/05/15	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
直轄市定古蹟原大阪商船株式會社臺北支店修復再利用暨攝影文化中心工程案	潤昶有限公司	106/05/11	106/05/12	高度2公尺以上開口(施工架)處。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建107)世新大學增建工程	縱橫營造有限公司	106/05/13	106/05/16	第三層支撐	備用勞工於第三層支撐從事水電作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
西區水管橋設施改善工程	許蓮池(即弘光工程行)	106/05/15	106/05/22	施工平台上層	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建097)馥揚建設師大宅集住宅新建工程	三林營造股份有限公司	106/05/05	106/05/18	1樓樓板	未設防墜設施
(104建038)陳永松等1名集住宅新建工程	家豐營造股份有限公司	106/05/14	106/05/22	天井區牆施工架	於天井區施工架未設置安全上下設備。
(104建065)利冠奕品竹華廈新建工程	久松營造股份有限公司	106/05/10	106/05/17	外牆施工架。	本工地外牆施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(101建085)太子華威集住宅新建工程	大成工程股份有限公司	106/05/18	106/05/25	B棟天井施工架。	B棟天井施工架開口無防護、未設安全上下設備。
光華數位新天地屋頂防水工程	晨鑫營造股份有限公司	106/05/22	106/05/31	中控室屋突	備用勞工於中控室屋突從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(103建150)林芬如農舍新建工程	統和營造股份有限公司	106/05/19	106/06/02	外牆施工架及2樓室內施工架	外牆施工架及2樓室內施工架開口無防護、未設安全上下設備
(103建051)衡億建設有限公司住宅新建工程	立源營造股份有限公司	106/05/24	106/05/27	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
環亞大樓外牆修繕工程	嘉順營造有限公司	106/05/23	106/05/25	北側外牆施工架	北側外牆施工架開口無防護
(北市都建字第10167546200號)王朝大酒店外牆修繕工程	百鹿企業有限公司	106/05/23	106/05/31	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(104建227)104建字第227號新建工程	金富豐國際營造股份有限公司	106/05/27	106/06/09	外牆施工架、2樓羽毛球館施工架	外牆施工架、2樓羽毛球館施工架開口無防護
(104建017)博泓白金苑新建工程	豐田營造工程股份有限公司	106/05/26	106/05/31	外牆施工架	本工地外牆施工架2公尺以上開口未防護。
(103建177)台灣人壽博愛路地上權案新建工程	銓通營造工程股份有限公司(銓通)	106/05/24	106/05/26	全棟樓梯間。	本工地全棟樓梯間開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建166)樂揚建設中山文華案新建工程	長立工程有限公司	106/05/26	106/05/31	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建019)太平洋建設汀州路新建工程	太平洋建設股份有限公司	106/05/22	106/05/23	地下4樓東側樑模	本工地地下4樓東側樑模開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(103建199)中國建築經理股份有限公司新建工程	森城建設股份有限公司	106/06/01	106/06/03	2樓陽臺	2樓陽臺開口無防護
(103建265)中央研究院國家生技研究園區新建工程	榮工工程股份有限公司	106/06/04	106/06/08	C棟外牆及室內施工架。	C棟外牆及室內施工架未有防護。
(104建278)僑洋建設(舊莊街)新建工程	元洲營造工程股份有限公司	106/06/04	106/06/09	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(105建091)藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程	逢昌營造有限公司	106/06/04	106/06/07	外牆施工架	本工地外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(99建357)國廷建設中山段集合住宅新建工程	晉福營造有限公司	106/06/04	106/06/16	2樓至地下7樓及15樓至屋突樓梯	本工地2樓至地下7樓及15樓至屋突樓梯開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(105建190)臺北醫學大學玻璃屋新建工程	天誠營造股份有限公司	106/06/05	106/06/07	RF樓板、2樓及3樓樓梯。	RF樓板、2樓及3樓樓梯開口未防護。
(104建226)太平洋詩景新建工程	太平洋建設股份有限公司	106/06/06	106/06/12	1樓開挖支撐及其周邊區域。	1樓開挖支撐及其周邊區域開口未防護。
東和公園更新工程	福慶工程有限公司	106/06/07	106/06/07	東一區2公尺以上鋼構區	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(104建208)達麗建設信義區永吉2新建工程	寶信營造股份有限公司	106/06/08	106/06/20	16樓全區施工架及管道間、15及16樓樓梯。	16樓全區施工架及管道間、15及16樓樓梯未防護。
(104建275)CZ210標大安老人服務暨日間照顧中心新建工程	敬赫營造股份有限公司	106/06/09	106/06/13	2、3樓北側陽台	本工地2、3樓北側陽台2公尺以上開口未防護。
(106建018)台北醫學大學附設醫院二大樓四樓機房增建工程	仕達營造有限公司	106/06/12	106/06/22	全區施工架、3F至4F樓梯。	全區施工架、3F至4F樓梯未防護。
(104建215)天母(小)新建工程	首鋼營造股份有限公司	106/06/07	106/06/12	外牆施工架及1樓電梯井施工平臺	外牆施工架及1樓電梯井施工平臺開口無防護
(105建102)私立再興中學幼兒園暨小學校舍新建工程	三星營造股份有限公司	106/06/10	106/06/19	東側外牆施工架、2樓雨遮	備用勞工於東側外牆施工架、2樓雨遮從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(105建066)八德立體停車場新建工程	國記營造股份有限公司	106/06/11	106/06/13	RF樓鋼承板	RF樓鋼承板開口無防護
(103建258)北投區三合段74-0、75-0地號集合住宅新建工程	久舜營造股份有限公司	106/06/10	106/06/14	A棟西側陽台2樓至9樓、D棟西側陽台4樓至9樓、D棟東側4樓至9樓樓板、D棟8樓至9樓樓梯處	備用勞工於A棟西側陽台2樓至9樓、D棟西側陽台4樓至9樓、D棟東側4樓至9樓樓板、D棟8樓至9樓樓梯處從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建268)天母(大)新建工程	首鋼營造股份有限公司	106/06/07	106/06/12	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(103建063)臺北市松山區健康公營住宅新建工程	新亞建設開發股份有限公司	106/06/09	106/06/14	D棟屋頂板	D棟屋頂板開口無防護
(105建056)文山區華興段一小段286-0地號等7筆集合住宅新建工程	久舜營造股份有限公司	106/06/15	106/06/20	1樓樓板及地下1樓樓板	備用勞工於1樓樓板及地下1樓樓板從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋及安全網等防護設備。
(103建288)台北市內湖區東湖段一小段十八地號土地集合住宅新建工程	坤福營造股份有限公司	106/06/16	106/06/23	第2層支撐	本工地第2層支撐2公尺以上開口未防護。
106年度建成圓環整建工程	廣聯營造有限公司	106/06/17	106/06/19	臨時分電盤之使用。	潮濕場所使用電動機具，未於各分電路設置具有高敏感度，能確實動作之感電防止用漏電斷路器。
(103建227)新潤寶清潔新建工程	揚潤營造有限公司	106/06/18	106/06/21	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(102建026)和陽建設虎林段集合住宅新建工程	昶明營造股份有限公司	106/06/19	106/06/23	B棟全區施工架。	B棟全區施工架開口未防護。
(104建059)敦南樂高新建工程	篁宇營造股份有限公司	106/06/16	106/06/19	南側2樓板	備用勞工於南側2樓板從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(105建026)國都汽車Lexus濱江據點新建工程	瑞助營造股份有限公司	106/06/20	106/06/26	2樓至4樓全區施工架(含樓梯)。	2樓至4樓全區施工架(含樓梯)開口未防護。
106年度東區河濱公園土預約維護工程	鉸城營造有限公司	106/06/22	106/07/06	頂樓防水施工	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
中正路627、629號外牆修繕工程	陳明雄	106/06/26	106/07/03	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
文山區辛亥路憲兵營區停車場滯洪池新建工程	王鼎營造股份有限公司	106/06/28	106/06/30	吊修孔開口處。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(104建235)宏普建設蘭雅段大樓新建工程	中鹿營造股份有限公司	106/06/28	106/06/30	3樓	3樓鋼承板開口無防護
中山北路7段190巷110號裝修工程	吉進營造有限公司	106/06/28	106/07/17	外牆施工架及天井施工架	外牆施工架及天井施工架開口無防護

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(104建229)臺北市中山區中山段一小段614地號等6筆土地都市更新案新建工程	華熊營造股份有限公司	106/07/01	106/07/03	B棟1樓	本工地B棟1樓未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建035)水線清甃住宅大樓新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	106/07/05	106/07/07	4樓施工架。	4樓施工架開口未防護。
新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程	台灣鼎磊企業股份有限公司	106/07/05	106/07/07	前處理池單元開挖區及礫間槽區。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。 於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(104建252)士林基督長老教會教育館新建工程	台灣動源營造股份有限公司	106/07/04	106/07/06	地下1樓	於地下1樓板至1樓施工構臺未設置安全上下設備。
長興場池頂加蓋等工程	宜佳營造工程有限公司	106/07/06	106/07/07	靠辛亥路，水平西水池鋼構。	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(103建190)樓燕如住宅新建工程	百鵬營造有限公司	106/07/12	106/07/19	全區外牆施工架及屋突施工架	僱用勞工於全區外牆施工架及屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
社子島社臨4抽水站屋頂漏水改善案	仲齊工程有限公司	106/07/12	106/07/26	屋頂防水工程	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
大度配水池暨加壓站新建工程	泰業營造股份有限公司	106/07/12	106/07/13	窰井樓梯上方屋突處	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(102建026)和陽建設虎林段集合住宅新建工程	昶明營造股份有限公司	106/07/15	106/07/21	A、B棟外牆施工架	A、B棟外牆施工架未設內側交叉拉桿、下拉桿
(103建113)家宏建設永吉路新建工程	啟赫營造股份有限公司	106/07/15	106/07/18	全區外牆施工架	全區外牆施工架未設內側交叉拉桿、下拉桿
格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)	神緯營造有限公司	106/07/14	106/07/18	污水管架橋墩區。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建005)吉林段新建工程	陽明營造股份有限公司	106/07/17	106/07/19	B2梯1樓至11樓、1樓甲梯	本工地B2梯1樓至11樓、1樓甲梯未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建8898)捷運新莊線大橋頭站聯合開發案	地樺營造事業股份有限公司	106/07/16	106/07/20	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建062)李朝昇等2名集合住宅新建工程	展旭營造工程有限公司	106/07/18	106/07/25	2樓樓板、樓梯	2樓樓板、樓梯開口無防護
(104建003)鄭鐘亮住宅新建工程	日光營造股份有限公司	106/07/19	106/07/26	全區外牆施工架、1樓至3樓電梯口	僱用勞工於全區外牆施工架、1樓至3樓電梯口從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建209)華碩電腦辦公大樓新建工程	弘翌工程股份有限公司	106/07/19	106/07/20	二區連續壁鋼筋籠組立作業使用之電焊機(共12部)	二區連續壁鋼筋籠組立作業使用之電焊機(共12部)
(103建075)將作城心新建工程	騰森營造股份有限公司	106/07/21	106/07/28	本工地全區施工架。	本工地全區施工架開口未防護。
艋舺助順將軍廟(晉德宮)第一期修復工程	永如營造股份有限公司	106/07/22	106/07/26	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建227)104建字第227號新建工程	金富譽國際營造股份有限公司	106/07/24	106/08/04	全區外牆、室內施工架	僱用勞工於全區外牆、室內施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建246)聚展建設社正路新建工程	佑福營造工程有限公司	106/07/25	106/08/01	屋突層、7至10樓施工架。	屋突層、7至10樓施工架開口未防護。
臺北榮民總醫院第一門診大樓外牆美化工程	樸石營造開發有限公司	106/07/25	106/07/28	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(103建237)馥裕軒建設石牌案新建工程	拓福營造有限公司	106/07/25	106/08/04	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(104建143)合矩建設北投區行義段住宅新建工程	裕泰坤營造股份有限公司	106/07/25	106/07/28	5樓樑模、4樓天井、2至4樓電梯直井施工平臺。	5樓樑模、4樓天井、2至4樓電梯直井施工平臺開口無防護。
(103建282)大可山石新建工程	邦華營造有限公司	106/07/29	106/08/03	A棟天井施工架。	A棟天井施工架開口無防護。
(103建121)太旭建設美仁段二小段486-1等13筆地號新建工程	永樹營造有限公司	106/07/28	106/08/03	屋突施工架、全棟天井施工架、汽車升降機坑施工架	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
臺北市莒光路13號1~7樓外牆修繕工程	銓星營造有限公司	106/08/01	106/08/03	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
(105建032)中正藝邸集合住宅新建工程	全信得興業有限公司	106/08/01	106/08/04	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事施工架拆除作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
中正樓往動力中心及門診天橋外牆整修工程	廣記營造股份有限公司	106/07/24	106/09/22	天橋外牆整修工程	開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施
台北市士林區中庸五路新建工程	工造工程有限公司	106/08/02	106/08/15	屋突層樓板	僱用勞工於屋突層樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(105建188) 銘傳大學台北校區新建無障礙昇降工程	福佳營造工程有限公司	106/08/02	106/08/11	全區電梯機坑施工架	僱用勞工於全區電梯機坑施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備、未設置安全上下設備。
致遠一路2段70巷7號5樓加蓋屋頂修繕工程	鍾文備(即巨賜企業社)	106/08/01	106/08/04	6樓屋頂	本工地6樓屋頂未於屋架上設置防止踏穿及寬度三十公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶。
(103建297) 台灣蘭麗長壽復新建工程	春本營造工程有限公司	106/08/03	106/08/08	1樓板及地下室模板支撐施工平臺。	1樓板及地下室模板支撐施工平臺開口無防護。
(104建148) 同豐永實業汀洲路案新建工程	華築工房營造股份有限公司	106/08/05	106/08/10	1樓入口處、天井區、12樓南側施工架	僱用勞工於1樓入口處、天井區、12樓南側施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(104建8168) 山丘小墅新建工程	旭地營造股份有限公司	106/08/05	106/08/11	甲區2樓板、乙區1樓板	本工地甲區2樓板、乙區1樓板未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建280) 廣銘碧湖銘集合住宅新建工程	陽昇營造有限公司	106/08/05	106/08/08	A棟10樓至11樓樓梯、A棟9樓以上外牆施工架	本工地A棟10樓至11樓樓梯、A棟9樓以上外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
106年度聖靈寺防水工程	陳尚騰(即鴻鑫防水工程行)	106/08/03	106/08/23	聖靈寺北側1樓屋簷	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
大同配水池及加壓站第三座新建工程	泰業營造股份有限公司	106/08/08	106/08/11	北側管溝	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(104建059) 敦南樂高新建工程	簞宇營造股份有限公司	106/08/09	106/08/11	全區施工架。	全區施工架未防護。
(104建215) 天母(小) 新建工程	首鋼營造股份有限公司	106/08/10	106/08/14	全區外牆施工架、南側1樓至7樓陽臺	僱用勞工於全區外牆施工架、南側1樓至7樓陽臺從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
106年校史室兼會議室及屋頂防漏整修工程	東伸營造有限公司	106/08/11	106/08/15	C棟屋頂板	僱用勞工於C棟屋頂板從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄等防護設備。
106年B2棟廁所整修及D棟校舍耐震補強工程	錦江營造有限公司	106/08/11	106/08/15	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄等防護設備、未設置安全上下設備。
(103建236) 茂榕建設福華路新建工程	盛德營造股份有限公司	106/08/15	106/08/18	3樓至5樓陽台及4樓電梯口。	3樓至5樓陽台及4樓電梯開口未防護。
建成大樓拆除及後續簡易綠美化工程	寧順營造有限公司	106/08/15	106/08/17	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(104建099) 楊昇建設饒河街新建工程	楊昇營造股份有限公司	106/08/16	106/08/21	4至8樓鋼樓梯、4樓以上鋼構區	鋼樓梯開口未確實防護
106年度四維樓牆面整修工程案	百輝營造有限公司	106/08/16	106/08/29	司令台外牆施工架	僱用勞工於司令台外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄等防護設備。
(106建099、106建179) 景美開發羅斯福路六段新建工程	晉福營造有限公司	106/08/17	106/08/18	西側導溝	西側導溝開口未防護、未設上下設備、垂直深度在1.5公尺以上未設擋土支撐
(105建066) 八德立體停車場新建工程	國記營造股份有限公司	106/08/19	106/08/23	1至2樓全區施工架、AB區屋突施工架、B區電梯井	2公尺以上開口未防護、1.5公尺以上未設安全上下設備。
(104建205) 承襲建設立農段集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	106/08/21	106/11/17	所有地面作業	發生勞工死亡職業災害
(105建066) 八德立體停車場新建工程	德進工程有限公司	106/08/23	106/08/28	10樓以上車道(防火填塞施作區)	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺；設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或配掛安全帶之設施。
(101建085) 太子華威集合住宅新建工程	大成工程股份有限公司	106/08/23	106/08/31	A棟全區外牆施工架、乙樓梯1至13樓、東側陽臺2至13樓	僱用勞工於A棟全區外牆施工架、乙樓梯1至13樓、東側陽臺2至13樓從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建107) 世新大學增建工程	鑫澤營造股份有限公司	106/08/27	106/08/31	停車機坑施工架、地下1樓樓板	僱用勞工於停車機坑施工架、地下1樓樓板從事模板拆除等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建208) 達麗建設信義區永吉2新建工程	寶信營造股份有限公司	106/08/29	106/09/04	全區外牆施工架、管道間	2公尺以上開口未防護
(103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	106/08/30	106/09/01	1樓及地下1樓戶外鋼梯。	本工地1樓及地下1樓戶外鋼梯開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
採購大樓辦公廳舍整修工程採購案	泰億營造有限公司	106/08/30	106/09/14	北側貨梯井1至3樓開口。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建052) 濱江街汽車修護廠新建工程	信創營造股份有限公司	106/09/04	106/09/07	地下1樓至地上5樓機械停車坑。	地下1樓至地上5樓機械停車坑開口未防護。
(101建089) 臺北市立動物園熱帶雨林室內館新建工程	同順營造工程股份有限公司	106/09/01	106/09/07	尾巴鋼構區施工架。	尾巴鋼構區施工架未有防護。
(103建242) 開京建設內湖西湖段集合住宅新建工程	偉邦營造股份有限公司	106/09/02	106/09/08	天井及屋突施工架	本工地天井及屋突施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建190) 臺北醫學大學玻璃屋新建工程	天誠營造股份有限公司	106/09/06	106/09/13	全區外牆施工架	開口未防護

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
教育部本部辦公大樓耐震補強及屋頂防水工程	王申營造股份有限公司	106/09/06	106/09/08	4樓、5樓外牆施工架	備用勞工於4樓、5樓外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(105建169)辛亥路新建工程	信升昌營造股份有限公司	106/09/07	106/09/11	全區施工架。	全區施工架未防護。
(104建281)臺北市中正區南海段社會福利綜合大樓新建工程	國裕建設工程股份有限公司	106/09/07	106/09/08	屋突板	備用勞工於屋突板從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(都建字10569411100號)電話、電報大樓外牆拉皮整建工程	嘉崴營造工程有限公司	106/09/06	106/09/08	2-4樓西側外牆施工架	備用勞工於2-4樓西側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(101建250)崇仰段集合住宅新建工程	巴森營造股份有限公司	106/09/10	106/09/15	北側牆土樁施工平臺及南側開挖面。	北側牆土樁施工平臺及南側開挖面開口無防護。
(104建269)僑建建築經理股份有限公司住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	106/09/09	106/09/11	全區外牆施工架、屋突施工架	備用勞工於全區外牆施工架、屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建237)馥裕軒建設石牌案新建工程	堃翔工程有限公司	106/09/07	106/09/12	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(104建140)國美奇岩B館新建工程	金弘承營造股份有限公司	106/09/07	106/09/22	A、B棟外牆施工架	A、B棟外牆施工架開口無防護
106拆字第0076號工程	遠碩營造股份有限公司	106/09/11	106/09/20	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建109)復北二期新建工程	華林營造股份有限公司	106/09/12	106/09/14	外牆施工架及電梯開口。	外牆施工架及電梯開口未有防護。
(104建135)品嘉建設北投大業邸新建工程	尚禹營造股份有限公司	106/09/12	106/09/19	無障礙樓梯	無障礙樓梯開口無防護
(103建253)暉騰建設三合段新建工程	助群營造股份有限公司	106/09/12	106/09/15	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(105建163)文山區政大段四小段集合住宅新建工程	崇偉營造工程股份有限公司	106/09/03	106/09/05	A、B棟4樓外牆施工架及樓板四周區域	未設防墜設施
(105建071)慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	磐碩工程股份有限公司	106/09/17	106/09/19	第三床鋼筋籠組立作業電焊機(共6部)	第三床鋼筋籠組立作業電焊機(共6部)自動電擊防止裝置未正常作動。
採購大樓辦公廳舍整修工程採購案	泰億營造有限公司	106/09/12	106/09/14	大門口旁2樓樓梯口開口處、頂樓客梯機房樓梯開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建253)暉騰建設三合段新建工程	極順企業有限公司	106/09/17	106/09/25	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(104建8898)捷運新莊線大橋頭站聯合開發案	李國良宏康工程行	106/09/11	106/09/19	外牆施工架(含雨遮、窗戶)	未設防墜設施
(103建232)弘深企業有限公司內湖區康寧段集合住宅新建工程	地球營造股份有限公司	106/09/19	106/09/29	4樓以上全區	2公尺以上開口未防護
(104建018)唐禧建設承德路集合住宅新建工程	優寶營造有限公司	106/09/16	106/09/21	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(104建223)和裕投資松江路辦公大樓新建工程	合聯營造股份有限公司	106/09/21	106/09/26	1樓所有施工架。	1樓所有施工架未有防護。
(104建035)水綠清甌住宅大樓新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	106/09/22	106/09/27	3樓至7樓陽台。	3樓至7樓陽台開口未防護。
(103建273)大磊建築股份有限公司新建工程	大程營造有限公司	106/09/23	106/09/27	A棟外牆施工架	本工地A棟外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建116)大將開發南海段住宅新建工程	暘昌營造股份有限公司	106/09/23	106/10/05	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(103建251)臺北市中正區水源路四五期整宅新建工程	瑞助營造股份有限公司	106/09/24	106/09/26	A棟8-13樓及B棟天井區外牆施工架	備用勞工於A棟8-13樓及B棟天井區外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(103建266)南昌路集合住宅新建工程	易山營造有限公司	106/09/26	106/09/27	導溝區	備用勞工於導溝區從事營建管理作業高差超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(105建106)華固名鑄大樓新建工程	品興營造股份有限公司	106/10/01	106/10/05	A棟外牆施工架	2公尺以上開口未防護
(105建100)產學營運中心大樓新建統包工程	克林營造股份有限公司	106/10/07	106/10/12	2樓及3樓板	備用勞工於2樓及3樓板從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
番美旅店裝修工程	十大營造有限公司	106/10/06	106/10/11	外牆施工架	外牆施工架開口無防護

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
臺北市士林區承德路4段222號4樓拆除及裝修工程	伊田國際企業有限公司	106/10/10		4樓拆除及裝修工程	發生勞工死亡職業災害
(104建217) 潤泰北投奇岩新建工程	潤弘精密工程事業股份有限公司	106/10/13	106/10/16	北側、南側天井施工架及全區外牆施工架	僱用勞工於北側、南側天井施工架及全區外牆施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建259) 民生日月新建工程	簡阿義(即義祥工程行)	106/10/16	106/10/19	A1樓梯(5樓至屋頂)。	A1樓梯(5樓至屋頂)開口無防護。
(104建208) 達麗建設信義區永吉2新建工程	寶信營造股份有限公司	106/10/18	106/10/24	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(104建278) 僑洋建設(舊莊街)新建工程	元洲營造工程股份有限公司	106/10/20	106/10/23	全區外牆施工架	全區外牆施工架2公尺以上開口未防護
(102建311) 興富發建設台北市內湖區康寧段三小段267-1、267-7等2筆住商大樓新建工程	齊裕營造股份有限公司	106/10/26	106/10/31	A棟樓梯及1樓施工排架。	A棟樓梯及1樓施工排架未有防護。
(104建037) 萬華區民和街81巷新建工程	豪豐營造股份有限公司	106/10/26	106/11/07	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建162) 中山段商辦大樓新建工程	帆登營造股份有限公司	106/10/28	106/10/30	2樓板	本工地2樓板未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建305) 臺北市安康市場基地新建公營住宅統包工程	瑞助營造股份有限公司	106/10/30	106/10/31	B1東側圍牆合屋突外牆施工架及B2全區外牆施工架	未設防墜設施
(100建181) 臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	台灣大林組營造股份有限公司	106/11/01	106/11/08	西南側電梯鋼樑及西側3樓看臺	西南側電梯鋼樑及西側3樓看臺開口無防護
(105建190) 臺北醫學大學玻璃屋新建工程	天誠營造股份有限公司	106/11/03	106/11/16	室外樓梯(1樓至3樓)、2樓西北側露臺	室外樓梯(1樓至3樓)、2樓西北側露臺開口無防護
巨龍大廈外牆整修工程	樸石營造開發有限公司	106/11/02	106/11/08	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
民權東路2段113巷4號外牆修補工程	林國程	106/11/01	106/11/06	外牆竹架	本工地外牆竹架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
圖書館校區科技學院建築外牆防水整修工程	中華威霸營造有限公司	106/11/08	106/11/22	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建048) 游文彬及游世全住宅新建工程	合興建設股份有限公司	106/11/08	106/11/13	2樓板	僱用勞工於2樓板從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建155) 林俊興長安東路案新建工程	美孚營造工程股份有限公司	106/11/08	106/11/28	機械停車升降坑道施工架及北側外牆施工架	僱用勞工於機械停車升降坑道施工架及北側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建282) 新富長安段新建工程	樹盛營造股份有限公司	106/11/11	106/11/15	外牆施工架	本工地外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建202) 長安東路合建案新建工程	泛亞工程建設股份有限公司	106/11/11	106/11/14	地下1樓汽車昇降機、地下1樓電梯	本工地地下1樓汽車昇降機、地下1樓電梯未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	熊敏營造有限公司	106/11/12	106/11/16	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
直轄市定古蹟大阪商船株式會社臺北支店修復再利用暨攝影文化中心工程案	潤昶有限公司	106/11/08	106/11/15	大阪商船東側及南側2至4樓吊料口、地下室南側施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建136) 臺灣菸酒股份有限公司大安營業所改建工程	國新營造股份有限公司	106/11/10	106/11/10	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建072) 祐昌建設福星段集合住宅新建工程	宏民營造股份有限公司	106/11/14	106/11/15	外牆施工架(含屋突)。	外牆施工架(含屋突)未有防護。
(103建289) 信義臻品新建工程	裕臺營造股份有限公司	106/11/10	106/11/14	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(97建688) 國際複合式商務大樓新建工程	華熊營造股份有限公司	106/11/15	106/11/20	13至37樓天井施工架區。	本工地13至37樓天井施工架區未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建299) 伯大尼兒少家園院舍大樓新建工程	三星營造股份有限公司	106/11/05	106/11/08	1樓板	未設防墜設施
(105建045) 攝影棚新建工程	建坤營造事業股份有限公司	106/11/18	106/11/26	1樓及電梯井內施工架、鋼構四週及鋼梯。	1樓及電梯井內施工架、鋼構四週及鋼梯未有防護。
(105建109) 復北二期新建工程	華林營造股份有限公司	106/11/17	106/11/27	外牆施工架	2公尺以上開口未防護

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(103建015) 大安路新建工程	炬暉營造股份有限公司	106/11/19	106/11/22	天井施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
中山北路1段137號1至4樓室內裝修工程	匠成室內裝修工程有限公司	106/11/18	106/11/27	2-4樓電梯及樓梯	本工地2-4樓電梯及樓梯未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建207) 大龍段住宅新建工程	瓏山林營建股份有限公司	106/11/25	106/11/29	汽車升降機坑	汽車升降機坑開口未防護
(105建135) 興德集合住宅新建工程	大元營造股份有限公司	106/11/23	106/11/27	2樓板四周及樓梯	未設防墜設施
(104建269) 僑建建築經理股份有限公司住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	106/12/02	106/12/04	全區外牆施工架、屋突施工架	僱用勞工於全區外牆施工架、屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106變使(准)第181號) 瀚寓酒店裝修工程	鼎如工程有限公司	106/12/01	106/12/04	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(105建049) 崇仁路家族住宅新建工程	富麗營造有限公司	106/12/05	106/12/07	全區施工架、6樓陽臺	僱用勞工於全區施工架、6樓陽臺從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建8168) 山丘小墅新建工程	旭地營造股份有限公司	106/12/09	106/12/25	甲、乙棟外牆施工架	本工地甲、乙棟外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建141) 長虹天爵集合住宅新建工程	宏林營造廠股份有限公司	106/12/06	107/02/13	地下室所有使用合梯作業	發生勞工墜落之重大職業災害
(103建236) 茂楨建設福華路新建工程	盛德營造股份有限公司	106/12/11	106/12/15	5樓至8樓施工架。	5樓至8樓施工架開口未防護。
經濟部工業局信義辦公大樓建築物及外牆磁磚整修工程	安慶營造股份有限公司	106/12/05	106/12/07	西側外牆施工架。	西側外牆施工架開口無防護、未設安全上下設備。
北投站增設出入口與志孝新生站增設電梯改善工程	新時代鋼架股份有限公司	106/12/10	106/12/12	鋼構區。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建261) 臺北市政府警察局萬華分局與消防局龍山分隊新建工程(建築工程)	文昌營造工程有限公司	106/12/06	106/12/15	樓梯間施工架、北向挑空區施工架、9樓至10樓露臺區施工架、9樓挑空區施工架	僱用勞工於樓梯間施工架、北向挑空區施工架、9樓至10樓露臺區施工架、9樓挑空區施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備、未設置安全上下設備。
(106變使(准)第181號) 瀚寓酒店裝修工程	祥展營造股份有限公司	106/12/13	106/12/21	外牆施工架、6樓至20樓。	外牆施工架、6樓至20樓管道開口無防護。
喬美旅店裝修工程	十大營造有限公司	106/12/14	106/12/18	南側外牆施工架	南側外牆施工架開口無防護
(105建192) 泰禾基河路集合住宅新建工程	當代營造有限公司	106/12/22	106/12/25	地下3樓支撐通道。	地下3樓支撐通道開口未防護。
(103建096) 勤樸臻藏大樓新建工程	璞石營造股份有限公司	106/12/23	107/01/02	外牆施工架	本工地外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施通知書及復工申請書1份。
(100建007) 中原街46號新建工程	信升昌營造股份有限公司	106/12/23	107/01/12	2-7樓東向造型樓板、5-7樓樓梯	本工地2-7樓東向造型樓板、5-7樓樓梯未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建287) 永紅大直B3商場旅館新建工程	達欣工程股份有限公司	106/12/26	106/12/28	南側外牆帷幕施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建088) 莊公館電梯增建工程	碧泉營造有限公司	106/12/21	106/12/27	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(105建062) 李朝昇等2名集合住宅新建工程	展旭營造工程有限公司	106/12/26	107/01/08	外牆及屋突施工架、3樓至5樓	外牆及屋突施工架、3樓至5樓樓板高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建113) 家宏建設永吉路新建工程	啟赫營造股份有限公司	106/12/27	107/01/05	汽車升降機車台板	汽車升降機車台板開口無防護
(103建183) 陳明貴等6名集合住宅新建工程	豪豐營造股份有限公司	106/12/31	107/01/10	外牆施工架、各樓層露臺	外牆施工架、各樓層露臺高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
南港公園更新工程(第一期)	上溢營造股份有限公司	107/01/02	107/01/29	涼亭	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
大同區延平北路2段252之1號2-4樓裝修工程	研舍室內裝修設計工程股份有限公司	107/01/04	107/01/09	外牆施工架	未設防墜設施
(104建208) 達麗建設信義區永吉2新建工程	寶信營造股份有限公司	107/01/04	107/01/19	2樓陽臺	2樓陽臺開口無防護
(104建143) 合矩建設北投區行義段住宅新建工程	飛發營造有限公司	107/01/04	107/01/11	1樓戶外梯及7樓施工架。	1樓戶外梯及7樓施工架開口未防護。
大同配水池及加壓站第三座新建工程	陳守政(即守信模板企業社)	107/01/04	107/01/18	閘井C	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(106拆045)第一學生宿舍拆除重建工程	世久營造探勘工程股份有限公司	107/01/06	107/01/15	全區外牆施工架	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞，高差2公尺以上未使用高空工作車或架設施工架等方法設置工作臺，高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。
(100建232) 國家會展中心（南港展覽館擴建）建築工程	築工工程股份有限公司	107/01/07	107/01/16	東、南兩側7樓施工排架。	東、南兩側7樓施工排架未有防護。
(100建232) 國家會展中心（南港展覽館擴建）建築工程	安會營造股份有限公司	107/01/07	107/01/16	東側4樓2公尺以上合梯、東、南兩側7樓施工排架。	東側4樓2公尺以上合梯未有防護，東、南兩側7樓施工排架未有防護。
(104建072) 佑昌建設福星段集合住宅新建工程	宏民營造股份有限公司	107/01/10	107/01/15	全區外牆施工架	施工架開口未防護
(105變使准193) 外牆立面變更工程	建程營造工程有限公司	107/01/10	107/01/15	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(101建215) 廖春明住宅新建工程	成功營建股份有限公司	107/01/10	107/01/16	外牆施工架及3樓樓板	外牆施工架及3樓樓板開口無防護
(104建267) 啟邑建設北投區行義段六樓住宅新建工程	啟赫營造股份有限公司	107/01/11	107/01/15	R1F至R2F施工架。	R1F至R2F施工架開口未防護。
(104建123) 士林中正路新建工程	帆登營造股份有限公司	107/01/14	107/01/19	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建075) 國立臺北科技大學精勤樓新建工程	瑞助營造股份有限公司	107/01/14	107/01/17	管道間、西側電梯井。	僱用勞工於管道間、西側電梯井從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106雜013) 園區水保設施改善工程—600噸蓄水池新建工程	松信營造有限公司	107/01/12	107/01/15	外牆施工架	本工地外牆施工架開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備
(104建275) CZ210標大安老人服務暨日間照顧中心新建工程	啟赫營造股份有限公司	107/01/18	107/01/22	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建282) 新富長安段新建工程	樹盛營造股份有限公司	107/01/20	107/01/22	外牆施工架	2公尺以上開口未防護
(104建281) 臺北市中正區南海段社會福利綜合大樓新建工程	聚益水電工程有限公司	107/01/18	107/01/22	全區2公尺以上合梯作業。	僱用勞工於1樓梯廳從事水電作業，高度超過2公尺以上使用合梯。
(103建242) 開京建設內湖西湖段集合住宅新建工程	偉邦營造股份有限公司	107/01/23	107/01/24	1樓排架鋼構及1樓移動式施工架	本工地1樓排架鋼構及1樓移動式施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
中央北路4段416.418號外牆整修工程	蔡昆芳	107/01/24	107/01/25	外牆施工架	外牆施工架開口未防護
(104建155) 林俊興長安東路案新建工程	美孚營造工程股份有限公司	107/01/25	107/02/01	工地1樓至地下1樓樓梯（後梯）及外牆施工架	2公尺以上開口未防護。
(104建070) 台北市文山區萬慶段住宅新建工程	森建建設股份有限公司	107/01/23	107/01/26	A棟2樓結構體周邊開口。	本工地A棟2樓結構體周邊開口未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建100) 產學營運中心大樓新建統包工程	克林營造股份有限公司	107/01/30	107/02/02	2樓至8樓室內施工架。	2樓至8樓室內施工架未設置安全上下設備。
國立臺灣大學生命科學館大樓外牆、圓頂及迴廊更新工程	捷友營造股份有限公司	107/01/30	107/02/07	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(103建182) 新光人壽承德企業大樓新建工程	勝堡村營造工程股份有限公司	107/01/10	107/12/06	外牆石材維修作業。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建032) 大安森霖新建工程	洲義營造有限公司	107/02/01	107/02/12	外牆施工架、管道間。	僱用勞工於外牆施工架、管道間從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	熊敏營造有限公司	107/01/30	107/02/08	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	陳明揮（即陳明揮建築師事務所）	107/01/30	107/02/08	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(103建183) 陳明貴等6名集合住宅新建工程	蒙豐營造股份有限公司	107/02/01	107/02/13	外牆施工架、天井施工架及屋突施工架	僱用勞工於外牆施工架、天井施工架及屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建288) 南港經貿段案商辦大樓新建工程	忠泰營造股份有限公司	107/02/01	107/02/05	鋼骨樓梯。	鋼骨樓梯未有防護。
國立臺灣大學法律學院外牆整修工程	長陽工程有限公司	107/02/02	107/02/06	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(105建058) 中山區正義段集合住宅新建工程	信升昌營造股份有限公司	107/02/06	107/02/27	5樓以上全區（含5樓）、外牆施工架、停車機坑施工架	2公尺以上開口未防護
(104建093) 富豐南昌案新建工程	富泰營造股份有限公司	107/02/01	107/02/05	地下2樓、地下3樓、屋突南側外牆施工架	僱用勞工於地下2樓、地下3樓、屋突南側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(103建151) 中正文華新建工程	富森營造工程有限公司	107/02/02	107/02/06	屋突3置料區	僱用勞工於屋突3置料區從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。



工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	107/02/06	107/02/08	外牆施工架、地下1樓、地下2樓施工架	外牆施工架、地下1樓、地下2樓施工架開口無防護、未設上下設備。
(103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程	林嘉聰(即仲觀聯合建築師事務所)	107/02/06	107/02/08	外牆施工架及地下1樓	外牆施工架及地下1樓樓板開口無防護
(105建190) 臺北醫學大學玻璃屋新建工程	天誠營造股份有限公司	107/02/09	107/02/13	2樓圓形花園	2樓圓形花園開口無防護
(106雜009) 寶血女修會宿舍增建電梯工程	利眾營造工程股份有限公司	107/02/09	107/02/13	外牆施工架。	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建129) 遠東百貨信義A13購物中心新建工程	遠揚營造工程股份有限公司	107/02/10	107/02/24	9樓	9樓鋼承板開口無防護
(103建6688、103建6699) 南山廣場新建工程	王民男(即中新工程行)	107/02/13	107/02/22	2樓東南向室內施工架	僱用勞工於2樓東南向室內施工架從事護欄設置等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
內湖路2段103巷50-76號外牆更新工程	啟赫營造股份有限公司	107/02/23	107/02/27	外牆施工架(內湖路2段103巷74-76號)	本工地外牆施工架(內湖路2段103巷74-76號)未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(104建240) 家格建設大安區瑞安段新建工程	威毅營造股份有限公司	107/02/23	107/02/26	2樓至15樓	僱用勞工於2樓至15樓從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建083) 北部流行音樂中心興建工程(北基地)	春原營造股份有限公司	107/02/26	107/03/06	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(105建127) 臺北市南港區東明公共住宅統包工程	福清營造股份有限公司	107/02/24	107/02/26	外牆施工架、挑空區施工架。	僱用勞工於外牆施工架、挑空區施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建128) 臺北市南港區東明公共住宅統包工程	福清營造股份有限公司	107/02/24	107/02/26	13樓板、挑空區施工架。	僱用勞工於13樓板、挑空區施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	陳明揮(即陳明揮建築師事務所)	107/03/01	107/03/14	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	熊敏營造有限公司	107/03/01	107/03/14	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(105建169)辛亥路新建工程	信升昌營造股份有限公司	107/02/27	107/03/08	外牆施工架。	本工地外牆施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
中央北路3段16巷口旁大樓外牆修繕工程	吳光平	107/03/02	107/03/30	全區施工架	全區施工架開口未防護。
(都建字10569411100號)電話、電報大樓外牆拉皮整建工程	嘉威營造工程有限公司	107/03/02	107/03/14	東側外牆施工架	僱用勞工於東側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(105建207) 大龍段住宅新建工程	瓏山林營建股份有限公司	107/03/07	107/03/09	4樓板四周、樓梯	未設防護設施
(104建025) 國美奇岩A館新建工程	金弘承營造股份有限公司	107/03/10	107/03/15	地下1樓車道施工架、北棟、南棟天井施工架及屋突施工架	僱用勞工於地下1樓車道施工架、北棟、南棟天井施工架及屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
十字樓橫段噪音防治、廣場意象等修繕工程	上友營造有限公司	107/03/13	107/03/15	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(105建220) 台北市內湖區行愛路新建工程	宜佳營造工程有限公司	107/03/13	107/03/22	本工地1樓施工架、5樓樓梯、5樓機械停車。	本工地1樓施工架、5樓樓梯、5樓機械停車於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施、未設置符合規定之安全上下設備。
臺大醫院國際會議中心中庭木竹平台修繕工程	峰承有限公司	107/03/05	107/03/08	斜屋頂	僱用勞工於斜屋頂從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未先規劃安全通道，未於斜屋架上設置適當強度，且寬度在三十公分以上之踏板，未於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防護設施、高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
大安和平東路3段(原臥龍街)路型改善調整工程	好記營造有限公司	107/03/13	107/03/15	原臥龍街開挖區	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 露天開挖場所開挖深度在1.5公尺以上，或有地面崩塌、土石飛落之虞時，未確實設擋土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護或張設防護網之設施。
(105建192) 泰禾基河路集合住宅新建工程	當代營造有限公司	107/03/14	107/03/19	地下3樓至地下1樓	僱用勞工於地下2樓傳料口、地下2樓至地下1樓樓梯及地下1樓電梯井從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建095) 三豐建設大同區延平段新建工程	金源營造股份有限公司	107/03/06	107/03/13	外牆施工架全區	未設防護設施
國立臺灣大學生命科學館大樓外牆、圓頂及迴廊更新工程	陳明揮(即陳明揮建築師事務所)	107/03/10	107/03/15	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
國立臺灣大學生命科學館大樓外牆、圓頂及迴廊更新工程	捷友營造股份有限公司	107/03/10	107/03/15	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(104建180) 維正建設信義段新建工程	陽明營造股份有限公司	107/03/13	107/03/17	天井施工架	天井施工架開口無防護、未設上下設備
(103建015) 大安路新建工程	炬暉營造股份有限公司	107/03/19	107/03/22	外牆施工架、天井施工架。	僱用勞工於外牆施工架、天井施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(103建246) 聚展建設社正路新建工程	佑福營造工程有限公司	107/03/20	107/03/23	A樓梯6樓至11樓、B樓梯1樓至11樓	備用勞工於A樓梯6樓至11樓、B樓梯1樓至11樓從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
LEXUS辦公室裝修工程	玖永室內裝修工程有限公司	107/03/20	107/03/22	1至4樓所有使用台梯作業	高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或以架設施工架等方法設置工作臺
國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	熊敏營造有限公司	107/03/21	107/03/23	南側外牆施工架(含全工區外牆施工架拆除作業)	南側外牆施工架開口無防護
(104建300) 國賓大理集合住宅新建工程	億東營造股份有限公司	107/03/22	107/03/23	屋突2樓至3樓樓梯	屋突2樓至3樓樓梯開口未防護
(103建288) 台北市內湖區東湖段一小段十八地號土地集合住宅新建工程	坤福營造股份有限公司	107/03/20	107/03/26	G、H棟2、3樓樓板邊緣及H棟2-3樓樓梯	G、H棟2、3樓樓板邊緣及H棟2-3樓樓梯未有防護。
(106建071) 義翔建設開發行善路新建工程	億東營造股份有限公司	107/03/26	107/03/28	西側電梯及中間柱	西側電梯及中間柱開口無防護
(104建242) 大千百貨修建工程	大林營造股份有限公司	107/03/26	107/03/28	施工架(全區)	未設防墜設施
(106建059) 大安路住宅新建工程	直佑營造股份有限公司	107/03/28	107/03/31	基礎工程。	備用勞工於基礎工程(安全支撐)從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備、(地樑)未設置安全上下設備。
(106建186) 寶舖建設羅斯496案新建工程	寬立堡營造股份有限公司	107/03/26	107/03/28	棄土坑	備用勞工於棄土坑從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備、未設上下設備、未設擋土支撐。
國泰世華銀行建成分行B1及2樓裝修工程	喆方室內裝修設計工程有限公司	107/04/02	107/04/11	2公尺以上作業。	發生勞工受傷職業災害。
(103建276) 莊雅清住宅新建工程	麗高營造股份有限公司	107/04/07	107/04/26	天井施工架	本工地天井施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建059) 敦南樂高新建工程	簞宇營造股份有限公司	107/04/11	107/04/13	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106雜029) 科技群賢老舊公寓增設電梯新建工程	康成營造股份有限公司	107/04/11	107/04/17	2至4樓鋼承板及外牆施工架。	2至4樓鋼承板及外牆施工架開口無防護。
(106建205) ATT大直敬業三路購物中心修建工程	上升營造有限公司	107/04/14	107/04/16	6、8、9樓	本工地6、8及9樓未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建053) 大安區懷生段集合住宅新建工程	福泰營造股份有限公司	107/04/13	107/04/17	1樓北側開挖面。	1樓北側開挖面開口無防護。
天閣酒店華山館裝修工程	榆莊室內裝修工程有限公司	107/04/12		2樓至8樓板	發生勞工死亡職業災害
天閣酒店華山館裝修工程	生亞工程有限公司	107/04/12		2樓至8樓板	發生勞工死亡職業災害
延平北路2段90號屋頂修繕工程	陳金註(即金昌工程行)	107/04/20	107/04/23	2樓屋頂	於易路穿材料構築之2樓屋頂作業未設置防止踏穿設施或裝設安全網或使用安全帶。
(106雜036) 台北市內湖科技園區產業支援設施開發計畫興建營運轉移轉案新建工程	同豐營造工程股份有限公司	107/04/19	107/04/23	全區連續壁鋼筋籠電焊機(共35部)	工區連續壁鋼筋籠電焊機作業時所使用之交流電焊機，自動電擊防止裝置故障。
(103建095) 臺北市萬華區青年公共住宅新建工程	國記營造股份有限公司	107/04/23	107/04/30	A棟外牆施工架	勞工於高差2公尺以上之A棟外牆施工架作業邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建248) 臺北市士林區百齡段土地新建工程	豐譽營造股份有限公司	107/04/19	107/04/23	車道施工架。	備用勞工於車道施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備、未設置安全上下設備。
(103建6688、103建6699) 南山廣場新建工程	互助營造股份有限公司	107/04/20	107/04/27	(103建6688、建6699)南山廣場新建工程所有吊掛作業	107/04/20(103建6688、建6699)南山廣場新建工程因以起重機從事帷幕外牆燈具檢修作業，造成於起重機具之搭乘設備內之勞工受傷職業災害。
新生南路3段19巷17、19號外牆修繕工程	林心瑜(即廣威工程行)	107/04/30	107/05/03	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(104建261) 臺北市政府警察局萬華分局與消防局龍山分隊新建工程(建築工程)	文昌營造工程有限公司	107/04/27	107/04/30	南側外牆施工架	備用勞工於南側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建300) 國賓大理集合住宅新建工程	億東營造股份有限公司	107/04/29	107/05/03	北側外牆施工架	備用勞工於北側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建252) 士林基督長老教會教育館新建工程	台灣動源營造股份有限公司	107/05/01	107/05/07	外牆施工架。	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
吉美大安花園外接待中心裝修工程	瞬宇企業有限公司	107/05/01	107/05/09	1樓鋼構組配電焊機(3台)	1樓鋼構組配電焊機(3台)未設置自動電擊防止裝置。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
吉美大安花園外接待中心裝修工程	創意家室內裝修股份有限公司	107/05/01	107/05/09	2樓至4樓	2樓至4樓鋼樑開口無防護、未設置安全上下設備
(104建272) 築航建設光華段集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	107/05/02	107/05/07	外牆施工架、地下1樓(2公尺以上合梯)。	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備、地下1樓使用高度超過2公尺以上合梯進行高處作業。
(103建183) 陳明貴等6名集合住宅新建工程	豪豐營造股份有限公司	107/05/02	107/05/09	外牆施工架、機械停車坑。	備用勞工於外牆施工架、機械停車坑從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(102建280) 廣銘碧湖銘集合住宅新建工程	陽昇營造有限公司	107/05/03	107/05/08	B棟全區樓梯間	B棟全區樓梯間開口未防護
(105建018) 樂利路新建工程	富麗營造有限公司	107/05/05	107/05/08	天井施工架	天井施工架開口無防護
吉美大安花園外接待中心裝修工程	鷹竹企業有限公司	107/05/04	107/05/09	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(105建020) 成德天主堂及幼兒園改建工程	台灣松下營造股份有限公司	107/05/05	107/05/17	地下2樓中間柱、採光井	本工地地下2樓中間柱、採光井未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建162) 中山段商辦大樓新建工程	帆登營造股份有限公司	107/05/05	107/05/14	全區外牆施工架及屋突外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架及屋突外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建023) 巨流河集合住宅新建工程	春越營造有限公司	107/05/08	107/05/11	外牆施工架開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建107) 世新大學增建工程	世仁營造有限公司	107/05/09	107/05/10	停車機坑、外牆施工架	停車機坑、外牆施工架開口未防護
(105建129) 遠東百貨信義A13購物中心新建工程	政龍油漆工程行	107/05/06	107/05/10	11樓。	2公尺以上之處所(11樓)進行作業，未以架設施工架或其他方法設置工作臺。
(103建115) 台北市松山區寶清段七小段132地號等1筆土地都市更新案工程	山發營造股份有限公司	107/05/13	107/05/17	全區外牆施工架	2公尺以上開口未防護
(106建066) 財團法人臺北市私立達人女子高級中學教學大樓二期新建工程	寶昇營造有限公司	107/05/13	107/05/16	1樓室內施工架及3、4樓樓板開口。	1樓室內施工架及3、4樓樓板開口未有防護。
(103建242) 開京建設內湖西湖段集合住宅新建工程	偉邦營造股份有限公司	107/05/13	107/05/16	所有外牆施工架。	所有外牆施工架未有防護。
深美~七張161KV輸電線路#13、#14B、#16B、#17、#18鐵塔基礎(含裝建)及地下電纜管工程(第一工區)	輝昇營造工程有限公司	107/05/14	107/05/17	#16B開挖區	露天開挖場所開挖深度在1.5公尺以上，或有地面崩塌、土石飛落之虞時，未確實設置土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護或張設防護網之設施。
至善公園更新工程	瑞健營造有限公司	107/05/15	107/05/21	公共廁所鋼構區及西側涼亭之施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
萬華區康定路289號看板骨架工程	洪堯油	107/05/15	107/05/17	3樓屋頂板	備用勞工於3樓屋頂板從事看板骨架作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(105建196) 崑基建設廈門街住辦大樓新建工程	永昇營造有限公司	107/05/16	107/05/21	西側陽台開口部分	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建251) 文化富星住宅新建工程	捷信營造有限公司	107/05/16	107/05/21	全區外牆施工架(含屋突)、10樓夾層施工架、地下室車道入口。	高度2公尺開口部分未設置防墜設施。
(103建151) 中正文華新建工程	富森營造工程有限公司	107/05/17	107/06/12	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建287) 永紅大直B3商場旅館新建工程	達欣工程股份有限公司	107/05/19	107/05/22	4樓以上南側外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建205) ATT大直敬業三路購物中心修建工程	上升營造有限公司	107/05/19	107/05/24	1樓鋼樓梯、3樓貓道、6至8樓鋼梯及管道間、4至7樓貨梯區施工架	本工地1樓鋼樓梯、3樓貓道、6至8樓鋼樓梯及管道間、4至7樓貨梯區施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建275) 開泉文山案新建工程	安住營造股份有限公司	107/05/22	107/05/24	東側外牆施工架	東側外牆施工架開口未防護
(106建006) 徐麗華士林區天山段新建工程	華築工房營造股份有限公司	107/05/21	107/05/24	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(100建007) 中原街46號新建工程	信升昌營造股份有限公司	107/05/20	107/05/28	2樓至6樓陽臺及廁所	備用勞工於2樓至6樓陽臺及廁所從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建152) 臺北市市場處所屬公有環南市場工程主體工程	皇昌營造股份有限公司	107/05/20	107/05/22	1樓電梯井、屋突2樓板	備用勞工於1樓電梯井、屋突2樓板從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
紹興南街18號之1拆遷戶房屋復原工程	吳福慶	107/05/22		中正區紹興南街18號之1屋頂	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建142) 南京御邸新建工程	聖陸營造工程股份有限公司	107/05/18	107/05/21	5臺交流電焊機	自動防電擊裝置未正常動作。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(105建085) 華陽汽車士林廠、馬自達三和汽車士林3S點新建工程	三盛營造股份有限公司	107/05/28	107/05/31	外牆施工架、1樓室內施工架。	備用勞工於外牆施工架、1樓室內施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(103建079) 士林區永新段社中街集合住宅新建工程	彭志展(即穩旺企業社)	107/05/30	107/06/01	機械停車坑排架從事施工架組立作業	未設防墜設施
(106建023) 104年度樂群樓及科學樓無障礙電梯新建工程(樂群樓無障礙電梯單獨發包)	富陽營造工程有限公司	107/05/31	107/06/08	1樓至頂樓樓板開口	1樓至頂樓樓板開口高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建293) 善淵創客大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	107/06/02	107/06/05	地下3樓安全支撐走道	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施，未設置符合規定之安全上下設備。
(105建050) 長虹新世代科技大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	107/06/02	107/06/05	地下3樓車道上緣開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
景美女中圖書館屋頂防漏修復工程	家鍊營造有限公司	107/06/05	107/06/08	2樓露臺	2樓露臺開口未防護
(106建065) 普銳開發大樓新建工程	勇裕營造股份有限公司	107/06/06	107/06/07	連續壁鋼筋籠電焊機(共8部)	交流電焊機未裝設自動電擊防止裝置。
(105建096) 臺北市建安國民小學藝術教學綜合大樓新建工程	遠碩營造股份有限公司	107/06/03	107/06/08	5樓至看臺層樓梯(西北角)	5樓至看臺層樓梯(西北角)開口無防護
(105建096) 臺北市建安國民小學藝術教學綜合大樓新建工程	皆豪實業股份有限公司	107/06/03	107/06/08	看臺層西南角隅工作臺、1樓電焊機(2部)	看臺層西南角隅工作臺開口無防護、1樓電焊機(2部)自動電擊防止裝置無法正常作動
(103建083) 北部流行音樂中心興建工程(北基地)	春原營造股份有限公司	107/06/10	107/06/13	4樓室內施工架、5樓管道開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建333) CZ208標臺北市立天文科學教育館展示場改裝暨擴大特展區工程	豐佑營造股份有限公司	107/06/04	107/06/11	外牆施工架	未設防墜設施
(103建288) 台北市內湖區東湖段一小段十八地號土地集合住宅新建工程	坤福營造股份有限公司	107/06/09	107/06/12	F、G、H、I棟6樓板及A、B、C、D、E棟7樓板	2公尺以上開口未防護
南京東路1段86號1樓至3樓外牆修繕工程	呂存承	107/06/12		全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建261) 臺北市政府警察局萬華分局與消防局龍山分隊新建工程(建築工程)	福君綜合工程有限公司	107/06/07	107/06/12	2公尺以上合梯	備用勞工於1樓從事水電作業，高度超過2公尺以上使用合梯。
(104建106) 李立華士林至善路農舍新建工程	華築工房營造股份有限公司	107/06/12	107/06/15	外牆施工架、電梯井。	備用勞工於外牆施工架、電梯井從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建071) 慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	瑞助營造股份有限公司	107/06/11	107/06/13	基礎工程。	本工地基礎工程未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建071) 慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	兆申機電工程有限公司	107/06/11	107/06/13	基礎工程。	本工地基礎工程未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建075) 國立臺北科技大學精勤樓新建工程	瑞助營造股份有限公司	107/06/16	107/06/22	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(105建075) 國立臺北科技大學精勤樓新建工程	中興工程顧問股份有限公司	107/06/16	107/06/22	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(103建120) 金龍路新建工程	嘉大營造股份有限公司	107/06/17	107/06/21	所有外牆施工架開口部	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107拆022) 臺北市大安區仁愛路3段145號國防部空軍官兵活動中心建物拆除、整地工程	富頂營造有限公司	107/06/19	107/06/21(2樓至9樓) 107/06/27	外牆施工架、2樓至9樓	外牆施工架、2樓至9樓樓板開口無防護
(107拆022) 臺北市大安區仁愛路3段145號國防部空軍官兵活動中心建物拆除、整地工程	劉玉偉(即首席建築師事務所)	107/06/19	107/06/21	2樓至9樓	2樓至9樓樓板開口無防護
(104建222) 萬華區寶興街住宅新建工程	奕捷營造股份有限公司	107/06/14	107/06/15	筏基區	雇用勞工於筏基區從事營建管理作業高差超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(105建120) 家居福林案住辦新建「建築」工程	復興營造股份有限公司	107/06/20	107/06/22	外牆施工架、13樓陽臺。	備用勞工於外牆施工架、13樓陽臺從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
三元街268號1樓裝修工程	方傑棧(即堅達企業社)	107/06/21	107/06/25	1樓施工架。	1樓施工架未設置安全上下設備。
(105建081) 奇岩段公館路住宅新建工程	信昶營造股份有限公司	107/06/23	107/06/27	外牆施工架、電梯井開口部	外牆施工架、電梯井開口部高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(105建042) 陳如堯住宅新建工程	太允營造有限公司	107/06/23	107/06/25	外牆施工架、電梯井開口部	外牆施工架、電梯井開口部高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建069) 杭州南路集合住宅新建工程	豐譽營造股份有限公司	107/06/25	107/06/28	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(104建218) 益慶股份有限公司-土東路案新建工程	同興營造工程股份有限公司	107/06/20	107/06/22	地下3樓室內施工架	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
107年度四維樓東南面牆面整修工程暨遮陽設施改善工程	高志鴻(即聖鴻工程行)	107/06/26	107/06/28	外牆施工架開口部	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107拆022) 臺北市大安區仁愛路3段145號國防部空軍官兵活動中心建物拆除、整地工程	劉玉偉(即首席建築師事務所)	107/06/27	107/07/03	2樓至6樓	2樓至6樓樓板開口無防護
(107拆022) 臺北市大安區仁愛路3段145號國防部空軍官兵活動中心建物拆除、整地工程	富頂營造有限公司	107/06/27	107/07/03	2樓至6樓	2樓至6樓樓板開口無防護
(104建019) 太平洋建設汀州路新建工程	太平洋建設股份有限公司	107/06/27	107/07/02	A、B棟3樓至17樓外牆天井區(含施工架)	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建039) 台北美國學校校舍新建工程	毅成建設股份有限公司	107/06/30	107/07/02	外牆施工架、4樓及6樓室內施工架。	僱用勞工於外牆施工架、4樓及6樓室內施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(103建095) 臺北市萬華區青年公共住宅新建工程	達立成工程有限公司	107/06/24	107/07/10	組合屋3樓板	僱用勞工於組合屋3樓板從事組合屋拆除作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
士林區中山北路7段82巷2號1樓油漆工程	江佐堂	107/06/27		高度超過2公尺以上合梯	僱用勞工於1樓使用高度超過2公尺以上合梯進行水電作業。
(106建142) 財團法人台北市私立靜心國民中小學後棟校舍拆除暨重建(校舍第三期)新建工程	倍福開發事業股份有限公司	107/07/01	107/07/02	前棟2至4樓外牆施工架	僱用勞工於前棟2至4樓外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建175) 康橋內湖幼兒園校舍新建工程	三星營造股份有限公司	107/07/02	107/07/10	外牆施工架、2樓以上樓梯開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建162) 中山段商辦大樓新建工程	帆登營造股份有限公司	107/07/03	107/07/12	外牆施工架、室內樓梯、7樓露臺開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建8168) 山丘小墅新建工程	旭地營造股份有限公司	107/07/06	107/07/10	外牆施工架及1樓室內施工架開口	外牆施工架及1樓室內施工架開口無防護
(106建047) 金安年雅洋案新建工程	高度營造有限公司	107/07/09	107/07/17	天井施工架	天井施工架開口無防護、未設上下設備、未設安全上下設備
臺北市大安區仁愛國民小學107自強樓暨仁愛樓屋頂防漏改善工程	華泰興營造有限公司	107/07/09	107/07/20	仁愛樓南側屋頂作業	本工地仁愛樓南側屋頂開口未採取防止墜落之措施。
(106建095) 喆苑集合住宅新建工程	合國營造股份有限公司	107/07/10	107/07/12	四樓底板(四周、管道間或樓梯)	未設防墜設施
(106建110) 富邦人壽林森南路案新建工程	地樺營造事業股份有限公司	107/07/04	107/07/05	地下2樓版	未設防墜設施
臺北市信義區松智路17號(地下2樓、1至4樓、7樓)、松仁路100號地下1層、5樓、6樓之2、46至48樓裝修工程	智威資訊科技股份有限公司	107/07/14	107/07/20	6樓夾層	6樓夾層開口未設防護
燦路部飯店天花板漏水修繕工程	六葉工程有限公司	107/07/16	107/07/19	飯店1樓大廳門口(2公尺以上合梯)	使用高度2公尺以上合梯未防護。
(106建108) 北投公館路集合住宅新建工程	雅德工程有限公司	107/07/15	107/07/20	2樓樑底模板	本工地地下2樓樑底模板未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
臺北市信義區松智路17號(地下2樓、1至4樓、7樓)、松仁路100號地下1層、5樓、6樓之2、46至48樓裝修工程	員邦室內裝修設計股份有限公司	107/07/14	107/07/20	B電扶梯(地下1樓)施工架	B電扶梯(地下1樓)施工架開口無防護
臺北市信義區松智路17號(地下2樓、1至4樓、7樓)、松仁路100號地下1層、5樓、6樓之2、46至48樓裝修工程	晶匯設計國際股份有限公司	107/07/14	107/07/24	1樓挑空區施工架	1樓挑空區施工架開口無防護
臺北市信義區松智路17號(地下2樓、1至4樓、7樓)、松仁路100號地下1層、5樓、6樓之2、46至48樓裝修工程	賀翔工程有限公司	107/07/14	107/07/20	6樓樓梯間施工架、7樓電焊機(1部)	6樓樓梯間施工架開口無防護、未設上下設備、7樓電焊機(1部)自動電擊防止裝置故障
(103建142) 蘇東興等5名圍環段住宅新建工程	久翔營造股份有限公司	107/07/17	107/07/23	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建209) 長源汽車股份有限公司新建工程	協進營造股份有限公司	107/07/19	107/07/25	2樓屋頂、2樓樓梯邊緣、1至2樓樓梯開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
松信案樣品屋新建工程	原廣工程有限公司	107/07/23	107/07/25	所有使用2公尺以上合梯作業、室內施工架	本工地所有使用2公尺以上合梯作業、室內施工架2公尺以上開口未防護。
(105建020) 成德天主堂及幼兒園改建工程	台灣松下營造股份有限公司	107/07/20	107/08/07	西側走廊區開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(103建143) 內湖安康段7-7地號廠房新建工程	欣源營造股份有限公司	107/07/21	107/08/06	外牆、天井施工架、管道間開口	本工地外牆、天井施工架、管道間開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
東山路25巷88弄7號之裝修工程	時代室內裝修設計工程股份有限公司	107/07/30	107/08/02	3樓陽臺場	僱用勞工於3樓陽臺場從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建032) 大安森霖新建工程	洲義營造有限公司	107/07/30	107/08/01	東側外牆施工架	東側外牆施工架未設置交叉拉桿、下拉桿或安全網。
(106建236) 臺北市北投區奇岩公共住宅新建工程	聖隆營造工程股份有限公司	107/07/31	107/08/02	電焊機(4部)。	自動電擊防止裝置未正常動作。
(105建153) 臺北市立大學圖書館改建工程	遠碩營造股份有限公司	107/07/21	107/07/27	4樓底板(四周、樓梯、管道間及電梯直井)	未設防護設施
(107建029) 森業營造忠孝東路案大樓新建工程	森業營造股份有限公司	107/07/29	107/08/05	(一)A棟3樓、(二)C棟2、3、4樓鋼樑、(三)C棟1樓南側外牆施工架	(一)A棟3樓、(二)C棟2、3、4樓鋼樑、(三)C棟1樓南側外牆施工架開口無防護
艋舺大道146巷8號裝修工程	陳易璋	107/08/01		屋頂作業	屋頂作業高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建196) 崑基建設廈門街住辦大樓新建工程	永昇營造有限公司	107/07/24	107/07/31	7樓室內施工架及7樓夾層板四周	未設防護設施
(106建047) 金安年雅祥案新建工程	高度營造有限公司	107/08/05	107/08/07	3樓、4樓、6樓、外牆施工架	3樓及4樓電梯開口、6樓樓板、外牆施工架開口未設防護
(105建112) 105建字第0112號新建工程	優寶營造有限公司	107/08/02	107/08/06	地下室全區	2公尺以上開口未防護
南京東路4段51之2號外牆拉皮工程	駐錦營造工程有限公司	107/08/07	107/08/08	全區外牆施工架	2公尺以上開口未防護
(105建003) 甫達企業濱江展示中心新建工程	冠柏營造股份有限公司	107/08/04	107/08/07	地下2樓(2公尺以上合梯)。	工地地下2樓使用高度2公尺以上合梯進行營繕高處作業。
(103建269) 臺北市大同區文昌段二小段113、114號住宅新建工程	煥泰營造股份有限公司	107/08/06	107/08/13	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(105建067) 川鈺建設仁愛CASA新建工程	山發營造股份有限公司	107/08/09	107/08/24	9樓至屋突樓梯及地下1樓至地下2樓樓梯	9樓至屋突樓梯及地下1樓至地下2樓樓梯開口無防護
(107拆006) 中國信託信義A7大樓拆除工程	華信營造股份有限公司	107/08/11	107/08/24	地下3樓車道板	地下3樓車道板開口無防護
誠品生活南新店裝修工程	誠品生活股份有限公司	107/08/10	107/08/21	5樓至屋頂鋼樓梯	5樓至屋頂鋼樓梯開口無防護
誠品生活南新店裝修工程	幻象冷氣空調工程有限公司	107/08/10	107/08/21	2樓空調冰水管電焊機	2樓空調冰水管電焊機未設自動電擊防止裝置
麗山街87號旁樣品屋工程	嘉廣工程有限公司	107/08/13	107/08/23	外牆施工架	本工地外牆施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
建國中學107年自強樓廁所暨活動中心1樓廁所整修工程	雅匠室內裝修有限公司	107/08/13	107/08/15	全區2公尺以上合梯。	3樓廁所使用高度2公尺以上合梯未防護。
(104建239) 惠宏開發西寧南路新建工程	蘇林子(即宏佳鷹架行)	107/08/13	107/08/14	外牆施工架開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
臺北市立圖書館106-107年度總館外牆整修工程	百輝營造有限公司	107/08/14	107/08/20	東側外牆施工架及屋突層施工架。	高差2公尺以上之施工架，未設置內側交叉拉桿、下拉桿。
(106建225) 國立臺灣科學教育館「一樓戶外景觀改造」第二期工程	安慶營造股份有限公司	107/08/14	107/08/16	南側樓板	2公尺以上開口未防護
(103建270) 金龍園建設北投區立農段案新建工程	天瀚營造股份有限公司	107/08/15	107/08/22	全區外牆施工架、屋突施工架、車道出口處上方平臺	僱用勞工於全區外牆施工架、屋突施工架、車道出口處上方平臺從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建205) 承璽建設立農段集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	107/08/16	107/08/30	東側外牆施工架	僱用勞工於東側外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(99建112) 臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公室新建工程	銓通營造工程股份有限公司(銓通)	107/08/12	107/08/21	3至4樓北側外牆施工架	僱用勞工於3至4樓北側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
107年度四維樓東南面牆面整修工程暨遮陽設施改善工程	誠冠營造股份有限公司	107/08/15	107/08/16	外牆施工架開口部分	外牆施工架開口部分高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建130) 105建字第130號新建工程	華築工房營造股份有限公司	107/08/21	107/08/24	外牆施工架	外牆施工架開口未防護

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
內湖區康寧路1段82號3樓民宅頂樓加蓋建物屋頂更新工程	倉圓企業有限公司	107/08/13		3樓民宅頂樓加蓋建物	頂樓加蓋建物開口未採取防止墜落之措施。
(106建173) ITIX65標北投奇岩長青樂活大樓新建工程	鑫富工程有限公司	107/08/19	107/08/20	地下1樓樑底模板	備用勞工於地下1樓樑底模板從事1樓板模板組立等作業，高度2公尺以上開口未採取安全帶等防護設備。
(105建045) 攝影棚新建工程	建坤營造事業股份有限公司	107/08/25	107/08/29	樓梯間及室內移動式施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建050) 長虹新世代科技大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	107/08/25	107/08/29	1樓樓板四週	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建076) 榕城苑新建工程	禾富綜合營造有限公司	107/08/23	107/08/29	電梯井。	備用勞工於電梯井從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
誠品生活南西店裝修工程	福力室內裝修股份有限公司	107/08/21	107/08/29	臨時貨梯直井施工架	臨時貨梯直井施工架開口無防護，未設安全上下設備
(105建209) 建北酒店新建工程	竣榮營造工程股份有限公司	107/08/26	107/08/27	電梯井、管道間、景觀花臺區、機械停車坑施工架	備用勞工於電梯井、管道間、景觀花臺區、機械停車坑施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建049) 崇仁路家族住宅新建工程	富麗營造有限公司	107/08/21	107/08/23	全區外牆施工架、屋突施工架	備用勞工於全區外牆施工架、屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建205) ATT大直敬業三路購物中心修建工程	弘景室內裝修工程有限公司	107/08/28	107/08/30	8樓。	備用勞工於8樓從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建205) ATT大直敬業三路購物中心修建工程	聯順金屬工程有限公司	107/08/28	107/08/30	1樓電梯。	備用勞工於1樓電梯從事電梯骨架組立等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(104建286) 臺北市立明倫高級中學多功能大樓新建工程	華邦營造有限公司	107/08/29	107/09/05	據德樓西側外牆施工架	備用勞工於據德樓西側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建207) 濱江搜救隊暨搜救犬養基地新建工程	巨佳營造工程股份有限公司	107/08/30	107/08/31	2樓、電梯井。	備用勞工於2樓、電梯井從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(104建165) 虹廷首苑新建工程	立山營造事業股份有限公司	107/08/22	107/08/27	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
敬業三路123號裝修工程	商林有限公司	107/08/28	107/08/30	1樓鋼樓梯。	備用勞工於1樓鋼樓梯從事鋼樓梯組立等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建175) 康橋內湖幼兒園校舍新建工程	三星營造股份有限公司	107/09/02	107/09/12	外牆及地下室1樓施工架、7樓管道間	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建035) 常股建設甘谷街案新建工程	新東陽營造股份有限公司	107/08/30	107/09/04	B棟5樓樓板	備用勞工於B棟5樓東側樓板從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
信義區青雲街37號外牆防水工程	浩瀚聯合工程有限公司	107/09/03	107/09/10	外牆施工架	外牆施工架開口未防護
(103建308) 瓏山林企業住宅新建工程	瓏山林營建股份有限公司	107/09/03	107/09/07	雨遮外牆施工架	本工地雨遮外牆施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建165) 信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	世久營造探勘工程股份有限公司	107/09/05	107/09/11	全區第3層安全支撐及地樑	全區第3層安全支撐開口無防護、第3層安全支撐通往地樑未設安全上下設備
(106建165) 信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	台灣世曦工程顧問股份有限公司	107/09/05	107/09/11	全區第3層安全支撐及地樑	全區第3層安全支撐開口無防護、第3層安全支撐通往地樑未設安全上下設備
(105建106) 華固名鑄大樓新建工程	品興營造股份有限公司	107/09/03	107/09/04	A棟外牆施工架	A棟外牆施工架2公尺以上開口未防護
(104建070) 台北市文山區萬慶段住宅新建工程	森城建設股份有限公司	107/09/06	107/09/07	R1F施工架。	R1F施工架開口未防護。
(105建152) 臺北市市場處所屬公有環南市場工程主體工程	皇昌營造股份有限公司	107/09/07	107/09/10	地下各樓層施工架	地下各樓層施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(101建250) 崇仰段集合住宅新建工程	巴森營造股份有限公司	107/09/05	107/09/28	D、E、F棟全區外牆施工架、屋突施工架	備用勞工於D、E、F棟全區外牆施工架、屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建040) 玉成公園集合住宅新建工程	凱毅工程股份有限公司	107/09/07	107/09/11	連續壁鋼筋籠電焊機(共11部)	連續壁鋼筋籠電焊機(共11部)自動電擊防止裝置故障
(106建159) 中國開發-表參漾住宅新建工程	信升昌營造股份有限公司	107/09/07	107/09/10	地下室(基礎工程)	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(105建062) 李朝昇等2名集合住宅新建工程	展旭營造工程有限公司	107/09/11	107/09/14	1樓至5樓樓梯	備用勞工於1樓至5樓樓梯從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建142) 財團法人台北市私立靜心國民中小學後棟校舍拆除暨重建(校舍第三期)新建工程	信福開發事業股份有限公司	107/09/12	107/09/13	4樓施工架及吊料口。	4樓施工架及吊料口未防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(103建288) 台北市內湖區東湖段一小段十八地號土地集合住宅新建工程	坤福營造股份有限公司	107/09/12	107/09/19	E棟外牆施工架	本工地E棟外牆施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建025) 國美奇岩A館新建工程	金弘承營造股份有限公司	107/09/08	107/09/13	南棟全區外牆施工架	僱用勞工於南棟全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106變使(准)第181號) 瀚寓酒店整修工程	祥展營造股份有限公司	107/09/13	107/09/19	全區外牆施工架。	4樓外牆施工架未與結構體妥實連接。
(106變使(准)第181號) 瀚寓酒店整修工程	高瓏實業有限公司	107/09/13	107/09/19	天井施工架	天井施工架開口無防護
(106建001) 東基開發建設·龍山段698集合住宅新建工程	富麗營造有限公司	107/09/13	107/09/18	天井施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建228) 勝輝機構、鼎吉開發中山TED新建工程	久年營造股份有限公司	107/09/15	107/09/19	外牆施工架。	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(104建299) 伯大尼兒少家園院舍大樓新建工程	三星營造股份有限公司	107/09/17	107/09/25	全區施工架。	全區施工架開口未防護
福興營區營舍整建統包工程	中華工程股份有限公司	107/09/17	107/09/25	B棟東側	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建036) 張福壽等3名指南路房舍新建工程	福順營造有限公司	107/09/18	107/09/21	2樓施工架。	2樓施工架開口未防護。
(103建247) 台北市大安區復興段新建工程	宏笙營造有限公司	107/09/18	107/09/19	1樓構臺至開挖面上下設備	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(104建113) 崑逸開發榮星段集合住宅新建工程	台新營造有限公司	107/09/19	107/09/26	天井施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
107年度三興市場大樓屋頂防水防漏工程	旺福工程有限公司	107/09/20	107/09/21	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(102建282) 臺北市私立喬治高級工商職業學校新建工程	富民營造股份有限公司	107/09/20	107/09/21	全區地下室	第1層安全支撐未設防護、構臺通往地下室未設安全上下設備
(105建083) 陳張梅子餐廳新建工程	台灣松下營造股份有限公司	107/09/21	107/09/25	全區施工架。	全區施工架開口未防護。
(107建018) 冠德建設松山區民生段拾柒層辦公大樓新建工程	聖陸營造工程股份有限公司	107/09/21	107/09/26	連續壁鋼筋籠電焊機(10部)。	交流電焊機(10部)自動電擊防止裝置未正常動作。
(107裝准使247) 臺北市大同區延平北路2段83號6樓裝修工程	金鴻空調設備工程有限公司	107/09/14	107/09/20	2公尺以上合梯	僱用勞工於6樓使用高度超過2公尺以上合梯進行空調作業。
(104建8899) 天際新建工程	旭地營造股份有限公司	107/09/25	107/10/01	8樓、9樓及10樓	8樓電梯直井及樓梯、9樓鋼承板及鋼樑、10樓電梯直井開口無防護
(107裝准使247) 臺北市大同區延平北路2段83號6樓裝修工程	業翰室內裝修有限公司	107/09/14	107/09/20	全區2公尺以上合梯	僱用勞工於6樓使用高度超過2公尺以上合梯進行輕隔間作業。
(103建079) 士林區永新段社中街集合住宅新建工程	上升營造有限公司	107/09/25	107/11/22	各樓層臨時用電設備(工務所及必要照明設施除外)	發生勞工感電職災
(104建159) 昇立建設信義路懷生段住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	107/09/28	107/10/02	13樓以上全區外牆施工架(含屋突)	高差2公尺以上之13樓以上全區外牆施工架(含屋突)，未設置交叉拉桿、下拉桿、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建158) 臺北市文山區萬慶段住宅新建工程	光智營造廠有限公司	107/09/28	107/10/01	開挖面第2層。	開挖面第2層未設置安全上下設備。
(105建220) 台北市內湖區行愛路新建工程	宜佳營造工程有限公司	107/09/28	107/10/08	4、6樓室內施工架及5樓吊料口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建272) 築龍建設光華段集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	107/09/25	107/10/01	全區外牆施工架及3至9樓D、E戶	2公尺以上開口未防護
(107建010) 松山美仁段新建工程	齊歲工程有限公司	107/09/28	107/10/01	全區鋼筋籠電焊機(共10部)	交流電焊機自動電擊防止裝置線路跳接。
(105建121) 長安崗新建工程	大元營造股份有限公司	107/09/30	107/10/02	2樓板	僱用勞工於2樓板從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建222) 臺北市內湖科技園區產業支援設施開發案新建工程	久年營造股份有限公司	107/09/30	107/10/01	A棟2樓(A區)。	僱用勞工於A棟2樓(A區)從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(104建205) 承攬建設立農段集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	107/10/01	107/10/12	RF施工架。	RF施工架開口未防護。
(105建046) 士林平等段三小段740地號農舍新建工程	育英營造股份有限公司	107/10/02	107/10/04	2樓樓板	2樓樓板開口未防護



工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(103建311) 廣朋建設中山區吉林段集合住宅新建工程	萬鈞營造有限公司	107/10/06	107/10/12	地下3層3樓夾層頂、走道、地下3樓施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建095) 北市中正區成功段2小段第7,8地號新建工程	安住營造股份有限公司	107/10/03	107/10/05	11樓外牆施工架	僱用勞工於11樓外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(105建128) 臺北市南港區東明公共住宅統包工程	福清營造股份有限公司	107/10/03	107/10/08	B棟外牆施工架	2公尺以上開口未防護
臺北市老松國小綜合大樓活動中心外牆整修工程	峯誠營造有限公司	107/10/11	107/10/12	綜合大樓活動中心外牆施工架。	僱用勞工於綜合大樓活動中心外牆施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
綜合大樓雨水回收系統及活動中心左右側外牆整修工程	譽晟營造有限公司	107/10/09	107/10/16	活動中心東側外牆施工架	於高差2公尺以上之施工架，未設置符合規定之交叉拉桿、下拉桿或安全網之防墜設施。
臺北業務組辦公室耐震防水及整修工程	熊敏營造有限公司	107/10/07	108/01/09	外牆施工架。	施工架與構造物未妥實連接致施工架倒塌。
(104建302) 永福新生新建工程	進昇營造有限公司	107/10/15	107/10/18	2-5樓管道、外牆施工架	本工地2-5樓管道、外牆施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
中山北路7段232巷23號外牆整修工程	緯德工程有限公司	107/10/15	107/10/15	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建196) 崑基建設廈門街住辦大樓新建工程	永昇營造有限公司	107/10/09	107/10/18	樓梯間	僱用勞工於樓梯間從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
建築物耐震能力補強暨整修工程	康宏營造有限公司	107/10/14	107/10/16	5樓西北側外牆施工架	僱用勞工於5樓西北側外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
汀州院區綜合大樓結構補強及外牆更新改善工程	升皇營造有限公司	107/10/14	107/10/23	南側1樓外牆施工架	僱用勞工於南側1樓外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建022) 和岩悅舍住宅新建工程	信創營造股份有限公司	107/10/15	107/10/18	第2層安全支撐	第2層安全支撐開口無防護、全區地樑未設安全上下設備
南京首都廣場大廈水晶棟整建維護工程	永興勝營造有限公司	107/10/17		車道頂棚	車道頂棚高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(104建236) 翔譽國際建設「內湖潭美段住宅大樓」新建工程	泛亞工程建設股份有限公司	107/10/18	107/10/19	屋突全區施工架	僱用勞工於屋突全區施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(101建277) 宏環建設延平南路新建工程	福華工程股份有限公司	107/10/19	107/10/23	5樓三角托架平台(南側)	僱用勞工於5樓三角托架平台(南側)從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建097) 意德BMW內湖展示及保修大樓新建工程	禾進營造工程有限公司	107/10/20	107/10/26	天井區施工架、4樓室內施工架、全區外牆施工架	僱用勞工於天井區施工架、4樓室內施工架、全區外牆施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備，未設置安全上下設備。
臺北市市定古蹟臺灣師範大學原高等學校校舍行政大樓平頂防水及外牆面修復工程	申安營造股份有限公司	107/10/27	107/11/06	全區施工架	施工架之垂直方向五·五公尺、水平方向七·五公尺內，未與穩定構造物妥實連接。
(104建246) 都美麗新建工程	元順營造股份有限公司	107/10/29	108/01/08	全區外牆施工架(含天井區)相關作業。	發生勞工死亡職業災害。
大直名門外牆修繕工程	詹德標(即世誠工程行)	107/10/29	107/11/05	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
考選部行政大樓外牆及屋頂修繕工程	秉禾營造工程有限公司	107/10/23	107/10/25	外牆施工架	未設防墜設施
(103建270) 金龍園建設北投區立農段案新建工程	天瀚營造股份有限公司	107/11/06	107/11/13	1樓後方庭院施工架	1樓後方庭院施工架開口未防護。
(104建300) 國賓大里集合住宅新建工程	億東營造股份有限公司	107/11/07	107/11/09	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建133、106建136) 臺北市萬華區新和國民小學新建工程	東昇營造工程有限公司	107/11/03	107/11/05	2樓室內施工架(幼兒園)、外牆施工架、圖書館2樓、教學大樓2棟3樓、教學大樓1棟5樓室內施工架。	僱用勞工於2樓室內施工架(幼兒園)、外牆施工架、圖書館2樓、教學大樓2棟3樓及教學大樓1棟5樓室內施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備；外牆施工架與構造物未妥實連接；教學大樓1棟5樓室內施工架從事營繕作業，未設上下設備。
(103建308) 瓏山林企業住宅新建工程	瓏山林營建股份有限公司	107/11/07	107/11/09	E棟全區外牆施工架、2樓至3樓陽臺	僱用勞工於E棟全區外牆施工架、2樓至3樓陽臺從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(101建250) 崇仰段集合住宅新建工程	巴森營造股份有限公司	107/11/08	107/11/13	工區B棟植生牆、B棟植生牆場所	工區B棟植生牆開口未防護、B棟植生牆未設置安全上下設備。
(106建225) 國立臺灣科學教育館「一樓戶外景觀改造」第二期工程	安慶營造股份有限公司	107/11/09	107/11/12	天橋。	僱用勞工於天橋從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(104建136) 橋果花齊匯新建工程	世鑫營造有限公司	107/11/08	107/11/12	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事施工架拆除作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(105建005) 永福四維新建工程	進昇營造有限公司	107/11/11	107/11/14	外牆施工架	本工地外牆施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
市圖西園分館建築物裝修統包工程	信維工程有限公司	107/11/12	107/11/13	外牆施工架。	僱用勞工於外牆施工架從事施工架組配等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建037) 億德建設南港經貿段集合住宅新建工程	新億營造有限公司	107/11/11	107/11/14	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(105建037) 新北建設內湖新建工程	山發營造股份有限公司	107/11/13	107/11/15	4樓至9樓外牆施工架及天井區施工架	備用勞工於4樓至9樓外牆施工架及天井區施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建130) 105建字第130號新建工程	華築工房營造股份有限公司	107/11/14	107/11/16	天井施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建193) 仁暉雅筑新建工程	銘倫營造股份有限公司	107/11/14	107/11/19	外牆施工架、管道間。	備用勞工於外牆施工架、管道間從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建108) 北投公館路集合住宅新建工程	富渝營造有限公司	107/11/15	107/11/16	3樓外牆施工架。	3樓外牆施工架開口未防護。
中山區濱江街180巷8號鐵皮屋翻修工程	彭永連(即立揚企業社)	107/11/14	107/11/16	2公尺以上作業	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺；設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或配掛安全帶之設施。
(104建222) 萬華區寶興街住宅新建工程	奕捷營造股份有限公司	107/11/14	107/11/19	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建030) 誠美投資臨沂段住宅新建工程	篁宇營造股份有限公司	107/11/19	107/11/23	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(100建181) 臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	台灣大林組營造股份有限公司	107/11/23	107/11/28	商場棟地下2樓捷運3號出入口之施工架	商場棟地下2樓捷運3號出入口之施工架開口未防護。
(105建220) 台北市內湖區行愛路新建工程	青見營造股份有限公司	107/11/23	107/11/29	屋突施工架、地下1樓至屋突2樓樓梯	備用勞工於屋突施工架、地下1樓至屋突2樓樓梯從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建209) 華碩電腦辦公大樓新建工程	中麟營造股份有限公司	107/11/24	107/11/26	3樓東側露臺施工架	3樓東側露臺施工架未設置符合規定之交叉拉桿、下拉桿，未設置符合規定之安全上下設備。
(104建073) 魏秋瑞新建工程	十大營造有限公司	107/11/26	107/12/05	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建105) 聯上開發天母北路都市更新案新建工程	盛德營造股份有限公司	107/11/29	107/12/06	天井區牆施工架	備用勞工於天井區牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建232) 弘深企業有限公司內湖區康寧段集合住宅新建工程	地球營造股份有限公司	107/11/29	107/12/03	全區天井及外牆施工架、地下1樓管道間	全區天井及外牆施工架、地下1樓管道間開口無防護
(107建029) 森業營造忠孝東路案大樓新建工程	森業營造股份有限公司	107/11/29	107/12/04	C棟全區外牆施工架	備用勞工於C棟全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建159) 昇立建設信義路懷生段住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	107/11/30	107/12/03	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(106建066) 財團法人臺北市私立達人女子高級中學教學大樓二期新建工程	寶昇營造有限公司	107/11/30	107/12/03	生活科技大樓2、3樓及電梯直井施工平臺、大門招牌、生活科技大樓鋼構外牆施工架。	生活科技大樓2、3樓及電梯直井施工平臺開口無防護、大門招牌噴漆作業未架設工作臺、生活科技大樓鋼構外牆施工架未與穩定構造物妥時連結。
(106建085) 士林區三玉段集合住宅新建工程	鴻元營造股份有限公司	107/12/01	107/12/05	外牆施工架、管道間。	備用勞工於外牆施工架、管道間從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建070) 鼎佳住宅大樓新建工程	昱嘉營造有限公司	107/12/01	107/12/06	大門進出口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建117) 協和蘭雅段新建工程	洛城營造有限公司	107/12/03	107/12/05	地下1樓施工架	地下1樓施工架從事營建作業，未設置安全上下設備。
內湖321K01基地地上物拆除整地工程	鍵鴻營造工程有限公司	107/12/06	108/01/04	全區外牆竹架	備用勞工於全區外牆竹架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建188) 大直商業大樓新建工程	森城建設股份有限公司	107/12/05	107/12/07	4樓以上樓板四週及樓梯。	4樓以上樓板四週及樓梯未有防護。
(106建161) 三豐建設第一匯新建工程	金源營造股份有限公司	107/12/06	107/12/07	外牆施工架。	外牆施工架開口未防護。
瑞安街100號裝修工程	洪水木	107/12/04	107/12/07	頂樓加蓋屋頂	頂樓加蓋屋頂高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(106建133、106建136) 臺北市萬華區新和國民小學新建工程	東昇營造工程有限公司	107/12/07	107/12/10	活動中心2樓施工架及電梯直井施工架	活動中心2樓施工架及電梯直井施工架開口無防護、未設安全上下設備
(103建217) 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會台北潮州慈濟靜思堂	兆子星營造工程股份有限公司	107/12/06	107/12/10	6樓斜屋頂	備用勞工於6樓斜屋頂從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建059) 正隆杭州南路新建工程	山發營造股份有限公司	107/12/06	107/12/10	棄土坑	備用勞工於棄土坑從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建059) 正隆杭州南路新建工程	寬成營造有限公司	107/12/06	107/12/10	棄土坑	棄土坑高差超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(105建121) 長安寓新建工程	大元營造股份有限公司	107/12/11	107/12/12	5至6樓乙樓梯及丙樓梯。	5至6樓乙樓梯及丙樓梯開口未防護。
(107建001) 亞昕華威集合住宅新建工程	聖陸營造工程股份有限公司	107/12/12	107/12/13	連續壁鋼筋籠1至6號電焊機	於良導體上、良導體機器設備內之狹小空間及濕潤場所作業，所使用之交流電焊機，未裝設自動電擊防止裝置。
(105建131) 智遊開發建設股份有限公司花漾湖新建工程	樹盛營造股份有限公司	107/12/12	107/12/14	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(106建133、106建136) 臺北市萬華區新和國民小學新建工程	東昇營造工程有限公司	107/12/10	107/12/13	圖書館3樓樓板及施工架、教學一棟4樓電梯直井施工平臺、教學二棟4樓樓板、圖書館3樓施工架	圖書館3樓樓板及施工架、教學一棟4樓電梯直井施工平臺、教學二棟4樓樓板開口無防護、圖書館3樓施工架未設安全上下設備
(106建133、106建136) 臺北市萬華區新和國民小學新建工程	邱永章建築師事務所	107/12/10	107/12/13	圖書館3樓樓板、教學二棟4樓樓板	圖書館3樓樓板、教學二棟4樓樓板開口無防護
建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程(第一標)	宸茂營造有限公司	107/12/13	107/12/22	P17墩柱區(L、R)	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建010) 松山美仁段新建工程	高度營造有限公司	107/12/13	107/12/17	施工構臺下方全區	高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備
(107建029) 森業營造志孝東路案大樓新建工程	森業營造股份有限公司	107/12/14	107/12/17	地下3樓1號取土口	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建131) 長春段二小段541、541-1地號新建工程	內湖營造股份有限公司	107/12/20	107/12/22	地下2樓至屋突2樓樓梯	本工地地下2樓至屋突2樓樓梯高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建119) 承麗木柵段集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	107/12/20	107/12/21	2樓以上陽台、露台區	未設防墜設施
(105建037) 新北建設內湖新建工程	山發營造股份有限公司	107/12/23	107/12/25	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建165) 虹廷首苑新建工程	立山營造事業股份有限公司	107/12/26	107/12/28	天井施工架。	天井施工架開口未防護。
(106建128) 良茂金泰55-2大樓新建工程	仁仁營造有限公司	107/12/25	107/12/28	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建030) 誠美投資臨沂段住宅新建工程	篁宇營造股份有限公司	107/12/27	108/01/02	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
三元街83號旁樣品屋新建工程	正豐裝璜工程有限公司	108/01/03	108/01/11	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(105建035) 常股建設甘谷街案新建工程	新東陽營造股份有限公司	108/01/04	108/01/07	11~13樓施工架。	11~13樓施工架開口未防護。
(103建120) 金龍路新建工程	嘉大營造股份有限公司	108/01/05	108/01/14	工地1樓大廳施工架及樓梯。	工地1樓大廳施工架及樓梯未有防護。
(99建185) 臺北市內湖潭美段科技辦公大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	108/01/05	108/01/08	地下1樓東側施工架	本工地地下1樓東側施工架高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建165) 信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	世久營造探勘工程股份有限公司	108/01/07	108/01/08	第1階支撐及構臺	第1階支撐及構臺未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建165) 信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	台灣世曦工程顧問股份有限公司	108/01/07	108/01/08	第1階支撐及構臺	第1階支撐及構臺未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建120) 新皇興業仁愛路案新建工程	新東陽營造股份有限公司	108/01/08	108/01/10	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建020) 成德天主堂及幼兒園改建工程	台灣松下營造股份有限公司	108/01/10	108/01/16	B棟屋頂層外牆施工架、A棟5、6樓後陽臺及外牆施工架	B棟屋頂層外牆施工架、A棟5、6樓後陽臺及外牆施工架開口未防護
臺北市市定古蹟臺灣師範大學原高等學校校舍行政大樓平頂防水及外牆面修復工程	申安營造股份有限公司	108/01/09	108/01/15	外牆施工架。	施工架之垂直方向五·五公尺、水平方向七·五公尺內，未與穩定構造物妥實連接。
(108變使(准)0006號) 興安街一般旅館業裝修工程	祝旺開發股份有限公司	108/01/11	108/01/18	1樓大門雨庇	1樓大門雨庇開口未設防護、未設安全上下設備
(105建011) 名喬建設南港重陽路大樓新建工程	久舜營造股份有限公司	108/01/14	108/01/15	施工構臺下方全區	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建133、106建136) 臺北市萬華區新和國民小學新建工程	東昇營造工程有限公司	108/01/15	108/01/18	活動中心西側屋頂層及外牆施工架、4樓天井區	活動中心西側屋頂層及外牆施工架開口未防護、4樓天井區開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建161) 三豐建設第一匯新建工程	金源營造股份有限公司	108/01/18	108/01/23	9樓至11樓開口。	9樓至11樓開口未防護。
(105建080) 誠品建築事業股份有限公司台北市大安區和平東路一段集合住宅新建工程	宜佳營造工程有限公司	108/01/18	108/01/31	8樓遮斷層	僱用勞工於8樓遮斷層從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建079) 士林區永新段社中街集合住宅新建工程	上升營造有限公司	108/01/18	108/01/28	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(104建299)伯大尼兒少家園院舍大樓新建工程	三星營造股份有限公司	108/01/18	108/01/24	南側外牆施工架	南側外牆施工架開口未防護
(104建8899)天際新建工程	旭地營造股份有限公司	108/01/19	108/01/31	16至21樓外牆施工架	16至21樓外牆施工架開口未防護
(105建125)臺北市中山區長春路寶雅新建工程	國祥營造有限公司	108/01/18	108/01/23	2樓至屋頂鋼樑、1樓至2樓及3樓至屋頂鋼樑	2樓至屋頂鋼樑開口無防護、1樓至2樓及3樓至屋頂鋼樑未設安全上下設備
昇陽逸仙B案試樁工程	磐碩工程股份有限公司	108/01/19	108/01/21	試樁用鋼筋籠	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建278)和興建設吉林段一小段新建工程	永曠營造有限公司	108/01/18	108/01/22	東南隅施工架(竹架)	東南隅施工架(竹架)開口無防護、未設安全上下設備
(105建132)臺北市大龍社區及市場重建工程	登山營造股份有限公司	108/01/20	108/01/23	6樓至9樓外牆施工架。	6樓至9樓外牆施工架開口未防護。
(105建159)唯傑萬芳興隆路集合住宅新建工程	地樺營造事業股份有限公司	108/01/12	108/01/14	外牆施工架	未設防墜設施
(100建181)臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	天斌企業有限公司	108/01/22	108/01/23	西南隅外牆施工架	西南隅外牆施工架開口無防護
(105建095)北市中正區成功段2小段第7.8地號新建工程	安住營造股份有限公司	108/01/21	108/01/31	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦公室整修工程	泰億營造有限公司	108/01/23	108/01/25	甲梯、桃源街側電梯及簡易牆外側施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
臺北市立圖書館106-107年度總館外牆整修工程	大穩發企業有限公司	108/01/22	108/01/23	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建001)東基開發建設·龍山段698集合住宅新建工程	富麗營造有限公司	108/01/20	108/01/21	屋突層外牆施工架	僱用勞工於屋突層外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建053)大安區懷生段集合住宅新建工程	福泰營造股份有限公司	108/01/23	108/01/25	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備
(104建246)都美艷新建工程	元順營造股份有限公司	108/01/26	108/02/25	A棟10樓至24樓全區外牆及天井區施工架、A棟18樓至24樓陽臺區	僱用勞工於A棟10樓至24樓全區外牆及天井區施工架、A棟18樓至24樓陽臺區從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107雜027)(107建242)廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程	同豐營造工程股份有限公司	108/01/25	108/01/28	鋼筋籠電焊機9部	鋼筋籠電焊作業之交流電焊機，自動電擊防止裝置故障。
(105建106)華固名鑄大樓新建工程	品興營造股份有限公司	108/01/29	108/01/30	1樓移動式施工架(計4座)、1樓挑空區排架	本工地1樓移動式施工架(計4座)、1樓挑空區排架高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建071)義翔建設開發行善路新建工程	億東營造股份有限公司	108/01/29	108/02/01	地下1樓施工架。	地下1樓施工架未有防護。
(106建207)濱江搜救隊暨搜救犬養基地新建工程	巨佳營造工程股份有限公司	108/01/27	108/01/31	外牆施工架及電梯直井施工架	外牆施工架及電梯直井施工架開口無防護、未設安全上下設備。
(106建193)仁暉雅筑新建工程	銘倫營造股份有限公司	108/02/13	108/02/14	2至7樓電梯井	僱用勞工於2至7樓電梯井開口從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建010)松山美仁段新建工程	高度營造有限公司	108/02/14	108/02/19	1樓樓板邊緣及地下1樓電梯口及樓板開口。	1樓樓板邊緣及地下1樓電梯口及樓板開口未有防護。
(103建308)瓏山林企業住宅新建工程	瓏山林營建股份有限公司	108/02/16	108/02/23	B、C梯2至屋突樓梯	本工地B、C梯2至屋突樓梯高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(102建125)王宗輝等13名新建工程	新東陽營造股份有限公司	108/02/18	108/02/21	外牆施工架。	外牆施工架內外側交叉拉桿及下拉桿未完全設置。
(107建142)南京東路案新建工程	正昊工程有限公司	108/02/18	108/02/22	連續壁鋼筋籠電焊機(編號:8號)	連續壁鋼筋籠電焊機(編號:8號)自動電擊防止裝置故障
(97建688)國際複合式商務大樓新建工程	華熊營造股份有限公司	108/02/18	108/02/21	37樓北側陽台區	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建109)方宅集合住宅新建工程	帆登營造股份有限公司	108/02/20	108/02/22	全區施工架	全區施工架開口未防護
(105建209)建北酒店新建工程	峻榮營造工程股份有限公司	108/02/21	108/02/24	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
植物園大廈外牆整修工程	游有賢(即阿金鷹架工程行)	108/02/21	108/02/22	外牆施工架。	僱用勞工於外牆施工架從事施工架組立等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(105建011)名喬建設南港重陽路大樓新建工程	久舜營造股份有限公司	108/02/21	108/02/22	施工構臺下方全區	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建223)敦品大樓新建工程	永濬營造工程有限公司	108/02/25	108/02/26	連續壁鋼筋籠第1.2.4.5.6號電焊機	連續壁鋼筋籠第1.2.4.5.6號電焊機線路跳接
(106建068)臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	三星營造股份有限公司	108/02/25	108/02/27	B區筏基地梁區。	B區筏基地梁區2公尺以上之邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施、高差超過1.5公尺以上之地梁作業，未設置使勞工安全上下之設備。
(105建132)臺北市大龍社區及市場重建工程	登山營造股份有限公司	108/02/27	108/03/04	11樓至13樓及RF外牆施工架。	11樓至13樓及RF外牆施工架未防護。
(103建143)內湖安康段7-7地號廠房新建工程	欣源營造股份有限公司	108/03/02	108/03/12	外牆施工架	本工地外牆施工架高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建072)台造貿易內湖辦公大樓新建工程	偉宏營造股份有限公司	108/03/05	108/03/13	電梯井內施工架及1樓樓梯旁開口。	電梯井內施工架及1樓樓梯旁開口未有防護。
(104建302)永福新生新建工程	進登營造有限公司	108/03/05	108/03/07	2樓至5樓管道間	備用勞工於2樓至5樓管道間從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
臺北業務組辦公房舍耐震防水及整修工程	熊敏營造有限公司	108/03/05	108/03/07	全區外牆施工架。	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
臺北業務組辦公房舍耐震防水及整修工程	柳慧燕(即柳慧燕建築師事務所)	108/03/05	108/03/07	全區外牆施工架。	備用勞工於全區外牆施工架從事監造等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建078)民權東路1段57號新建工程	利榮營造有限公司	108/03/08	108/03/12	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建048)內湖舊宗段辦公大樓新建工程	嘉利營造廠股份有限公司	108/03/09	108/03/12	地下2樓機坑四週及3樓電梯口開口。	地下2樓機坑四週及3樓電梯口開口未有防護。
(106建021)久和醫療內湖舊宗段辦公大樓新建工程	旭源營造工程股份有限公司	108/03/09	108/03/11	7樓施工架及屋突2樓樓板邊緣開口。	7樓施工架及屋突2樓樓板邊緣開口未有防護。
汀州院區綜合大樓結構補強及外牆更新改善工程	升皇營造有限公司	108/03/06	108/03/15	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建181)臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程	國記營造股份有限公司	108/03/11	108/03/13	施工構臺下方全區	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建029)森業營造忠孝東路案大樓新建工程	森業營造股份有限公司	108/03/15	108/03/18	C棟15樓樓板組模區。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(100建116)新民段新建工程	振昇營造股份有限公司	108/03/17	108/03/22	全區外牆施工架、1樓至6樓室內施工架	備用勞工於全區外牆施工架、1樓至6樓室內施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建141)香丘住宅大樓新建工程	鼎力營造有限公司	108/03/17	108/04/16	全區外牆施工架、屋突2樓板	備用勞工於全區外牆施工架、屋突2樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建037)億德建設南港經貿段集合住宅新建工程	新億營造有限公司	108/03/23	108/03/28	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建246)都美麗新建工程	元順營造股份有限公司	108/03/20	108/03/22	屋突外牆施工架	備用勞工於屋突外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建098)年豐建設(股)公司大同二小段集合住宅新建工程	松聯營造股份有限公司	108/03/25	108/03/29	停車機坑施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建288)台北市內湖區東湖段一小段十八地號土地集合住宅新建工程	坤福營造股份有限公司	108/03/27	108/04/03	C、E棟外牆施工架	本工地C、E棟外牆施工架高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
國防大學復興崗校區樂群廳外牆暨教學環境整修工程	亮成營造有限公司	108/03/28	108/04/02	鋼構區高架作業。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
臺北業務組辦公房舍耐震防水及整修工程	熊敏營造有限公司	108/04/02	108/04/03	全區外牆施工架。	全區外牆施工架開口未防護。
臺北業務組辦公房舍耐震防水及整修工程	柳慧燕(即柳慧燕建築師事務所)	108/04/02	108/04/03	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口未防護
國立臺灣大學醫學院附設醫院東址南棟南側外牆更新工程	安慶營造股份有限公司	108/04/06	108/04/09	全區外牆施工架	外牆施工架開口無防護、施工架未與構造物妥實連結
(106建070)鼎佳住宅大樓新建工程	昱嘉營造有限公司	108/04/08	108/04/12	4至6樓外牆施工架。	4至6樓外牆施工架開口未防護。
仁愛營區整修工程	亞億營造股份有限公司	108/04/08	108/04/10	全區施工架、2樓全區。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
108年度園藝管理所轄公園整建工程-士林區土木設施維護預約工程	和遠營造有限公司	108/04/09	108/04/11	八角亭施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建011)名喬建設南港重陽路大樓新建工程	久舜營造股份有限公司	108/04/09	108/04/10	地下3樓樓板、車道及電梯口。	地下3樓樓板、車道及電梯口未有防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(105建071) 慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	瑞助營造股份有限公司	108/04/06	108/04/09	地下1樓模板組模區。	地下1樓模板組模區高差2公尺以上之施工架及工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建078) 承德路住宅大樓新建工程	統和營造股份有限公司	108/04/11	108/04/16	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建075) 國立臺北科技大學精勤樓新建工程	瑞助營造股份有限公司	108/04/11	108/04/15	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
中華電信股份有限公司臺灣北區分公司東四大樓外牆拉皮暨整體景觀整建工程	秉璘營造有限公司	108/04/11	108/04/15	全區外牆施工架	高差2公尺以上之施工架邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
國立臺灣大學醫學院附設醫院東址南棟南側外牆更新工程	何仁群建築師事務所	108/04/06	108/04/09	全區外牆施工架	施工架開口未設防護、全區外牆施工架未與構造物妥實連結。
(107建073) 吉美大安花園大樓新建工程	久年營造股份有限公司	108/04/15	108/04/18	B區2樓全區	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網。
(105建051) 濟南教會牧師館新建工程	益宇企業有限公司	108/04/12	108/04/19	牧師館1樓電焊機1部(型號:AC-SPL型300A)	牧師館1樓電焊機1部(型號:AC-SPL型300A)自動電擊防止裝置故障
(105建209) 建北酒店新建工程	峻榮營造工程股份有限公司	108/04/18	108/04/26	樓梯間及屋突施工架。	樓梯間及屋突施工架未有防護。
(103建288) 台北市內湖區東湖段一小段十八地號土地集合住宅新建工程	坤福營造股份有限公司	108/04/18	108/04/24	A棟至E棟外牆施工架	A棟至E棟外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(106建165) 信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	捷隆工程有限公司	108/04/19	108/04/24	全區1樓地面出入口鋼構(共二處)	全區1樓地面出入口鋼構(共二處)鋼樑未設防墜設施、未設安全上下設備
(105建132) 臺北市大龍社區及市場重建工程	登山營造股份有限公司	108/04/20	108/04/23	北棟全區外牆施工架、天井施工架	僱用勞工於北棟全區外牆施工架、天井施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建086) 欣聯建設東園庭新建工程	合聯營造股份有限公司	108/04/19	108/04/23	外牆施工架開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦公室整修工程	泰億營造有限公司	108/04/20	108/04/23	丙新增電梯施工架區。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
臺北市基隆路葉公館室內裝修工程	涂滿增	108/04/19	108/05/08	2樓陽臺	工地2樓陽臺高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(102建282) 臺北市私立喬治高級工商職業學校新建工程	富民營造股份有限公司	108/04/23	108/04/25	全區外牆施工架、6樓東側露臺	全區外牆施工架、6樓東側露臺高差2公尺以上之邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建241) 國立臺灣大學生物電子資訊教學研究大樓新建工程	遠碩營造股份有限公司	108/04/20	108/05/01	天井區外牆施工架	僱用勞工於天井區外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建108) 北投公館路集合住宅新建工程	富渝營造有限公司	108/04/25	108/04/29	外牆施工架、7-9樓陽臺。	僱用勞工於外牆施工架、7-9樓陽臺從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建037) 億德建設南港經貿段集合住宅新建工程	新億營造有限公司	108/04/27	108/05/02	外牆及樓梯施工架	外牆及樓梯施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(103建247) 台北市大安區復興段新建工程	宏笙營造有限公司	108/04/27	108/04/30	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
108年度西南區路燈新設預約工程	凱島工程有限公司	108/03/27	108/06/26	本工程於斜坡道路使用車輛機械作業。	發生勞工重大職業災害(勞動檢查法第27條)。
田徑場整修工程	秉璘營造有限公司	108/05/02	108/05/03	全區施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建013) 宗祠計劃新建工程	泰成營造股份有限公司	108/05/03	108/05/24	外牆施工架。	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建076) 榕城苑新建工程	禾富綜合營造有限公司	108/05/03	108/05/09	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(105建071) 慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	東鋼鋼結構股份有限公司	108/05/04	108/05/14	鋼骨四週外側。	鋼骨四週外側未有防護。
(106建236) 臺北市北投區奇岩公共住宅新建工程	國記營造股份有限公司	108/05/07	108/05/09	地下1樓室內施工架。	地下1樓室內施工架從事營繕作業，未設置安全上下設備。
松山區市民大道4段211號店面裝修工程	曾榮長(即元通金屬工程行)	108/05/02	108/05/09	工區1樓。	僱用勞工於工區1樓從事鐵工等工作，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
松山區市民大道4段211號店面裝修工程	陳秋豪(即加南工程行)	108/05/02	108/05/09	工區1樓。	僱用勞工於工區1樓從事泥作等工作，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建176) 新貴開發靜心多多住宅新建工程	樹盛營造股份有限公司	108/05/10	108/05/16	外牆施工架	外牆施工架開口無防護

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
信義區忠孝東路5段71巷11弄8號1樓裝修工程	桓鎂有限公司	108/05/13	108/05/16	工區1樓客廳及前院樓板	僱用勞工於工區1樓客廳及前院樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建138) 皇翔建設臨沂段一小段新建工程	北昌營造股份有限公司	108/05/14	108/05/16	5至6樓外牆施工架。	5至6樓外牆施工架開口未防護。
(105建152) 臺北市市場處所屬公有環南市場工程主體工程	皇昌營造股份有限公司	108/05/10	108/05/14	東側施工架(P至N)	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建050) 南港玉成段新建工程	國聖營造有限公司	108/05/15	108/06/03	機械停車施工架、1樓板	本工地機械停車施工架、1樓板高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(106建139) 兆晉建設有限公司等商業住宅新建工程	昶旺營造股份有限公司	108/05/17	108/05/22	全工區電焊機(共3部)。	全工區電焊機(共3部)自動電擊防止裝置故障、失效。
(104建229) 臺北市中山區中山段一小段614地號等6筆土地都市更新案新建工程	華熊營造股份有限公司	108/05/21	108/05/23	外牆及屋突樓梯間施工架。	外牆及屋突樓梯間施工架未有防護。
(106建208) 誠美頤樺新建工程	上承營造股份有限公司	108/05/21	108/05/22	5至6樓外牆施工架。	5至6樓外牆施工架未防護。
(105建177) 經國七海文化園區新建工程	利管工程股份有限公司	108/05/22	108/05/27	1樓板北側、1樓南側施工架	本工地1樓板北側、1樓南側施工架高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
承德路接待中心接待中心、樣品屋新建工程	東基鋼鐵有限公司	108/05/18	108/05/24	全區屋頂作業	於鐵皮板易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度三十公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶。
(106建150) 包公館電梯增建工程	旌旗營造股份有限公司	108/05/21	108/05/24	全區電梯增建區、樓梯改建區、全區外牆施工架。	工地全區電梯增建區、樓梯改建區、全區外牆施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施、未設置符合規定之安全上下設備。
(107建161) 中華機械總部暨存車中心大樓新建工程	瑞助營造股份有限公司	108/05/23	108/05/27	A棟地下1樓南向外牆內側施工架。	僱用勞工於A棟地下1樓南向外牆內側施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建129) 遠東百貨信義A13購物中心新建工程	創揚室內裝修企業股份有限公司	108/05/23	108/05/27	手扶梯A梯施工架	高差2公尺以上之手扶梯A梯施工架邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(98建006) 台電萬隆聯合辦公室附設地下一層變電設施多目標使用大樓新建工程	台灣興的斯電梯股份有限公司	108/05/24	108/05/28	屋突一層電焊機(共2部)	屋突一層電焊機(共2部)自動電擊防止裝置故障
(107建132) 沅利建設溪州街案新建工程	寬成營造有限公司	108/05/24	108/05/28	連續壁鋼筋籠電焊機(共9部)	連續壁鋼筋籠電焊機(共9部)自動電擊防止裝置故障
(104建078) 承德路住宅大樓新建工程	上宏鷹架工程行	108/05/24	108/05/27	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(100建320) 宏普懷生段三小段飯店新建工程	國耀營造股份有限公司	108/05/28	108/05/30	全區外牆施工架	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(99建112) 臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公室新建工程	銓通營造工程股份有限公司(銓通)	108/05/29	108/05/30	16樓板	僱用勞工於16樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建246) 都美艷新建工程	元順營造股份有限公司	108/05/30	108/06/03	22樓以上外牆施工架開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(104建8899) 天際新建工程	旭地營造股份有限公司	108/06/01	108/06/05	全區外牆施工架、天井施工架、地下5樓機械停車機坑施工架	全區外牆施工架、天井施工架、地下5樓機械停車機坑施工架開口無防護，未設安全上下設備
(105建158) 臺北市文山區萬慶段住宅新建工程	光智營造廠有限公司	108/06/01	108/06/03	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(106建202) 隆大重慶北路新建工程	隆大營建事業股份有限公司	108/06/04	108/06/06	全區外牆施工架、天井區施工架	僱用勞工於全區外牆施工架、天井區施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建043) 大直文康社教中心建築及景觀工程	利管工程股份有限公司	108/06/12	108/06/18	2樓以上樓梯旁鋼骨開口、鋼骨四週及地下2樓車道處施工架。	2樓以上樓梯旁鋼骨開口、鋼骨四週及地下2樓車道處施工架未有防護。
(106建015) 恆星住宅大樓新建工程	鴻祥工程股份有限公司	108/06/11	108/06/17	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
仰德大道3段與新安路口裝修工程	中華工程股份有限公司	108/06/15	108/07/04	1樓樓板	僱用勞工於1樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建010) 松山美仁段新建工程	高度營造有限公司	108/06/14	108/06/17	4至7樓A、B樓梯	4至7樓A、B樓梯開口未防護
(106變使(准)第181號) 瀚寓酒店整修工程	匯僑室內裝修設計股份有限公司	108/06/13	108/06/14	3樓至12樓裝潢區	有立即發生中毒、缺氧危險之虞之通風不充分之室內作業場所，未設有密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置之儲槽等之作業場所，未供給作業勞工輸氧管面罩，並使其確實佩戴使用。
(108拆021) 延壽街18巷17號拆除工程	呂紹雄(即鼎盛工程行)	108/06/18	108/06/20	外牆施工架	外牆施工架開口未防護

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
華漾飯店1樓拆除工程	李啟富(即緯林水電行)	108/06/17	108/06/19	2公尺以上之合梯	於高差2公尺以上之處所進行作業時,未使用高空工作車,或未以架設施工架等方法設置工作臺。
農禪寺豐年段一小段566地號臨時展場維修工程	巨勳廣告工程有限公司	108/06/17		屋頂作業	發生勞工死亡職業災害
(106建176)臺北市文山區指南路3段38巷新建工程	拓盛營造有限公司	108/06/21	108/07/08	全工區(工務所除外)	開挖面四周未設防護
(106建062)西昌街新建工程	福益營造股份有限公司	108/06/25	108/07/19	室內樓梯	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建209)建北酒店新建工程	峻榮營造工程股份有限公司	108/06/26	108/07/01	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
臺北市中山區松江路206號汽車停車場升降機整修	立明電機工業股份有限公司	108/06/19	108/07/04	本工地1樓停車設備出入口及施工架。	本工地1樓停車設備出入口及施工架使勞工有墜落之虞。
木柵家美花園外牆修繕工程	帝佑營造有限公司	108/06/27	108/07/02	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(106建099、106建179)景美開發羅斯福路六段新建工程	晉福營造有限公司	108/06/28	108/07/08	B棟天井施工架及1樓電梯直井吊料平臺	B棟天井施工架及1樓電梯直井吊料平臺開口無防護
臺北市信義區博愛國民小學108年度活動中心鋼構防鏽整修工程	允睿國際有限公司	108/07/02	108/07/06	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護,未設安全上下設備
(106建119)森城大院新建工程	森城建設股份有限公司	108/07/03	108/07/05	4至8樓版	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
市定歷史建物姑嶺街小劇場修復工程	文華營造有限公司	108/07/03	108/07/08	外牆施工架、無障礙電梯區及其施工架 2樓移動式施工架及無障礙電梯施工架 2樓露台分電盤	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。 於高差超過一、五公尺以上之場所作業,未設置符合規定之安全上下設備。 潮濕場所使用電動機具,未於各分電路設置具有高敏感度,能確實動作之感電防止用漏電斷路器。
(105建075)國立臺北科技大學精勤樓新建工程	中興工程顧問股份有限公司	108/07/02	108/07/04	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事專業營造管理等作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋等防護設備。
(105建075)國立臺北科技大學精勤樓新建工程	瑞助營造股份有限公司	108/07/02	108/07/04	全區外牆施工架、13樓露臺。	僱用勞工於全區外牆施工架、13樓露臺從事營建施工管理等作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
中華電信股份有限公司臺灣北區分公司東四大樓外牆拉皮暨整體景觀整建工程	秉璿營造有限公司	108/07/06	108/07/10	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(105建132)臺北市大龍社區及市場重建工程	張鎮惠(即瑞昱工程行)	108/07/07	108/07/09	西側外牆施工架	僱用勞工於西側3樓外牆施工架從事拆架作業,高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建293)善淵創客大樓新建工程	宏林營造股份有限公司	108/07/07	108/07/22	6-7樓挑空區、屋突施工架及屋突旋轉鋼樓梯	本工地6-7樓挑空區、屋突施工架及屋突旋轉鋼樓梯開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」	元裕營造有限公司	108/07/07	108/07/09	忠誠路2段207巷側豎井。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
捷運中山雙連段帶狀公園改造工程	特傑營造股份有限公司	108/07/11	108/07/12	平台及斜坡區	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建180)新意建設福星段大樓新建工程	永裕鋼鐵工程股份有限公司	108/07/10	108/07/11	第2層水平支撐至開挖面	於工地地下開挖第2層水平支撐至開挖面未設置安全上下設備。
(102建282)臺北市私立喬治高級工商職業學校新建工程	富民營造股份有限公司	108/07/16	108/07/19	7樓板及電梯	7樓板及電梯開口無防護
(107建029)森業營造志孝東路案大樓新建工程	森業營造股份有限公司	108/07/20	108/07/24	B棟(含屋突層)、D棟全區外牆施工架。	本工地B棟(含屋突層)、D棟全區外牆施工架從事營建施工管理等作業,高度2公尺以上邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建121)長安橋新建工程	大元營造股份有限公司	108/07/26	108/07/29	南側天井施工架。	南側天井施工架開口未防護。
(106建182)台北市汀州路台大公館商旅新建工程	總行營造興業股份有限公司	108/07/27	108/08/02	2至8樓樓板	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建070)鼎佳住宅大樓新建工程	昱嘉營造有限公司	108/07/29	108/08/05	6樓以上南北側施工架。	6樓以上南北側施工架內外側交叉拉桿及下拉桿未完全設置。
(106建017)欣詮建設新生北路案住宅新建工程	蒲陽營造工程股份有限公司	108/07/30	108/08/02	外牆施工架開口部	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
108年度土木建築設施維護工程(生物醫學大樓外牆修繕工程)	承都有限公司	108/07/31	108/08/15	生物醫學大樓全區外牆施工架	高差2公尺以上之施工架邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建068)臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	三星營造股份有限公司	108/07/31	108/08/02	C棟全區施工架	高差2公尺以上之施工架邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。



工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(106建208) 誠美頤樺新建工程	上承營造股份有限公司	108/08/03	108/08/05	6樓以上全區	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建105) 聯上開發天母北路都市更新案新建工程	盛德營造股份有限公司	108/08/06	108/08/08	21至22樓梯。	21至22樓梯開口未防護。
(105建099) 臺北市嘉興街公館新建工程	蕭童部扁(即力奇工程行)	108/08/06	108/08/08	地下1樓樑模	地下1樓樑模開口無防護
莒光路260號旁樣品屋裝修工程	萬象合設計國際有限公司	108/08/07	108/08/13	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建181) 南港案新建工程	合聯營造股份有限公司	108/08/07	108/08/12	汽車升降機坑施工架。	僱用勞工於汽車升降機坑施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建181) 南港案新建工程	友三工程行	108/08/07	108/08/12	1樓施工架。	1樓施工架從事竹筋綁紮作業，未設置安全上下設備。
臺北醫學大學杏春樓(含大禮堂)整修工程	達力裝潢設計有限公司	108/08/08	108/08/20	外牆施工架	外牆施工架開口無防護，未設安全上下設備
(108拆037) 臺北市萬華區東園國民小學校舍拆除工程	浩群工程行	108/08/14	108/08/15	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建220) 科技藝術館新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	108/08/14	108/08/18	全區施工架、景觀梯間(含2樓板)	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建211) 千曜開發莒光段新建工程	友聯建築股份有限公司	108/08/15	108/08/27	全區外牆施工架、地下2樓室內施工架、1樓至10樓北側及南側陽臺、屋突1樓樓板及11、12樓電梯直井	僱用勞工於全區外牆施工架、地下2樓室內施工架、1樓至10樓北側及南側陽臺、屋突1樓樓板及11、12樓電梯直井從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院外牆整修工程	帝佑營造有限公司	108/08/21	108/08/23	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口未防護
(104建142) 南京御邸新建工程	東生營造股份有限公司	108/08/21	108/08/26	17樓室內A樓梯開口部	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建143) 聯虹建設內湖舊宗段C區廠辦大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	108/08/24	108/09/09	屋突外牆施工架	本工地屋突外牆施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
長虹建設松德案銷售中心搭建工程	江志初(即雅屋空間設計工作室)	108/08/25	108/09/05	鋼構屋頂及外牆施工架	鋼構屋頂及外牆施工架開口無防護，設安全上下設備。
(107建076) 懷生新建工程	首鋼營造股份有限公司	108/08/27	108/08/28	屋突以上全區	屋突以上全區開口未防護
(106建109) 三通建設集合住宅新建工程	大將營造股份有限公司	108/08/31	108/09/02	2樓樓梯及排架	未設防墜設施
(106建086) 欣聯建設東園綻新建工程	合聯營造股份有限公司	108/09/01	108/09/05	全區外牆施工架、屋突1樓	僱用勞工於全區外牆施工架、屋突1樓從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建041) 臺北市士林區延平北路6段224號新建工程	賀建營造有限公司	108/09/02	108/09/04	1樓至地下3樓樓梯。	1樓至地下3樓樓梯開口未防護。
福興營區營舍整建統包工程	中華工程股份有限公司	108/08/28	108/09/11	B區(8a-9a)模板作業、C區吊料口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建310) 久泰民生段新建工程	億盛營造股份有限公司	108/09/03	108/09/04	兩座樓梯。	兩座樓梯未有防護。
(107建029) 森業營造忠孝東路案大樓新建工程	森業營造股份有限公司	108/09/08	108/09/11	A棟屋突外牆施工架、A棟3至10樓風管管道間	A棟屋突外牆施工架、A棟3至10樓風管管道間開口無防護
基隆路1段200號地下2樓裝修工程	華揚消防工程顧問股份有限公司	108/08/16		全區消防設備工程	發生勞工死亡職業災害
(103建247) 台北市大安區復興段新建工程	宏笙營造有限公司	108/09/10	108/09/16	全區樓梯間	全區樓梯間開口未防護
(104建165) 虹廷首苑新建工程	立山營造事業股份有限公司	108/09/14	108/09/24	1至6樓樓梯間	僱用勞工於1至6樓樓梯間從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
御翔美學牙醫診所裝修工程	李果樺(即意象空間設計工作室)	108/09/17	108/09/24	2樓板	2樓板開口無防護
108年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程案(北區)	亞東營造股份有限公司	108/08/24	108/10/25	本工程四分溪作業	發生勞工重大職業災害(勞動檢查法第27條)。
(104建099) 楊昇建設饒河街新建工程	楊昇營造股份有限公司	108/09/19	108/09/23	北向10至14樓外牆施工架	本工地北向10至14樓外牆施工架高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(99建112) 臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公室新建工程	羅興華建築師事務所	108/09/21	108/09/24	A梯13至14樓施工架。	A梯13至14樓施工架開口未防護。
(99建112) 臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公室新建工程	銓通營造工程股份有限公司(銓通)	108/09/21	108/09/24	A梯13至14樓施工架。	A梯13至14樓施工架開口未防護。
(104建040) 玖祐建設文山區萬慶段B案新建工程	富霖營造有限公司	108/09/21	108/09/23	屋頂板、外牆施工架、2樓至屋頂管道間	屋頂板、外牆施工架、2樓至屋頂管道間高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建129) 遠東百貨信義A13購物中心新建工程	梁錦昌(即勁寰工程行)	108/09/24	108/09/27	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(106建150) 包公館電梯增建工程	旌旗營造股份有限公司	108/09/25	108/10/02	(一)外牆施工架及屋頂樓梯、(二)1、3樓臨時分電盤	(一)外牆施工架及屋頂樓梯開口無防護、(二)1、3樓臨時分電盤未設漏電斷路器
臺北市立大學附設實驗國民小學仁A、B、C棟屋頂防漏整修工程	盛展營造有限公司	108/09/21	108/10/24	仁C棟屋突。	僱用勞工於仁C棟屋突從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建003) 璞園貴象新建工程	璞昌營造股份有限公司	108/10/04	108/10/07	外牆、挑空區及1樓室內施工架。	外牆、挑空區及1樓室內施工架未有防護。
(107建232) 臺北市南港區經貿段15地號土地地上權案總包工程	同豐營造工程股份有限公司	108/10/06	108/10/07	2區1至6號電焊機	於良導體上、良導體機器設備內之狹小空間及濕潤場所作業，所使用之交流電焊機，裝設之自動電擊防止裝置延遲時間不符規定。
新北市轄區內橋梁耐震能力提升工程第2標-光復大橋等	國裕建設工程股份有限公司	108/10/07	108/10/08	P9橋基礎	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(105建180) 新意建設福星段大樓新建工程	豐譽營造股份有限公司	108/10/07	108/10/09	地下1至3層全區	地下1至3層全區開口未防護
捷運中山雙連段帶狀公園改造工程	宏億工程有限公司	108/10/05	108/10/07	捷運中山站4號出口外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
成功市場改建工程	日富營造股份有限公司	108/10/12	108/10/16	第一期開挖區(西、東、南側)	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(106建112) 國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	昌吉營造股份有限公司	108/10/12	108/10/16	大講堂四周施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建078) 廣銘大安區通化段新建工程	陽昇營造有限公司	108/10/14	108/10/16	地下全區	地下第3層安全支撐未設置護欄，地下第3層安全支撐至開挖面未設置安全上下設備。
信義路3段147巷36弄18-26號屋頂屋瓦翻修及防水層施作工程	林建亨(即統場工程行)	108/10/14	108/10/16	全區屋頂	全區屋頂開口未防護。
(106建072) 台造貿易內湖辦公大樓新建工程	偉宏營造股份有限公司	108/10/12	108/10/29	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
文山區福興路78巷20弄38號裝修工程	高國隆(即勝欽水電行)	108/10/15	108/10/21	外牆施工架。	外牆施工架開口未防護。
(107建085) 臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	豪昱營造股份有限公司	108/10/15	108/10/16	B區外牆施工架、2樓樓板	僱用勞工於B區外牆施工架、2樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(103建310) 久泰民生段新建工程	億盛營造股份有限公司	108/10/17	108/10/18	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施、未設置符合規定之安全上下設備。
(106建181) 臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程	國記營造股份有限公司	108/10/17	108/10/21	全區天井施工架	高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(103建247) 台北市大安區復興段新建工程	宏筌營造有限公司	108/10/18	108/10/22	甲乙樓梯，全區施工架	甲乙樓梯，全區施工架開口未防護。
(105建041) 臺北市士林區延平北路6段224號新建工程	賀建營造有限公司	108/10/17	108/11/01	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(99建112) 臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公室新建工程	良冠企業股份有限公司	108/10/19	108/10/23	工區地下2樓輕隔間材料拌合區臨時用電。	工區地下2樓從事輕隔間作業使用輕質混凝土拌合機之臨時用電未設漏電斷路器。
(107建161) 中華機械總部暨存車中心大樓新建工程	誼鑫工程股份有限公司	108/10/19	108/10/21	B棟1樓梁板組樑區。	B棟1樓梁板組樑區高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建059) 正隆杭州南路新建工程	寬成營造有限公司	108/10/24	108/10/25	連續壁鋼筋籠交流電焊機(3台)	於工地連續壁鋼筋籠電焊作業使用之交流電焊機(3台)，其自動電擊防止裝置線路跳接，無法正常作動。
(107建072) 立萬建設大同區大同段一小段0583-000號等2筆新建工程	立城營造股份有限公司	108/10/28	108/10/29	地下室施工架	地下室施工架開口無防護
(107建169) 國立臺灣師範大學公館校區學生宿舍大樓新建工程	新亞建設開發股份有限公司	108/10/28	108/10/30	全區樓梯	全區樓梯開口未防護。
LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程	于舜工程有限公司	108/10/29	108/10/31	MS4、5(設備版)	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建023) 服務中心及溫室、長亭新建工程	超然營造工程有限公司	108/10/31	108/11/05	服務中心2樓全區	2樓樓板及樓梯間開口未防護
松湖~大安、深美~大安345KV電纜線路潛盾河道暨附屬機電統包工程	日商鹿島營造股份有限公司台灣分公司	108/10/28	109/01/17	本工程鋼軌、鋼枕及軌道車作業	發生勞工重大職業災害(勞動檢查法第27條)。
(103建300) 杜相國際大安段新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	108/11/02	108/11/04	14、15樓外牆施工架	14、15樓外牆施工架開口未防護
(108拆117) 國防部憲兵指揮部南京營區拆除工程	泰源建材有限公司	108/11/04	109/02/15	該址全部拆除工程	為防止拆除作業繼續發生職業災害。
(105建136) 長野米蘭新建工程	宏林營造廠股份有限公司	108/11/06	108/11/12	外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(99建185) 臺北市內湖潭美段科技辦公大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	108/11/05	108/12/23	上部結構	發生勞工重大職業災害
108年度配合道路、綠地、公園、安全島及圍籬等綠美化統包工程	綠橙紅空間規劃設計有限公司	108/11/07	108/11/11	主題園區公主綠雕	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺；設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或配掛安全帶之設施。
新生南路1段97巷3號樣品屋工程	鉅金鑫永業有限公司	108/11/11	108/11/19	1樓分電盤(二處)	用對地電壓在150伏特以上移動式或攜帶式電動機具，未於各該電動機具之連接電路上設置防止感電用漏電斷路器。
永隆建設特嶺街接待中心新建工程	仲瑩室內裝修有限公司	108/11/11	108/11/14	臨時用電作業	於樣品屋工程作業使用之臨時用電設備未設漏電斷路器。
(104建293) 善淵創客大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	108/11/06	108/11/13	全區外牆施工架	未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建113) 臺億建經民權西路住宅新建工程	億東營造股份有限公司	108/11/14	108/11/19	第2層安全支撐	第2層安全支撐開口無防護
(106建098) 年豐建設(股)公司大同二小段集合住宅新建工程	松聯營造股份有限公司	108/11/14	108/11/19	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
德惠街12號樣品屋工程	晨藝室內裝修工程有限公司	108/11/14	108/11/21	1樓戶外分電盤(計2處)	使用對地電壓在一百五十伏特以上移動式或攜帶式電動機具等導電性良好場所，未於各該電動機具之連接電路上設置適能確實動作之防止感電用漏電斷路器。
(106建208) 誠美頤樺新建工程	上承營造股份有限公司	108/11/15	108/11/18	北側外牆及地下機械停車架施工架	僱用勞工於北側外牆及地下機械停車架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建030) 玖祐建設文山區萬慶段A案新建工程	富霖營造有限公司	108/11/19	108/11/20	B棟基礎版、第三層支撐。	B棟基礎版區域未設置安全上下設備。第三層支撐開口未防護。
(105建105) 聯上開發天母北路都市更新案新建工程	盛德營造股份有限公司	108/11/21	108/11/29	屋突施工架、全區天井區施工架、天井區、14樓至21樓外牆施工架	僱用勞工於屋突施工架、全區天井區施工架、天井區、14樓至21樓外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(100建320) 宏普懷生段三小段飯店新建工程	國耀營造股份有限公司	108/11/22	108/11/25	13樓以上外牆施工架。	13樓以上外牆施工架開口未防護。
(107建193) 士林區陽明段集合住宅新建工程	增億工程有限公司	108/11/24	108/11/29	連續壁鋼筋籠之交流電焊機(5台)	於良導體上、良導體機器設備內之狹小空間及濕潤場所作業，所使用之交流電焊機，未裝設自動電擊防止裝置。
(106建068) 臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	三星營造股份有限公司	108/11/21	108/11/22	B、C棟全區外牆施工架	B、C棟全區外牆施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建121) 長安寓新建工程	大元營造股份有限公司	108/11/24	108/12/02	外牆施工架及天井施工架、地下4樓臨時用電分電盤	外牆施工架及天井施工架開口無防護、地下4樓臨時用電分電盤未設漏電斷路器
(104建099) 楊昇建設饒河街新建工程	楊昇營造股份有限公司	108/11/22	108/12/04	地下1樓	地下1樓有瓦斯殘留可能引起之爆炸
(108雜009) 信義區永吉路200巷56弄2號電梯增建工程	合興建設股份有限公司	108/11/28	108/12/12	1至4樓	1至4樓鋼構區高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建132) 沅利建設溪州街案新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	108/12/02	108/12/04	本工地北側地下4樓。	本工地北側地下4樓開口未防護。
108年度全市橋涵維護工程開口契約(第5標)(士林北投區)	聖鋒營造有限公司	108/11/12	109/03/27	本工程道路及橋樑作業。	發生勞工重大職業災害(勞動檢查法第27條)。
(104建142) 南京御邸新建工程	東生營造股份有限公司	108/12/03	108/12/06	1樓、屋突施工架及4樓管道間開口。	1樓、屋突施工架及4樓管道間開口未有防護。
(105建179) 臺北市內湖區文德段三小段88等7筆地號集合住宅新建工程	盛德營造股份有限公司	108/12/09	108/12/13	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(106建077) 中山水美集合住宅新建工程	春輝營造股份有限公司	108/12/11	108/12/16	地下1樓、東北隅導溝頂部。	地下1樓、東北隅導溝頂部開口無防護、1樓地面通往地下1樓未設安全上下設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(106建130) 紫雲街新建工程	台灣松下營造股份有限公司	108/12/12	108/12/19	1至5樓外牆施工架、5樓樓板開口	對於高度2公尺以上之1至5樓外牆施工架及5樓樓板之開口部份未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建079) 中山國中綜合大樓新建工程	登山營造股份有限公司	108/12/13	108/12/16	5樓屋頂板全區	5樓屋頂板全區開口未防護
(104建040) 玖祐建設文山區萬慶段B案新建工程	富霖營造有限公司	108/12/13	108/12/16	全區外牆施工架。	全區外牆施工架開口未防護。
(106建172) 臺北市大同區明倫公共住宅統包工程	瑞助營造股份有限公司	108/12/13	108/12/17	B棟外牆施工架	B棟外牆施工架開口無防護
傳真宏國承德接待中心新建工程	江志初(即雅屋空間設計工作室)	108/12/13	109/01/02	2樓鋼承板、屋頂鋼樑	2樓鋼承板、屋頂鋼樑開口無防護
(104建053) 中山區中山段一小段130-0新建工程	安豐營造股份有限公司	108/12/17	108/12/20	3樓至12樓鄰近外牆施工架樓板	本工地3樓至12樓鄰近外牆施工架樓板高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建098) 年豐建設(股)公司大同二小段集合住宅新建工程	松聯營造股份有限公司	108/12/22	108/12/25	全區外牆施工架。	全區外牆施工架開口未防護。
翠亨村名廈外牆修繕工程	天資營造工程有限公司	108/12/25	108/12/27	全區外牆施工架	外牆施工架開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(108建079) 臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程	中華工程股份有限公司	108/12/17	108/12/21	1樓東北側車坡道及9B-6E柱間區域樓板	未設防墜設施
(106建108) 北投公館路集合住宅新建工程	富渝營造有限公司	108/12/29	108/12/30	2樓北側露臺及北側施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建086) 欣聯建設東園庭新建工程	合聯營造股份有限公司	108/12/30	109/01/07	1樓A戶主臥室頂版作業	1樓A戶主臥室施工架高差超過1.5公尺未設置符合規定之安全上下設備。
(106建236) 臺北市北投區奇岩公共住宅新建工程	國記營造股份有限公司	108/12/20	109/02/14	上部結構。	發生勞工重大職業災害。
(107建136) 吉美建設樂河新建工程	連元營造股份有限公司	108/12/31	109/01/02	7樓至9樓外牆施工架	7樓至9樓外牆施工架未防護
(105建047) 龍江路旅館新建工程	祝旺開發股份有限公司	109/01/03	109/01/06	地下3樓車道	地下3樓車道開口未防護
(106建222) 臺北市內湖科技園區產業支援設施開發案新建工程	久年營造股份有限公司	109/01/03	109/01/09	C棟乙樓梯	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
大直二抽水站新建工程	開源營造股份有限公司	109/01/03	109/01/06	抽水站內挑高區	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建079) 中山國中綜合大樓新建工程	登山營造股份有限公司	109/01/04	109/01/08	屋頂花園	本工地屋頂花園高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(103建112) 福清營造總部大樓新建工程	福清營造股份有限公司	109/01/05	109/01/08	1樓施工架、1樓造型井四週及施工架。	1樓施工架、1樓造型井四週及施工架未有防護。
(106建102) 迪化街1段235、237號修建工程	永如營造股份有限公司	109/01/07	109/01/15	外牆及室內施工架、2樓板及第3進屋頂	外牆及室內施工架、2樓板及第3進屋頂開口無防護
(107建039) 虹欣建設南港區玉成段三小段住宅大樓新建工程	弘甫工程股份有限公司	109/01/08	109/01/09	施工構臺	施工構臺開口未防護
(106建152) 恆合建設江山新建工程	恆合營造有限公司	109/01/08	109/01/13	地下1至3樓樓梯。	地下1至3樓樓梯未防護。
(105建012) 合法房屋重建工程	泰晟營造股份有限公司	109/01/09	109/01/20	地下1樓至2樓及2樓電梯井。	地下1樓至2樓及2樓電梯井未防護。
(107建078) 廣銘大安區通化段新建工程	陽昇營造有限公司	109/01/09	109/01/10	地下第1層支撐	僱用勞工於地下第1層支撐從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
西址中央走廊管線重置工程-資通訊及弱電	尚寶工程有限公司	109/01/10	109/01/16	景福館至中央走廊區	西址區鋼結構高度2公尺以上未設防護，未設安全上下設備。
(104建128) 臺北市中正區永昌段施公館大樓新建工程	田豐開發建設股份有限公司	109/01/14	109/01/17	2至6樓樓梯，全區外牆施工架及電梯井	2至6樓樓梯，全區外牆施工架及電梯井開口未防護。
(103建247) 台北市大安區復興段新建工程	宏笙營造有限公司	109/01/15	109/02/06	1樓至2樓樓梯	僱用勞工於1樓至2樓樓梯從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(107建085) 臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	孫文郁建築師事務所	109/01/15	109/01/16	B棟3樓至7樓樓板、B棟天井區施工架	僱用勞工於B棟3樓至7樓樓板、B棟天井區施工架從事監造管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建085) 臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	豪登營造股份有限公司	109/01/15	109/01/16	B棟3樓至7樓樓板、B棟天井區施工架	僱用勞工於B棟3樓至7樓樓板、B棟天井區施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建041) 臺北市士林區延平北路6段224號新建工程	賀建營造有限公司	109/01/16	109/01/22	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之施工架邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(106建208) 誠美頤樺新建工程	上承營造股份有限公司	109/01/19	109/01/20	2至8樓樓梯及8樓前陽台	2至8樓樓梯及8樓前陽台開口處未設防護。
(107建097) 臺北市大安區復興段三小段384及373-7地號共2筆土地新建工程	漢霖營造股份有限公司	109/01/18	109/01/20	全區外牆施工架及1樓至2樓樓梯	備用勞工於全區外牆施工架及1樓至2樓樓梯從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
福興營區營舍整體統包工程	中華工程股份有限公司	109/01/16	109/01/21	A棟4座電梯井、施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建068) 臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	三星營造股份有限公司	109/01/20	109/01/22	B棟外牆施工架、B棟乙樓梯施工架、A棟甲樓梯施工架及C棟4樓室內施工架	B棟外牆施工架、B棟乙樓梯施工架、A棟甲樓梯施工架及C棟4樓室內施工架開口無防護
(105建105) 聯上開發天母北路都市更新案新建工程	盛德營造股份有限公司	109/01/21	109/02/03	全區外牆施工架	全區外牆施工架高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防護設施。
(106建065) 普銳開發大樓新建工程	永樹營造有限公司	109/02/03	109/02/10	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
家居雲邸案接待中心、樣品屋工程	精銳裝潢有限公司	109/02/05	109/02/12	全區施工架	工地全區施工架高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防護設施。
(105建148) 碧湖天大樓新建工程	品興營造股份有限公司	109/02/05	109/03/18	1樓以上全部	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建079) 臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程	中華工程股份有限公司	109/02/06	109/02/07	全區2樓樓板	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建098) 年豐建設(股)公司大同二小段集合住宅新建工程	松聯營造股份有限公司	109/02/09	109/02/12	外牆施工架、B2戶天井施工架	外牆施工架、B2戶天井施工架開口無防護。
南京東路4段120巷與寧安街9巷口樣品屋工程	聖高工程有限公司	109/02/08	109/02/11	鋼構工程、樣品屋屋頂板及2樓樓板	本工地鋼構工程、樣品屋屋頂板及2樓樓板高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建149) 臺北市士林區光華段集合住宅新建工程	偉銘營造有限公司	109/02/10	109/03/03	全區外牆施工架。	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防護設施，未設置使勞工安全上下之設備。
(105建157) 財團法人台灣省私立台北仁濟院忠孝館前大樓新建工程	龍城工程有限公司	109/02/12	109/02/18	1號電梯機坑	1號電梯機坑高度超過2公尺，未設置護欄、護蓋、安全網等設施。高度超過1.5公尺以上之施工架，未設置安全上下設備。
(105建181) 南港案新建工程	合聯營造股份有限公司	109/02/13	109/02/20	機械停車機坑及地下1樓走道	機械停車機坑及地下1樓走道開口未防護
(107建078) 廣銘大安區通化段新建工程	陽昇營造有限公司	109/02/15	109/02/17	地下第1層及1樓樓面	備用勞工於地下第1層及1樓樓面從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
傳真宏國承德接待中心新建工程	江志初(即雅屋空間設計工作室)	109/02/15	109/02/21	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(107建031) 力麒天母西路案新建工程	力拓營造股份有限公司	109/02/19	109/02/24	1樓電梯井	1樓電梯井開口未防護
(106建041) 臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程	許宗熙建築師事務所	109/02/19	109/02/24	13樓樓板	本工地13樓樓板高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建041) 臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程	華邦營造有限公司	109/02/19	109/02/24	13樓樓板	備用勞工於13樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
福興營區營舍整體統包工程	亞新工程顧問股份有限公司	109/02/19	109/02/26	B棟外牆施工架、A棟外牆施工架、A棟陸樓S12-K17內	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
福興營區營舍整體統包工程	中華工程股份有限公司	109/02/19	109/02/26	B棟外牆施工架、A棟外牆施工架、A棟陸樓S12-K17內	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建082) 香榭帝寶新建工程	祝旺開發股份有限公司	109/02/20	109/02/21	1樓樓板	1樓樓板開口未防護
(107建029) 森業營造忠孝東路案大樓新建工程	吉泰企業股份有限公司	109/02/18	109/02/24	14樓外牆施工架	備用勞工於14樓外牆施工架從事施工架拆除作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建211) 千曜開發莒光段新建工程	達詮有限公司	109/02/21	109/02/24	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事拆架等作業，高度2公尺以上開口未設置
(107建019) 嘉磐掬舍新建工程	第寶營造工程有限公司	109/02/21	109/02/24	2樓板及外牆施工架	2樓板及外牆施工架開口未設防護。
(105建071) 慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	瑞助營造股份有限公司	109/02/24	109/02/27	C區樓梯及法華坡道。	C區樓梯及法華坡道開口未防護。
(106建232) 臺北市大同區延平北路2段6、8號修建工程	億成營造有限公司	109/02/25	109/03/02	閣樓板、外牆施工架及2樓室內施工架	閣樓板、外牆施工架及2樓室內施工架開口無防護

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
大安區忠孝東路4段180號裝修工程	英屬維京群島商得第一室內裝修股份有限公司台灣分公司	109/02/29	109/03/10	全區外牆施工架	全區外牆施工架未防護。
(107建161)中華機械總部暨存車中心大樓新建工程	瑞助營造股份有限公司	109/03/04	109/03/05	6樓施工架及車道。	6樓施工架及車道未防護。
(107建072)立馬建設大同區大同段一小段0583-000號等2筆新建工程	立城營造股份有限公司	109/03/05	109/03/11	1樓通往2樓樓梯(兩處)及外牆施工架	1樓通往2樓樓梯(兩處)及外牆施工架開口無防護
(107建072)立馬建設大同區大同段一小段0583-000號等2筆新建工程	勇芝工程有限公司	109/03/06	109/03/11	3樓樑模	3樓樑模開口無防護
(106建152)板合建設江山新建工程	板合營造有限公司	109/03/06	109/03/10	1樓電梯井。	1樓電梯井未防護。
(107建065)新富開發德行東路住宅新建工程	樹盛營造股份有限公司	109/03/06	109/03/11	外牆及機械停車坑施工架、地下1樓管道	本工地外牆及機械停車坑施工架、地下1樓管道高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建143)耕新都市更新天母A案集合住宅新建工程	盛德營造股份有限公司	109/03/06	109/03/17	4-9樓外牆施工架	本工地4-9樓外牆施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建068)臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	三星營造股份有限公司	109/03/09	109/03/10	B棟外牆施工架、C棟外牆施工架、C棟3樓室內施工架	B棟外牆施工架、C棟外牆施工架、C棟3樓室內施工架開口無防護
(104建040)玖祐建設文山區萬慶段B案新建工程	富霖營造有限公司	109/03/01	109/03/04	外牆施工架	未設防墜設施
(106建181)臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程	國記營造股份有限公司	109/03/10	109/03/11	B區10樓樓板	B區10樓樓板開口未防護
(107建002)岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	同豐營造工程股份有限公司	109/03/10	109/03/11	連續壁交流電焊機(3台)	於工地連續壁鋼筋電焊作業使用之交流電焊機(3台)，其自動電擊防止裝置線路跳接，無法正常作動。
(106建133、106建136)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	東昇營造工程有限公司	109/03/13	109/03/17	圖書館旁施工架	僱用勞工於圖書館旁施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建179)山泐藏集合住宅新建工程	集泰營造股份有限公司	109/03/14	109/03/18	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(105建179)臺北市內湖區文德段三小段88等7筆地號集合住宅新建工程	盛德營造股份有限公司	109/03/14	109/03/24	各樓層陽台及7樓露臺邊緣。	各樓層陽台及7樓露臺邊緣未有防護。
(104建077)國聚青田街新建工程	金弘承營造股份有限公司	109/03/14	109/03/16	天井施工架	僱用勞工於天井施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(104建030)玖祐建設文山區萬慶段A案新建工程	富霖營造有限公司	109/03/16	109/03/18	1樓板車道處	僱用勞工於1樓板車道處從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建222)臺北市內湖科技園區產業支援設施開發案新建工程	高鋒鋁業股份有限公司	109/03/21	109/03/25	B棟2樓帷幕外牆作業	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建228)許錫煌集合住宅新建工程	尚鶴營造有限公司	109/03/19	109/03/31	2至5樓樓板及外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建218)信義區翠和段新建工程	盛德營造股份有限公司	109/03/22	109/03/25	1樓及2樓板	僱用勞工於1樓及2樓板從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建246)台北市大同區延平北路2段134號建築物維護事業工程	利榮營造有限公司	109/03/23	109/04/07	外牆施工架及閣樓	外牆施工架及閣樓開口無防護
(105建121)長安寓新建工程	大元營造股份有限公司	109/03/25	109/03/30	外牆施工架及全區3座樓梯(地下4樓至屋頂層)	外牆施工架及全區3座樓梯(地下4樓至屋頂層)開口無防護
(105建226)台北市大安區通化段二小段623號商二大樓新建工程	傑昇營造股份有限公司	109/03/27	109/04/07	2樓露台、外牆施工架	僱用勞工於2樓露台、外牆施工架從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
傳真宏國承德接待中心新建工程	江志初(即雅屋空間設計工作室)	109/03/29	109/04/07	1樓室內施工架	1樓室內施工架開口無防護
傳真宏國承德接待中心新建工程	胤群工程行	109/03/29	109/04/07	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(107建189)丰禾居大樓新建工程	金藏營造工程股份有限公司	109/03/29	109/04/07	外牆施工架、地下室停車升降井施工架	外牆施工架、地下室停車升降井施工架開口無防護
(103建008)臺北市南港區東新街住宅新建工程	榮工工程股份有限公司	109/03/31	109/04/06	全區施工架	全區施工架開口未防護
(106建132)第一學生宿舍拆除重建工程	世久營造探勘工程股份有限公司	109/04/05	109/04/07	中庭內側施工架、屋突施工架	中庭內側施工架開口未防護、屋突施工架未設置安全上下設備。
(107建119)新北建設松信路新建工程	昶明營造股份有限公司	109/04/07	109/04/08	開挖面至第2層支撐	高差超過1.5公尺以上之開挖支撐作業，未設置使勞工安全上下之設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(106建190) 姚若麟等3人新建工程	傳綺耐震營造工程有限公司	109/04/08	109/04/13	屋突2樓	備用勞工於屋突2樓從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(104建293) 善淵創客大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	109/04/11	109/04/14	屋頂外牆施工架、1樓室內施工架	本工地屋頂外牆施工架、1樓室內施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建097) 臺北市大安區復興段三小段384及373-7地號共2筆土地新建工程	漢霖營造股份有限公司	109/04/13	109/04/14	3樓走廊及露臺	3樓走廊及露臺開口未防護
(106建098) 年豐建設(股)公司大同二小段集合住宅新建工程	松聯營造股份有限公司	109/04/13	109/04/15	全區外牆施工架、A樓梯	全區外牆施工架、A樓梯高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建236) 臺北市北投區奇岩公共住宅新建工程	國記營造股份有限公司	109/04/15	109/04/22	A棟挑高區施工架	A棟挑高區施工架開口未設防護。
(106建236) 臺北市北投區奇岩公共住宅新建工程	徐岩奇建築師事務所	109/04/15	109/04/22	A棟挑高區施工架	A棟挑高區施工架開口未設防護。
(105建226) 台北市大安區通化段二小段623號商二大樓新建工程	旭鼎室內裝修有限公司	109/04/16	109/04/21	甲乙樓梯	甲乙樓梯開口未防護
(107建090) 茗華園茶莊新建工程	日陽營造有限公司	109/04/17	109/04/27	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建139) 壕華建設內湖區康寧段集合住宅新建工程	昱嘉營造有限公司	109/04/20	109/04/24	全區外牆施工架、逃生梯	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
宏康復健專科裝修工程	啟勝益工程有限公司	109/04/17	109/04/23	1樓廁所	1樓廁所施工架開口未防護。
(107建098) 京倫隱苑新建工程	昇邦營造股份有限公司	109/04/20	109/04/21	地下3樓至1樓樓梯及1樓車道出口	地下3樓至1樓樓梯及1樓車道出口高度兩公尺以上開口未防護。
(107建102) 臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	李怡婷(即柏君企業社)	109/04/20	109/04/27	A1區1樓樓梯	A1區1樓樓梯開口無防護、未設安全上下設備
(106建176) 臺北市文山區指南路3段38巷新建工程	拓盛營造有限公司	109/04/20	109/05/01	屋頂及外牆施工架	備用勞工於屋頂及外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建101) 內湖環山路林金葉住宅新建工程	宏民營造股份有限公司	109/04/22	109/04/27	外牆施工架	本工地外牆施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(103建112) 福清營造總部大樓新建工程	福清營造股份有限公司	109/04/22	109/04/24	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(106建183) 捷運新町FM3.6集合住宅案新建工程	千瑞營造股份有限公司	109/04/23	109/04/27	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建083) 余穎鶯居住宅新建工程	天南營造股份有限公司	109/04/25	109/05/06	入口處施工架、樓梯及外牆施工架。	入口處施工架、樓梯及外牆施工架未有防護。
(108建068) 臺北榮民總醫院新建醫療大樓統包工程	根基營造股份有限公司	109/04/25	109/04/28	地下3樓施工架	備用勞工於地下3樓施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備、高差超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(106建152) 板合建設江山新建工程	板合營造有限公司	109/04/28	109/04/29	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建107) 冠德建設中正區福和段新建工程	根基營造股份有限公司	109/04/29	109/04/30	外牆及天井施工架。	外牆及天井施工架開口未防護。
(107建041) (107建196) 廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標統包工程	泛亞工程建設股份有限公司	109/04/30	109/05/01	X通風井支撐至開挖面	X通風井支撐至開挖面高差超過1.5公尺以上之營建施工管理作業，未設置使勞工安全上下之設備。
(107建007) 元大人壽總部大樓新建工程	中鹿營造股份有限公司	109/05/01	109/05/06	西側外牆施工架	西側外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(107建007) 元大人壽總部大樓新建工程	翔聯企業股份有限公司	109/05/01	109/05/06	屋頂樑柱作業	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(105建181) 南港案新建工程	高普機械有限公司	109/05/01	109/05/05	地下2樓機械停車鋼架	地下2樓機械停車鋼架開口無防護
(105建189) 健康大樓新建工程案	中華工程股份有限公司	109/05/05	109/05/12	工地1區地樑頂部及全區第6層安全支撐	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(105建189) 健康大樓新建工程案	宗邁建築師事務所	109/05/05	109/05/12	1區地樑頂部及全區第6層安全支撐	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建047) 臺灣大學徐州路文教會館新建工程	大家營造股份有限公司	109/05/08	109/05/13	2至6樓西側外牆施工架。	2至6樓西側外牆施工架未防護。
(107建175) 純質建設昆陽園住宅大樓新建工程	昶明營造股份有限公司	109/05/08	109/05/11	屋頂層施工架	屋頂層施工架開口無防護
(109拆015) 京華城拆除工程	萬益營造有限公司	109/05/13	109/05/26	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(109變使(准)023) IKEA內湖商場改裝工程	億東營造股份有限公司	109/05/14	109/05/18	2樓B區管道間	2樓B區管道間高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(105建060) 潘之龍住宅新建工程	金富譽國際營造股份有限公司	109/05/14	109/05/25	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(109拆015) 京華城拆除工程	萬益營造有限公司	109/05/14	109/05/26	全區外牆施工架	已發生物體飛落災害，有擴大之虞
(107建229) 中正區永昌段一小段787等地號新建工程	隆豪營造有限公司	109/05/20	109/05/21	8樓至R3F樓梯。	8樓至R3F樓梯開口未防護。
國定古蹟臺北機廠柴電工場修復工程	逢昌營造有限公司	109/05/18	109/05/29	臺北機廠柴電工廠外圍施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。 施工架之垂直方向五・五公尺、水平方向七・五公尺內，未與穩定構造物妥實連接。
福興營區營舍整建統包工程	中華工程股份有限公司	109/05/20	109/05/23	B棟5、6、7樓外牆、中庭施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
戲舞大樓T2103實驗基地整建計畫(A階段工程)	展圖室內裝修工程有限公司	109/05/22	109/05/26	2樓控制室	2樓控制室開口未防護。
(106建222) 臺北市內湖科技園區產業支援設施開發案新建工程	磐築石材企業有限公司	109/05/23	109/05/29	1樓大廳施工架	本工地1樓大廳施工架高度2公尺以上開口未設防護設備。
(106建089) 拓普建設股份有限公司新建工程	一百營造股份有限公司	109/05/21	109/05/25	地下1樓機械車道入口	僱用勞工於地下1樓機械車道入口從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建045) 宋凱威住宅新建工程	合興建設股份有限公司	109/05/25	109/05/28	外牆施工架	外牆施工架開口未防護
東區污水管渠設施檢視及維護工程(109年預約式工程)	宇泰豐科技實業股份有限公司	109/05/25	109/06/09	內湖路新湖二路52號，人孔編號:0036，0040，0038，0039，0037，0045，0087，0173及0172共9處人孔之清管檢視作業。	人孔內超過容許暴露濃度10ppm。
敦南琴朗接待中心新建工程	精銳裝潢有限公司	109/05/27	109/05/29	所有鋼構作業	鋼構開口未防護
(107建059) 正隆杭州南路新建工程	賀成工程有限公司	109/05/27	109/05/29	A區1樓施工架	僱用勞工於A區1樓施工架從事拆架等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建152) 李中崙等3人新建工程	隆豪營造有限公司	109/05/30	109/06/10	全區安全支撐	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
敦化北路155巷15號5樓後陽臺遮雨棚拆除及更新工程	玉全鋁業有限公司	109/05/26	109/05/29	5樓後陽臺	5樓後陽臺高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建099) 臺北市嘉興街俞公館新建工程	富民營造股份有限公司	109/05/29	109/06/03	A、B棟全區外牆施工架、A、B棟全棟電梯間(含梯廳)、B棟地下室升降機間	僱用勞工於A、B棟全區外牆施工架、A、B棟全棟電梯間(含梯廳)、B棟地下室升降機間從事營建施工管理作業，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建255) 幼兒園補習班新建工程	富翰營造有限公司	109/06/02	109/06/05	全區外牆施工架、屋突室內施工架及屋頂層	全區外牆施工架、屋突室內施工架及屋頂層開口無防護
(107建198) 鼎邦永吉路案新建工程	久松營造股份有限公司	109/06/02	109/06/03	第3層支撐、筏基大底(含地梁)。	僱用勞工於第3層支撐從事營建施工管理作業，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施、筏基大底(含地梁)高差超過1.5公尺未設置使勞工安全上下之設備。。
(106建112) 國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	昌吉營造股份有限公司	109/06/01	109/06/04	屋突外牆施工架	僱用勞工於屋突外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(108拆117) 國防部憲兵指揮部南京營區拆除工程	泰源建材有限公司	109/06/04	109/06/05	東側外牆施工架	本工地東側外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(105建173) 國立臺北科技大學林森校舍重建工程(誠樓樓新建工程)	偉大建設股份有限公司	109/06/05	109/06/08	2樓樓梯	2樓樓梯開口未防護
天母東路8巷57號1樓屋頂修繕工程	林振興(即藝工工程行)	109/06/10	109/07/24	1樓屋頂	1樓屋頂開口無防護
(107建169) 國立臺灣師範大學公館校區學生宿舍大樓新建工程	新亞建設開發股份有限公司	109/06/09	109/06/10	A棟12樓至15樓、B棟12樓至15樓外牆施工架	僱用勞工於A棟12樓至15樓、B棟12樓至15樓外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(103建278) 和興建設吉林段一小段新建工程	地樺營造事業股份有限公司	109/06/11	109/06/16	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(104建260) 佳元聯合建設房屋新建工程	總行營造興業股份有限公司	109/06/13	109/06/15	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建031) 力麒天母西路案新建工程	力拓營造股份有限公司	109/06/15	109/06/24	地下2樓至地下3樓車道	地下2樓至地下3樓車道開口未防護。
(107建019) 嘉磐拘舍新建工程	第寶營造工程有限公司	109/06/08	109/06/11	外牆施工架	未設防護設施
(107建229) 中正區永昌段一小段787等地號新建工程	隆豪營造有限公司	109/06/16	109/06/18	地下1樓施工架。	地下1樓施工架開口未防護、未設置安全上下設備。
(100建181) 臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	台灣大林組營造股份有限公司	109/06/15	109/08/21	巨蛋棟東南側1號施工電梯(031EU00490)	發生109年6月13日因載送施工架支撐過長，導致施工電梯上行故障，造成操作手及施工架勞工受傷(遭支撐倒塌擊中)，受傷職業災害(職業安全衛生法第36條)。



工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(106建133、106建136) 臺北市萬華區新和國民小學新建工程	東昇營造工程有限公司	109/06/19	109/06/29	全區2至4樓外牆施工架	全區2至4樓外牆施工架開口未防護。
(108拆076) 南門市場大樓拆除工程	根基營造股份有限公司	109/06/24	109/06/29	工區北側3至7樓外牆施工架	工區北側3至7樓外牆施工架開口未防護
(108建133) 昌潤建設股份有限公司住宅新建工程	成鴻營造有限公司	109/06/24	109/06/29	全區地樑	全區地樑開口無防護、未設安全上下設備
109年度社子分隊、華山分隊暨中正中隊整修工程	山田營造股份有限公司	109/06/23	109/06/29	外牆施工架	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(107建086) 成華樹說新建工程	真理營造有限公司	109/06/28	109/07/03	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(108建213) 臺北市萬華區福星公共住宅統包工程	建國工程股份有限公司	109/07/03	109/07/06	全區地梁	全區地梁未設置安全上下設備。
(104建007) 玖祐建設文山區萬慶段C案新建工程	富霖營造有限公司	109/07/04	109/07/14	樓梯間	僱用勞工於樓梯間從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106建020) 延壽K區新建工程	中華工程股份有限公司	109/07/06	109/07/14	全區外牆施工架、乙棟屋突外牆施工架、地下室機械停車昇降直井施工架	全區外牆施工架、乙棟屋突外牆施工架、地下室機械停車昇降直井施工架開口無防護
(106建107) 冠德建設中正區福和段新建工程	根基營造股份有限公司	109/07/06	109/07/07	19樓樓板	於高差2公尺以上之19樓樓板邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(108建079) 臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程	中華工程股份有限公司	109/07/07	109/07/09	7樓電梯口、地下室施工架、2、3樓棄土口及4樓天井施工架。	7樓電梯口、地下室施工架、2、3樓棄土口及4樓天井施工架未有防護。
(107建042) 裕永內湖區舊宗段0059-0005號新建工程	勝堡村營造工程股份有限公司	109/07/07	109/07/17	2樓樓板四週。	2樓樓板四週未有防護。
(109拆015) 京華城拆除工程	萬鎰營造有限公司	109/06/20	109/09/02	全區(工務所除外)。	已發生勞工死亡職業災害，現場有物體倒塌、崩塌之立即危害。
(106建046) 勤耕延吉案住宅大樓新建工程	毅成建設股份有限公司	109/07/08	109/07/15	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(108建129) 大華建設台大華新建工程	哲在基礎營造工程有限公司	109/07/09	109/07/10	連續壁鋼筋籠電焊機(共8部)	連續壁鋼筋籠電焊機(共8部)自動電擊防止裝置故障。
福興營區營舍整建統包工程	中華工程股份有限公司	109/07/07	109/07/14	B棟7樓、8樓模板作業 C棟外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(108建230) 新碩華御新建工程	遠碩營造股份有限公司	109/07/10	109/07/13	地下第2至3層支撐	地下第2至3層支撐開口未防護。地下第2至3層支撐未設置安全上下設備。
捷運雙連站至民權西路站間帶狀公園改造統包工程	壬申營造股份有限公司	109/07/11	109/07/15	捷運雙連站1號出口施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(103建008) 臺北市南港區東新街住宅新建工程	榮工工程股份有限公司	109/07/13	109/07/17	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建143) 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	榮工工程股份有限公司	109/07/04	109/07/06	第三階安全支撐、地樑	第三階安全支撐無防護，未設安全上下設備
(105建192) 泰禾基河路集合住宅新建工程	當代營造有限公司	109/07/08	109/07/15	外牆施工架、2樓至13樓陽臺	本工地外牆施工架、2樓至13樓陽臺高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(107建102) 臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	日富營造股份有限公司	109/07/14	109/07/20	A2區3樓施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
富錦園大廈外牆整修工程	永興勝營造有限公司	109/07/14	109/07/29	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(108雜030) 東榮華廈管理委員會-A棟電梯增建工程	八湧營造有限公司	109/07/14	109/07/21	外牆施工架、1樓臨時用電開關	外牆施工架開口無防護、1樓臨時用電開關未設漏電斷路器
BC棟教室大樓外牆整修工程	鼎馨營造工程有限公司	109/07/09	109/07/13	C棟西、東側邊4樓以上外牆施工架	C棟西、東側邊4樓以上外牆施工架開口無防護
(107建140) 金星建設股份有限公司興建工程	百建營造有限公司	109/07/09	109/07/24	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架場所從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
109年度忠孝樓南側外牆整修工程	鴻逸營造有限公司	109/07/20	109/07/23	全區外牆施工架	本工地全區外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(107建098) 京倫隱苑新建工程	昇邦營造股份有限公司	109/07/20	109/07/23	4至5樓外牆施工架	4至5樓外牆施工架開口未防護
臺北市立敦化國民中學109年度敦品樓東側外牆整修工程	誠新營造有限公司	109/07/22	109/07/28	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
市定古蹟助順將軍廟(晉德宮)第三期修復工程	申安營造股份有限公司	109/07/23	109/08/05	助順將軍廟(晉德宮)外牆及屋頂施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
喜來苑大廈外牆更新工程設計及施工	開創營造工程有限公司	109/07/24	109/08/01	全區施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(107建255) 幼兒園補習班新建工程	富翰營造有限公司	109/07/23	109/08/11	全區外牆施工架、1樓至2樓坡道	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建067) 璞園寬心苑新建工程	璞昌營造股份有限公司	109/07/26	109/07/28	7樓以上全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建071) 慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	瑞助營造股份有限公司	109/07/27	109/07/28	8樓E、F區樓板	8樓E、F區樓板開口未防護
(108建171) 民凱建設民和街及合住宅新建工程	億東營造股份有限公司	109/07/31	109/08/04	穩定液池。	穩定液池開口未防護。
(105建138) 皇翔建設臨沂段一小段新建工程	葉進雄(即葉記工程行)	109/08/03	109/08/07	地下6樓消防機房施工架	地下6樓消防機房1層施工架，高度超過2公尺以上無防護。
(102建8888) 皇翔建設大同區市府段新建工程	北昌營造股份有限公司	109/08/06	109/08/10	南側(市民大道側)施工架及2樓板	南側(市民大道側)施工架及2樓板開口未防護。
(107建157) 臺北市北投區桃源段二小段23、24、82、83、87、88、106、120、126-2地號等9筆土地集合住宅新建工程	金駿營造股份有限公司	109/08/07	109/08/10	3樓管道間	3樓管道間開口未防護
獻堂館歷史建築修復再利用暨週邊景觀工程案	熊敏營造有限公司	109/08/07	109/08/13	2樓樓板、全區施工架	僱用勞工於2樓樓板及全區施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(107建119) 新北建設松信路新建工程	昶實工程股份有限公司	109/08/08	109/08/13	第3層安全支撐	第3層安全支撐開口無防護、未設安全上下設備
(106建229) 丹棠天津正義段三小段集合住宅新建工程	金藏營造工程股份有限公司	109/08/11	109/08/13	鋼構上下設備施工架	鋼構上下設備施工架未在垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺內，未與穩定構造物妥實連接
(108建079) 臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程	中華工程股份有限公司	109/08/11	109/08/14	工地外牆及管道間施工架。	工地外牆及管道間施工架未有防護。
(108建117) 1樹巷新建工程	新豪營造股份有限公司	109/08/13	109/08/17	構臺側通道、基礎地樑全區	高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等安全防護設備、未設置使勞工安全上下之設備。
(107建020) 新碩華悅新建工程	遠碩營造股份有限公司	109/08/16	109/08/18	14樓管道間及14樓陽台。	14樓管道間及14樓陽台開口未防護。
(106建137) 芝蘭案集合住宅新建工程	信昶營造股份有限公司	109/08/14	109/08/18	全區外牆施工架、天井及屋突施工架	僱用勞工於全區外牆施工架、天井及屋突施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建112) 智遊開發建設股份有限公司華漾湖新建工程	樹盛營造股份有限公司	109/08/18	109/08/24	機械停車機坑內施工架。	機械停車機坑內施工架未有防護。
(107建028) 三玉段住宅大樓新建工程	銘倫營造股份有限公司	109/08/19	109/08/24	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建192) 泰禾基河路集合住宅新建工程	當代營造有限公司	109/08/21	109/08/28	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建045) 中山區金泰段住宅新建工程	嘉利營造廠股份有限公司	109/08/21	109/08/26	外牆及屋突施工架	外牆及屋突施工架開口未防護
(108建001) 台北市七星農田水利會七星大樓新建工程	富泰營造股份有限公司	109/08/22	109/08/24	1樓樓板開口部分	僱用勞工於1樓樓板開口從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建226) 德悅開發延平北路新建工程	成功營建股份有限公司	109/08/24	109/08/25	第2層以上外牆施工架	第2層以上外牆施工架開口未防護。
(106建112) 國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	境向聯合建築師事務所	109/08/23	109/08/27	南棟2至6樓空橋預留口樓板、北棟2樓露臺	南棟2至6樓空橋預留口樓板、北棟2樓露臺開口無防護
(106建112) 國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	昌吉營造股份有限公司	109/08/23	109/08/27	本工地全區外牆施工架、地下1樓鋼樓梯、南棟2至6樓空橋預留口樓板、北棟7樓樓梯間施工架、北棟2樓露臺、地下1樓臨時照明分電盤、天井施工架。	本工地全區外牆施工架、地下1樓鋼樓梯、南棟2至6樓空橋預留口樓板、北棟7樓樓梯間施工架、北棟2樓露臺、天井施工架開口無防護、天井施工架未設安全上下設備、地下1樓臨時照明分電盤未設漏電斷路器。
(107建003) 國立政治大學公共行政及企業管理教育中心新建統包工程	利晉工程股份有限公司	109/08/25	109/08/27	全區外牆施工架	全區外牆施工架開口無防護
(107建132) 沅利建設溪州街案新建工程	九榮工程有限公司	109/08/28	109/08/31	A棟4 Line及A至B Line區域	A棟4 Line及A至B Line區域施工架開口未防護、A棟4 Line及A至B Line區域施工架開口無安全上下設備

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(107建220) 附設實驗國民小學原活動中心拆除重建工程	德元結構鋼材有限公司	109/08/28	109/08/31	屋頂鋼結構	未採取使勞工使用安全帶等防止墜落致勞工遭受危險之措施。
(106建055) 萬華區華江段集合住宅新建工程	聯翔營造股份有限公司	109/08/28	109/09/01	1樓A區電梯井及B區樓梯	1樓A區電梯井及B區樓梯開口未防護
柏林大廈外牆修繕工程	得協企業股份有限公司	109/08/31	109/09/03	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事施工架組立等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(104建043) 吳興街600巷新建工程	新第營造工程股份有限公司	109/08/28	109/09/14	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(108建197) 幼兒園及補習班新建工程	泰成營造工程有限公司	109/09/01	109/09/04	2樓樓板	2樓樓板開口未防護
(107建016) 壕華建設股份有限公司新建工程	嘉大營造股份有限公司	109/09/03	109/09/08	2樓至15樓天井施工架	2樓至15樓天井施工架開口未防護
(105建041) 臺北市士林區延平北路6段224號新建工程	世仁營造有限公司	109/09/04	109/09/14	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建102) 臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	日富營造股份有限公司	109/09/07	109/09/11	A1區2樓板	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建041) 陳麗妃農舍新建工程	德合營造有限公司	109/09/08	109/09/11	外牆施工架、3樓陽臺	僱用勞工於外牆施工架、3樓陽臺從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109變使(准)023) IKEA內湖商場改裝工程	億東營造股份有限公司	109/09/10	109/09/14	北側及西側外牆施工架	北側及西側外牆施工架未有防護。
(107建119) 新北建設松信路新建工程	昶明營造股份有限公司	109/09/15	109/09/17	挑空區施工架	僱用勞工於挑空區施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
109年華江加壓站高架水塔池牆維護工程	曾志恆(即豐盛號工程行)	109/09/18	109/09/24	華江加壓站外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
憲兵第202指揮部武崗彈藥庫整修工程	川遠營造股份有限公司	109/09/21	109/09/29	B庫房屋頂	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(108建077) 臺北市北投區稻香合馨大樓新建工程	偉大建設股份有限公司	109/09/22	109/09/23	本工地東區及西區地樑	本工地東區及西區地樑開口未防護。本工地東區及西區地樑未設置安全上下設備。
(106建040) 玉成公園集合住宅新建工程	森城建設股份有限公司	109/09/23	109/09/26	13樓至屋突層南側天井區外牆施工架	僱用勞工於13樓至屋突層南側天井區外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建161) 中華機械總部暨存車中心大樓新建工程	吉泰企業股份有限公司	109/09/22	109/09/23	北側施工架	僱用勞工於北側施工架從事施工架拆除等作業，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等安全防護設備。
(108建045) 維正建設立農段新建工程	東生營造股份有限公司	109/09/22	109/12/15	全區基礎	發生勞工死亡職業災害
(105建071) 慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	瑞助營造股份有限公司	109/09/28	109/09/30	1樓D梯電盤	1樓D梯電盤臨時用電未設漏電斷路器。
(108建171) 民凱建設民和街及合住宅新建工程	居家修工程股份有限公司	109/09/29	109/10/07	大門口圍籬施工架	大門口圍籬施工架未設置安全上下設備。
(107建078) 廣銘大安區通化段新建工程	陽昇營造有限公司	109/09/29	109/10/06	全區外牆施工架、地下室機械停車鋼架及車臺板、天井施工架	全區外牆施工架、地下室機械停車鋼架及車臺板、天井施工架開口無防護
(108建045) 維正建設立農段新建工程	東生營造股份有限公司	109/09/26	109/12/15	全區基礎	發生勞工死亡職業災害
(108建231) 新凱汽車股份有限公司臺北市北投區軟橋段新建工程	誠心營造股份有限公司	109/10/04	109/10/06	地下1樓鋼樑	僱用勞工於地下1樓鋼樑從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107雜001) (107建063) 廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅B標統包工程	大陸工程股份有限公司	109/10/08	109/10/13	全區地樑	全區地樑開口無防護、未設安全上下設備
(106建230) 元大晶華大樓新建工程	元景營造股份有限公司	109/10/09	109/10/22	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(106建139) 兆晉建設有限公司等商業住宅新建工程	國王營造股份有限公司	109/10/13	109/10/16	A、B棟3樓樓梯及施工架、C棟6樓電梯井、C棟5至6樓施工架	A、B棟3樓樓梯及施工架、C棟6樓電梯井、C棟5至6樓施工架開口未防護。
(106建040) 玉成公園集合住宅新建工程	森城建設股份有限公司	109/09/30	109/11/02	全區梯廳及西側電梯井	高差2公尺以上之地下3樓電梯井之護欄維護作業，未使用安全網。
(106建055) 萬華區華江段集合住宅新建工程	聯翔營造股份有限公司	109/10/15	109/10/20	1樓施工架及電梯井	1樓施工架2公尺以上開口及未有上下設備，電梯井開口未防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(106建109)三通建設集合住宅新建工程	大將營造股份有限公司	109/10/15	109/10/19	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上，未設置護欄、護蓋、安全網。
(107建220)附設實驗國民小學原活動中心拆除重建工程	太允營造有限公司	109/10/16	109/10/20	2至3樓北側施工架。	2至3樓北側施工架開口未防護。
(107建132)沅利建設溪州街案新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	109/10/18	109/10/20	B棟5至6樓樓梯。	B棟5至6樓樓梯開口未防護。
(109建007)興昌區民活動中心新建工程	瑞健營造有限公司	109/10/19	109/10/22	屋頂樓板。	屋頂樓板開口未防護。
(106建143)耕新都市更新天母A案集合住宅新建工程	盛德營造股份有限公司	109/10/16	109/10/21	全區施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建071)慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	瑞助營造股份有限公司	109/10/14	109/10/21	外牆施工架、8樓採光罩井施工架及4樓廊道施工架、地下1樓室內施工架及4樓廊道施工架	外牆施工架、8樓採光罩井施工架及4樓廊道施工架開口無防護、地下1樓室內施工架及4樓廊道施工架未設安全上下設備
鏡電視七樓資訊機房建置暨網路、電話佈線工程案	捷合科技股份有限公司	109/10/20	109/10/26	機房6座配電箱	配電箱內中隔板未關閉
(106建020)延壽K區新建工程	中華工程股份有限公司	109/10/22	109/10/28	全區外牆施工架及A、B、C、D、E樓梯	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建046)勤耕延吉案住宅大樓新建工程	毅成建設股份有限公司	109/10/24	109/10/26	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建009)光復南路集合住宅新建工程	興鴻旭工程有限公司	109/10/24	109/10/26	連續壁鋼筋籠電焊機(共13部)	於良導體上、良導體機器設備內之狹小空間及濕潤場所作業，所使用之交流電焊機，未裝設自動電擊防止裝置。
(106雜017)(106建237)富邦人壽A25新建工程	利管工程股份有限公司	109/10/23	109/10/28	組合屋2樓至屋頂、3樓至屋頂	組合屋2樓至屋頂開口無防護、3樓至屋頂未設安全上下設備
(107建137)美邦開發建設中正區中正段二小段集合住宅新建工程	金盟營造有限公司	109/10/28	109/11/02	地下1、2樓樓板	地下1、2樓樓板開口未防護
(109拆099)璞永建設林森北路拆除案	慶典工程行	109/11/02	109/11/04	4樓板及全區外牆施工架	4樓板及全區外牆施工架2公尺以上開口未防護。
(106建005)臺北市文山區萬芳段二小段99-1地號等35筆新建工程	金駿營造股份有限公司	109/11/02	109/11/06	本工地臨時斜坡。	本工地臨時斜坡開口未防護。
(107建023)富亨建設大同區住商大樓新建工程	華熊營造股份有限公司	109/11/04	109/11/06	本工地10至11樓及22至23樓樓梯。	本工地10至11樓及22至23樓樓梯開口未防護。
(109建198)天母雅築新建工程	吉宗營造股份有限公司	109/11/04	109/11/05	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建138)寶徠信義新建工程	弘欣工程股份有限公司	109/11/04	109/11/07	連續壁鋼筋籠電焊機(共10部)	連續壁鋼筋籠電焊機(共10部)未設自動電擊防止裝置
(107建019)嘉磐掬舍新建工程	第寶營造工程有限公司	109/11/05	109/11/09	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建236)臺北市北投區奇岩公共住宅新建工程	巨昇鷹架有限公司	109/11/06	109/11/09	A棟西向外牆施工架	僱用勞工於A棟西向外牆施工架從事拆架等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建236)臺北市北投區奇岩公共住宅新建工程	徐奇建築師事務所	109/11/06	109/11/09	A棟西向外牆施工架	僱用勞工於A棟西向外牆施工架從事監造管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建041)臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程	華邦營造有限公司	109/11/09	109/11/11	東南側13樓以上外牆施工架	東南側13樓以上外牆施工架2公尺以上開口未防護。
(105建139)士林天玉段社教館及住宅新建工程	銘倫營造股份有限公司	109/11/08	109/11/13	A、B、C棟全區外牆施工架、A棟挑空區施工架、B棟電梯井。	A、B、C棟全區外牆施工架、A棟挑空區施工架、B棟電梯井高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建243)臺北市興隆公共住宅二期A基地新建工程	新亞建設開發股份有限公司	109/11/07	109/11/10	1樓牆、柱施工架。	1樓牆、柱施工架開口未防護。
(106建040)玉成公園集合住宅新建工程	森城建設股份有限公司	109/11/16	109/11/17	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(106建139)兆晉建設有限公司等商業住宅新建工程	國王營造股份有限公司	109/11/16	109/11/19	A、B棟5至6樓外牆施工架及6樓電梯井，C棟8樓電梯井及樓梯。	本工地A、B棟5至6樓外牆施工架及6樓電梯井，C棟8樓電梯井及樓梯開口未防護
市定古蹟前南菜園日式宿舍修復工程	有泰營造股份有限公司	109/11/19	109/11/22	A、D棟施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建039) 北投區稻香路新建工程	陽明營造股份有限公司	109/11/20	109/11/24	全區施工架	備用勞工全區施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建068) 臺北榮民總醫院新建醫療大樓統包工程	根基營造股份有限公司	109/11/25	109/11/26	1樓板、1樓外牆施工架(南側)	備用勞工於1樓板、1樓外牆施工架(南側)從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
鼎基大廈外牆整修工程	永興勝營造有限公司	109/11/25	109/12/04	外牆施工架(3樓以上)	未設防護設施
屈原宮修繕工程	群藝工程有限公司	109/11/30	109/12/07	外牆及屋頂施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建250) 震一建設北安段集合住宅新建工程	豐聯聯合工程股份有限公司	109/12/01	109/12/08	鋼骨四週。	鋼骨四週無防護。
(106建137) 芝蘭案集合住宅新建工程	信昶營造股份有限公司	109/12/03	109/12/11	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(109拆015) 京華城拆除工程	萬鎰營造有限公司	109/12/04	109/12/10	2至4樓中央分隔島及球區開口	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建132) 沅利建設溪州街案新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	109/12/07	109/12/10	A棟8至10樓及B棟8至10樓樓梯	A棟8至10樓及B棟8至10樓樓梯開口未防護。
(108建231) 新凱汽車股份有限公司臺北市北投區軟橋段新建工程	維瑞機械有限公司	109/12/06	109/12/08	全區鋼樓梯	備用勞工於全區鋼樓梯從事貨梯鋼構組配等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建012) 國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程	典匠室內裝修有限公司	109/12/09	109/12/23	車道區上方模板區	車道區上方模板區高差2公尺以上之拆模作業，未以架設施工架等方法設置工作臺。
(109建007) 興昌區民活動中心新建工程	瑞健營造有限公司	109/12/11	109/12/14	本工地2樓挑空區。	本工地2樓挑空區開口未防護。
(107建111) 全球人壽台北市成功段一小段新建工程	新屋力懋鋁業股份有限公司	109/12/13	109/12/16	屋突樓西北區域。	屋突樓西北區域未設置安全上下設備。
艋舺大道92號樣品屋裝修工程	詠詠室內裝修設計工程有限公司	109/12/15	110/01/15	外牆施工架及1樓東側	外牆施工架開口未防護及1樓東側不合格上下設備。
(109建057) 中山段都市更新新建工程	帆登營造股份有限公司	109/12/11	109/12/14	第1階安全支撐至地下2樓開挖面	未設置符合規定之安全上下設備。
(107建198) 鼎邦永吉路案新建工程	久松營造股份有限公司	109/12/17	109/12/21	外牆施工架、6樓樑模及板模、6樓樓梯	外牆施工架、6樓樑模及板模、6樓樓梯開口無防護
(106建218) 信義區犁和段新建工程	盛德營造股份有限公司	109/12/29	109/12/31	屋突層施工架	屋突層施工架開口無防護
(107建147) 頂不開發股份有限公司新建工程	地樺營造事業股份有限公司	110/01/05	110/01/08	1樓大廳及7至9樓施工架、9樓電梯井	1樓大廳及7至9樓施工架、9樓電梯井開口未防護。
(107建193) 士林區陽明段集合住宅新建工程	上承營造股份有限公司	110/01/05	110/01/07	構台至地下1樓區。	構台至地下1樓區1.5公尺以上未設安全上下設備。
(107建016) 壕華建設股份有限公司新建工程	嘉大營造股份有限公司	110/01/05	110/01/13	4樓至14樓東向陽臺	備用勞工於4樓至14樓東向陽臺從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109變使(准)129) 司法新廈大樓外牆更新改善工程	年建營造有限公司	110/01/11	110/03/15	外牆施工架	發生勞工墜落死亡職業災害。
信義區虎林街108巷138號裝修工程	聖佳營造有限公司	110/01/08	110/01/27	外牆施工架	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(106雜040) (107建061) 廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第D標統包工程	皇昌營造股份有限公司	110/01/12	110/01/14	D1棟13至17樓天井施工架。	D1棟13至17樓天井施工架未防護。
(106建221) 大同區圓環段一小段0221-0000號共17筆地號集合住宅新建工程	華熊營造股份有限公司	110/01/12	110/01/20	北側、南側5至9樓外牆施工架	北側、南側5至9樓外牆施工架高度2公尺以上開口未防護。
(105建139) 士林天玉段社教館及住宅新建工程	銘倫營造股份有限公司	110/01/18	110/01/21	A棟3樓至屋突層室內及外牆施工架。	A棟3樓至屋突層室內及外牆施工架未防護。
(106建012) 台北市萬華區萬大路住宅新建工程	王慶文	110/01/18	110/01/20	1樓梁模板	備用勞工於1樓梁模板從事模板支撐組立等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建125) 拓璞案新建工程	順緯營造股份有限公司	110/01/22	110/01/27	全區外牆施工架	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建216) 呂公館新建工程	不進營造工程有限公司	110/01/26	110/02/03	全區外牆施工架。	全區外牆施工架未防護。
(108建049) 育達高職美仁段新建大樓工程	昌吉營造股份有限公司	110/01/26	110/01/28	電梯直井施工架及屋突外牆施工架	電梯直井施工架及屋突外牆施工架開口無防護
(107建128) 向陽開發建設漢口街新建工程	台運營造興業有限公司	110/01/27	110/01/28	地上2樓樓板	備用勞工於地上2樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(107建126) 合朔建築農安街新建工程	東生營造股份有限公司	110/01/28	110/02/02	南向及天井施工架	本工地南向及天井施工架高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
北投中心新村聚落修復暨再利用第二期工程	東盟營造有限公司	110/01/28	110/02/03	B5旁施工架、B5之屋頂、C2旁施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109拆015) 京華城拆除工程	萬益營造有限公司	110/01/29	110/02/11	球體區1樓及鋼梁	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(107建123) 榮曜建設漢中街新建工程	億東營造股份有限公司	110/02/02	110/02/03	全區外牆施工架	球體區1樓及鋼梁開口無防護。
基地內搭設樣品屋與實品屋裝修工程	沐泰工程股份有限公司	110/02/03	110/02/05	全區施工架、2樓板	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建207) 107建字第0207號新建工程	新億營造有限公司	110/02/02	110/02/05	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建192) 泰禾基河路集合住宅新建工程	當代營造有限公司	110/02/03	110/02/09	1樓外牆施工架、天井施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
洲美街283號屋頂更新工程	蘇達錦	110/02/05		屋頂	1樓外牆施工架、天井施工架開口無防護、未設安全上下設備。
市定古蹟南港臺電倉庫修繕工程	松尚營造工程有限公司	110/02/09	110/02/24	N1N2庫旁施工架第5層及第6層	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建089) 臺北市文山區政大段二小段住宅大樓新建工程	安住營造股份有限公司	110/02/18	110/02/22	工地1樓東側樓板	未設防墜設施
(北市108變使准字第053號) 華和資產天母德東382號擴大基地範圍工程	博匠營造股份有限公司	110/02/20	110/03/03	D棟外牆施工架	D棟外牆施工架開口無防護
(107建012) 國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程	熊敏營造有限公司	110/02/22	110/02/26	本工地2至3樓樓梯及3樓施工架	本工地2至3樓樓梯及3樓施工架未防護
(107建155) 金華段集合住宅新建工程	格尚營造股份有限公司	110/02/25	110/03/03	全區外牆施工架、南側2樓至6樓陽臺	僱用勞工於全區外牆施工架、南側2樓至6樓陽臺從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建152) 李中崙等3人新建工程	隆豪營造有限公司	110/02/25	110/03/02	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109建128) 吉美信義大樓新建工程	連元營造股份有限公司	110/02/19	110/02/23	西側景觀牆邊延伸架	未設防墜設施
(108建039) 北投區稻香路新建工程	陽明營造股份有限公司	110/02/26	110/03/02	A棟全區外牆施工架(含屋突)	僱用勞工於A棟全區外牆施工架(含屋突)從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等安全防護設備。
昆明街287號裝修工程	達力設計有限公司	110/03/03	110/03/04	2樓樓板	僱用勞工於2樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建137) 芝蘭案集合住宅新建工程	信昶營造股份有限公司	110/03/03	110/03/05	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(107建157) 臺北市北投區桃源段二小段23、24、82、83、87、88、106、120、126-2地號等9筆土地集合住宅新建工程	永森營造股份有限公司	110/03/07	110/03/11	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等安全防護設備。
(107建168) 聖德福建設圓山ART承德路案住宅新建工程	同興營造工程股份有限公司	110/03/08	110/03/10	本工地屋突1樓樓板	本工地屋突1樓樓板開口未防護。
(106建197) 森原·愛山林南港R13新建工程	連元營造股份有限公司	110/03/08	110/03/10	3-5樓甲樓梯、北側外牆施工架	本工地3-5樓甲樓梯、北側外牆施工架高度2公尺以上開口未設防護設備。
臺北文化體育園區大型室內體育館開發計畫案基地臨光復南路路型改善工程	邦興營造有限公司	110/03/10	110/03/12	工區吊掛作業	從事吊掛作業發生鋼索斷裂。
(108建117) 1樹巷新建工程	新豪營造股份有限公司	110/03/11	110/03/16	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建176) 內湖區碧湖段二小段自辦更新集合住宅新建工程	帆登營造股份有限公司	110/03/08	110/03/12	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
信義區基隆路1段139號1樓裝修工程	元俊裝潢有限公司	110/03/09	110/03/11	電箱(分電盤)	臨時用電設備未設置漏電斷路器。
(107建072) 立萬建設大同區大同段一小段0583-000號等2筆新建工程	立城營造股份有限公司	110/03/24	110/03/26	全區外牆施工架、樓梯	全區外牆施工架、樓梯高度2公尺以上開口未防護。
(105建082) 香榭帝寶新建工程	祝旺開發股份有限公司	110/03/27	110/04/01	外牆施工架、10樓管道	本工地外牆施工架、10樓管道高度2公尺以上開口部分未設置防護設備。
(108建018) 新富西湖集合住宅新建工程	春越營造股份有限公司	110/03/27	110/04/15	全區雨遮、屋頂板、5樓以上外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建049) 育達高職美仁段新建大樓工程	昌吉營造股份有限公司	110/03/26	110/04/01	外牆施工架、屋突外牆施工架及屋頂層鋼梁	外牆施工架、屋突外牆施工架及屋頂層鋼梁開口無防護。
(109拆015) 京華城拆除工程	萬益營造有限公司	110/03/26	110/03/30	1樓開挖面	1樓開挖面開口無防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(109拆015)京華城拆除工程	千譜峰機械工程有限公司	110/03/26	110/03/30	地下1樓及地下2樓。	地下1樓及地下2樓樓板開口無防護。
(106建112)國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	昌吉營造股份有限公司	110/03/29	110/04/06	北棟西側外牆施工架	僱用勞工於北棟西側外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建117)1樹巷新建工程	新豪營造股份有限公司	110/03/29	110/03/31	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺；設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或配掛安全帶之設施。
(109建047)台北市敦化段住宅新建工程	誌興營造廠股份有限公司	110/03/30	110/04/01	1樓施工平臺、2樓梁。	1樓施工平臺、2樓梁開口無防護，未設安全上下設備。
(107建239)鴻興興城街住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	110/03/31	110/04/01	全區4樓板	全區4樓板開口(樓梯，天井)未防護。
捷運雙連站至民權西路站間帶狀公園改造統包工程	壬申營造股份有限公司	110/04/07	110/04/09	雙連站2號出口2公尺以上	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺；設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或配掛安全帶之設施。
(107建158)阿曼學學新建工程	陳勇証(即勇鑫工程行)	110/04/08	110/04/09	13樓至14樓外牆施工架	僱用勞工於13樓至14樓外牆施工架從事施工架拆除作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(110拆013)萬華區福星段二小段都市更新事業計畫案-拆屋工程	正裕營造工程有限公司	110/04/09	1101119	全區施工架、3樓陽臺	僱用勞工於全區竹架、3樓陽臺從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建7077)文山區景美段五小段341地號等4筆土地搭建接待中心工程	泉鋒室內裝潢工程有限公司	110/04/09	110/04/13	2樓樓板	2樓樓板開口未防護、2樓樓板未設置安全上下設備
(107建102)臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	日富營造股份有限公司	110/04/11	110/04/20	樓梯間施工架及2、3樓樓板邊緣開口。	樓梯間施工架及2、3樓樓板邊緣開口未有防護。
(108建129)大華建設台大華新建工程	麗高營造股份有限公司	110/04/12	110/04/13	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(107建020)新碩華悅新建工程	遠碩營造股份有限公司	110/04/13	110/04/21	全區外牆施工架	全區外牆施工架未防護
(107建159)大安區辛亥段四小段0017之0001地號新建工程	安家國際營造股份有限公司	110/04/14	110/04/19	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建099)臺北市嘉興街衛公館新建工程	富民營造股份有限公司	110/04/20	110/04/23	A、B棟全區外牆施工架	A、B棟全區外牆施工架內側交叉拉桿下拉桿未設置，開口未防護。
(108建006)皇鼎一品新建工程	建喬營造股份有限公司	110/04/20	110/04/22	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(109建277)臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程	國記營造股份有限公司	110/04/20	110/04/21	全區構臺	構臺開口無防護
(107建176)內湖區碧湖段二小段自辦更新集合住宅新建工程	帆登營造股份有限公司	110/04/23	110/05/04	1至13樓樓梯	本工地1至13樓樓梯高度2公尺以上開口未設防護設備。
台肥大樓南向外牆整修工程	昌坤營造有限公司	110/04/23	110/04/29	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建160)華造三世新建工程	信升昌營造股份有限公司	110/04/25	110/04/28	全區外牆施工架	全區外牆施工架未防護
(108建025)中鼎集團第二總部大樓統包工程	萬鼎工程服務股份有限公司	110/04/25	110/04/29	屋頂鋼梁及屋突外牆施工架	屋頂鋼梁及屋突外牆施工架開口無防護
(108建117)1樹巷新建工程	新豪營造股份有限公司	110/04/28	110/04/30	天井施工架及屋突外牆施工架	天井施工架及屋突外牆施工架開口無防護
(109拆133)	遠碩營造股份有限公司	110/04/26	110/05/11	本工地外牆施工架(竹架)	未設置防墜措施，未設安全上下設備
(109拆106)大業路390號拆除工程	遠碩營造股份有限公司	110/05/04	110/05/17	外牆施工架	外牆施工架開口無防護，未設安全上下設備
(108建170)大華榮芯新建工程	旺邦營造股份有限公司	110/05/04	110/05/07	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
大理街-接待中心工程案	吳思瑩(即日誠企業社)	110/05/07	110/05/13	全區施工架	全區施工架未防護
(106建160)華造三世新建工程	信升昌營造股份有限公司	110/05/11	110/05/17	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(103建278)和興建設吉林段一小段新建工程	地樺營造事業股份有限公司	110/05/11	110/05/17	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建221)大同區圓環段一小段0221-0000號共17筆地號集合住宅新建工程	華熊營造股份有限公司	110/05/05	110/05/13	陽台周圍(14樓至15樓)	未設防墜設施

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(107建016) 壕華建設股份有限公司新建工程	嘉大營造股份有限公司	110/05/15	110/05/20	全區外牆施工架	全區外牆施工架未防護
永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程	台灣三菱營造股份有限公司	110/05/12	110/05/19	外牆施工架、1樓臨時分電盤	外牆施工架開口無防護、1樓臨時分電盤未設漏電斷路器
永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程	拓緯工程顧問有限公司	110/05/12	110/05/19	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(107建148) 清盟東新街新建工程	嘉泰營造股份有限公司	110/06/04	110/06/08	B棟2樓至5樓陽臺，露梁	僱用勞工於B棟2樓至5樓陽臺，露梁從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建216) 森美新建工程	賜昌營造股份有限公司	110/06/17	110/06/21	中庭景觀區	僱用勞工於中庭景觀區從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
私立三軍幼兒園中庭採光罩整修工程	定強工程有限公司	110/06/19	110/07/02	中庭採光罩	使勞工於易踏穿材料構架之屋頂作業時，未規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在三十公分以上之踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防護設施、高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(107建118) 內湖區石潭段三小段493號等八筆土地新建工程	詳益營造工程股份有限公司	110/06/30	110/07/02	A、B棟外牆施工架	僱用勞工於A、B棟外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建117) 1樹巷新建工程	新寧營造股份有限公司	110/06/29	110/07/06	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(110拆016) 寶豐隆敦南大樓舊有建築物拆除工程	三井工程股份有限公司	110/07/05	110/07/12	外牆施工架、屋頂分電盤	外牆施工架開口無防護、屋頂分電盤未設漏電斷路器
(108建009) 光復南路集合住宅新建工程	富宜營造股份有限公司	110/07/08	110/07/13	1樓至8樓鋼構、1樓樓板邊緣及大門口前	未設防護設施
舍香永陞石牌案銷售中心搭建工程	聖高工程有限公司	110/07/08	110/07/13	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
停車場地坪標線油漆作業	藍金樹(即湧泉工程行)	110/07/12		臺北市中正區忠孝東路1段55號地下室1樓及地下室2樓。	事業單位於通風不充分之室內作業場所使用含甲苯之有機溶劑作業，未設有密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置之儲槽等之作業場所，未供給作業勞工輸氣管面罩，並使其確實佩戴使用。
(107雜027) (107建242) 廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程	雙喜營造股份有限公司	110/07/12	110/07/19	地下3樓電梯井	僱用勞工於地下3樓電梯井從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107雜027) (107建242) 廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程	孫文郁建築師事務所	110/07/12	110/07/19	地下3樓電梯井	僱用勞工於地下3樓電梯井從事監造管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建020) 新碩華悅新建工程	遠碩營造股份有限公司	110/07/14	110/08/10	地上樓層。	發生勞工墜落死亡職業災害。
(108建031) 臺北市興隆公共住宅二期B基地新建工程	新亞建設開發股份有限公司	110/07/17	110/07/23	全區施工架	全區施工架無防護。
(107建243) 臺北市興隆公共住宅二期A基地新建工程	新亞建設開發股份有限公司	110/07/17	110/07/23	全區施工架	全區施工架無防護。
(108建079) 臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程	中華工程股份有限公司	110/07/19	110/07/26	外牆、1樓室內及挑空區施工架。	外牆、1樓室內及挑空區施工架未有防護。
(107建185) 延平段住宅新建工程	瓏山林營建股份有限公司	110/07/27	110/07/29	西側2樓以上外牆施工架	西側2樓以上外牆施工架高度2公尺以上開口未防護。
虎林街70巷37號4樓室內裝修工程	廣隆室內裝修有限公司	110/07/28	110/08/02	外牆鋁框花台。	外牆鋁框花台作業未有防護。
(109建116) 大同區大同段522等4筆地號新建工程	興澤營造股份有限公司	110/07/31	110/08/03	地下1樓樓板	僱用勞工於地下1樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(106建080) 國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院「輻射科學暨質子治療中心」新建工程	日商清水營造工程股份有限公司台灣分公司	110/07/31	110/08/04	外牆施工架	外牆施工架開口無防護。
(108建062) 台北市大同區西寧北路86巷8號修建工程	億成營造有限公司	110/08/04	110/08/09	2樓以上施工架	2樓以上施工架2公尺以上開口未防護。
(104建199) 方原開發北投區立農段集合住宅新建工程	福益營造股份有限公司	110/08/05	110/08/09	外牆施工架	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建168) 大安區信義路3段147巷47號增建工程	安固營造工程股份有限公司	110/08/04	110/08/09	外牆施工架	外牆施工架開口無防護
(106建041) 臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程	世鑫營造有限公司	110/08/09	110/08/10	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事拆架等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建130) 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	楊瑞頌聯合建築師事務所	110/08/12	110/08/16	地下2樓	地下2樓板開口無防護。



工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建130)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	應州工程有限公司	110/08/12	110/08/16	地下2樓	地下2樓板開口無防護。
(107建095)臺北市大安區辛亥段四小段辦公大樓新建工程	龍進營造有限公司	110/08/17	110/08/20	棄土坑	棄土坑未設安全上下設備、未設擋土支撐
光復南路485號樣品屋裝修工程	永鉅國際室內裝修設計有限公司	110/08/18	110/09/08	外牆施工架	外牆施工架開口未設置護欄、護蓋及安全網等防護設備。
(108建186)建成綜合大樓改建工程	勁強營造有限公司	110/08/21	110/08/23	10樓板(東南側)	10樓板(東南側)2公尺以上開口未防護。
(108建186)建成綜合大樓改建工程	蔡孟哲建築師事務所	110/08/21	110/08/23	10樓板(東南側)	10樓板(東南側)2公尺以上開口未防護。
(109拆096)拆除工程	田鼎營造股份有限公司	110/08/19	110/10/04	全區外牆施工架	全區外牆施工架未防護
(108建079)臺北市內湖區河濱高基地公共住宅統包工程	中華工程股份有限公司	110/08/21	110/08/24	B棟1~3樓外牆及6樓挑空區施工架。	B棟1~3樓外牆及6樓挑空區施工架未有防護。
(109建257)僑慶建經房屋拆併建工程	萬堡營造股份有限公司	110/08/24	110/09/07	外牆竹架(全區)	未設置防墜措施、未設置安全上下設備。
(107建085)臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	偉銓營造有限公司	110/08/27	110/08/30	A棟南側客梯、B棟南側客梯	僱用勞工於A棟南側客梯、B棟南側客梯從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建113)東亞經建築星段集合住宅大樓新建工程	華熊營造股份有限公司	110/08/27	110/09/01	15樓至屋突2樓。	15樓至屋突2樓未防護。
(108建179)和鼎懷生段新建工程	賜昌營造股份有限公司	110/08/29	110/09/01	地下2樓變壓器、6樓及汽車昇降直井施工架	地下2樓變壓器未設置護圍、6樓及汽車昇降直井施工架開口無防護
(107建137)美邦開發建設中正區中正段二小段集合住宅新建工程	金盟營造有限公司	110/08/28	110/09/03	全區外牆施工架	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建181)臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程	國記營造股份有限公司	110/08/28	110/09/06	地下3樓排氣機房	地下3樓排氣機房有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備，未有防止絕緣被覆破壞致引起感電危害之設施。
(106建112)國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	境向聯合建築師事務所	110/09/06	110/09/10	大型演講廳外側施工架、舊機館A、B棟外牆施工架、舊機館B棟1、2樓室內施工架	大型演講廳外側施工架、舊機館A、B棟外牆施工架、舊機館B棟1、2樓室內施工架開口無防護。
(106建112)國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	昌吉營造股份有限公司	110/09/06	110/09/10	大型演講廳外側施工架、舊機館A、B棟外牆施工架、舊機館B棟1、2樓室內施工架	大型演講廳外側施工架、舊機館A、B棟外牆施工架、舊機館B棟1、2樓室內施工架開口無防護。
(105建133)105建133新建工程	利榮營造有限公司	110/09/09	110/09/10	2樓樓板四周及2樓樓梯口	2樓樓板四周及2樓樓梯開口無防護。
(106建156)東驛南港東新案新建工程	吉泰企業股份有限公司	110/09/09	110/09/10	外牆施工架(全區)	外牆施工架(全區)無防護
(106建080)國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院「輻射科學暨質子治療中心」新建工程	日商清水營造工程股份有限公司台灣分公司	110/09/11	110/09/16	3樓露臺外牆施工架、西側外牆施工架	3樓露臺外牆施工架、西側外牆施工架開口無防護
(108建240)連雲臺北學住宅新建工程	展瑞營造股份有限公司	110/09/13	110/09/16	地下1樓至地下3樓電梯井施工架。	地下1樓至地下3樓電梯井施工架開口未防護。
(107建026)大安區復興段三小段集合住宅大樓新建工程	富永營造股份有限公司	110/09/11	110/09/17	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建021)北投區溫泉段四小段是山新建工程	鏡明企業股份有限公司	110/09/15	110/09/16	11樓外牆施工架	僱用勞工於11樓外牆施工架從事組架理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建223)松江路大樓新建工程	三井工程股份有限公司	110/09/19	110/09/30	外牆施工架及1樓挑高區施工架。	外牆施工架及1樓挑高區施工架開口無防護、外牆施工架未設安全上下設備。
(109建116)大同區大同段522等4筆地號新建工程	興澤營造股份有限公司	110/09/22	110/09/23	汽機車停車機坑、柱施工架	汽機車停車機坑、柱施工架高度超過2公尺以上開口未防護。汽機車停車機坑、柱施工架高差超過1.5公尺未設置安全上下設備。
(105建198)帝璽集合住宅新建工程	宏林營造股份有限公司	110/09/23	110/09/24	21樓至屋突2樓外牆施工架。	21樓至屋突2樓外牆施工架開口未防護。
(108建066)臺北市信義區六張犁營區B街廓基地公共住宅統包工程	新亞建設開發股份有限公司	110/09/24	110/09/29	B1棟外牆施工架	B1棟外牆施工架開口未設置護欄、護蓋及安全網等防護設備。
(108建057)華誼民權大同段新建工程	震昌工程股份有限公司	110/09/26	110/09/27	西側6樓板	西側6樓板開口高度超過2公尺未防護。
(107建239)鴻亞興城街住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	110/09/26	110/09/27	10樓以上電梯井、樓梯、外牆施工架。	10樓以上電梯井、樓梯、外牆施工架2公尺以上開口未防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(107建056) 國立臺灣大學人文館新建工程	豐譽營造股份有限公司	110/09/28	110/10/05	1樓露天施工排架、地下2樓階梯教室施工排架、J樓梯。	1樓露天施工排架、地下2樓階梯教室施工排架、J樓梯開口無防護。
(100建181) 臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	台灣大林組營造股份有限公司	110/09/28	110/10/04	捷運通風井外牆施工架	捷運通風井外牆施工架開口未設置護欄、護蓋及安全網等防護設備。
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程	大陸工程股份有限公司	110/09/28	110/12/10	隧道盾盾機械作業。	發生勞工重大職業災害(勞動檢查法第27條)。
(107建085) 臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	偉銓營造有限公司	110/10/02	110/10/07	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建123) 榮耀建設漢中段新建工程	億東營造股份有限公司	110/10/05	110/10/08	11樓至15樓外牆施工架。	11樓至15樓外牆施工架開口未防護。
(108建236) 首敦日大樓新建工程	鴻祥營造股份有限公司	110/10/05	110/10/08	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建230) 新碩華御新建工程	遠碩營造股份有限公司	110/10/06	110/10/12	12樓至14樓外牆施工架。	12樓至14樓外牆施工架開口未防護。
(108建165) 廣宇建設萬和案新建工程	盛德營造股份有限公司	110/10/07	110/10/12	A棟天井施工架。	A棟天井施工架開口無防墜設施,勞工有發生墜落災害之虞。
(107建119) 新北建設松信路新建工程	昶明營造股份有限公司	110/10/07	110/10/12	外牆施工架及天井施工架。	外牆施工架及天井施工架開口無防護及天井施工架未設安全上下設備。
(107建137) 美邦開發建設中正區中正段二小段集合住宅新建工程	金盟營造有限公司	110/10/09	110/10/18	2樓以上東、南側外牆施工架。	2樓以上東、南側外牆施工架高度2公尺以上開口未防護。
(109建101) 和歌誠美新建工程	擎安工程有限公司	110/10/08	110/10/14	連續壁之交流電焊機(2台)。	於工地連續壁鋼筋電焊作業使用之交流電焊機(2台),其自動電擊防止裝置線路跳接,無法正常作動。
(107建002) 岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	鵬霖營造股份有限公司	110/10/12	110/10/15	本工地18至21樓樓梯。	工地18至21樓樓梯開口未防護。
臺灣銀行萬華分行建築物耐震能力補強工程	欣揚營造工程股份有限公司	110/10/15	110/10/27	全區施工架。	全區施工架開口未防護。
(107建059) 正隆杭州南路新建工程	山發營造股份有限公司	110/10/14	110/10/18	A棟14樓板, B棟13樓至17樓預留垃圾管道、水電管道, B棟13樓天井。	A棟14樓板, B棟13樓至17樓預留垃圾管道、水電管道, B棟13樓天井高差超過2公尺開口有墜落之虞。
柏林大廈外牆修繕工程	永興勝營造有限公司	110/10/18	110/10/28	全區外牆施工架。	全區外牆施工架從事營建施工管理等作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(109建227) 士林開發陽明致遠集合住宅新建工程	禾享工程有限公司	110/10/19	110/11/09	本工地編號1、3、4、7、10號交流電焊機。	本工地編號1、3、4、7、10號交流電焊機裝設旁路開關,自動電擊防止裝置無法正常作動。
(107建198) 鼎邦永吉路案新建工程	久松營造股份有限公司	110/10/24	110/11/03	屋突施工架、2至10樓陽臺及天井施工架。	屋突施工架、天井施工架、2至10樓陽臺開口無防護及天井施工架未設安全上下設備。
(107建239) 鴻亞興城街住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	110/10/25	110/10/27	內牆施工架。	內牆施工架開口無防墜設施,勞工有發生墜落災害之虞。
(102建8888) 皇翔建設大同區市府段新建工程	北昌營造股份有限公司	110/10/31	110/11/15	9至15樓施工之室內施工架。	9至15樓施工之室內施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(110拆099) 璞全建設致遠一路一段拆除工程	宏民營造股份有限公司	110/11/01	110/11/09	全區外牆施工架、2樓至4樓。	全區外牆施工架、2樓至4樓樓梯開口無防護及全區外牆施工架未設安全上下設備
(109建128) 吉美信義大樓新建工程	連元營造股份有限公司	110/11/01	110/11/03	天井施工架。	天井施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(110拆130) 新碩建設「新碩大砌」新建工程	遠碩營造股份有限公司	110/11/02	110/11/10	全區外牆施工架。	全區外牆施工架開口無防護及全區外牆施工架未設安全上下設備。
(107建193) 士林區陽明段集合住宅新建工程	上承營造股份有限公司	110/11/03	110/11/09	外牆施工架及5-6樓梯。	外牆施工架及5-6樓梯開口未有防護。
(109建142) 恆悅建設中正馬詠新建工程	樹盛營造股份有限公司	110/11/03	110/11/05	第4層安全支撐及移動梯。	第4層安全支撐及移動梯高度2公尺以上開口未防護;高度1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(108建078) 內湖區西湖段二小段162、163地號集合住宅新建工程	泰亞營造股份有限公司	110/10/01	110/10/08	全區外牆施工架。	全區外牆施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(110拆139) 拆除工程	陳勇証(即勇鑫工程行)	110/11/04	110/11/05	外牆施工架(全區)。	外牆施工架未設防墜設施。
(105建155) 文山晶硯新建工程	裕臺營造股份有限公司	110/11/03	110/11/18	外牆施工架。	外牆施工架從事營建施工管理作業,高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建249) 南京S2住宅新建工程	崇偉營造工程股份有限公司	110/11/06	110/11/12	外牆施工架、11樓電梯口及10樓管道間。	外牆施工架、11樓電梯口開口及10樓管道間開口未有防護。
(107建043) 翡麗住宅大樓新建工程	品興營造股份有限公司	110/11/10	110/11/11	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(108建112) 君岳岳榕莊新建工程	宗輝營造股份有限公司	110/11/11	110/11/12	2樓板管道間及2樓樓梯。	2樓板管道間及2樓樓梯開口未防護。
三軍總醫院汀州院區綜合大樓防水整修工程	聖志企業有限公司	110/11/08	110/11/12	1樓傘狀構造物處。	1樓傘狀構造物處高差超過1.5公尺以上之1樓傘狀構造物處施工架作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(109建036) 臺北市立北投國民中學活動中心新建工程	黃孟偉建築師事務所	110/11/11	110/11/15	1至2樓丙樓梯、2樓板及地下1樓。	1至2樓丙樓梯、2樓板開口無防護；1樓至地下1樓未設安全上下設備。
(109建036) 臺北市立北投國民中學活動中心新建工程	福泰營造股份有限公司	110/11/11	110/11/15	1至2樓丙鋼樓梯、2樓板、4樓夾層鋼梁及地下1樓高度2公尺以上牆模。	1至2樓丙鋼樓梯、2樓板、4樓夾層鋼梁開口無防護；1樓至地下1樓未設安全上下設備；地下1樓高度2公尺以上牆模未設工作臺。
大安區四維路164之3號5樓屋頂更新工程	葉盈豐	110/11/11		5樓屋頂。	5樓屋頂未設防墜設施。
(107建043) 翡麗住宅大樓新建工程	品興營造股份有限公司	110/11/11	110/11/15	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(107建173) 耕新連雲街大樓新建工程	豐興營造工程有限公司	110/11/12	110/11/16	8樓以上外牆施工架。	8樓以上外牆施工架高度超過2公尺以上開口未防護。
(109建277) 臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程	國記營造股份有限公司	110/11/15	110/11/18	全區地梁。	全區地梁未設安全上下設備。
(109建277) 臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程	廖晏璋(即廖晏璋建築師事務所)	110/11/15	110/11/18	全區地梁。	全區地梁未設安全上下設備。
丹堤咖啡石牌店裝修工程	宇曜室內裝修有限公司	110/11/15	110/11/23	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護；外牆施工架未設安全上下設備；外牆施工架未與構造物妥實連結。
丹堤咖啡石牌店裝修工程	譽晟營造有限公司	110/11/15	110/11/23	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護；外牆施工架未設安全上下設備；外牆施工架未與構造物妥實連結。
(109建241) 羅丹集合住宅新建工程	振昇營造股份有限公司	110/11/17	110/11/18	地下1樓板及1樓梁板。	地下1樓板及1樓梁板高度超過2公尺以上開口。
(105建038) 常股泊美集合住宅新建工程	豪豐營造股份有限公司	110/11/17	110/11/19	3至8樓外牆施工架。	3至8樓外牆施工架開口未防護。
(108建186) 建成綜合大樓改建工程	勁強營造有限公司	110/11/17	110/11/19	5至8樓南側外牆施工架	5至8樓南側外牆施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
老松公園改善工程	金弘營造有限公司	110/11/23	110/11/24	施工架(混凝土溜滑梯區)、蓄水池。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建048) 璞真永吉案住宅大樓新建工程	地樺營造事業股份有限公司	110/11/21	110/11/26	A棟外牆施工架及全區地梁。	A棟外牆施工架、全區地梁開口無防護及未設安全上下設備。
(110建049) 福星段二小段0388-0000號等7筆新建工程	崧驊營造有限公司	110/11/22	110/11/29	全區外牆施工架。	全區外牆施工架開口未防護。
(108建001) 台北市七星農田水利會七星大樓新建工程	富泰營造股份有限公司	110/11/21	110/11/24	全區施工架。	全區施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建085) 臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	偉銓營造有限公司	110/11/23	110/11/29	A棟天井施工架。	A棟天井施工架開口未防護。
(108建038) 臺北市內湖國小新孝梯樓新建工程接續工程	文昌營造工程有限公司	110/11/23	110/12/01	外牆施工架、3樓教室雨遮。	外牆施工架、3樓教室雨遮於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建198) 鼎邦永吉路案新建工程	久松營造股份有限公司	110/11/23	110/11/26	A棟南側施工架。	A棟南側施工架開口未防護。
(108建146) 榮華一鹿新建工程	豪豐營造股份有限公司	110/11/25	110/11/29	全區外牆施工架。	全區外牆施工架開口無防護及未設安全上下設備。
(110拆121) 拆除工程	忠明營造工程股份有限公司	110/11/26	110/12/06	外牆施工架(全區)。	外牆施工架未設防墜設施。
(107建232) 臺北市南港區經貿段15地號土地上權案總包工程	築工工程股份有限公司	110/11/26	110/11/29	挑空區排架。	挑空區排架高差2公尺以上之開口部分，未設置符合規定之防墜設施。
(107建031) 力麒天母西路案新建工程	力拓營造股份有限公司	110/11/29	110/12/08	全區外牆施工架、乙樓梯(1樓至屋頂)、屋突層樓梯。	全區外牆施工架、乙樓梯(1樓至屋頂)、屋突層樓梯開口無防護。
(108建232) 臺北榮民醫院手術室新建工程	洪清安建築師事務所	110/11/29	110/12/02	全區外牆施工架、屋突施工架。	全區外牆施工架、屋突施工架開口無防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建232)臺北榮民醫院手術室新建工程	中鴻營造有限公司	110/11/29	110/12/02	全區外牆施工架、屋突施工架。	全區外牆施工架、屋突施工架開口無防護。
(107建030)臺北市大安區復興段房屋新建工程	合興建設股份有限公司	110/11/24	110/11/29	5樓以上外牆施工架。	5樓以上外牆施工架未設防墜設施。
萬大路9號5樓屋頂修繕工程	正發行	110/12/02	110/12/03	5樓屋頂。	5樓屋頂開口未防護。
(108建173)詔安建設中山松悅新建工程	山發營造股份有限公司	110/12/02	110/12/03	1樓板、地下1樓板。	備用勞工於1樓板、地下1樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建229)安康段科技大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	110/12/02	110/12/09	工區連續壁導溝處。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建209)台北市北投區泉源段四小段366地號新建工程	展發營造有限公司	110/12/02	110/12/10	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
國立臺灣大學文學院研究大樓耐震能力補強工程	山田營造股份有限公司	110/12/05	110/12/07	外牆施工架。	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建126)合砌建築農安街新建工程	東生營造股份有限公司	110/12/07	110/12/09	外牆施工架、天井區施工架。	備用勞工於外牆施工架、天井區施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建142)恆悅建設中正馮詠新建工程	樹盛營造股份有限公司	110/12/08	110/12/09	第5層安全支撐。	第5層安全支撐2公尺以上開口未設置安全母索及人員未穿戴安全帶。
(108建050)內湖321K01停車場新建工程	登山營造股份有限公司	110/12/08	110/12/10	工區2樓及2樓施工架。	工區2樓及2樓施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施及於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(109建221)樂揚建設股份有限公司新建工程	順緯營造股份有限公司	110/12/09	110/12/10	本工地4至6樓外牆施工架及4至6樓樓梯。	本工地4至6樓外牆施工架及4至6樓樓梯開口未防護。
(108建100)朋記建設芝蘭段集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	110/12/09	110/12/13	地下2樓樓板。	備用勞工於地下2樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
大安區和平東路2段107巷11弄1號旁停車塔拆除工程	山源發有限公司	110/12/10	110/12/22	外牆施工架。	外牆施工架開口未設防墜設施。
(107建012)國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程	熊敏營造有限公司	110/12/13	111/01/05	外牆及車道處施工架。	外牆及車道處施工架開口未有防護。
(108建203)臺北市文山區公訓段三小段0361-0002地號新建工程	金盟營造有限公司	110/12/13	110/12/15	全區外牆施工架。	外牆施工架開口未防護。
(109建275)三碧舍紫貳期新建集合住宅工程	立向營造有限公司	110/12/14	110/12/15	地上2樓樓板。	備用勞工於地上2樓樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(105建173)國立臺北科技大學林森校舍重建工程(誠機樓新建工程)	偉大建設股份有限公司	110/12/14	110/12/17	北側外牆施工架(RC牆)。	北側外牆施工架(RC牆)高度超過2公尺以上開口未設置安全防護設備。
(107建001)亞昕華威集合住宅新建工程	國原營造股份有限公司	110/12/14	110/12/17	18至19樓外牆施工架。	18至19樓外牆施工架開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。
(109建022)恆合龍泉段109-0022號集合住宅新建工程	得協企業股份有限公司	110/12/16	110/12/17	機坑區施工架。	備用勞工於機坑區施工架從事從事施工架拆架作業，高度超過2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(109建258)臺北植物園溫室整建工程	佳恩營造實業有限公司	110/12/16	110/12/21	1樓溫室施工架。	1樓溫室施工架高差超過1.5公尺以上未設安全上下設備。
(110拆149)阿曼開發(中山區長安段1小段0703-000等6筆地號)建物拆除工程	大鋼牙營造有限公司	110/12/17	110/12/21	全區外牆施工架。	外牆施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(110拆082)長青樓建築物拆除工程暨停車場鋪設工程	久松營造股份有限公司	110/12/17	110/12/23	外牆施工架、2至6樓。	外牆施工架、2至6樓樓板開口無防護。
(110拆082)長青樓建築物拆除工程暨停車場鋪設工程	程俊強建築師事務所	110/12/17	110/12/23	2至6樓。	2至6樓樓板開口無防護。
(109建151)新美齊心居新建工程	信創營造股份有限公司	110/12/18	110/12/22	1樓室內施工架、5樓樓梯平台及6樓天景平台。	1樓室內施工架、5樓樓梯平台及6樓天景平台開口未有防護。
(106建197)森原·愛山林南港R13新建工程	連元營造股份有限公司	110/12/18	110/12/24	外牆施工架。	外牆施工架開口未有防護。
(100建181)遠雄旅館及辦公大樓新建工程	遠雄巨蛋事業股份有限公司	110/12/21	110/12/23	地下管道間。	地下管道間高度2公尺以上開口有墜落之虞未設置安全防墜設施。
(110拆138、139)懷生726案拆屋及廢棄物運棄工程	森泓營造股份有限公司	110/12/21	110/12/24	屋頂板。	於高差2公尺以上之屋頂板工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109建131)台北市內湖區康寧段危老拆除暨新建工程	恩興營造有限公司	110/12/23	110/12/27	全區外牆施工架及1樓以上區域。	全區外牆施工架及1樓以上區域於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(110拆136)國立臺北大學建國校區產業研發中心新建營運移轉案-既有校舍拆除工程	宏昕營造有限公司	110/12/24	110/12/27	各樓層棄土孔。	各樓層棄土孔開口未防護。
(109建123)臺北市敦化國小校舍拆除改建工程主體工程	莊輝和(即萬邦建築師事務所)	111/01/01	111/03/10	2至4樓	2至4樓樓板開口無防護。
(109建123)臺北市敦化國小校舍拆除改建工程主體工程	偉大建設股份有限公司	111/01/01	111/03/10	4樓鋼樑	4樓鋼樑開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建232)臺北市南港區經貿段15地號土地地上權案總包工程	榮工工程股份有限公司	111/01/05	111/01/11	2樓1區兩庇鋼梁、B棟與C棟電梯井鋼梁	2樓1區兩庇鋼梁、B棟與C棟電梯井鋼梁開口無防護。
(109建183)寶和植秀新建工程	蔡玉花(即英暉工程行)	111/01/06	111/01/10	2樓板	僱用勞工於2樓板從事外牆施工架組立等作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建022)恆合龍泉段109-0022號集合住宅新建工程	恆合營造有限公司	111/01/06	111/01/07	2樓板	2樓板2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(107建039)虹欣建設南港區玉成段三小段住宅大樓新建工程	宏林營造股份有限公司	111/01/07	111/01/13	B棟3樓及9樓陽臺開口、B棟15樓陽鋼梁開口、地下2樓電梯直井吊料平臺	B棟3樓及9樓陽臺開口、B棟15樓陽鋼梁開口、地下2樓電梯直井吊料平臺開口未防護。
(107建002)岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	鵬霖營造股份有限公司	111/01/07	111/01/14	15樓以上全區外牆施工架	15樓以上全區外牆施工架高度2公尺以上開口未設防護。
(107建002)岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	洪金和(即和鑫實業行)	111/01/07	111/01/14	3號電梯井	3號電梯井高度超過2公尺以上未設置防護設施。
(108建001)台北市七星農田水利會七星大樓新建工程	富泰營造股份有限公司	111/01/07	111/01/11	1樓室內施工架	1樓室內施工架開口未有防護。
(108建227)臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程	大陸工程股份有限公司	111/01/09	111/01/13	南棟天井施工架及電梯直井施工架	南棟天井施工架及電梯直井施工架開口無防護設備。
(110拆019)富邦產物保險股份有限公司大樓拆除工程	達欣工程股份有限公司	111/01/07	111/01/10	東側外牆施工架	僱用勞工於東側外牆施工架從事營建施工管理等作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建186)建成綜合大樓改建工程	勁強營造有限公司	111/01/08	111/01/10	3樓至5樓北、東、西側外牆施工架	3樓至5樓北、東、西側外牆施工架開口未防護。
(107建193)士林區陽明段集合住宅新建工程	上承營造股份有限公司	111/01/10	111/01/14	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106建012)台北市萬華區萬大路住宅新建工程	毅豐營造工程有限公司	111/01/10	111/01/12	全區外牆施工架	全區外牆施工架高度超過2公尺以上開口未防護。
(109建258)臺北植物園溫室整建工程	佳恩營造實業有限公司	111/01/10	111/01/13	鋼樓梯(1樓至頂樓)	於高差2公尺以上之鋼樓梯(1樓至頂樓)工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(107建138)寶徠信義新建工程	璞承營造股份有限公司	111/01/11	111/01/13	1樓至地下1樓車道頂板	1樓至地下1樓車道頂板開口未防護。
(109建032)瑞安信義大樓新建工程	家甫營造股份有限公司	111/01/11	111/01/13	東側地下2樓樓板至地下3樓樓板通道	僱用勞工於東側地下2樓樓板至地下3樓樓板通道從事營建施工管理等作業,高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
國立歷史博物館修復及再利用第一期工程	潤昶有限公司	111/01/12	111/01/13	3、4樓露臺	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分,未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(108建217)基泰建中集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	111/01/13	111/01/21	全區外牆施工架	全區外牆施工架高度2公尺以上開口未防護。
(108建222)御府建設興順二期新建工程	元洲營造工程股份有限公司	111/01/14	111/01/20	地下2樓至地上1樓室內施工架	地下2樓至地上1樓室內施工架開口無防護措施,勞工有發生墜落災害之虞。
(107建098)京倫隱苑新建工程	昇邦營造股份有限公司	111/01/16	111/01/20	地上1樓至3樓施工架	地上1樓至3樓施工架開口無防護措施,勞工有發生墜落災害之虞。
(108建012)登峰大廈都市更新案新建工程	森城建設股份有限公司	111/01/13	111/01/14	3樓板及2樓外牆施工架	僱用勞工於3樓板及2樓外牆施工架從事營建施工管理作業,高度超過2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(108建116)萬華區華中二小段0191-000-0002地號新建工程	安家國際營造股份有限公司	111/01/16	111/01/20	地上3樓至8樓外牆施工架	地上3樓至8樓外牆施工架開口無防護措施,勞工有發生墜落災害之虞。
(109建028)臺北市文山區景美女中調車場基地公共住宅統包工程	久年營造股份有限公司	111/01/17	111/01/26	A棟地上5樓至12樓天井施工架	A棟地上5樓至12樓天井施工架開口無防護措施,勞工有發生墜落災害之虞。
(108建051)臺北市信義區六張犁營區A街廓基地公共住宅統包工程	新亞建設開發股份有限公司	111/01/18	111/01/20	12至16樓外牆施工架	12至16樓外牆施工架開口未防護。
(108建066)臺北市信義區六張犁營區B街廓基地公共住宅統包工程	新亞建設開發股份有限公司	111/01/18	111/01/20	B2棟10至12樓外牆施工架	B2棟10至12樓外牆施工架開口未防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建073)三美實業南港段三小段41地號新建工程	億東營造股份有限公司	111/01/19	111/01/27	北側外牆施工架	北側外牆施工架開口無防護。
天玉街接待中心裝修工程	東基鋼鐵有限公司	111/01/20	111/01/24	鋼構屋頂	僱用勞工於鋼構屋頂從事鋼構組裝等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
天玉街接待中心裝修工程	東基鋼鐵有限公司	111/01/20	111/01/24	鋼構屋頂	僱用勞工於鋼構屋頂未設置安全上下設備。
(106建139)兆普建設有限公司等商業住宅新建工程	國王營造股份有限公司	111/01/22	111/02/08	C棟北側2樓至15樓施工架	C棟北側2樓至15樓施工架開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。
(107建198)鼎邦永吉路案新建工程	久松營造股份有限公司	111/01/25	111/01/27	A棟8至10樓外牆施工架	A棟8至10樓外牆施工架未設防護設備。
柏林大廈外牆修繕工程	永興勝營造有限公司	111/01/26	111/01/27	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
北區資材調度中心建置工程	碧山工程有限公司	111/02/10	111/02/15	2、3樓開口處、電梯井、施工架	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(110雜025)元利建設雜項工作物新建工程	五益營造股份有限公司	111/02/10	111/02/14	西側導溝。	西側導溝開口未設防護；高差1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(108建196)忠孝88辦公大樓新建工程	禾峰營造股份有限公司	111/02/10	111/02/16	南側外牆施工架。	僱用勞工於南側外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(109建198)天母雅築新建工程	加興營造工程股份有限公司	111/02/12	111/02/14	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建067)寶坻敦南商業大樓新建工程	達欣工程股份有限公司	111/02/11	111/02/16	5樓鋼梁。	僱用勞工於5樓鋼梁從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建233)金聯政大麗堡住宅新建工程	賀建營造有限公司	111/02/11	111/02/18	北側地上2樓至6樓外牆施工架。	北側地上2樓至6樓外牆施工架開口無防墜措施。
(108建249)南京S2住宅新建工程	崇偉營造工程股份有限公司	111/02/11	111/03/07	外牆施工架及頂層樓板開口。	外牆施工架及頂層樓板開口未有防護。
(108建236)首敦旭日大樓新建工程	鴻祥營造股份有限公司	111/02/13	111/02/16	外牆及停車設備機坑內施工架。	外牆及停車設備機坑內施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未有防護。
(108建019)宏普建設長安段二小段683-2地號等13筆土地集合住宅新建工程	朱炳輝(即勇昌工程行)	111/02/14	111/02/17	全區外牆施工架。	全區外牆施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(107建002)岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	鵬霖營造股份有限公司	111/02/15	111/02/22	全區14樓以下外牆施工架。	全區14樓以下外牆施工架高度超過2公尺以上未設置防護設備。
(108建051)臺北市信義區六張犁營區A街廓基地公共住宅統包工程	新亞建設開發股份有限公司	111/02/19	111/02/23	西側天井施工架。	西側天井施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口未設防護；於高差超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(108建066)臺北市信義區六張犁營區B街廓基地公共住宅統包工程	新亞建設開發股份有限公司	111/02/19	111/02/23	全區天井施工架。	全區天井施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口未設防護。
(106建160)華造三世新建工程	信升昌營造股份有限公司	111/02/23	111/03/03	1樓汽車升降口施工架。	1樓汽車升降口施工架於高差超過1.5公尺以上未設安全上下設備。
(108建001)台北市七星農田水利會七星大樓新建工程	富泰營造股份有限公司	111/02/23	111/02/25	1樓施工架。	1樓施工架高度2公尺以上開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
柏林大廈外牆修繕工程	永興勝營造有限公司	111/02/24	111/02/25	全區外牆施工架。	僱用勞工於西側外牆施工架、屋突外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建217)基泰建中集合住宅新建工程	華林營造股份有限公司	111/02/24	111/03/02	屋突層外牆施工架。	屋突層外牆施工架高度2公尺以上未設置安全防護設備。
(107建012)國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程	熊敏營造有限公司	111/02/24	111/02/25	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(106雜017)(106建237)富邦人壽A25新建工程	利晉工程股份有限公司	111/02/24	111/03/01	地下4樓甲區樓板。	地下4樓甲區樓板於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口未設防護；高差1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(109建241)羅丹集合住宅新建工程	新城營造股份有限公司	111/02/18	111/02/22	5樓樓板四周、5樓至4樓樓梯及5樓以上外牆施工架。	5樓樓板四周、5樓至4樓樓梯及5樓以上外牆施工架係高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(111拆018)拆除工程	宏昕營造有限公司	111/02/25	111/03/02	外牆施工架。	外牆施工架係高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網之防墜設施。
北投區建民路162巷11號3樓防水工程	淞柏工程有限公司	111/03/02	111/03/07	外牆施工架。	外牆施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(103建186)羅馬壹號南旅館新建工程	勝堡村營造工程股份有限公司	111/03/02	111/03/04	全區外牆施工架。	全區外牆施工架，高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建228)士林區天玉段一小段新建工程	崇進營造股份有限公司	111/03/03	111/03/09	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建078)岩鼎峰雅房屋新建工程	嘉益營造股份有限公司	111/03/03	111/03/07	3樓板周邊，全區外牆施工。	僱用勞工於3樓板周邊，全區外牆施工從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建128)吉美信義大樓新建工程	連元營造股份有限公司	111/03/07	111/03/18	3樓至5樓外牆施工架。	3樓至5樓外牆施工架開口無防墜措施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
金山名人大廈外牆更新工程	勤實佳營造股份有限公司	111/03/09	111/03/16	外牆施工架。	1至3層外牆施工架高差超過1.5公尺以上之工地場所，未設置使勞工安全上下之設備。
(107建143) 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	榮工工程股份有限公司	111/03/11	111/03/21	地上3樓天井施工架。	地上3樓天井施工架開口無防護措施。
(106建197) 森原·愛山林南港R13新建工程	連元營造股份有限公司	111/03/11	111/03/14	全區外牆施工架。	全區外牆施工架開口未設防護。
(107建232) 臺北市南港區經貿段15地號土地地上權案總包工程	榮工工程股份有限公司	111/03/11	111/03/14	多功能區9樓鋼梁。	多功能區9樓鋼梁開口無防護。
(107建243) 臺北市興隆公共住宅二期A基地新建工程	新亞建設開發股份有限公司	111/03/13	111/03/15	B棟地上16樓至19樓天井施工架。	B棟地上16樓至19樓天井施工架開口無防護措施。
(108建259) 三豐建設長安區新建工程	金源營造股份有限公司	111/03/13	011/03/14	屋突。	僱用勞工於屋突從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(108建242) 全營建設福德段新建工程	隆寧營造有限公司	111/03/16	111/03/25	全區外牆施工架。	全區外牆施工架未設防護。
(107建180) 味陽建設松露院住宅新建工程	騰森營造股份有限公司	111/03/17	111/04/07	C棟地上2樓至5樓施工架。	C棟地上2樓至5樓施工架開口無防護措施，勞工有發生墜落災害之虞。
(108建243) 台北市南港區重陽里向陽路新建工程	昌譽營造股份有限公司	111/03/18	111/03/22	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
柏林大廈外牆修繕工程	永興勝營造有限公司	111/03/18	111/03/23	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建099) 金門建設股份有限公司新建工程	偉宏營造股份有限公司	111/03/22	111/03/29	北側5樓至14樓外牆施工架。	北側5樓至14樓外牆施工架開口無防護措施，勞工有發生墜落災害之虞。
(107建089) 臺北市文山區政大段二小段住宅大樓新建工程	安住營造股份有限公司	111/03/23	111/03/28	地上2樓至8樓外牆施工架。	地上2樓至8樓外牆施工架開口無防護措施。
(108建165) 廣宇建設萬和案新建工程	盛德營造股份有限公司	111/03/24	111/03/28	東面及北面外牆施工架。	東面及北面外牆施工架開口未防護。
(108建119) 108建字第119新建工程	勝岳營造有限公司	111/03/24	111/03/29	外牆施工架、天井施工架。	外牆施工架、天井施工架開口無防護。
(107建039) 虹欣建設南港區玉成段三小段住宅大樓新建工程	宏林營造廠股份有限公司	111/03/29	111/04/01	A棟天井施工架、A棟15至17樓A1樓梯。	A棟天井施工架、A棟15至17樓A1樓梯開口無防護。
(106建215) 大陸開發建設承德案集合住宅B棟新建工程	華熊營造股份有限公司	111/04/01	111/04/07	地下1樓與1樓樓板。	1.地下1樓與1樓樓板未設防護。 2.地下1樓與1樓樓板高差1.5公尺以上未設安全上下設備。
(108建210) 臺台南港生技產業大樓(BOT) 新建工程	遠揚營造工程股份有限公司	111/04/06	111/04/11	屋頂鋼梁、裙樓鋼梁。	屋頂鋼梁、裙樓鋼梁開口無防護。
(108建009) 光復南路集合住宅新建工程	富瑄營造股份有限公司	111/04/10	111/04/14	A棟16樓以上甲乙梯。	A棟16樓以上甲乙梯高度2公尺以上未設置護欄、護蓋、安全網等防護措施。
(107建023) 富亨建設大同區住商大樓新建工程	華熊營造股份有限公司	111/04/12	111/04/14	西區及東區3至12樓天井施工架。	西區及東區3至12樓天井施工架未設防護。
(108建045) 維正建設立農段新建工程	東生營造股份有限公司	111/04/10	111/04/13	1樓板。	僱用勞工於1樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建021) 北投區溫泉段四小段是山新建工程	地樺營造事業股份有限公司	111/04/10	111/04/25	2樓至16樓東側陽臺、10樓至16樓西側陽臺、10樓至16樓天井施工架。	僱用勞工於2樓至16樓東側陽臺、10樓至16樓西側陽臺、10樓至16樓天井施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建247) 台北市內湖區(東湖案)住商大樓新建工程	華熊營造股份有限公司	111/04/13	111/04/15	全區外牆施工架。	全區外牆施工架未有防護。
(108建169) 北投奇岩集合住宅新建工程	銘倫營造股份有限公司	111/04/16	111/04/19	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建162) 公園大院·森活館新建工程	合聯營造股份有限公司	111/04/15	111/04/22	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(108建171) 民凱建設民和街集合住宅新建工程	億東營造股份有限公司	111/04/18	111/04/25	A棟南側施工架、B棟南側施工架。	僱用勞工於A棟南側施工架、B棟南側施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
行政院主計總處「廣博大樓外牆及1樓設施整修工程」	陳勇証(即勇鑫工程行)	111/04/18	111/04/20	5樓外牆施工架。	僱用勞工於5樓外牆施工架從事拆架作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(109建208) 豐華開發敦化段集合住宅新建工程	地樺營造事業股份有限公司	111/04/21	111/04/22	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高度超過2公尺以上內側交叉拉桿下拉桿未回復，施工架與結構體間開口超過20公分未設置防護設施。
(108建086) 政大首席集合住宅新建工程	宏林營造廠股份有限公司	111/04/19	111/04/27	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建249) 南京S2住宅新建工程	崇偉營造工程股份有限公司	111/04/21		外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
懷生案接待中心工程	精銳裝潢有限公司	111/04/22	111/04/29	2樓及屋頂鋼梁、外牆施工架。	2樓及屋頂鋼梁、外牆施工架開口無防護。
(107建239) 鴻亞興城街住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	111/04/27	111/05/03	11至15樓北側、西側及天井外牆施工架。	11至15樓北側、西側及天井外牆施工架未設防護。
(108建233) 世田介案集合住宅新建工程	京湛營造股份有限公司	111/04/27	111/05/10	機械停車機坑施工架及臨時吊料口及西側外牆施工架。	機械停車機坑施工架及臨時吊料口及西側外牆施工架高度超過2公尺以上開口未設防護設施。
(111建047) 集順生僑安案新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	111/04/29	111/05/20	外牆施工架。	1.外牆施工架開口無防護。 2.外牆施工架未設安全上下設備。
(109建253) 韋昌畫清江集合宅新建工程	慶瑞營造股份有限公司	111/05/02	111/05/04	地下1樓電梯井。	備用勞工於地下1樓電梯井從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(109建116) 大同區大同段522等4筆地號新建工程	興澤營造股份有限公司	111/05/04	111/05/09	10至12樓外牆施工架及11至12樓樓梯。	10至12樓外牆施工架及11至12樓樓梯未設防護。
(107建079) 中山國中綜合大樓新建工程	登山營造股份有限公司	111/05/05	111/05/09	B區1樓板。	1.B區1樓板高度超過2公尺以上開口未設防護設施。 2.B區地下1樓至1樓板高度超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
(107建079) 中山國中綜合大樓新建工程	邱永章建築師事務所	111/05/05	111/05/09	B區1樓板。	B區1樓板高度超過2公尺以上開口未設防護措施。
(109建149) 臺億建築經理股份有限公司新建工程	隆豪營造有限公司	111/05/05	111/05/10	1至3樓樓梯間、3樓板及外牆施工架。	1至3樓樓梯間、3樓板及外牆施工架高度超過2公尺以上開口未設置安全防護設施。
(108建186) 建成綜合大樓改建工程	勁強營造有限公司	111/05/06	111/05/09	9至12樓外牆施工架。	9至12樓外牆施工架未設防護。
(107建102) 臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	呂紹雄(即鼎堃工程行)	111/05/09	111/05/13	信義樓外牆施工架。	信義樓外牆施工架開口無防護。
(108建155) 臺北市中正區廈門街113巷24號新建工程	駿朋營造股份有限公司	111/05/10	111/05/27	外牆施工架。	備用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(109建251) 松山區寶清段四小段集合住宅新建工程	地樺營造事業股份有限公司	111/05/17	111/05/24	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高度超過2公尺以上開口部分未設置安全防護措施。
(109雜038) 忠孝麗園電梯增建工程	合興建設股份有限公司	111/05/19	111/08/11	2樓至屋頂鋼梁。	1.2樓至屋頂鋼梁開口無防護。 2.2樓至屋頂鋼梁未設安全上下設備。
(108建210) 臺北南港生技產業大樓(BOT) 新建工程	承甲室內裝修工程有限公司	111/05/18	111/06/02	8、9、11、16、17樓。	8、9、11、16、17樓樓板開口未設防護。
(108建210) 臺北南港生技產業大樓(BOT) 新建工程	遠揚營造工程股份有限公司	111/05/18	111/06/02	8、9、11、16、17樓及屋頂鋼構。	8、9、11、16、17樓及屋頂鋼構開口無防護。
(108建210) 臺北南港生技產業大樓(BOT) 新建工程	東元電機股份有限公司	111/05/18	111/06/02	8、9、11、16、17樓。	8、9、11、16、17樓樓板開口未設防護。
中央研究院學術活動中心整修工程	國華營造工程有限公司	111/05/23	111/06/07	大禮堂左側逃生出口上方採光罩。	大禮堂左側逃生出口上方採光罩高度超過2公尺以上開口部分未設置安全防護措施。
(108建048) 璞真永吉案住宅大樓新建工程	地樺營造事業股份有限公司	111/05/20	111/05/24	A、B棟5樓以上外牆施工架。	於高差2公尺以上之A、B棟5樓以上外牆施工架邊緣及開口部分，未設置符合規定之防護設施。
信義區基隆路2段153號裝修工程	晶展營造股份有限公司	111/05/27	111/06/01	(全區)施工架。	於高差2公尺以上之(全區)施工架邊緣及開口部分，未設置符合規定之防護設施。
(110拆049) 忠孝勤靜大樓拆除工程	遠揚營造工程股份有限公司	111/05/27	111/05/31	2樓及3樓。	2樓及3樓高度超過2公尺以上邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防護設施。
(108建227) 臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程	大陸工程股份有限公司	111/05/29	111/06/02	北棟天井施工架及外牆施工架。	北棟天井施工架及外牆施工架開口無防護。
(107建077) 良昱建設玉泉段565號集合住宅新建工程	笙泰營造股份有限公司	111/05/31	111/06/06	6至9樓外牆施工架。	6至9樓外牆施工架未設防護。
(107建056) 國立臺灣大學人文館新建工程	豐譽營造股份有限公司	111/06/05	111/06/09	1區2樓至4樓外牆施工架。	備用勞工於1區2樓至4樓外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建126) 吉美大安森林花園大樓新建工程	泛亞工程建設股份有限公司	111/06/08	111/06/13	全區外牆施工架。	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(110建032) 三軍總醫院松山分院航空醫學大樓新建統包工程	世久營造探勘工程股份有限公司	111/06/08	111/06/10	1.1樓醫學大樓區及施工架。 2.1樓施工架。	1.1樓醫學大樓區及施工架高度超過2公尺以上邊緣及開口部分未設置安全防護設備。 2.1樓施工架高度超過1.5公尺以上未設置安全設下設備。



工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(110建032) 三軍總醫院松山分院航空醫學大樓新建統包工程	正堯工程顧問股份有限公司	111/06/08	111/06/10	1樓醫學大樓區。	1樓醫學大樓區高度超過2公尺以上邊緣及開口部分，未設置安全上下設備。
(107建232) 臺北市南港區經貿段15地號土地上權案總包工程	翔聯企業股份有限公司	111/06/08	111/06/10	外牆施工架(雷爾架部分)。	外牆施工架(雷爾架部分)開口無防護。
(107建232) 臺北市南港區經貿段15地號土地上權案總包工程	榮工工程股份有限公司	111/06/08	111/06/16	A棟19、20樓。	A棟19、20樓鋼承板開口未設防護。
忠孝東路5段68號B2F櫃位(nike)裝修工程	刻鑫工程有限公司	111/06/09	111/06/13	地下2樓櫃位(nike)。	地下2樓櫃位(nike)使用2公尺以上合梯。
(108建112) 君岳榕莊新建工程	宗輝營造股份有限公司	111/06/10	111/06/15	全區外牆施工架	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建138) 寶徠信義新建工程	璞承營造股份有限公司	111/06/11	111/06/14	5樓以上鋼承板作業區。	5樓以上鋼承板作業區未有防護。
(108建012) 登峰大廈都市更新案新建工程	森城建設股份有限公司	111/06/14	111/06/17	全區外牆施工架。	外牆施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建093) 安和路集合住宅新建工程	拓福營造有限公司	111/06/14	111/06/22	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(108建238) 一方璞真新建工程	盛德營造股份有限公司	111/06/15	111/06/17	屋突層外牆施工架。	屋突層外牆施工架高差2公尺以上之開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建130) 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	楊瑞禎聯合建築師事務所	111/06/18	111/06/24	外牆施工架、B棟屋突梁樑。	外牆施工架、B棟屋突梁樑開口無防護。
(108建130) 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	應州工程有限公司	111/06/18	111/06/24	外牆施工架、電梯直井施工架、挑高區施工架、B棟屋突梁樑。	外牆施工架、電梯直井施工架、挑高區施工架、B棟屋突梁樑開口無防護。
(105建172) 臺北市北投區石牌市場新建工程	金源德工程有限公司	111/06/19	111/06/20	A至B棟通道、通道北側施工架。	僱用勞工於A至B棟通道、通道北側施工架從事拆架等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(110建021) 崧瀚建設敦北文華新建工程	億東營造股份有限公司	111/06/21	111/06/22	地下室全區。	地下室全區高度超過2公尺以上開口未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防墜措施。
(110建021) 崧瀚建設敦北文華新建工程	億東營造股份有限公司	111/06/21	111/06/22	地下室全區。	地下室全區高差超過1.5公尺以上之作業場所未設置符合規定之安全上下設備。
(108建146) 榮華一鹿新建工程	宏利發建設有限公司	111/06/20	111/07/19	全區室內。	於室內高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(106建133、106建136) 臺北市萬華區新和國民小學新建工程	東昇營造工程有限公司	111/06/22	111/06/27	斜屋頂、全區外牆施工架。	僱用勞工於斜屋頂、全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建241) 名積建設懷生段新建工程	地樞營造事業股份有限公司	111/06/23	111/06/28	北側外牆施工架。	北側外牆施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建230) 奧斯卡中正段雍居仁愛集合住宅新建工程	華熊營造股份有限公司	111/06/24	111/06/28	天井區外牆施工架。	僱用勞工於天井區外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(108建057) 華誼民權大同段新建工程	震昌工程股份有限公司	111/06/24	111/06/29	14樓至屋突樓外牆及天井施工架。	14樓至屋突樓外牆及天井施工架開口未設防護。
(109建088) 廣宇建設閱讀中研新建工程	同興營造工程股份有限公司	111/06/22	111/06/28	12至14樓、外牆施工架、天井施工架。	12至14樓樓板、外牆施工架、天井施工架開口無防護。
(108建119) 108建字第119新建工程	勝岳營造有限公司	111/06/22	111/07/02	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(108建223) 松江路大樓新建工程	三井工程股份有限公司	111/06/25	111/07/01	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建002) 岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	鵬霖營造股份有限公司	111/06/27	111/06/30	進排氣管道口。	僱用勞工於進排氣管道口從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(109建249) 睿泰建設川囉案大樓新建工程	樹盛營造股份有限公司	111/06/23	111/06/24	樓梯間。	僱用勞工於樓梯間從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(109建010) 信松廣場新建工程	金藏營造工程股份有限公司	111/06/24	111/06/27	5樓板。	於高差2公尺以上之5樓板營建施工管理工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建162) 公園大院-森活館新建工程	合聯營造股份有限公司	111/06/30	111/07/05	全區外牆施工架、3樓至12樓北側陽臺。	僱用勞工於全區外牆施工架、3樓至12樓北側陽臺從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	大成工程股份有限公司	111/06/29	111/07/01	X17道路。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(X17道路)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(105建133) 105建133新建工程	利榮營造有限公司	111/07/02	111/07/06	外牆施工架、汽車升降直井施工架。	外牆施工架、汽車升降直井施工架開口無防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(107建039) 虹欣建設南港區玉成段三小段住宅大樓新建工程	宏林營造股份有限公司	111/07/03	111/07/15	A棟及B棟天井施工架、B棟20樓外牆施工架、A棟屋頂。	A棟及B棟天井施工架、B棟20樓外牆施工架、A棟屋頂開口無防護。
(107建108) 達永秋鄉集合住宅新建工程	建坤營造事業股份有限公司	111/07/04	111/07/23	B棟天井施工架。	B棟天井施工架開口無防護。
(107建108) 達永秋鄉集合住宅新建工程	建坤營造事業股份有限公司	111/07/04	111/07/23	B棟天井施工架。	B棟天井施工架未設安全上下設備。
(108建047) 台北市內湖區舊宗公共住宅新建工程	文昌營造工程有限公司	111/07/02	111/07/06	外牆施工架	外牆施工架於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建169) 北投奇岩集合住宅新建工程	銘倫營造股份有限公司	111/07/06	111/07/08	8樓至屋突3樓外牆施工架。	8樓至屋突3樓外牆施工架未設防護。
(109建093) 拙石建設股份有限公司新建工程	隆豪營造有限公司	111/07/07	111/07/11	1樓電梯井、1樓至B1樓梯、1樓機械停車位機坑。	1樓電梯井、1樓至B1樓梯、1樓機械停車位機坑於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109建123) 臺北市敦化國小校舍拆除改建工程主體工程	偉大建設股份有限公司	111/07/09	111/07/11	B區5樓至屋突。	B區5樓至屋突高度超過2公尺以上開口，未設置安全防護設施。
(109建123) 臺北市敦化國小校舍拆除改建工程主體工程	莊輝和(即萬邦建築師事務所)	111/07/09	111/07/11	B區西向5樓至屋突。	B區西向5樓至屋突高度超過2公尺以上開口未設置安全防護設施。
(109建221) 樂揚建設股份有限公司新建工程	順緯營造股份有限公司	111/07/11	111/07/13	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建191) 億揚建設北投承德路七段都更住宅大樓新建工程	華熊營造股份有限公司	111/07/11	111/07/12	12樓樓板、10至12樓管道間。	僱用勞工於12樓樓板、10至12樓管道間從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(109建003) 東其建設永吉段住宅新建工程	富麗營造股份有限公司	111/07/13	111/07/18	地下2樓至1樓。	地下2樓至1樓高差2公尺以上開口部分未設置安全防護設施。
(107建249) 昌鑫建設開發有限公司新建工程	安住營造股份有限公司	111/07/15	111/07/19	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防墜設備。
(109建071) 日健建設士林福順段集合住宅新建工程	順揮營造股份有限公司	111/07/16	111/07/20	2樓至13樓陽臺、露梁外及2樓至13樓外牆、天井施工架。	僱用勞工於2樓至13樓陽臺、露梁及2樓至13樓外牆、天井施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建193) 士林區陽明段集合住宅新建工程	上承營造股份有限公司	111/07/18	111/07/22	A棟12樓至15樓露梁、A棟17樓至頂樓樓梯。	僱用勞工於A棟12樓至15樓露梁、A棟17樓至頂樓樓梯從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
信義路4段458號3樓室內裝修工程	柏寬室內裝修工程有限公司	111/07/12	111/07/20	信義路4段458號3樓室內。	信義路4段458號3樓室內發生勞工感電職業災害。
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程	大陸工程股份有限公司	111/07/15	111/07/21	BS01區施工架、LG01川堂層施工架	本工地敬請立即停工改善，並收執停工通知書乙份(停工時間、範圍及事實詳停工通知書)。
(102建316) 御上天母住宅新建工程	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	111/07/18	111/07/21	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防墜設備。
(109建251) 松山區寶清段四小段集合住宅新建工程	地樺營造事業股份有限公司	111/07/19	111/07/25	2樓至5樓陽臺、外牆施工架。	僱用勞工於2樓至5樓陽臺、外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建138) 台大新碩新建工程	遠碩營造股份有限公司	111/07/19	111/07/22	外牆施工架、7樓及9樓陽臺。	外牆施工架、7樓及9樓陽臺開口無防護。
(105建047) 龍江路旅館新建工程	祝旺開發股份有限公司	111/07/19	111/07/25	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(109建241) 羅丹集合住宅新建工程	新城營造股份有限公司	111/07/20	111/07/26	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ850A區段標工程	大陸工程股份有限公司	111/07/15	111/07/19	東園國小共構第2區： (1)B樓梯北、東、西側與多媒體北側之外牆施工架、 (2)3樓板南側與梁版之開口處。	高差二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109建058) 陽明大苑新建工程	華熊營造股份有限公司	111/07/22	111/07/29	3樓至10樓外牆、天井施工架及3樓至10樓露梁。	僱用勞工於3樓至10樓外牆、天井施工架及3樓至10樓露梁從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ850A區段標工程	大陸工程股份有限公司	111/07/22	111/07/25	東園國小共構第4區3樓游泳池底板。	高差二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建035) 龍江路新建工程	信升昌營造股份有限公司	111/07/21	111/07/27	8樓樓板、管道間。	備用勞工於8樓樓板、管道間從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(109建125) 中國開發西湖四小段辦公大樓新建工程	勝堡村營造工程股份有限公司	111/07/23	111/08/01	外牆施工架。	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設施。
(108建003) 義祥建設開發商辦公大樓新建工程	樹盛營造股份有限公司	111/07/23	111/07/26	外牆施工架。	外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設施。
(111拆066) 台北市文山區實踐段一小段0309-0000號拆除工程	震上工程有限公司	111/07/21	111/08/10	全區施工架。	全區施工架未與構造物妥實連結。
(108建141) 昇陽建設企業股份有限公司聚昇陽案新建工程	新東陽營造股份有限公司	111/07/25	111/07/29	8至15樓外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
懷生案接待中心工程	精銳裝潢有限公司	111/07/27	111/08/01	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(109建171) 台北市中正區南海一號苑住宅新建工程	合興建設股份有限公司	111/07/29	111/08/01	地下3層安全支撐。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(109建298) 臺北市萬華區華江段出租住宅新建統包工程	久佳營造工程股份有限公司	111/08/01	111/08/08	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
111年度圓山公園管理所轄公園整建工程—松山區、大同區土木設施維護預約工程	佳緯營造有限公司	111/08/01	111/08/10	涼亭旁施工架、涼亭屋頂	於高差二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(110建149) HONDA士林旗艦店新建工程	新億營造有限公司	111/08/02	111/08/05	2樓樓板。	備用勞工於2樓樓板從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(110建307) 致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程	世久營造探勘工程股份有限公司	111/08/01	111/10/21	全區(工務所除外)。	發生勞工物體倒塌死亡職業災害。
雷根大廈外牆整修工程	永興勝營造有限公司	111/08/03	111/08/10	全區外牆施工架。	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建013) 士林區三玉段三小段住宅新建工程	金益營造工程有限公司	111/08/03	111/08/11	全區外牆施工架(含屋突層)。	全區外牆施工架(含屋突層)高度2公尺以上開口部分未設置防護設施。
(109建091) 元大商業銀行總行大樓新建工程	中鹿營造股份有限公司	111/08/09	111/08/19	地下3樓A區南側開挖面。	地下3樓A區南側開挖面未設擋土支撐。
(111建048) 兆亨加油站新建工程	漢霖營造股份有限公司	111/08/10	111/08/19	全區外牆施工架(含屋突層)。	全區外牆施工架(含屋突層)高度2公尺以上開口部分未設置防護設施。
(107建206) 信義藏豐集合住宅新建工程	金富譽國際營造股份有限公司	111/08/10	111/08/12	全區1樓(工務所除外)。	全區1樓(工務所除外)高度超過2公尺以上工作場所開口未設置防護。
(107建206) 信義藏豐集合住宅新建工程	金富譽國際營造股份有限公司	111/08/10	111/08/12	全區1樓(工務所除外)。	全區1樓(工務所除外)高度超過1.5公尺以上作業場所未設置符合規定之安全上下設備。
城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程	應州工程有限公司	111/08/12	111/08/18	1樓戶外廣場(老樹區)。	1樓戶外廣場(老樹區)高度2公尺以上開口部分未設置防護設施。
(108建247) 民凱建設大同街新建工程	億東營造股份有限公司	111/08/15	111/08/17	5樓電梯井及管道間。	5樓電梯井及管道間未設防護。
(108建161) 家賀御織間大樓新建工程	連元營造股份有限公司	111/08/13	111/08/16	1樓樓梯間及挑空區施工架未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
(109建151) 新美齊心居新建工程	信創營造股份有限公司	111/08/13	111/08/18	外牆及1樓挑空區施工架。	外牆及1樓挑空區施工架開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
北投市場整修統包工程(含中繼市場)	見安營造股份有限公司	111/08/16	111/08/23	B棟獸肉區外牆施工架。	B棟獸肉區外牆施工架未設防護。
(110建016) 躍大直大樓新建工程	聖陸營造工程股份有限公司	111/08/16	111/08/18	連續壁鋼筋籠電焊機(共11部)。	於良導體上、良導體機器設備內之狹小空間及濕潤場所作業，所使用之交流電焊機，自動電擊防止裝置無法作動。
台北PO55新建工程	久仲泰營造有限公司	111/08/16	111/08/23	全區電梯井(客梯及貨梯)。	於高差二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。
新潤軟橋段接待中心工程	鄭耀輝(即鼎曜工程行)	111/08/17	111/08/19	全區烤漆板屋頂。	全區烤漆板屋頂未設防護。
新潤軟橋段接待中心工程	鄭耀輝(即鼎曜工程行)	111/08/17	111/08/19	全區烤漆板屋頂至地面。	全區烤漆板屋頂至地面高差超過1.5公尺以上，未設置安全上下設備。
(109建251) 松山區寶清段四小段集合住宅新建工程	地樺營造事業股份有限公司	111/08/17	111/08/21	全區外牆施工架。	備用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(109建109) 德璞永樂集合住宅新建工程	國耀營造股份有限公司	111/08/15	111/08/16	2樓板四周、樓梯。	於高差2公尺以上之2樓板四周、樓梯工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防護設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(107建085)臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	唐誠科技股份有限公司	111/08/20	111/08/26	A棟全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建256)展宜浦城(二)新建工程	台成營造有限公司	111/08/21	111/08/29	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(108建075)碩河信義A7商業大樓新建工程	大陸工程股份有限公司	111/08/13	111/09/15	全區(工務所除外)。	發生勞工被刺死亡職業害。
(109建191)科技大樓站停車場新建工程	登山營造股份有限公司	111/08/23	111/08/29	第4層安全支撐。	第4層安全支撐開口無防護。
(109建191)科技大樓站停車場新建工程	登山營造股份有限公司	111/08/23	111/08/29	地梁。	地梁未設安全上下設備。
(107建193)士林區陽明段集合住宅新建工程	上承營造股份有限公司	111/08/24	111/09/01	16F、17F、R1F電梯開口。	16F、17F、R1F電梯開口未設置防墜設備。
羅斯福路5段218巷6弄14號屋頂修繕工程	楊天賜	111/08/22	解除承攬合約	4樓頂樓及附屬建物加蓋。	發生勞工墜落死亡職業災害。
(108建110)朋記建設溫泉段集合住宅新建大樓工程	益昌營造股份有限公司	111/08/31	111/09/02	地下2樓樓板至筏基層。	地下2樓樓板至筏基層高差超過1.5公尺以上之工地場所，未設置使勞工安全上下之設備。
(108建127)台北市南港區玉成段辦公大樓新建工程	日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司	111/09/03	111/09/12	外牆及1樓樓梯間施工架。	外牆及1樓樓梯間施工架未有防護。
(108建173)詔安建設中山松悅新建工程	山發營造股份有限公司	111/09/05	111/09/19	地下5樓、2樓管委會室。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建079)中山國中綜合大樓新建工程	登山營造股份有限公司	111/09/08	111/09/12	乙梯頂板。	備用勞工於乙梯頂板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(110建102)太平洋敦南麗舍新建工程	太平洋建設股份有限公司	111/09/07	111/09/13	第4層安全支撐、地梁。	第4層安全支撐開口未設防護。 地梁未設安全上下設備。
(108建145)忠泰商場新建工程	華熊營造股份有限公司	111/09/07	111/09/14	6樓溜冰場東北角圓弧段挑空區。	6樓溜冰場東北角圓弧段挑空區開口無防護。
臺北市歷史建築紹興北街31巷53號(糧食局倉庫)修復及再利用工程	忠煌營造有限公司	111/09/06	111/09/21	南棟外牆施工架。	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109建006)佳元建設臨沂段集合住宅新建工程	欣建營造股份有限公司	111/09/13	111/09/16	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建035)龍江路新建工程	信升昌營造股份有限公司	111/09/14	111/09/19	9樓板露臺、屋突1樓露臺及屋突2樓。	備用勞工於9樓板露臺、屋突1樓露臺及屋突2樓從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口部分未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(110建127)昇宏昌天母案住宅新建工程	震昌工程股份有限公司	111/09/15	111/09/20	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防墜設備。
(108建083)璞園天玉住宅新建工程	璞承營造股份有限公司	111/09/18	111/09/20	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防墜設備。
(108建196)忠孝98辦公大樓新建工程	禾峰營造股份有限公司	111/09/18	111/10/12	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(110建233)聯鉅大同區大龍段住宅新建工程	永昇營造有限公司	111/09/19	111/09/21	1樓至地下1樓板通道、西側壓梁施工架、西側壓梁施工架。	備用勞工於1樓至地下1樓板通道、西側壓梁施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。 西側壓梁施工架高差超過1.5公尺以上之工地場所，未設置使勞工安全上下之設備。
(109建271)立樺建設石牌住宅新建工程	地樺營造事業股份有限公司	111/09/25	111/09/27	A、B棟2樓板。	備用勞工於A、B棟2樓板從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(108建031)臺北市興隆公共住宅二期B基地新建工程	新亞建設開發股份有限公司	111/09/24	111/09/28	北側及南側之18樓至19樓外牆施工架。	北側及南側之18樓至19樓外牆施工架於高差2公尺以上開口部分未防護。
(108建216)松德長虹集合住宅新建工程	宏林營造廠股份有限公司	111/09/26	111/09/28	2、3樓及外牆施工架。	2、3樓及外牆施工架高度超過2公尺以上開口未設防護設施。
直轄市市定古蹟福州街11號日式宿舍修復工程	文華營造有限公司	111/09/19	111/09/22	2樓底板與施工架	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109建171)台北市中正區南海一號苑住宅新建工程	合興建設股份有限公司	111/09/28	111/10/03	第2層支撐(含圍令)。	備用勞工於第2層支撐(含圍令)從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(110建015)富邦建經新生南路三段集合住宅大樓新建工程	昶明營造股份有限公司	111/09/28	111/09/30	地下3樓。	地下3樓高度超過2公尺以上開口部分未設置安全防護設施。
康定路287巷21號屋頂修繕工程	何秋龍	111/09/29	111/09/30	5樓屋頂。	5樓屋頂未設防墜設施。
(108建243)台北市南港區重陽里向陽路新建工程	昌譽營造股份有限公司	111/10/04	111/10/06	外牆施工架及各樓層管道間開口。	外牆施工架及各樓層管道間開口未有防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(109建263)仁愛臨沂新建工程	首鋼營造股份有限公司	111/10/04	111/10/11	全區外牆施工架、2樓至5樓北側露梁。	僱用勞工於全區外牆施工架、2樓至5樓北側露梁從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(105建172)臺北市北投區石牌市場新建工程	助群營造股份有限公司	111/10/08	111/10/13	C棟7至9樓外牆施工架。	C棟7至9樓外牆施工架未設防護。
(108建050)內湖321K01停車場新建工程	登山營造股份有限公司	111/10/08	111/10/12	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
文山萃案樣品屋工程	原廣工程有限公司	111/10/11	111/10/14	全區施工架。	全區施工架於高差2公尺以上開口部分未防護。
(109建113)欣揚建設豐河畔集合住宅新建工程	益昌營造股份有限公司	111/10/12	111/10/13	2樓板。	僱用勞工於2樓板從事營建施工管理等作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
(109建026)新建工程	合昱營造股份有限公司	111/10/13	111/10/18	全區外牆施工架。	全區外牆施工架於高差2公尺以上開口部分未防護。
(108建109)民生鉅月新建工程	騰森營造股份有限公司	111/10/19	111/10/25	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建108)達永秋鄉集合住宅新建工程	建坤營造事業股份有限公司	111/10/19	111/10/21	全區外牆施工架。	全區外牆施工架於高差2公尺以上開口部分未防護。
(107建002)岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	騰霖營造股份有限公司	111/10/21	111/10/27	全區外牆施工架。	全區外牆施工架於高差2公尺以上開口部分未防護。
(110建149)HONDA士林旗艦店新建工程	新億營造有限公司	111/10/21	111/10/25	全區外牆施工架。	全區外牆施工架未設防護。
(107建151)璞園至仁愛住宅大樓新建工程	璞昌營造股份有限公司	111/10/21	111/10/27	工地東側16樓~21樓施工架。	工地東側16樓~21樓施工架於高差2公尺以上開口部分未防護。
(111折092)	麗高營造股份有限公司	111/10/21	111/10/26	全區施工架(組立)。	全區施工架於高差2公尺以上開口部分未防護。
(109建146)台北市中正區河堤段六小段218、218-1地號新建工程	勝岳營造有限公司	111/10/22	111/11/07	地上7樓及屋突層外牆施工架。	地上7樓及屋突層外牆施工架未設置防墜設備。
(108建155)臺北市中正區廈門街113巷24號新建工程	駿朋營造股份有限公司	111/10/22	111/10/31	地上6~7樓(西南側)及屋突層外牆施工架。	地上6~7樓(西南側)及屋突層外牆施工架未設置防墜設備。
貴陽大樓新建工程	應州工程有限公司	111/10/21	111/10/24	丙樓梯及甲樓梯開口處。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建130)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	應州工程有限公司	111/10/25	111/10/31	北側外牆施工架。	北側外牆施工架於高差2公尺以上開口部分未防護。
(109建235)四方開發溫州院集合住宅新建工程	華熊營造股份有限公司	111/10/26	111/10/31	B棟3樓梁模。	B棟3樓梁模開口無防護。
(108雜037)(105建103)南榮世界明珠開發案新建工程	中鹿營造股份有限公司	111/10/29	111/10/31	C棟3樓至16樓全區。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109建058)陽明大苑新建工程	華熊營造股份有限公司	111/11/03	111/11/07	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(110建022)吳美榮等3名瑞安街集合住宅新建工程	建坤營造事業股份有限公司	111/11/03	111/11/07	2樓。	2樓板及樓梯開口無防護。
(110建015)富邦建經新生南路三段集合住宅大樓新建工程	昶明營造股份有限公司	111/11/04	111/11/08	地下2樓及第2層安全支撐、地下2樓。	地下2樓樓梯及車道、第2層安全支撐開口無防護。 構臺通往地下2樓未設安全上下設備。
中山北路1段53巷12號7樓裝修工程	龔翔寧	111/11/07	111/11/19	7樓露臺。	7樓露臺2公尺以上開口部分未設置防墜設施
(109建060)祿鼎集合住宅新建工程	昱嘉營造有限公司	111/11/08	111/11/11	4至10樓及屋突外牆施工架。	4至10樓及屋突外牆施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置防墜設施。
(108建050)內湖321K01停車場新建工程	登山營造股份有限公司	111/11/08	111/11/14	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(108建162)公園大院-森活館新建工程	合聯營造股份有限公司	111/11/09	111/11/15	地下2樓至地下3樓汽車機坑。	地下2樓至地下3樓汽車機坑高差超過1.5公尺以上之工地場所，未設置使勞工安全上下之設備。
(109建125)中國開發西湖四小段辦公大樓新建工程	勝堡村營造工程股份有限公司	111/11/13	111/11/22	外牆及2樓樓梯間施工架。	外牆及2樓樓梯間施工架未有防護。
(108建003)義祥建設開發商辦大樓新建工程	樹盛營造股份有限公司	111/11/13	111/11/15	外牆施工架。	外牆施工架未有防護。
(108建140)中華工程股份有限公司新建工程	中華工程股份有限公司	111/11/12	111/11/16	1樓板全區。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建012)登峰大廈都市更新案新建工程	森城建設股份有限公司	111/11/12	111/11/16	外牆施工架、1樓至地下5樓、地梁。	外牆施工架、1樓至地下5樓取土口、地梁開口無防護、地梁未設安全上下設備。
(109建102)恆悅建設中山藝極新建工程	樹盛營造股份有限公司	111/11/14	111/11/18	8樓以上2、3號梯及10樓以上外牆施工架。	8樓以上2、3號梯及10樓以上外牆施工架高度超過2公尺以上開口部分未設置安全防墜設施。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(108建051)臺北市信義區六張犁管區A街廓基地公共住宅統包工程	新亞建設開發股份有限公司	111/11/14	111/11/21	全區天井施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
信義區基隆路2段170號裝修工程	晶辰營造股份有限公司	111/11/17	111/11/24	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
台北P055新建工程	久仲泰營造有限公司	111/11/17	111/11/22	5、6層樓外牆施工架。	於高差二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建155)台北市中正區廈門街113巷24號新建工程	駿朋營造股份有限公司	111/11/17	111/12/02	1樓到7樓天井施工架。	僱用勞工於1樓到7樓天井施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(109建259) 橫真築華案住宅大樓新建工程	辰豐營造股份有限公司	111/11/22	111/11/23	9樓電梯井及7至9樓樓梯。	9樓電梯井及7至9樓樓梯開口未設防護。
(109建112) 首泰城人之美新建工程	新安營造有限公司	111/11/19	111/11/22	車道施工架及1樓至地下4樓樓梯。	車道施工架及1樓至地下4樓樓梯高度2公尺以上開口部分未設置防護設備
(108建222) 御府建設興順二期新建工程	元洲營造工程股份有限公司	111/11/21	111/12/05	外牆施工架。	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
通化街19巷28號屋頂(4樓頂棚架)修繕工程	吳明輝	111/11/22	無復工處理	4樓頂棚架。	於鐵皮板易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度30公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶。
(108建009) 光復南路集合住宅新建工程	富瑄營造股份有限公司	111/11/21	112/01/06	地下樓層全區。	發生勞工江家宇死亡職業災害。
(108建122) 鼎吉開發舞青住宅新建工程	旺邦營造股份有限公司	111/11/27	111/12/01	全區地下室。	第1層安全支撐及地梁開口未設防護、構臺通往地下室及全區地梁未設安全上下設備。
市定古蹟南海學園科學館優化及修復工程	泰南營造有限公司	111/11/26	111/12/01	二樓至三樓挑高區施工架	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
111年度第1號教學、辦公及職員宿舍區土木建築類預約式單價修繕工程	國華營造工程有限公司	111/11/29	111/12/27	行政大樓中庭區施工架。	僱用勞工於行政大樓中庭區施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 雇用勞工於行政大樓中庭區施工架從事營建管理作業高差超過1.5公尺以上未設置安全上下設備。
雷根大廈外牆修繕工程	永興勝營造有限公司	111/11/30	111/12/06	全區外牆施工架。	僱用勞工於全區外牆施工架從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設備。
(107建193) 士林區陽明段集合住宅新建工程	上承營造股份有限公司	111/11/17	111/12/23	地上樓層。	發A2:F27生勞工伍正守墜落死亡職業災害。
(109建032) 瑞安信義大樓新建工程	家甫營造股份有限公司	111/12/03	111/12/09	2樓。	2樓板及2樓樓梯開口無防護。
(108建178) 璞園璞風晴新建工程	翊豐營造股份有限公司	111/12/03	111/12/08	12至14樓外牆施工架。	12至14樓外牆施工架未設防護。
(109建220) 德悅建設陽明段集合住宅新建工程	春越營造股份有限公司	111/12/05	111/12/14	汽車升降機坑。	汽車升降機坑高度2公尺以上開口部分未設置防墜設備。
臺北市市定古蹟學海書院(今高氏宗祠)第一期修復工程	潤昶有限公司	111/12/05	111/12/15	門廳及正廳之施工架。	高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建249) 南京S2住宅新建工程	崇偉營造工程股份有限公司	111/12/05	112/01/10	地下1樓全區。	發生勞工葉志明死亡職業災害。
宗營環保工程有限公司	宗營環保工程有限公司	111/12/06		臺北市內湖區安康路46號對面(無門牌號)，宗營環保工程有限公司所屬外場篩選區(包含篩選機E001及全部輸送帶)。	111年12月3日15時41分勞工李東陽於外場篩選區作業，至篩選機下方掃除雜物時，發生遭輸送帶上方金屬廢棄物勾到衣服，導致左手臂遭輸送帶皮帶輪捲入截肢之重傷職業災害，送醫治療住院1日以上。
(110建011) 永筑程光集合住宅新建工程	益昌營造股份有限公司	111/12/06	111/12/09	地下全區。	地下全區高度超過2公尺以上工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(110建041) 德謙驛集合住宅新建工程	大億營造有限公司	111/12/06	111/12/07	1樓樓板。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
市定古蹟南港臺電倉庫修繕工程	松尚營造工程有限公司	111/12/06	111/12/09	C庫施工架(內外牆)、廁所施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
(109建183) 寶和植秀新建工程	瑞恆營造股份有限公司	111/12/07	111/12/19	全區外牆施工架(含屋突)。	僱用勞工於全區外牆施工架(含屋突)從事營建施工管理等工作，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
(110建025) 綠水湛新建工程	弘原營造有限公司	111/12/08	111/12/09	一樓樓板。	一樓樓板高度2公尺以上開口部分未設置防墜設備。
民生東路2段21號至31號拆除工程	賢泰營造有限公司	111/12/15	111/12/21	外牆施工架。	外牆施工架高差2公尺以上之開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防護設施。
(108建241) 名橫建設懷生段新建工程	地樺營造事業股份有限公司	111/12/17	111/11/22	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(108建065) 圓山帝寶新建工程	祝旺開發股份有限公司	111/12/19	111/12/22	1樓與地下室鋪面。	1樓板開口無防護，1樓板與地下室鋪面未設安全上下設備。
(109建138) 台大新碩新建工程	遠碩營造股份有限公司	111/12/21	111/12/23	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。

工程名稱	事業單位名稱	停工日期	復工(或復工審查)日期	停工範圍	停工原因
(109建021) 板合龍泉段109-0022號集合住宅新建工程	恆合營造有限公司	111/12/21	111/12/23	2樓梁模。	2樓梁模開口無防護。
(111建268) 鼎越京華廣場新建工程	華鯨營造股份有限公司	111/12/23	111/12/27	東北側天井牆施工架。	備用勞工於東北側天井牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、安全網等防護設施。
(109建191) 科技大樓站停車場新建工程	登山營造股份有限公司	111/12/24	111/12/26	地下2樓梁模。	地下2樓梁模開口無防護。
(108建130) 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	應州工程有限公司	111/12/24	112/01/04	聯絡空橋鋼梁、外牆施工架及電梯直井施工架。	聯絡空橋鋼梁、外牆施工架及電梯直井施工架開口無防護。
(108建148) 臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程	富弘營造股份有限公司	111/12/24	111/12/31	外牆施工架及樓梯。	外牆施工架及樓梯未有防護。
(108建046) 臺北市中山區培英公共住宅新建工程	毅成建設股份有限公司	111/12/26	111/12/27	1樓板。	1樓板高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防墜設施。
(109建256) 耀達金砂谷25期新建工程	瑞助營造股份有限公司	111/12/30	112/01/06	1樓車道處施工架及1樓電梯井內施工平台。	1樓車道處施工架及1樓電梯井內施工平台未有防護。
瓦斯管線及設備工程	張峻維(即大心瓦斯配管工程行)	112/01/03		本工程磚造門柱工區(泰安街3巷6號對面)。	本工程磚造門柱區因111年12月30日發生磚造門柱倒塌災害致勞工張佳雯受傷職業災害，自112年1月5日8時30分起停工。
(109建116) 大同區大同段S22等4筆地號新建工程	興澤營造股份有限公司	112/01/05	112/01/11	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
瓦斯管線及設備工程	大台北區瓦斯股份有限公司	112/01/05		本工程磚造門柱工區(泰安街3巷6號對面)。	111年12月30日發生磚造門柱倒塌災害致再承攬人勞工張佳雯受傷職業災害。
瓦斯管線及設備工程	協鼎工程有限公司	112/01/05		本工程磚造門柱工區(泰安街3巷6號對面)。	111年12月30日發生磚造門柱倒塌災害致再承攬人勞工張佳雯受傷職業災害。
(110建256) 立捷八德集合住宅新建工程	遠隆營造股份有限公司	112/01/06	112/01/07	外牆施工架。	外牆施工架開口無防護。
(109建293) 臺北市大同區大龍段二小段集合住宅新建工程	田茂營造事業有限公司	112/01/07	112/01/12	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(109建102) 板悅建設中山藝極新建工程	樹盛營造股份有限公司	112/01/09	112/02/06	地下1至3樓施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(107建222) 共同建設正義段集合住宅新建工程	賀建營造有限公司	112/01/10	112/01/12	全工區(1樓除外)。	地下2樓至地上4樓樓梯、2樓電梯直井、地下1樓電梯直井、外牆施工架及4樓板開口無防護。
(108建243) 台北市南港區重陽里向陽路新建工程	昌譽營造股份有限公司	112/01/10	112/02/09	全區外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
北大消防安全設備有限公司	北大消防安全設備有限公司	112/01/11		春水堂西湖店2樓偵煙器安裝作業。	發生勞工張劭揚疑似發生感電致死職業災害。
(111建018) 雙華青瑤案新建工程	弘原營造有限公司	112/01/14	112/01/17	全區外牆施工架。	全區外牆施工架高度2公尺以上開口部分未設置防墜設備。
(107建243) 臺北市興隆公共住宅二期A基地新建工程	新亞建設開發股份有限公司	112/01/15	112/01/30	B棟全區12~20樓施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
(108建151) 南港區南港段三小段72-1等7筆土地新建工程	國原營造股份有限公司	112/01/31	112/02/14	A、B棟2、3、4樓及外牆施工架。	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。