

98 年北投焚化廠戴奧辛委外檢測一覽表

年度	日期	爐號	採樣機構	分析機構	檢測結果 (ng-TEQ/Nm ³)	標準值 (ng-TEQ/Nm ³)
98	4 月 13 日至 15 日	1	九連環境 開發公司	正修 科技大學	0.008	0.1
	4 月 15 日至 17 日	4	九連環境 開發公司	正修 科技大學	0.012	
	7 月 20 日至 21 日	2	九連環境 開發公司	正修 科技大學	0.011	
	8 月 25 日至 26 日	3	九連環境 開發公司	正修 科技大學	0.023	

註：依據「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第 8 條及「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」第 5 條規定，焚化爐每年應定期檢測煙道排氣中戴奧辛污染物 2 次。另因北投廠內 4 個焚化爐均為相同型式、規模、操作條件及污染防制設備。原上、下半年應各執行 1 爐次檢測，另為加強管控，上、下半年各再增加 1 爐次檢測，故北投廠內 4 個爐每爐每年均會執行 1 次檢測。