

臺北市政府工務局新建工程處新聞稿

發稿單位：新工處

發稿日期：105 年 12 月 19 日

聯絡人：李文芳

聯絡電話：(02)89788900 轉 8601

萬華區康定路 94 號漏氣搶修完成後已無安全疑慮

臺北市道路管線暨資訊中心 105 年 12 月 19 日 0 時 06 分接獲 119 通報於萬華區康定路與內江街口有瓦斯漏氣，道管中心緊急聯繫大台北瓦斯公司進行搶修，於 0 時 34 分時至現場查漏，並已於下午 5 時 58 分左右搶修完畢，目前無安全疑慮。

新工處表示，道管中心接獲通報後，再度充分發揮管線單位合署辦公、24 小時運作的優勢，立即啟動應變機制，聯繫大台北瓦斯公司進行漏氣點搶修作業，因現場濃度尚未達危險程度，消防隊人員已於 3 時許先行撤離，但是大台北瓦斯仍於現場繼續保持警戒，上午 8 時 50 分起動用偵測儀器至 10 時 30 分確定漏氣點後，隨即於 12 時 16 分進行開挖，查出損壞管線為 200mm 鑄鐵瓦斯管破損，經研判是因管線老舊及路面車輛滾壓震動所致，隨即進行約 2 公尺之 200mm 的新管更換作業，於當日 17 時 10 分換管完成，已於 17 時 58 分左右完成路面修復，搶修過程全程攝影監控，畫面傳送道管中心，經大台北瓦斯確認無瓦斯漏氣，現場安全無虞，恢復通車。

道管中心表示，本次康定路 94 號前瓦斯漏氣，雖現場濃度還不到危險程度，但是道管中心仍要求大台北瓦斯公司務必留在現場待命警戒，施工地點雖位於交通要道，幸僅虛驚一場，未造成交通嚴重壅塞及市民不安，但仍呼籲各瓦斯公司平時應加強管線巡查，對於易漏氣的老舊管線應盡速汰換，以維市民生命財產安全。



圖一康定路 94 號、內江街口現場修復完成情形