

包裝異動公告-Buscopan Sugar Coated Tablets 10mg 補斯可伴糖衣錠 10 毫克

圖示或說明

大外盒

變更前	變更後
製造廠名稱與地址	
Manufactured by PT. Boehringer Ingelheim Indonesia Jl. Lawang Gintung No. 89, Bogor, Indonesia	Istituto De Angeli S.r.l Localita Prulli n.103/c - 50066 Reggello (FI), Italy
儲存條件	
Keep out of reach of children. Store below 30 °C	Keep out of reach of children. Store below 25° C
許可證持有者地址	
台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號10樓	臺北市內湖區堤頂大道2段407巷 20弄1、3、5、7號10樓, 及22、24、 26號10樓及22號10樓之1
架儲期	
Batch No. Mfg. date: Exp. date:	Batch No. Exp. date:

包裝異動公告-Buscopan Sugar Coated Tablets 10mg 補斯可伴糖衣錠 10 毫克

圖示或說明

外盒

變更前	變更後
製造廠名稱與地址	
Manufactured by PT. Boehringer Ingelheim Indonesia Jl. Lawang Gintung No. 89, Bogor, Indonesia	Istituto De Angeli S.r.l Localita Prulli n.103/c - 50066 Reggello (FI), Italy
內容物：10 x 10 顆	內容物：20 x 5 顆
100 (10X10) sugar coated tablets	100 (20 X 5) sugar coated tablets
儲存條件	
Keep out of reach of children. Store below 30 °C	Keep out of reach of children. Store below 25° C
許可證持有者地址	
台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號10樓	臺北市內湖區堤頂大道2段407巷 20弄1、3、5、7號10樓, 及22、24、 26號10樓及22號10樓之1
架儲期	
Batch No. Mfg. date: Exp. date:	Batch No. Exp. date:

# 包裝異動公告-Buscopan Sugar Coated Tablets 10mg 補斯可伴糖衣錠 10 毫克

## 圖示或說明

### 鋁箔

變更前	變更後
每排 10 顆，鋁箔上有壓線	每排 20 顆，鋁箔上無壓線
 <p>The diagram shows a blister pack with 10 tablets arranged in two rows of five. Each tablet is labeled with 'Buscopan 10 mg', '補斯可伴糖衣錠 10 毫克', 'HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE', and 'SANOFI'. The blister pack has a score line across the middle.</p>	 <p>The diagram shows a blister pack with 20 tablets arranged in four rows of five. Each tablet is labeled with 'Buscopan 10 mg', '補斯可伴糖衣錠 10 毫克', 'HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE', and 'SANOFI'. The blister pack does not have a score line.</p>

自批號 232261C 起，

大外盒：變更製造廠，儲存條件為 25 度 C，藥商地址，移除架儲期 Mfg date

外盒：變更同上述，內容物由 10x10 顆，變更為 20x5 顆

鋁箔：由每排 10 顆，鋁箔上有壓線，變更為每排 20 顆，鋁箔上無壓線

臺北市立聯合醫院藥劑部 依據中華民國 112 年 4 月 13 日廠商來函公告，包裝更新時間點依廠商配貨及各院使用情形而異。(112-061)