

臺北翡翠水庫管理局《新聞稿》

0403 大地震/翡翠水庫壩址「實測」震度曝光 全面巡檢無災損 正常供應民生用水

發布日期：2023-04-03

主辦單位：經營管理科

聯絡人電話：梁逸帆科長(02-26664930；0920-800395)

上午 7 點 58 分發生全台有感地震，攸關大台北地區用水需求的翡翠水庫，地震時測得震度 4 級 36.2gal，翡管局地震應變小組隨即一級開設，人員進駐翡管局 EOC，並持續注意餘震動態及應變。


翡管局表示，因翡翠大壩不在台北盆地內，位於盆地外緣山區，不受盆地效應影響，所以實測地震震度會比台北市區平地震度較小些。

翡管局說明，0403 大地震發生之後，翡翠水庫隨即動員全面巡視檢查，翡翠大壩外觀及內部結構、水工機械、操作大樓及週邊基礎壩座，均為正常無異狀。翡翠水庫智慧決策系統、水文測報系統、水質監測系統及無線電洩洪廣播系統以及對外網路，也都正常運作。

另外，翡管局也強調，庫區道路、橋梁、邊坡及水庫集水區水域邊坡，均無災損情形。水庫大壩民生供水，也維持正常運作。



翡翠大壩外部結構巡檢無異常



翡翠大壩內部結構巡檢無異常



翡翠水庫水域邊坡無災損情形



翡翠水庫水域邊坡無災損情形



翡翠水庫民生供水，維持正常運作