

公有50年以上建物文化資產價值評估結果(111.10.1~111.12.31)

項次	地址	建物名稱	權管單位	會勘日期	評估結果
1	大同區橋北段三小段842-1、843-1、850-2、879-2~879-4、901-4、901-6地號公有土地上建物		財政部國有財產署、臺北市政府工務局新建工程處、臺北市政府財政局	111/8/15	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
2		內湖第三公墓14座墓碑	臺北市殯葬管理處	111/11/7	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
3	中正區杭州南路1段131巷24號		國立臺灣大學	111/11/9	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
4	中正區臨沂段二小段198地號		經濟部	111/11/9	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
5	中山區朱崙街42號		財政部國有財產署	111/11/11	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
6	信義區光復南路417巷85、87、89、91、93、99、101號		財政部國有財產署	111/11/11	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
7	文山區公訓段二小段49-1、49-3、49-5、49-6、50-1、64、65、66、66-1、67、68、68-1、68-2、69、69-1、70、70-2、71-1地號上建物	營區之倉庫、營門、辦公室、圍牆、崗亭	空軍通信行管資訊聯隊、國防部軍備局	111/11/11	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
8	大同區承德路33巷21弄4號、大同區市府段一小段747建號		財政部國有財產署、交通部臺灣鐵路管理局	111/11/17	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
9		景美第5公墓107座墓碑、景美第13公墓100座墓碑	臺北市殯葬管理處、臺北市殯葬管理處、本府工務局新建工程處、本府工務局公園路燈工程管理處	111/11/21	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
10	文山區木柵路1段10、11號		新北市政府	111/11/29	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
11	大安區師大路115、115-1號、117巷1、3號、3號之1、2號，龍泉街112號、112號之1、2號		財政部國有財產署	111/11/29	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
12	大同區太原路130、132、136號、南京西路240、242號、南京西路250巷11、13號		財政部國有財產署	111/12/7	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
13	大同區長安西路85巷4弄5、7號		財政部國有財產署	111/12/14	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
14	北投區陽明路2段11號		陽明山公園管理處	111/12/14	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤

說明：
 1.本表為111年10月1日至111年12月31日，辦理興建完竣逾50年以上之公有建物文化資產價值評估作業，且完成評估報告者為準。
 2.會勘後啟動文化資產審查程序，並經本府審議會審議通過具文化資產身分者，自本表中移除。
 3.本表彙整日期為112年1月3日。