

公有50年以上建物文化資產價值評估結果(112.10.1~112.12.31)

項次	地址	建物名稱	權管單位	會勘日期	評估結果
1	中正區牯嶺街73號		台灣電力股份有限公司	112/9/12	具文化資產價值潛力，建議啟動文化資產審查程序
2	中正區仁愛路一段2之4號	東門國小幼兒園樓	臺北市中正區東門國民小學	112/11/8	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
3	中正區黎明里重慶南路1段165號	北一女活動中心	臺北市立第一女子高級中學	112/11/8	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
4	文山區久康街173號、175號、177、179號		臺北市文山區木柵國民小學	112/11/10	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
5	文山區羅斯福路5段176巷18號		臺北市稅捐稽徵處	112/11/10	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
6	大安區大安路2段63號	日新樓	臺北市立文國民安中學	112/11/16	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
7	大安區新生南路3段68-1、68-3、68-5、68-7號		財政部國有財產署	112/11/16	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
8	中正區仁愛路、紹興南路路口	中正區仁愛林森人行地下道	臺北市政府工務局新建工程處	112/11/21	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
9		景美第5公墓2座墓碑	臺北市殯葬管理處	112/11/29	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
10	北投區湖山路1段17之2號旁3筆建物		臺北自來水事業處	112/12/7	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
11	大同區長安西路145巷9、11號，市府段二小段747地號上未登記建物		臺北市政府財政局、財政部國有財產署	112/12/13	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
12	中正區北平東路7號		臺北市政府文化局	112/12/21	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤
13	中山區農安街38巷11之1號		農業部農田水利署	112/12/21	不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤

說明：

- 1.本表為112年10月1日至112年12月31日，辦理興建完竣逾50年以上之公有建物文化資產價值評估作業，且完成評估報告者為準。
- 2.會勘後啟動文化資產審查程序，並經本府審議會審議通過具文化資產身分者，自本表中移除。
- 3.本表彙整日期為113年1月11日。