

## 臺北市南港區 110 年 12 月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：110 年 12 月 29 日（星期三）上午 10 時

二、開會地點：本行政中心 10 樓禮堂

三、主 席：王先黎區長

紀錄：連于琄

四、區政督導員：

五、出席單位及人員：如簽到表

六、主席致詞：略

七、本月份提案討論/決議事項：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	權責單位	處理等級	主席裁示
110 12 01	東明里 辦公處	向陽路橋因階梯高低不一，致里民行走容易絆倒，建請查察整修。	◆最新辦理情形： 新工處於12月份市容會報會議上表示：已於會前聯繫里辦公處，將於會後辦理現場會勘。	新工處	B	請新工處於會後辦理現場會勘，本案繼續列管。
110 12 02	東明里 辦公處	向陽路84號旁人行道側溝內有線電視線路影響排水，致時常堵塞發生惡臭影響環境衛生，建請將有線電視線路遷移。	◆最新辦理情形： 觀傳局110年12月23日北市觀行字第1103050522號：「向陽路84號旁人行道側溝內有線電視線路影響排水，致時常堵塞發生惡臭影響環境衛生，建請將有線電視線路遷移」，依本府政策，本市纜線清理業務自104年7月1日起已由本府工務局道路挖掘管理中心(原臺北市道路管線暨資訊中心)統一辦理，且本市人行道側溝非本局權管，請貴所洽工務局辦理。	觀傳局 水利處 新工處	B	於會後邀集相關單位(工務局、環保局、衛工處、清潔隊)辦理現場會勘，以釐清各單位權責，本案繼續列管。

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

九、歷次未結案案件執行情形：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	權責單位	處理等級	主席裁示
109 03 01	鴻福里 辦公處	本里管轄8米道路以上及水溝蓋更新乙案(道路鋪設範圍玉成街225巷至成福路口及玉成街190巷至中坡南路口之道路；水溝蓋更新範圍玉成街198號起至玉成街263號止，玉成街168號起至182之2號止)，請權責單位辦理。	<p>◆案件歷程摘要： 因今年度施工能量已達飽和，預計將於111年上半年度辦理更新。</p> <p>◆最新辦理情形： 新工處110年12月1日北市工新養字第1103111867號：玉成街189號至221號(單號側)及168號至190巷(雙號側)溝蓋更新，因本處今年度施工能量已達飽和，預計將於111年上半年度辦理更新。</p>	新工處	B	請新工處將施作期程行文至里辦公處，本案繼續列管。
110 09 01	萬福里 辦公處	請重鋪玉成街140巷、140巷11弄道路。	<p>◆案件歷程摘要： 預計於111年8月份進場施作。</p> <p>◆最新辦理情形： 新工處110年12月1日北市工新養字第1103111867號：本處今年度施工能量已達飽和，預計於111年8月份進場施作。</p>	新工處	B	請新工處依里長意見提前於111年6月份施作完成，本案繼續列管。

110 09 02	西新里 辦公處	請遷移新新公園停車場，並完善公園設施。	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>1. 目前暫無遷移之計畫，新新公園為新設立之公園於108年12月26日完竣。此公園已有經過都審會議通過及地方說明會同意公園之規劃設計。</p> <p>2. 停管處於當初公園規劃設計階段建議保留停車場，因本案公園設有共融遊戲區，且亦須設置身障停車格位，考量現況及未來使用情況，建議設置至少20席汽車格位。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>公園處110年12月3日北市工公護字第1103065282號：本處將於110年12月7日與里長現場會勘協商。</p> <p>公園處110年12月8日北市工公港字第1103067114號會議紀錄：</p> <p>1. 有關木棧道損壞，本處將儘速修繕，並於案址擺設花鉢防止車輛進出，預計110年12月31日前完成。</p> <p>2. 針對環境美化部分，本處將進行環境整理及植栽補植。</p>	公園處	B	公園處預計於1、2月辦理說明會，本案繼續列管。
110 10 01	成福里 辦公處	南港區成福路211巷至209巷之間人行道已屬狹窄，又設有電信箱、交通號誌桿、路燈、電箱等，嚴重影響通	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>新工處於110年12月2日邀集相關單位辦理會勘。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>新工處110年12月1日北市工新養字第1103111867號：旨案本處將於12月2日上午邀請</p>	新工處 台電 中華電信 交工處 公運處	B	<p>1. 解除列管台灣電力股份有限公司。</p> <p>2. 由新工處主政擇期辦理現場會勘。</p>

		<p>行，使用輪椅之銀髮族及身障者更無法通行，然該處又為成福路與福德街交叉轉彎處，公車大幅轉彎，險象環生，急迫需要將該處「電信箱、交通號誌桿、路燈電箱」等設備地下化或適地移置，還予公眾通行安全。</p>	<p>相關單位辦理現場會勘。  <b>公運處 110 年 12 月 7 日 北市運智字第 1103084164 號:</b>針對南港區成福路 211 巷至 209 巷之間人行道狹窄，公車大幅轉彎，險象環生一事，本處無更新辦理情形，後續俟新工處調整該路口硬體設施，本處配合向業者宣導注意事項。  <b>新工處 110 年 12 月 13 日 北市工新管字第 1103115397 號:</b>  1. 為改善南港區成福路與成福路 211 巷口人行道，俾利使用輪椅及推車人士通行，經與會單位現場會勘，請交工處依里長建議評估將號誌之開關箱遷至別處之可行性。  2. 請中華電信分別評估將電信交接箱遷至 1. 乾洗店側退縮地 2. 天后宮旁退縮地 3. 里長建議地點成福路 197 巷內機車格內之可行性。  3. 另成福路 207 巷口無障礙空間斜坡道與溝蓋板，由新工處錄案於 111 年依序進行改善。  <b>交工處 110 年 12 月 17 日 北市交工程字第 1103063121 號:</b>案址人行道設有交通號誌控制器處之淨寬逾 90 公分，尚</p>		<p>3. 請議員辦公室協助邀請中華電信參與會勘。  4. 本案繼續列管。</p>
--	--	---	--	--	---

			足供行人通行，經評估宜維持現狀；俟成福路（福德街至成福路237巷）辦理人行道更新工程時，得研議遷移號誌控制器至成福路225號前。			
110 11 01	合成里 辦公處	建請改善忠孝東路六段21號前(遠雄國際金融廣場)人行道地磚，以利行人安全。 (說明:上述路段人行道地磚遇下雨溼滑，常造成行人走過發生跌倒，建請重新檢視修繕，以利行人安全。原遠雄管委會有答應要修繕，現又說不做了。)	◆案件歷程摘要： 建管處已於110年12月16日函請遠雄國際金融廣場管理委員會改善。 ◆最新辦理情形： 新工處 110年12月1日北市工新養字第1103111867號:旨案非本處權管之範疇。 建管處 110年12月16日北市都建使字第11062110321號:有關本市南港區忠孝東路6段21號前改善人行道地磚一案，基於主管機關行政指導立場，將函請建物所有權人或管理委員會改善。	新工處 建管處	B	1. 請建管處研議處置方式。 2. 新工處辦理現場會勘時，請建管處派員參與。 3. 本案繼續列管。

十、臨時動議：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	權責單位	處理等級	主席裁示
110 12 03	鴻福里 辦公處	惠請於玉成街235巷6弄裝設監視器以為巷弄住戶之安全。(說明:查鴻福里玉成街235巷6弄為治安之死角易遭宵小潛伏伺機偷竊財物，里民迭起反映，		南港分局	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形，本案列管。

		近有里民失竊自行車等財物。)				
110 12 04	鴻福里 辦公處	惠請於玉成街201巷8弄道路銑鋪以維社區之觀瞻及里民交通之安全(說明:查玉成街201巷8弄道路龜裂路面不平,里民時常反映請權責單位評估優先銑鋪以維交通之安全。)		新工處	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形,本案列管。
110 12 05	玉成里 辦公處	松河街290號與中坡北路底堤防牆上裝設LED字幕機。(說明:水利處已於該處裝設太陽能板,藉由太陽能蓄電池提供LED字幕機政令宣導用。)	現場示意圖: 	水利處	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形,本案列管。

十一、區政督導員宣導事項：無

十二、主席結論：

感謝立委及各位議員主任參與本次會議，本所預計於111年1月18日辦理市長與里長座談會，請各權責單位儘速與里辦公處溝通，將相關案件辦理完成，謝謝大家協助。

十三、散會：上午10時35分。