

臺北市南港區 111 年 12 月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：111 年 12 月 29 日（星期四）上午 10 時

二、開會地點：本所 10 樓大禮堂

三、主 席：蔡明儒區長

紀錄：連于琄

四、區政督導員：

五、出席單位及人員：如簽到表

六、主席致詞：略

七、本月份提案討論/決議事項：無

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

九、歷次未結案案件執行情形：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	權責單位	處理等級	主席裁示
110 10 01	成福里 辦公處	南港區成福路211巷至209巷之間人行道已屬狹窄，又設有電信箱、交通號誌桿、路燈、電箱等，嚴重影響通行，使用輪椅之銀髮族及身障者更無法通行，然該處又為成福路與福德街交叉轉彎處，公車大幅轉彎，險象環生，急迫需要將該處「電信箱、交通號誌桿、路燈電箱」等設備地下化或適地移置，還予公眾	<p>◆案件歷程摘要： 新工處預定111年12月31日前施作完妥。</p> <p>◆最新辦理情形： 新工處111年11月4日北市工新養字第1113093367號：旨案本處預定111年12月31日前施作完妥。 交工處111年11月8日北市交工程字第1113059268號：本處配合本府工務局新建工程處辦理成福路225號至237巷拓寬人行道工程時，遷移交通號誌控制器。</p>	新工處 中華電信 交工處 公運處	D	本案已與里民溝通，里民不同意拓寬工程，里辦公處先行撤案。

		通行安全。				
111 08 02	合成里 辦公處	請清查本里中坡北路30巷、40巷、50巷、60巷、76巷等側溝責任歸屬？並請查明合成里非計畫道路有幾條，請釋疑。	<p>◆案件歷程摘要： 8月份會議結論：請新工處研議如未取得土地所有人同意書，為避免有公共安全之虞，如何更新及維護前述路段，並請訂定相關規範，以維市容及里民安全。</p> <p>◆最新辦理情形： 新工處111年11月4日北市工新養字第1113093367號： 1. 旨案非屬本處權管都市計畫範圍，屬私人土地。 2. 次查105年1月1日南港區公所移交清冊無載入路段範圍。 3. 綜合上述內容本處將提報公共地役小組審查。 4. 本處將依106年10月5日臺北市公私有土地既有道(通)路之維護(修)流程圖辦理。</p> <p>水利處111年11月7日北市工水秘字第1116059909號：本案刻正由新工處提報公共地役小組審查，目前暫無本處應辦事項，後續若涉本處權責再配合辦理。</p>	水利處 新工處	B	請里辦公處發文至本所，再由本所函轉里辦公文至新工處彙整報府，本案繼續列管。

111 09 01	成福里 辦公處	成福路41號、東新街108巷交叉口人行道（靠成德國中運動中心至垃圾排出口之間）常態髒亂，樹葉堆積，易孳生病媒蚊，反映校方協助要求外包清潔業者，效果有限，請相關單位協助處理，要求外包清潔業者每日清掃，保持環境衛生，避免病媒蚊孳生。	<p>◆案件歷程摘要： 10月市容會報會議結論，請請成德國中督促外包廠商加強清潔作業。</p> <p>◆最新辦理情形： 南港區清潔隊111年11月15日回復： 本局南港區清潔隊已督導外包清潔業者加強維護清掃，以確保環境整潔。</p>	環保局 成德國中	A	里辦公處先行同意解除列管，後續會請里內志工一同協助清潔作業。
111 10 01	鴻福里 辦公處	建請儘速彩繪玉成公園游泳池後圍牆及網球場旁男女廁外圍，以利公園整體之樣貌與觀瞻。（說明：一、查玉成公園游泳池圍牆靠網球場這面，因年久欠缺保養與維護，遂使牆壁壁癌叢生，有礙觀瞻及影響里民休閒之健	<p>◆案件歷程摘要： 請權責單位與里長報告本案施工延宕之原因，並督促承包商依契約履約及進行相關裁罰。</p> <p>◆最新辦理情形： 公園處111年11月7日北市工公園字第1113058421號：已於111.10.24偕同施工廠商及監造單位至里辦公處向里長匯報，延遲原因為施工廠商資金調度困難及疫情影響缺乏施工人員，並說明工程預定111.11.30日前完工。</p>	公園處	A	里長同意解除列管。

		<p>康。二、111年初里長與市長座談時，曾提出本彩繪方案，後經市長座談會前會，協調權責單位協助處理，故未排入市長座談會提案中。三、經權責單位協調釐清責任後，由南港公園管理所負責繪圖與施作並允諾5月底前會把圖繪好，111年八、九月可完工，因已告訴里民完工的時間，今10月份尚未開工，無法向里民交代。四、是何原因延宕玉成公園彩繪工程？請相關單位說明原因。）</p>				
111 10 02	成福里 辦公處	<p>成福路79巷2弄只有單邊水溝、成福路121巷17弄因山坡排水問題、成福路171巷40弄12號旁巷底水溝排水不良等問題，造成前開三處，每遇大雨即造成淹</p>	<p>◆案件歷程摘要： 請水利處先行與里長研商，如後續須辦理會勘，由水利處主責。 ◆最新辦理情形： 新工處111年11月4日北市工新養字第1113093367號： 如需辦理會勘後再行回復。 大地處111年11月7日北</p>	<p>環保局 大地處 水利處 新工處 公園處 建管處</p>	A	<p>里辦公處同意先行解除列管，如後續有需要之處再請各單位協助。</p>

		水，甚至淹至民宅，居民苦不堪言，請各相關單位協助處理，解決問題。	<p>市工地企字第1113026151號： 案址皆非屬山坡地範圍，非屬本處權責。 公園處111年11月7日北市工公園字第1113058421號：本案依會議紀錄由水利處主政辦理。</p> <p>水利處111年11月7日北市工水秘字第1116059909號：本處預定於111年11月9日與里長先行會勘，研商後續配合事宜。</p> <p>南港區清潔隊111年11月15日回復： 本局南港區清潔隊派員前往案址處查察，經查成福路79巷2弄單邊水溝係屬私人土地，另一側為山坡地；成福路121巷17弄現場勘查側溝無淤積，當日係屬豪大雨造成宣洩不及；成福路171巷40弄12號巷底側溝係屬私人土地，現場勘查側溝並無淤積，當日係屬豪大雨造成宣洩不及。</p>			
111 10 03	成福里 辦公處	東新街170巷23之2號後方女兒牆上之樹根樹幹傾斜、土石滑落，請相關單位釐清女兒牆上方是國有地還是私人地，並擬解決清理方案。	<p>◆案件歷程摘要： 由大地處邀集相關單位與里長辦理現場會勘。</p> <p>◆最新辦理情形： 大地處111年11月7日北市工地企字第1113026151號：本案已訂於111年11月10日邀集土地所有權人及國有財產屬辦理現場會勘。 公園處111年11月7日北</p>	大地處 公園處	A	里辦公處已辦理現場會勘，主要由土地所有權人處理，本案里辦公處同意先行解除列管。

			市工公園字第 1113058421號:本案依會議紀錄由大地處主政辦理。			
111 10 05	合成里 辦公處	建請重新改造忠孝東路六段21號前(合心廣場公園排水設施及整體植栽)以利市容美觀，行人安全。	◆最新辦理情形： 公園處111年11月7日北市工公園字第1113058421號:有關合心廣場排水不良造成積水及綠化本處已納入相關預算辦理改善，預計112年6月底前完成。	公園處	A	里長同意先行解除列管，請公園處如期完工。
111 10 06	成福里 辦公處	民眾反映，成福路121巷43弄底後山埤公園3項問題： 一、後山埤公園入口處時有違停車輛，影響公眾進出步道樓梯，請研究入口處紅線劃設，並設立牌提醒，排除入口通行障礙。二、後山埤公園入口處雜草不斷，孳生蚊蠅，影響進出，請有效清除。三、公園入口向上之階梯步道路燈，常態性損壞，壞了報修後，又損壞，請公燈處確實查明原因，有效決解，讓民眾夜間通行	◆最新辦理情形： 公園處111年11月7日北市工公園字第1113058421號:一、案址非屬公園用地範圍。 二、經於111年11月3日與里長電洽確認，該址屬本處委託廠商負責環境清潔及割草，已要求廠商加強公園入口處環境清潔及割草。 交工處111年11月8日北市交工程字第1113059268號:本處配合於111年11月23日前於後山埤公園入口處增設禁止臨時停車紅線(遇雨順延)，另設立提醒牌面部分仍宜由本府工務局公園路燈工程管理處妥處。 公園處111年11月15日北市工公港字第1113059198號:經查該入口處屬都市計畫道路範圍，非本處轄管公園範圍，有關設立提醒牌面，請貴處卓處。	交工處 公園處	A	里辦公處同意解除列管。

		時，不再常態摸黑，減少危險及意外發生。				
111 10 07	鴻福里 辦公處	建請公園路燈管理處加強235巷口路燈的燈光亮度或評估增設路燈乙案。	◆最新辦理情形： 公園處111年11月7日北市工公園字第1113058421號：經電洽提案人本處將於案址既設路燈桿附掛園燈納入112年預算辦理。	公園處	B	預計112年上半年辦理，本案繼續列管。

十、臨時動議：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	權責單位	處理等級	主席裁示
111 12 01	玉成里 辦公處	為改造座落本里松河街與南港路三段314巷底的「成美長壽橋」，成為網美打卡景點，建請規劃夜景燈光設計。(說明：位於松河街與南港路三段314巷底「成美長壽橋」美化後，到夜間成美長壽橋呈昏暗狀態，建請相關單位規劃夜景燈光設計成為網美打卡景點。)		新工處 公園處	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形，本案列管。

111 12 02	合成里 辦公處	市位於本里目前正在建設的公共工程，如公宅、文創、台電博物館古蹟，請相關單位回覆完工日期。(說明:旨揭此公共工程完工日期是否會有延期情形。)		都發局 文化局	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形，本案列管。
111 12 03	鴻福里 辦公處	玉成街 191 巷 14 號對面路燈故障已久，請盡速維修以維行人之安全。(說明:查玉成街 191 巷 14 號對面路燈故障已久，曾致電公園路燈管理處，其告知因過高碰觸台電電線，須把電線桿降低，需要一點處理時間，如需處理時間請張貼公告故障原因及何時能修復，以利里民週知。)		公園處	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形，本案列管。
111 12 04	鴻福里 辦公處	玉成公園週邊人行道磚塊多處鬆動、髒亂，請派人修復及清洗，以維行人之安全		公園處	B	請權責單位依里長提案回復辦理情形，本案列管。

	及整潔美觀。 (說明:查玉成 公園四周人行 道磚塊多處鬆 動、髒亂,因 健走人員較多 且使用率頗 高,易產生危 險。)				
--	---	--	--	--	--

十一、區政督導員宣導事項：無

十二、主席結論：

(一)感謝立委、各位議員主任及權責單位與會，也感謝各位這一年來對本區各里辦公處提案的協助，新的一年也請各權責單位繼續與里辦公處溝通、聯繫，將尚在列管之案件儘速辦理完成。

(二)另因 112 年 1 月份適逢元旦及春節連假，上班日數少，本所 112 年 1 月份市容會報與 2 月份合併辦理，謝謝大家，預祝大家新年快樂。

十三、散會：上午 10 時 25 分。