

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

「富錦 2 號公園社區環境改造第二次公開說明會」會議紀錄

壹、會議時間：民國 105 年 12 月 14 日（星期三）下午 7 時 30 分

貳、會議地點：東榮里里民活動場所(民生東路 5 段 69 巷 3 號)

參、出（列）席人員：詳如簽到表

肆、主持人：洪燕萍

記錄：張羽慈

伍、業務單位工作報告及說明：(略)

陸、與會單位發言：

(一) 里辦公處（鄭里長玉梅）

1 過多的椅子和設施會破壞公園的整體美感，是否需要如此多的座位？

2 使君子已木質化，建議更換重新購買使君子。

3 草坪人皆可行經，是否會踏實草地，或是寵物排泄物遺留在草坪上。

4 建議將工具箱保持原位，再進行美化。

5 希望能將該公園改造成舒適及不需費太多人力來整理的公園。

(二) 鍾先生

1 工具箱位置須進行考量。

2 草坪可滲水，但若遭遇豪大雨，草坪是否可容納或排出？

3 建議在草坪下建設雨撲滿，增加集水量。

(三) 陳小姐

1 為何要增加座位？涼亭下與涼亭下皆有座位，增加是否會過多？

2 座椅使用率較低，請考慮座椅擺放的數量。

3 左上草坪為動線，草坪是否可以做一些更動。

(四) 資先生

- 1 建議能以親近草坪的方向設計，讓大家都可以與草坪接近。
- 2 建議讓北側也能有更多綠地，增加更多綠地面積。

(五) 陳教授

- 1 公園座椅中間分隔是否太過冷漠，請考量。
- 2 體健區過面積小，或許只能放一組設施，無法放太多組。

(六) 楊先生

- 1 路燈的位置使否妥善，是否成為障礙，請調整。
- 2 公園內積水問題，請改善。
- 3 路燈的色光也請慎選，盡量營造出公園的感覺。

(七) 來先生

- 1後巷通道那麼多喬木，如何創造通道，希望保留原先的通道即可。
- 2部分草坪配置目前與動線衝突，容易壓實草地，也易造成狗便遺留，請考慮。
- 3希望周圍皆是紫薇，能種植四季紫薇。
- 4後巷兩條通道破損嚴重，希望能做修繕的動作。

柒、會議結論：

1. 請設計公司檢視公園目前的座椅使用率，妥適規劃座椅數量及擺放區域。
2. 花架更新後，目前所攀附之植栽一併更換。
3. 工具箱以放置原處為原則並做表面美化，請設計公司確認放置位置與其他空間之關係。
4. 請設計公司研議北側種植雙排行道樹及北側綠地增植喬木之可行性，並考量公園植栽層次性、視覺穿透性、日後維護管理需求，妥適設計植栽計畫。
5. 請設計公司檢視公園目前灌木生長情形，以不影響現有植栽範

園前提，妥適設計植栽計畫。

6. 請設計公司研議施作雨撲滿之可行性。
7. 請設計單位檢視後巷石版步道與喬木關係，並研議是否有其它其他通行之方案。
8. 請設計單位參考目前公園之使用行為，研議適當的綠地及活動空間位置，妥適規劃整體空間。
9. 請設計公司確認本案之體健設施區域，研議體健設施範圍擴增之可行性，並注意安全性，慎選設施種類。
10. 請設計公司考量進出口擴大之可行性。
11. 請設計公司考量整體景觀之前提下確認公園出入口、廣場、步道是否都納入照明範圍，並重新檢討相關照度。
12. 請設計公司妥善規劃整體之排水系統，有效改善積水問題。

捌、散會：下午 9 時 15 分（以下空白）。