

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 會議紀錄

開會事由：松山區富錦二號公園社區環境改造說明會

開會地點：松山區東榮里里民活動場所(民生東路5段69巷3號)

開會時間：105年8月23日(星期二)下午19時30分

主持人：黃正工程司英傑

記錄：張羽慈

壹、出席單位及人員：詳開會簽到單

貳、規劃單位報告：略

參、各單位意見：(詳附圖、附錄)

肆、結論

(一)請設計公司慎選座椅的材質。

(二)請設計公司除保留喬木之外，能避免種植過多種類植栽，造成公園景觀雜亂。

(三)請設計公司調整公園內出入口斜坡以符合無障礙需求。

(四)關於南側出入口拓寬事宜，請設計公司納入評估。

(五)本公園以改善排水與鋪面為主要工作，其餘需求項目將視經費許可納入改善。

伍、散會(下午8:30)。

附圖



附錄：

各單位意見：

一、 里辦公處(鄭里長玉梅)

1. 勿使用壓花地坪，排水不易，亦容易滑倒。
2. 規劃植栽莫太雜亂，並盡量保留喬木。
3. 希望降低體健設施附近入口處的坡度。

二、 民眾

1. 公園大廣場處的高度勿做大幅度調整，以避免兒童在高度150公分以下活動，接觸到車道髒空氣。
2. 公園內部分陰井堵塞，造成排水不良，請改善。
3. 為便於維護草皮，建議避免鋪假儉草。
4. 木質座椅設施因下雨過後，易潮濕出現水蝕，因此避免使用木材質，建議另尋材質替代。
5. 南側出入口偏小，期望能拓寬。
6. 在北側莫種植過高灌木，保持公園通透性，以方便員警巡邏觀看公園內部狀況。
7. 透水磚下方莫再安排鋼筋水泥，以避免加重排水問題。
8. 公園內淹水問題，請改善。
9. 連接後巷的動線，建議可使用石板，防止機車出入。
10. 廣場有傾斜度對於運動民眾不便，建議以平台方式設計。
11. 公園簡單設計即可，並增加綠地。

三、 公園路燈工程管理處(黃正工程司英傑)

1. 因里民擔心空汙相關問題，但同時也須考量身障人士，因此坡度建議可僅修正入口處高度。