

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1081004	週美里辦公處	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下兒童休憩設施相輝映將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。	新工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※新工處109.06.12說明：經與里長協調，油漆工程擬與電梯設置列入明年一併施作；設計圖待工程日期接近再行提供。</p> <p>※週美里里長109.06.12說明：請新工處提供電梯及堤外斜坡道設計圖。</p> <p>※新工處109.05.21北市工新養字第1093050574號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.06.18北市工新養字第1093061834號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.07.16北市工新養字第1093072990號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.09.29北市工新養字第1093100619號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.10.26北市工新養字第1093108210號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.11.23北市工新養字第1093118645號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.12.24北市工新養字第1093130581號函復：已於109年4</p>	B	111.3.17主席裁示：本案持續列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.01.27北市工新養字第1103010250號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.03.04北市工新養字第1103020252函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.03.25北市工新養字第1103029897函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.04.29北市工新養字第1103041898號函復：電梯部分將於110年4月30日決標，預定110年8月1日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.06.15北市工新養字第1103058089號函復：電梯部分預定110年7月1日進場施作，111年3月31日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.07.14北市工新養字第1103066653號函復：電梯部分預定110年7月15日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：1. 電梯部分仍請於111年3月底前施作完成。2. 未來橋面將漆成紫色，顏色選擇請謹慎，目前橋墩是紫色，橋面顏色應比紫色更鮮豔，俾利美化橋面成為亮點。</p> <p>※新工處110.08.26北市工新養字第1103081845號函復：電梯部分已進場施作，盡量於111年3月31日前施作完妥，橋面選色部分本處將請工務所提供色卡請里長選色。</p> <p>※新工處110.09.10北市工新養字第1103086254號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.2北市工新養字第1103103369號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.24北市工新養字第1103109395號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.1.3北市工新養字第1103120406號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.2.7北市工新養字第1113010101號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※週美里里幹事111. 2. 25說明:本案里長表示持續列管至完工為止。</p> <p>◆最新辦理情形:</p> <p>※新工處111. 3. 7北市工新養字第1113018852號函復: 本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p>		
1081 102	清白里辦公處	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。	公園處	<p>◆案件歷程摘要:</p> <p>※公園處109. 05. 22北市工公護字第1093028817號函復: 本案預計109年5月底前進場施工，將另於進場前與里長說明施工事宜後施1081102工。</p> <p>※公園處109. 06. 12說明: 已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長109. 06. 12說明: 施作完成後再行解除列管。</p> <p>※公園處109. 06. 16北市工公園字第1093035979號函復: 已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長109. 07. 10說明: 本案尚未施工，請盡速處理。</p> <p>※公園處109. 07. 21北市工公護字第1093043041號函復: 已請設計公司將里長意見納入修正設計，預計8月底完成，另將依本局山坡地巡勘建議改善事項，若暫無施工裸露面先行覆蓋帆布避免沖刷。</p> <p>※公園處109. 08. 14說明: 預計109年9月進場施工。</p> <p>※公園處109. 08. 20北市工公園字第1093050758號函復: 預計109年9月進場施工。</p>	B	111. 3. 17主席裁示: 本案持續列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※109. 09. 22會議討論:公園處表示109年底前可完工。</p> <p>※公園處109. 10. 06北市工公護字第1093060116號函復:已於109年8月26日辦理會勘，經水保技師服務團技師勘查係屬表層土壤滑落，並建議採用立體網掛網植生改善，相關工程設計已簽核中，預計109年10月施工，109年底前完工。</p> <p>※公園處109. 10. 15北市工公園字第10930620961號函復:改善工程已於109年10月9日進場施工，預計109年10月20日完成。</p> <p>※109. 10. 19清白里里長表示:俟廢棄物及水溝清理乾淨，草皮順利生長，再行解列。</p> <p>※109. 11. 16會議決議:有關斷面斜坡處有草皮無法順利生長情形，請公園處再加強處理。</p> <p>※公園處109. 11. 27北市工公護字第1093071608號函復:已於109年10月20日完工，廠商已將現場廢棄物及水溝清理完成，觀賞草皮已正常生長，本案建請解列。</p> <p>※公園處109. 12. 08北市工公園字第1093074848號函復:改善工程已於109年10月20日完工、植被尚未恢復舊觀係因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110. 01. 21會議決議:有關斷面斜坡處草皮無法順利生長情形，該案尚在保固期，請廠商儘速補植。</p> <p>※公園處110. 02. 01北市工公護字第1103004624號函復:有關植被尚未會復舊觀，因現場樹蔭較</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.02.25公園處說明：斷面斜坡處草皮無法順利生長，業於1月22日加強補植。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：俟草皮順利生長後，再行解列。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：已請廠商針對陰暗生長不良處，補植耐陰性植栽或種子，預計110年3月底前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：將對陰暗植物生長不良處補植耐陰性植物，預計110年4月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：1.現行新補植植栽全部枯萎，請再加強邊坡植栽，減少坍方。</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>2. 土石崩塌情事解列，惟補植植栽，仍請持續列管。</p> <p>※110.08.19會議決議：補植植栽屢次枯萎，請參酌里長意見，妥為改進。必要時請考慮諮詢專業單位或人員，以提供解決對策或技術意見。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：邊坡補植植栽後部分枯萎，請公園處於下次市容會報會議提出具體改善方案。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年10月14日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年10月14日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>※110.11.18清白里里長說明：里長請公園處加強並再觀察一陣子，另公園處整理植栽之機具履帶壓壞多處地面，請公園處協助處理。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1103064047號函復：本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年11月8日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>※公園處110.12.24說明：本案之公安部份去年已完工，但里長對綠化之生長情形有意見，本處於10月有加工，目前將持續觀察生長情況。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：將再持續觀察，請多種耐陰之植栽。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本案之公安部份去年已完工，但里長對綠化之生長情形有意見，本處於10月有加工，目前將持續觀察生長情況。</p> <p>※清白里里幹事111.1.20說明：里長對植栽仍不滿意，請再多種耐陰之植栽。</p> <p>※公園處111.1.20說明：預計於4月底前完成植栽種植。</p> <p>※111.1.20會議決議：請公園處先確認里長意見再行種植。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：將再視現場情形加種植耐陰性之植栽，預計111年4月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：將再視現場情形加種植耐陰性之植栽，預計111年4月底前完成。</p> <p>◆最新辦理情形：                      ※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：將再視現場情形加種植耐陰性之植栽，預計111年4月底前完成。</p>		
1100101	清白里辦公處	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改	公園處	<p>◆案件歷程摘要：                      ※公園處110.01.21說明：撞倒之交通反射鏡、撞壞之高壓電變電箱、花臺等均已修復。</p>	B	111.3.17主席裁示：本案持續列



臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		善。		<p>※110.01.21里長說明：反射鏡雖已修復，但仍有螺絲鬆脫反射鏡搖晃情事。</p> <p>※110.01.21會議決議：1.請公園處約束廠商依合約行事。2.車輛進入施工區域，僅提供上卸貨臨停，非施工時間所有車輛不得進入公園。另請駐衛警加強巡查，如有違規行為，立即予以勸導改善。3.請公園處會後協同里長至現場察看，儘速改善缺失。</p> <p>※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：1.亂停車問題：本處已要求施工廠商勿在公園內亂停車，一般車輛需停在停車場。2.109年12月23日當天因大型吊車吊掛滑梯高塔不慎損毀變電箱、花臺及撞到交通反射鏡，本處已要求施工廠商儘快復原，花臺已當天修復，交通反射鏡於吊車完成吊掛作業後復原，惟變電箱因找不到相同樣式而延誤時間，經確認採用新式變電箱已於110年1月18日安裝完成。3.本處已要求施工廠商注意施工品質並維護周遭環境，若有不慎毀損應儘快復原。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：公園內遊戲場所區域，周邊地勢坡度有落差，下雨天有積水情形，排水系統應改善。</p> <p>※110.02.25會議決議：1.包商不慎損毀之交通反射鏡、高壓電變電箱、花臺等缺失均已修復，先行解列。2.提案案由增列，改善遊戲場所區域周邊排水系統。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：本處將於遊戲場所完工後，規劃區域周邊排水系統改善，預計110年6月30日前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：本處將觀察遊戲場完工後，排水需加強</p>		管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>處規劃增加排水設施，預計110年6月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：本處預計110年4月28日辦理設計前會勘，將依據規劃區域周邊排水系統改善事宜。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，預計110年5月14日進場施工。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：該處仍然積水。</p> <p>※110.08.19會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，併同本次會議有關成功二號公園諸多缺失案，儘速擇期辦理現地會勘。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：遊戲區域周邊排水系統改善案，請公園處先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處將</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※110.11.18會議決議：截流溝施作是否合宜，請公園處與清白里里長溝通是否可先行解列。若成效不佳，明年另提新案設置陰井。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處將依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※清白里里幹事110.12.24說明：請公園處與里長確認截流溝施作是否合宜。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處將於111年6月底前增設陰井排水設施。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p>		
1100801	清白里辦公處	金湖路臨時平面停車場，場內常因強降雨導致積水難退，影響停放車輛與行人通行，請改善避免積水情形。	國有財產署北區分署、停管處、水利處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※財政部國有財產署北區分署110.08.11台財產北管字第11000209920號函回復：本署經管臺北市內湖區康寧段三小段426、426-8、416-10地號國有土地上確實有雜草叢生，本分署刻正循政府採購法辦理僱工事宜。</p> <p>※停管處110.08.19北市管營字第1103061573號函回復：金湖臨時平面停車場近美國在臺協會側出入口車道積水難退一節，本處已於110年8月18日改善完成。</p> <p>※停管處110.08.19說明：業於8月18日重新鋪設柏油完竣。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：停管處僅在低窪處鋪設柏油，對於改善強降雨積水情事，於事無補，應強化排水系統。</p> <p>※110.08.19會議決議：請停管處協同里長至現場勘查，確認現況，再憑研議處理。</p> <p>※110.08.27清白里里長說明：請水利處查明，該區塊雨水排水管線配置情形並研議積水改善方式。</p>	A	111.3.17主席裁示：本案同意解除列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※停管處110.09.08北市管營字第1103077893號函回復：已於110年8月26日下午2時30分辦理現場會勘，邀請清白里辦公處確認新設置照明設備位置及排水設施，後續將請本府工務局水利工程處確認金湖臨時平面停車場入口前排水情形。</p> <p>※水利處110.09.10北市工水秘字第1106048700號函復：案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※財政部國有財產署北區分署110.10.15台財產北管字第11000286290號函回復：110年10月份市容會報不克派員參加。</p> <p>※水利處110.10.14北市工水秘字第1106054172號函復：案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※停管處110.10.18北市停營字第11030854581號函回復：金湖臨時平面停車場近美國在台協會側停車區積水難退一案，本處已函請土地主管機關(財政部國有財產署北區分署)提供該場區場內排水管線配置圖示，俾利本處辦理後續相關改善事宜。</p> <p>※停管處110.11.2北市停營字第1103089706號函回復：金湖臨時平面停車場近美國在台協會側停車場積水難退，本處為改善</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>積水難退之情形，已於110年10月18日北市停營字第11030854582函請土地主管機關財政部國有財產署北區分署提供該場區排水管線配置圖示，本處將俟該分署提供圖示後研議改善事宜。</p> <p>※水利處110.11.2北市工水秘字第1106057074號函復：110年11月1日水利處最新辦理情形：有關案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※清白里里長110.11.18說明：清白里里長建議水利處仍應有權責，請水利處持續與里長溝通。</p> <p>※水利處110.11.24北市工水秘字第1106061024號函復：110年11月1日水利處最新辦理情形：有關案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※停管處110.11.29北市停營字第11030951641號函復：金臨時平面停車場近美國在台協會側停車場積水難退，本處為改善積水難退之情形，前已110年10月18日北市停營字第1103085458號函請土地主管機關政部國有財產署北區分署提供該場排水管線配置圖示在案，俾利本處辦理後續改善事宜，因目前尚無接獲該署提供任何相關圖</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>示，為能儘速辦理改善場地積水情況，故本處已再次函請該署提供。</p> <p>※停管處110.12.24說明：本案本處有持續再確認排水管線之配置圖示，110.12.17本處有與里長協調後續改善工程將由本處進行，預計於110.12.30上午辦理現場會勘，邀集相關單位確認後續之施工方式。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：建議以分流方式處理排水問題，避免豪大雨造成堰塞。</p> <p>※水利處111.1.4北市工水秘字第1106067867號函復：110年12月29日水利處最新辦理情形：有關案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※停管處111.1.5北市停營字第1103105262號函復：案號1100801金湖臨時平面停車場近美國台協會側停車場積水難退，本處於110年12月30日為改善本場積水問題辦理現場會勘，本次會議結論為確認銜接停車場內0.6m函管及0.7m函管之人孔蓋埋深位置，將暫時塗銷1至6及59至56號車格位並開挖車道確認人孔位置，後續辦理現場復舊及釐清管路橫越權屬會勘。</p> <p>※清白里里幹事111.1.20說明：111.1.19會勘結論尚有一些管線與孔蓋待確認。</p> <p>※停管處111.1.20說明：有關場內之人孔埋深與水管接工，將於農曆年前完成。另接至金湖路</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>管線不通之問題，將於年後召集各管線單位會勘確認，再作清淤之部分。</p> <p>※水利處111.1.28北市工水秘字第1106013245號函復：111年1月27日水利處最新辦理情形：有關案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※停管處111.2.21北市停營字第1113016732號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本處於111年1月19日辦理現場會勘並於現場標記開挖位置，經開挖至路面下約60公分處，並無管路孔遭埋設。</li> <li>2. 另開挖區域鋪面之復舊已將洩水坡度納入工程辦理施作，爰續原易積水區域前經鋪面改善後，現場勘查結果並無積水現象。</li> <li>3. 將俟開挖區域地面乾燥後完成銑鋪及標線復舊後，另案邀集相關單位辦理現場會勘確認場內其他管線孔蓋埋設相關位置。</li> </ol> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※清白里里長111.2.25說明：請水利處再確認圖資之管線方向。</p> <p>※水利處111.2.25說明：將提供相關圖資給停管處參考。</p> <p>※水利處111.3.11北市工水秘字第1116018222號函復：111年3月10日水利處最新辦理情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項。</li> <li>2. 本處先前已提供最新圖資予停管處，現依里長意見再次確認圖資之管線方向並無誤，將於111年3月11日至現勘再提供予</li> </ol>		



臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>里長及停管處參考。</p> <p>※停管處111. 3. 17北市停營字第1113022208號函復：本處111年3月11日於該場辦理現場會勘結論：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 停車場紐澤西護欄後方空地已埋設陰井及鋼筋混泥土排水管接場邊側溝，增加排水效率，這幾周下雨觀察現場已無明顯積水。</li> <li>2. 場內90至92號車格位已增加瀝青混泥土鋪設，現場積水現象已改善。</li> <li>3. 111年1月19日會勘時環保局所述車道入口處遭滅失之孔蓋位置，經開挖並無人（手）孔蓋設備，本處已回填並完成鋪面及車格標舊。</li> <li>4. 經現場會勘同意解除本案列管。</li> <li>5. 停車場於111年3月11日起恢復提供民眾停車。</li> </ol> <p>※清白里里幹事111. 3. 17說明：本案里長同意可解列。</p>		
1100802	清白里辦公處	有關成功二號公園，因大雨導致邊坡土石崩塌，登山步道路樹倒塌，請確實維護處置。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110. 08. 16北市工公園字第1103043588號函復：1. 影響通行之倒塌路樹本處已移除完成。2. 土石崩塌本處預計110年8月底前辦理會勘確認改善方式。</p> <p>※110. 08. 19清白里里長說明：1. 該處邊坡高低落差甚大且土質鬆軟，往例也曾坍方，邊坡穩定之防治必須重視，請公園處研究整治工法，全面檢討改善。2. 另坍方處上方有一鐵圍牆，年久失修生鏽腐蝕，有危害公安之虞，請一併處理。</p> <p>※110. 08. 19會議決議：公園處8月底前將辦理會勘，請將里長意見納入參考，研議處理。</p> <p>※區公所民政課於110. 08. 25邀集</p>	B	111. 3. 17主席裁示：本案持續列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>相關單位現場會勘，結論：邊坡土石崩塌造成登山步道路樹倒塌案，請公園處先行將崩塌之樹木、土石等先行移除，嗣後再邀集大地工程處會勘研議處理。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。（預計110/10/31前完成）。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。（預計110/10/31前完成）</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※清白里里長110.11.18說明：有關邊坡土石崩塌之設計與規劃部分，請公園處再與里長協調溝通。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：建議公園處宜支用災害搶救之費用處理本案，而非納入111年之預算改善，俾求效益，能儘速搶救處理。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：將依里長意見，於111年覓適當預算辦理。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：邊坡改善已納入本處111年內湖區公園整建工程辦理，將依技師現勘建議辦理邊坡崩處改善工程設計，刻正設計中，預計111年11月前完工。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：邊坡改善已納入本處111年內湖區公園整建工程辦理，將依技師現勘建議辦理邊坡崩處改善工程設計，刻正設計中，預計111年11月前完工。</p> <p>◆最新辦理情形：                  ※111.2.25會議決議：                  此案與公共安全相關，請提前於上半年完成。                  ※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：辦理情</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				形更新：本項工程發包後，將請承商有先施工本公園邊坡改善部分以提前完成以維公安。		
1100901	清白里辦公處	金湖路47巷底清白公園登山步道木棧道受損嚴重，請處置，並請督導專人經常巡視設施使用情形。另清白公園表演舞台，多處受損，影響民眾使用與表演團體演出，請處置。同時，星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量修復。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：因該公園園路相關木構造已使用數年，部分木質出現腐朽情形，本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，並規劃辦理該公園相關設施整建，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：請公園處明年儘快施作。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，本處已納入111年整建工程更新改善，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年底前完</p>	B	111.3.17 主席裁示： 本案持續列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>成。</p> <p>※公園處111.1.20說明:本案預計於今年10月底前完成舞台修繕作業。</p> <p>※清白里里幹事111.1.20說明:111年4月將有音樂會表演,請公園處針對表演舞台破損已塌陷處先行修繕補強。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復:已納入111年整建工程更新設計中,工程預計111年10月底完成。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將依里辦意見於3月底前將表演台修繕補強完成,以滿足相關使用需求。</li> <li>2. 另本處已納入111年整建工程更新本處木平台,設計圖說刻正繪製中,工程預計111年11月底前完成。</li> </ol> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復:已納入111年內湖區整建工程更新設計中,工程預計111年10月底完成。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將依里辦意見於3月底前將表演台修繕補強完成,以滿足相關使用需求。</li> <li>2. 另本處已納入111年整建工程更新本處木平台,設計圖說刻正繪製中,工程預計111年11月底前完成。</li> </ol> <p>◆最新辦理情形:</p> <p>※清白里里長111.2.25說明:請區長於市政會議提出此案並協助盡速處理。另星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重,建議一併考量修復。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理情形更新:已於111.3.4將表演台木構修繕補強完成。</li> <li>2. 辦理情形更新:福壽公園木平</li> </ol>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				臺破損預計於111年6月底前更新完成。		
1101 2 臨 提1	週美里辦公處	因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。	交通局、交工處、新工處、公園處、內湖分局	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※110.12.24會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，儘速擇期辦理現地會勘。</p> <p>※臺北市政府交通局110年12月30日北市交治字第1103049521號函復：旨揭週美里辦公處臨時提案編號11012臨提1，本局後續配合貴所現地會勘共同研議。</p> <p>※臺北市政府交工處110年12月30日北市交工設字第1103065973號函復：第11012臨提1案，本處配合派員參加會勘，以維行人安全。</p> <p>※本所111年1月3日北市湖民字第1113000542號會勘通知單：會勘時間訂於111年1月12日（星期三）上午10時0分於臺北市內湖區南京東路六段368巷口辦理現地會勘。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：俟1/12會勘完成後配合辦理。</p> <p>※111.1.12共同會勘結論：</p> <p>一、請交工處評估行人穿越線拉直之可行性、巷口號誌之秒數調整及號誌桿遷移之可行性。</p> <p>二、請公園處評估人行道拓寬是否影響植栽及地下管道埋設（拓寬寬度約90公分）。</p> <p>三、若經交工處評估行人穿越線拉直，請新工處配合新增無障礙斜坡道。</p> <p>四、以上評估結果列入111年1月20日（星期四）市容會報會議中討論。</p> <p>※公園處111.1.17北市工公卉字第1113002268號函復：旨案會勘紀錄結論二請本處評估人行道拓寬是否影響植栽及地下管道埋設一節，將俟交工處評估行人穿越線拉直調整之可行性，配合辦理。</p>	B	111.3.17主席裁示：本案持續列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※臺北市政府交工處111年1月20日北市交工設字第1113011927號 函復：本處配合事項如下：                      (一)經評估南京東路6段西向車道行人穿越道線拉直尚屬可行，後續將現勘協調新工處及公園處配合調整相關設施。                      (二)刻正研議調整案址路口號誌時制，改善西向左轉車流與東向右轉車流續進問題。(三)倘南京東路6段368巷16之5號前人行道拓寬範圍須遷移號誌，本處將配合遷移交通號誌位置。</p> <p>※石潭里里幹事111.1.20說明：有關本里之部分，里長將另行處理。</p> <p>※111.1.20會議決議：請各權責單位先行與週美里長確認規劃事項，另石潭里之部分請與石潭里里長溝通。</p> <p>※週美里里長111.1.20說明：請公園處(花卉中心)將人行道部分之植栽移除，另做新的斜坡道。請交通局針對此處交通號誌作秒數之調整(目前秒數過長，影響直行車輛之通行)，並讓兩位里長知悉。另已壞掉之穿越按鈕，若不使用請先行移除。</p> <p>※111.1.20會議決議：請交工處確認以上植栽及秒數之問題，並通知本所可辦理會勘之時間。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111年1月28日北市警內分交字第1113051714號函復：本分局將依會勘結論，配合辦理權責事項。</p> <p>※交工處111年2月7日北市交工設字第1113014001號函復：經評估將配合調整案址路口號誌時制，改善西向左轉車流與東向右轉車流續進問題；另亦同意調整行人穿越道線位置，以維行人順暢通行。</p> <p>※本所111年2月8日北市湖民字第1113002917號會勘通知單：會勘</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>時間訂於111年2月17日（星期四）上午10時0分於臺北市內湖區南京東路六段368巷口辦理第2次現地會勘。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：依111年1月12日會勘結論，本處評估人行道拓寬是否影響植栽及地下管線埋設(拓寬寬度約90公分)，後續配合交通局辦理。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：經評估園路拓寬不會影響植栽及地下管線，後續事宜配合交工處協調辦理。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111年2月15日北市警內分交字第1113052522號函復：臺北市內湖區公所訂於111年2月17日10時，邀集相關單位辦理現地會勘。本分局將依會勘結論配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經評估園路拓寬不會影響植栽及地下管線，後續事宜配合交工處協調辦理。</p> <p>※111.2.17共同會勘結論：                      一、本案請公園處先行規劃新的路形及施工期程表，相關單位配合調整。                      二、各單位請就先前同意施作之項目先行規劃以配合公園處期程，儘速完成。</p> <p>※公園處111.2.23北市工公弁字第1113008130號函復：本案會勘結論請本處先行規劃路形及施工期程表一節，本處近期將偕同設計、施工廠商至潭美公園研議園路拓寬之方案，再邀集相關單位討論可行性後再行提供相關規劃路形及施工期程表。</p> <p>※交工處111.2.23北市交工設字第1113016732號函復：俟本府工務局公園路燈工程管理處提供規劃路型圖，本處配合依圖說調整交通號誌、行人穿越道</p>		



臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>線位置。</p> <p>※本所民政課課長111. 2. 25說明：本案2/17已辦理共同會勘，請公園處盡快規劃明確範圍及施工工期表，並請各相關單位配合後續工程處理。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處111. 3. 9北市工公園字第1113010693號函復： 辦理情形更新：本中心已於111年3月7日偕同監造施工廠商至石潭里及週美里里辦公室說明園路拓寬示意圖說，預計5月進行施工。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111. 3. 9北市警內分交字第1113054008號函回復： 本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈工程管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※交工處111. 3. 11北市交工設字第1113018824號函復：第11012臨提1案：本處後續配合依據路型圖調整相關交通設施位置；另本處將增設南京東路6段西向綠燈遲閉時相，以期紓解轉向車流。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111. 3. 14北市警內分交字第1113054152號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈工程管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※週美里里長111. 3. 17說明：請公園處盡快提供園路拓寬示意圖說給權責單位配合辦理後續工程。</p>		
1110 1 臨 提1	週美里辦公處	新明路174巷(賣臭豆腐店)對面未作無障礙人行坡道，請新工處協助處理。	新工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※111. 1. 20會議決議：請新工處協助至現場勘查。</p> <p>※新工處111. 2. 7北市工新養字第1113010101函復：有關案址新明路174巷對向對應之行穿線設置無障礙斜坡道一節，經查案址</p>	B	111. 3. 17主席裁示：本案持續列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>人行道寬約1.2公尺，另新明路297號側設有花台及屬私有建築周邊退縮無遮簷人行道、交通號誌桿及號誌箱，本處將擇日邀集本府相關單位及區公所、里辦公處辦理現場會勘。</p> <p>◆最新辦理情形：                      ※新工處111.3.7北市工新養字第1113018852號函復：內湖區新明路174巷對向對應之行穿線設置無障礙一節，本案本處預計111年3月7日(星期一)上午10時整，邀集本府相關單位及區公所、里辦公處辦理現場會勘，另俟會勘後再彙整相關單位意見辦理後續。</p>		
1110 1 臨 提2	週美里辦公處	舊宗路與南京東路口(新明路298巷口)有兩條線之路燈未下地，請處理。	公園處路燈隊	<p>◆案件歷程摘要：                      ※111.1.20會議決議：請路燈隊協助處理，並與里長確認。                      ※公園處路燈隊111.1.20說明：將請管理員現場查勘，看是否可下地。                      ※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：本案經與里長現場會勘，同意納入年度計畫辦理改善。                      ※公園處111.2.15以電子郵件回復：列入111年度預算辦理。                      ※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：列入111年度預算辦理。                      ※週美里里幹事111.2.25說明：本案里長表示列管至完工為止。                      ◆最新辦理情形：                      ※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：預計8月底前施作完成。</p>	B	111.3.17主席裁示：本案持續列管。
1110 201	清白里辦公處	成功路0段000號、000號，室內與地下室均隔成數間出租套房，有違反建築物使用安全、公共逃生之虞，建議權責機關處	消防局、建管處、111/2/25加列內湖分局	<p>◆案件歷程摘要：                      ※臺北市政府消防局111.2.16北市消秘字第1113006722號函回復：本局權管事項為消防安全檢查，上揭場所本局於111年2月13日派員前往，現場設有滅火器、出口標示燈、緊急照明設備、住宅用火災警報器等消</p>	B	111.3.17主席裁示：本案持續列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		置。		<p>防安全設備，檢查結果符合規定；為維護公共安全，已當場宣導現場人員注意用火用電安全，並做好各項消防安全設備維護管理及落實消防預防措施與應變機制。</p> <p>※臺北市建築管理工程處 111.2.18電子郵件回復：已掣函辦理111.2.24現場會勘，待會勘結束後，依結果辦理。</p> <p>※清白里里長111.2.25說明：本案火災現場，有人為因素之可能，請內湖分局協助調查。本里辦公處於111.3.3將與相關單位辦理會勘，請內湖分局偵查隊共同參與會勘。</p> <p>※臺北市政府消防局111.3.8北市消秘字第1113009118號函回復：本局權管事項為消防安全檢查，上揭場所本局於111年2月13日派員前往，現場設有滅火器、避難方向指示燈、緊急照明設備、住宅用火災警報器等消防安全設備，檢查結果符合規定；為維護公共安全，已當場宣導現場人員注意用火用電安全，並做好各項消防安全設備維護管理及落實消防預防措施與應變機制。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局 111.3.9北市警內分交字第1113054008號函回復：本分局於111年(以下同)1月26日發生火警案件後，即派員會同消防局火調科人員現場勘查，並續行偵辦。 另查本分局並未收到3月3日會勘通知單，且於是(3)日與清白里里長聯繫表示，尚無需派員與會。</p> <p>◆最新辦理情形： ※臺北市建築管理工程處111.3.9北市都建使字第1116116162號函回復： 有關本市內湖區成功路0段000號建築物，經本處會同消防局111年2月24日進行現場勘查，</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>現場與前次室內裝修格局大致相符，又非屬6間以上居室場所，免辦理公共安全檢查。另有關新增成功路0段000號疑義部分，本處業另函請所有權人領勘(111年3月16日上午11點)，待會勘結束後將依會勘結果辦理。</p> <p>※臺北市建築管理工程處 111.3.10北市都建使字第1116118259號函回復： 旨揭成功路0段000號地點本處已掣函所有權人於111年3月16日配合會勘，會勘結束後，將於本市區公所市容會報報告後續執行情況。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局 111.3.14北市警內分交字第1113054152號函回復：本分局於111年1月26日發生火警案件後，即派員會同消防局火調科人員現場勘查，並續行偵辦。另查本分局並未收到3月3日會勘通知單，且於是(3)日與清白里里長聯繫表示，尚無需派員與會。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局 111.3.17說明：有關成功路0段000號火警案件，本案相關涉案犯嫌已到案，已將全案移送士林地檢署偵辦。</p> <p>※臺北市建築管理工程處 111.3.17說明：旨揭成功路0段000號地點本處於111年3月16日會勘結論：現場與核准的室內裝修圖說相符，沒有擅自變更情況，地下室無做為住宅或其他使用情況，僅放置部分雜物，另已依規定申辦建築物公共安全檢查。</p>		
1110202	湖興里辦公處	民權東路0段00巷00弄0號旁有私人土地、國有財產署土地及新工處土地，該山坡地雜草叢生、樹木倒塌造	內湖區清潔隊、國有財產署、新工處	<p>◆案件歷程摘要： ※財政部國有財產署北區分署 111.2.14台財產北管字第11100041580號函回復：111年2月份市容會報本分署不克派員參加。提案編號1110202：臺北</p>	B	111.3.17主席裁示：本案持續列管。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>成環境髒亂，蚊蟲孳生，為避免影響市容觀瞻並造成登革熱病媒蚊孳生的溫床，請相關單位處理。</p>		<p>市內湖區民權東路0段00巷00弄0號旁(同區文德段三小段000地號國有持分土地(本署持分1/40)、000地號國有持分土地(本署持分8/120)，惠請貴所通知最大持分人先行清理本案土地後，再檢附相關處理費用憑據予本分署，俾憑依持分比例支付款項。</p> <p>※內湖區清潔隊111.2.15以電子郵件回復：本局內湖區清潔隊查處情形如下：本局內湖區清潔隊111年2月14日派員前往查處，查案揭地點係屬私地範圍，由國有財產署、新工處及私人持有，因山坡地上及道路周邊雜草叢生、樹木倒塌且有垃圾堆積情事，為避免影響市容觀瞻並造成登革熱病媒蚊孳生的溫床，本隊已於111年2月15日開立環境限期改善通知單予地主，要求限期清除改善完成，屆時將至案址複查，以確保環境整潔。</p> <p>※湖興里里長111.2.25說明：本案已會勘多次，請相關單位盡快協助處理，不然易造成蚊蟲孳生。</p> <p>※111.2.25會議決議：本案請環保局依法開罰。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※新工處111.3.7北市工新養字第1113018852號函復：本處依相關地號持分比例維護辦理。</p> <p>※財政部國有財產署北區分署111.3.7台財產北管字第11100064870號函回復：提案編號1110202：臺北市內湖區民權東路0段00巷00弄0號旁(同區文德段三小段000地號國有持分土地(本署持分1/40)、000地號國有持分土地(本署持分1/40)，已111年2月22日台財產北管字第11100046870號函通知最大持分人先行清理本案土地後，再檢附相關處理費用憑據予本分</p>		

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>署，俾憑依持分比例支付款項。另同小段 000 地號國有持分土地（本署持分2/10）、000 地號國有持分土地（本署持分1/10）已111年2月22日台財產北管字第11100046871號函請臺北市政府工務局新建工程處秉目的事業主管機關權責主政辦理改善事宜，以維護環境。</p> <p>※內湖區清潔隊111.3.8以電子郵件回復：有關民權東路0段00巷00弄0號旁私人土地、國有財產署土地及新工處土地，該山坡地雜草叢生、樹木倒塌造成環境髒亂，蚊蟲孳生，為避免影響市容觀瞻並造成登革熱病媒蚊孳生的溫床，請本局協助處理一案(詳附)，本隊查覆情形如下：本隊前已於111年2月14日寄送環境改善通知書予土地所有權人，惟未收到回復，現正查證相關地主戶政資料，俟確認通訊資料後，依土地現狀評估後續清理及告發等相關事宜。</p>		
11103 臨 1	金龍里辦公處	內湖路0段00巷0弄0號0樓後陽台對面住戶，經常於夜間10時前及11時之後洗滌衣物，影響住戶居住品質，建議請環保局稽查大隊協助處理。	環保局稽查大隊、內湖分局	<p>◆最新辦理情形：</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.3.17北市警內分交字第1113054601號函回復：本分局將責由內湖派出所前往查訪案址附近居民及勸導。</p> <p>※環保局稽查大隊111.3.17說明：本案於111年3月14日21時許會同金龍里鄭里長及陳情人共同稽查，查時音源(洗衣機)未啟動，經與鄭里長共同巡察，陳情民眾所反映之音源為金龍路00號王姓住戶所有，稽查人員已向該住戶說明相關法令規定並請其盡速修繕，王君亦表示將於近日完成改善。</p> <p>另有關內湖路0段00巷0弄0號對面洗衣機噪音擾鄰案，本大隊於111年3月14日23時0分會同里長、房客、房東，因陳情</p>	B	111.3.17主席裁示：本案持續列管，內湖分局先解列。

臺北市內湖區108年至111年3月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>人表示近期音源啟動不頻繁，等待一小時後音源仍未啟動，經協商後如有需要可請陳情人撥打1999會同量測，如需長時間停留則由里長再出面通知專案處理。</p> <p>※金龍里里長111.3.17說明:本案若有再發生，將再追蹤持續關注後續狀況，內湖分局暫時不須列入權責單位。</p> <p>※111.3.17會議決議:本案內湖分局先解列，持續觀察後續狀況。亦請里長轉達住戶，若遇臨時個案，可請陳情人撥打1999會同量測。</p>		
11103 臨提1	週美里辦公處	五期社區機車停車格不足，以致人行道常常停滿機車，影響行人的安全，建議行善路247號前凸出的人行道改為機車停車格；行善路249號前移掉部份植栽做為機車格，及行善路233號對面人行道部份做為機車停車格，以保障行人的安全，維護市容景觀。	新工處、交工處、停管處、公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※週美里里長111.3.17說明:建議行善路至土地公廟這段，有些人行道區塊改為機車停車格。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※111.3.17會議決議:請經建課邀集權責單位及里辦公處擇期辦理現地會勘。</p>	B	111.3.17主席裁示:本案請經建課擇期辦理現地會勘。

處理等級

- A級：已依案執行
- B級：正依案執行
- C級：計畫執行
- D級：無法辦理
- E級：尚未答覆