

臺北市內湖區98年至110年11月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
980601	內溝里辦公處	建請恢復本里康樂街291巷至大湖街202號間農路1案。	內湖區公所經建課、工務局、大地處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※大地處108.12.23北市工地企字第1083030725號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。</p> <p>※大地處109.7.20北市工地企字第1093015923號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※大地處110.11.25北市工地企字第1103029411號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。</p>	D	108.11.14主席裁示：本案繼續列管。(書面列管，會議上不研議，暫無須出席)
1081004	週美里辦公處	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下花海相輝映將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。	新工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※新工處109.06.12說明：經與里長協調，油漆工程擬與電梯設置列入明年一併施作；設計圖待工程日期接近再行提供。</p> <p>※週美里里長109.06.12說明：請新工處提供電梯及堤外斜坡道設計圖。</p> <p>※新工處109.05.21北市工新養字第1093050574號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後</p>	B	110.12.24主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.06.18北市工新養字第1093061834號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.07.16北市工新養字第1093072990號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.09.29北市工新養字第1093100619號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.10.26北市工新養字第1093108210號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.11.23北市工新養字第1093118645號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.12.24北市工新養字第1093130581號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.01.27北市工新養字第1103010250號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>年3月開工，110年10月左右完工)完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.03.04北市工新養字第1103020252函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.03.25北市工新養字第1103029897函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.04.29北市工新養字第1103041898號函復：電梯部分將於110年4月30日決標，預定110年8月1日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.06.15北市工新養字第1103058089號函復：電梯部分預定110年7月1日進場施作，111年3月31日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.07.14北市工新養字第1103066653號函復：電梯部分預定110年7月15日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：1.</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>電梯部分仍請於111年3月底前施作完成。2. 未來橋面將漆成紫色，顏色選擇請謹慎，目前橋墩是紫色，橋面顏色應比紫色更鮮豔，俾利美化橋面成為亮點。</p> <p>※新工處110.08.26北市工新養字第1103081845號函復：電梯部分已進場施作，盡量於111年3月31日前施作完妥，橋面選色部分本處將請工務所提供色卡請里長選色。</p> <p>※新工處110.09.10北市工新養字第1103086254函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.2北市工新養字第1103103369函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※新工處110.11.24北市工新養字第1103109395函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p>		
1081 102	清白里辦公處	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處109.05.22北市工公護字第1093028817號函復：本案預計109年5月底前進場施工，將另於進場前與里長說明施工事宜後施工。</p> <p>※公園處109.06.12說明：已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長109.06.12說明：施作完成後再行解除列管。</p>	B	110.12.24 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公園處109.06.16北市工公園字第1093035979號函復：已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長109.07.10說明：本案尚未施工，請盡速處理。</p> <p>※公園處109.07.21北市工公護字第1093043041號函復：已請設計公司將里長意見納入修正設計，預計8月底完成，另將依本局山坡地巡勘建議改善事項，若暫無施工裸露面先行覆蓋帆布避免沖刷。</p> <p>※公園處109.08.14說明：預計109年9月進場施工。</p> <p>※公園處109.08.20北市工公園字第1093050758號函復：預計109年9月進場施工。</p> <p>※109.09.22會議討論：公園處表示109年底前可完工。</p> <p>※公園處109.10.06北市工公護字第1093060116號函復：已於109年8月26日辦理會勘，經水保技師服務團技師勘查係屬表層土壤滑落，並建議採用立體網掛網植生改善，相關工程設計已簽核中，預計109年10月施工，109年底前完工。</p> <p>※公園處109.10.15北市工公園字第10930620961號函復：改善工程已於109年10月9日進場施工，預計109年10月20日完成。</p> <p>※109.10.19清白里里長表示：俟廢棄物及水溝清理乾淨，草皮順利生長，再行解列。</p> <p>※109.11.16會議決議：有關斷面</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>斜坡處有草皮無法順利生長情形，請公園處再加強處理。</p> <p>※公園處109.11.27北市工公護字第1093071608號函復：已於109年10月20日完工，廠商已將現場廢棄物及水溝清理完成，觀賞草皮已正常生長，本案建請解列。</p> <p>※公園處109.12.08北市工公園字第1093074848號函復：改善工程已於109年10月20日完工、植被尚未恢復舊觀係因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.01.21會議決議：有關斷面斜坡處草皮無法順利生長情形，該案尚在保固期，請廠商儘速補植。</p> <p>※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：有關植被尚未會復舊觀，因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.02.25公園處說明：斷面斜坡處草皮無法順利生長，業於1月22日加強補植。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：俟草皮順利生長後，再行解列。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：已請廠商針對陰暗生長不良處，補植耐陰性植栽或種子，預計110年3月底前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：將對陰暗植物生長不良處補植耐陰性植</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>物，預計110年4月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：1. 現行新補植植栽全部枯萎，請再加強邊坡植栽，減少坍方。 2. 土石崩塌情事解列，惟補植植栽，仍請持續列管。</p> <p>※110.08.19會議決議：補植植栽屢次枯萎，請參酌里長意見，妥為改進。必要時請考慮諮詢專業單位或人員，以提供解決對策或技術意見。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：邊坡補植植栽後部分枯萎，請公園處於下次市容會報會議提出具體改善方案。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處評估</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>因坡面陡峭，將於上方或下方補植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年10月14日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年10月14日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>※110.11.18清白里里長說明：里長請公園處加強並再觀察一陣子，另公園處整理植栽之機具廢帶壓壞多處地面，請公園處協助處理。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年11月8日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.12.24說明：本案之公安部份去年已完工，但里長對綠化之生長情形有意見，本處於10月有加工，目前將持續觀察生長情況。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：將</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				再持續觀察，請多種耐陰之植栽。		
1100101	清白里辦公處	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.01.21說明：撞倒之交通反射鏡、撞壞之高壓電變電箱、花臺等均已修復。</p> <p>※110.01.21里長說明：反射鏡雖已修復，但仍有螺絲鬆脫反射鏡搖晃情事。</p> <p>※110.01.21會議決議：1. 請公園處約束廠商依合約行事。2. 車輛進入施工區域，僅提供上卸貨臨停，非施工時間所有車輛不得進入公園。另請駐衛警加強巡查，如有違規行為，立即予以勸導改善。3. 請公園處會後協同里長至現場察看，儘速改善缺失。</p> <p>※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：1. 亂停車問題：本處已要求施工廠商勿在公園內亂停車，一般車輛需停在停車場。2. 109年12月23日當天因大型吊車吊掛滑梯高塔不慎損毀變電箱、花臺及撞到交通反射鏡，本處已要求施工廠商儘快復原，花臺已當天修復，交通反射鏡於吊車完成吊掛作業後復原，惟變電箱因找不到相同樣式而延誤時間，經確認採用新式變電箱已於110年1月18日安裝完成。3. 本處已要求施工廠商注意施工品質並維護周遭環境，若有不慎毀損應儘快復原。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：公園內遊戲場所區域，周邊地勢</p>	B	110.12.24 主席裁示： 本案持續列管。截流溝施作是否合宜，請公園處與清白里里長溝通是否可先行解列。若成效不佳，明年另提新案設置陰井。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>坡度有落差，下雨天有積水情形，排水系統應改善。</p> <p>※110.02.25會議決議：1. 包商不慎損毀之交通反射鏡、高壓電變電箱、花臺等缺失均已修復，先行解列。2. 提案案由增列，改善遊戲場所區域周邊排水系統。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：本處將於遊戲場所完工後，規劃區域周邊排水系統改善，預計110年6月30日前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：本處將觀察遊戲場完工後，排水需加強處規劃增加排水設施，預計110年6月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：本處預計110年4月28日辦理設計前會勘，將依據規劃區域周邊排水系統改善事宜。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，預計110年5月14日進場施工。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：該處仍然積水。</p> <p>※110.08.19會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，併同本次會議有關成功二號公園諸多缺失案，儘速擇期辦理現地會勘。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：遊戲區域周邊排水系統改善案，請公園處先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>月底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※110.11.18會議決議：截流溝施作是否合宜，請公園處與清白里里長溝通是否可先行解列。若成效不佳，明年另提新案設置陰井。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處將依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※清白里里幹事110.12.24說明：請公園處與里長確認截流溝施作是否合宜。</p>		
11002臨5	清白里辦公處	星雲街138巷5號前側溝，經常有衛生排泄氣味，影響居民品質，請協助附近住戶接通衛生排放管線。案址之星雲街138巷，仍有住戶尚未接通衛生排放管線，影響市容，請協助接管。	衛工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※衛工處110.02.25說明：本案擬訂於3月5日與住戶辦理現地會勘，後續查明妥處。</p> <p>※衛工處110.03.10北市工衛維字第1103011585號函復：經查臭氣來源為星雲路138巷5號前側溝內有一處污水管線排入，經本處110年3月5日辦理現場協調會勘，確認該污水管線為鄰側康寧路1段173巷2弄2-1至6號所有，本處已錄案優先交辦設計，俟設計完成後賡續辦理接</p>	B	110.12.24 主席裁示： 本案持續列管。請衛工處與里長會勘後，與里長確認是否可解列。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>管事宜。</p> <p>※衛工處110.03.10北市工衛東字第1103010730號函復：衛工處於3月5日與案址住戶及相關單位現場試水會勘，後續由施工廠商提送設計資料審查核可後辦理接管。</p> <p>※衛工處110.04.01北市工衛維字第1103014607號函復：衛工處於3月5日與案址住戶及相關單位現場試水會勘，後續由施工廠商於110年3月25日前提送設計成果審查核可後辦理接管。</p> <p>※衛工處110.05.04北市工衛維字第1103021062號函復：衛工處訂於110年5月5日與案址住戶及相關管線單位現場會勘，俟會勘後續辦道路挖掘許可證申請事宜。</p> <p>※衛工處110.05.24北市工衛維字第1103025143號函復：於110年5月5日與案址住戶及相關管線單位現場會勘，俟申請道路挖掘許可證核發後即安排進場施作。</p> <p>※衛工處110.06.21北市工衛維字第1103029008號函復：預計110年6月17日提送道路挖掘許可證申請，俟核發後即安排進場施作。</p> <p>※衛工處110.07.20北市工衛維字第1103033605號函復：110年7月12日進場施作，預計110年7月30日完成道路管渠設施，另住戶端俟協調改管後銜接。</p> <p>※110.07.21清白里長說明：為衛生排泄能改管銜接，以免影響環境衛生。建議倘不改管之住</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>戶，依法規予以裁罰。</p> <p>※衛工處110.08.10北市工衛維字第1103036016號函復：1. 案址側溝內8吋PVC管，經住戶配合試水後無污水排入，俟疫情警戒解除後擇期與大樓管委會辦理會勘。2. 案址道路段污水管渠（設施）於110年7月14日施作完成，另用戶管將俟住戶改管前巷後配合銜接。</p> <p>※衛工處110.08.19說明：將擇期至住戶端再次試水，查明汙水有無排洩至巷道側溝。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：建議倘不改管之住戶，依法規予以裁罰。</p> <p>※衛工處110.08.30北市工衛維字第1103039970號函復：1. 案址側溝內8吋PVC管，俟疫情警戒解除後擇期與大樓管委會及周遭住戶辦理試水會勘。2. 案址道路段污水管渠（設施）於110年7月14日施作完成，另用戶管將俟住戶改管前巷後配合銜接。</p> <p>※衛工處110.09.10北市工衛維字第1103041937號函復：1. 案址側溝內8吋PVC管，預計於110年9月17日前進行TV檢視，以釐清污水來源後再擇期辦理現場會勘。2. 案址道路段污水管渠（設施）於110年7月14日施作完成，另用戶管將俟住戶改管前巷後配合銜接。</p> <p>※衛工處110.10.18北市工衛維字第1103047704號函復：1. 案址側溝內8吋PVC管，於110年9月17日前進行TV檢視，該PVC管係來自湖麗歐社區大樓。2. 前述PVC</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>管於110年10月12日現場會勘，依本府建管處提供圖資，位於該社區範圍內，請該社區釐清是否有雨、污混流情事，倘為污水管線，請提供施工同意書，本處依現況配合銜接。</p> <p>※衛工處110.11.10北市工衛維字第1103051277號函復： 案址側溝內8吋PVC管，經湖麗歐社區提供施工同意書，預計於110年12月中旬進場配合銜接。</p> <p>※衛工處110.11.26北市工衛維字第1103053488號函復： 案址側溝內8吋PVC管，經湖麗歐社區提供施工同意書，預計於110年12月中旬進場配合銜接。</p> <p>※衛工處110.12.16北市工衛維字第1103056813號函復： 案址側溝內8吋PVC管，預計於110年12月21日進場施作，於110年12月25日前完成銜接。</p> <p>◆最新辦理情形： ※清白里里幹事110.12.24說明：請衛工處與里長確認有無待改善之處，再評估是否解列。</p>		
1100502	清白里辦公處	金湖路臨時平面停車場，雜草生長過剩，請加強除草。上坡之停車位置，請設置路燈增加照明。另特定民眾經常於此練習打高爾夫球，影響人身安全與車輛財物安全。	停管處、公園路燈工程管理处、警察局內湖分局、國有財產署北區分署	<p>◆案件歷程摘要： ※停管處110.06.22北市停營字第1103053014號函復：1. 本處已就委管範圍請委託業者於110年6月18日將雜草修剪完成，另非本處委管範圍已於110年5月25日北市停營字第1103050311號函請土地主管機關財政部國有財產署北區分署協助修剪，預計110年7月上旬完成。2. 場內增設照明一節，本處刻正研議</p>	B	110.12.24 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>增設之可行性。3. 本處已請委託業者加強巡場，倘發現民眾非停車行為，將進行勸導離場。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：本案為本市停車管理工程處權管之收費停車場(如會議記錄附件)非公眾通行之道路，應由停管處辦理改善照明事宜，故無本科應辦理之事項。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：本案為本市停車管理工程處權管之收費停車場(如會議記錄附件)非公眾通行之道路，應由停管處辦理改善照明事宜，故無本科應辦理之事項建請解列。</p> <p>※停管處110.07.22北市停營字第1103057316號函復：涉及本處委管金湖臨時平面停車場增設照明一案，經本處研議後將位於鄰近美國在台協會側之場區，增設相關照明設施，預計110年8月31日前完成增設事宜。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：案址地點上坡之停車位置為設有門禁收費非公眾通行之路段，由停車管理處委外VIVI PARK維管，故路燈照明非本處權責。</p> <p>※停管處110.08.19北市管營字第1103061573號函回復：金湖臨時平面停車場近美國在臺協會側增設照明設施一節，本處已於110年8月17日完成增設。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：請問停管處，新設置照明設備，</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>燈在何處？</p> <p>※110.08.19會議決議：停管處協同里長至現場勘查，確認新設照明設備位置。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：案址地點上坡之停車位置為設有門禁收費非公眾通行之路段，由停車管理處委外VIVI PARK維管，故路燈照明非本處權責。</p> <p>※停管處110.09.08北市管營字第1103077893號函回復：本處將原有燈具更換為較高瓦數燈具，並於車位87號對面增設照明設施，預計110年9月25日前完成相關作業。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※停管處110.10.18北市停營字第11030854581號函回復：金湖臨時平面停車場近美國在台協會側停車區增加照明及更換較高瓦數燈具一節，本處已於110年9月9日完成場內原設置於66車位對面2盞及61車位對面2盞更換為較高瓦數之照明燈具，另於87格位對面增設2盞照明燈具。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本案為本市停車管理工程處委外收費停車場，改善照明事宜，無涉本處業務，建請解列。</p> <p>※110.10.22清白里辦公處說明： 1. 停管處、公園路燈工程管理處、警察局內湖分局等單位先行解列。2. 近日下雨，草已漸長高。請國有財產署北區分署確實依109.10.19市容會報決</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>議：春、夏季每2個月修剪除草一次，秋、冬季則3個月除草一次，配合辦理。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本案為本市停車管理工程處委外收費停車場，改善照明事宜，無涉本處業務，建請解列。</p> <p>※財政部國有財產署北區分署110.11.11台財產北管字第11000316270號函復：涉本署經管臺北市內湖區康寧段三小段426、426-8、426-10地號國有土地，本分署業已於110年11月7日僱工清除該等國有土地上雜草完竣，檢送現況照片乙份供參，請貴所解除列管。</p> <p>※清白里里長110.11.18說明：清白里里長與國有財產署近期已辦理會勘，請國有財產署加強里長建議應施作除草之部分，本案持續觀察。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※財政部國有財產署北區分署110.12.10台財產北管字第11000360500號函復： 涉本署經管臺北市內湖區康寧段三小段426、426-8、426-10地號國有土地，本分署業已僱工清除該等國有土地上雜草完竣，請貴所解除列管。</p> <p>※清白里里幹事110.12.24說明：因每季除草後，雜草生長狀況不同，里長將持續觀察。</p>		
11005臨1	清白里辦公處	成功二號公園，目前新建兒童遊具設施，請儘速竣工，早日開放供民眾休	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：1.成功公園兒童遊戲場改善工程已完成</p>	B	110.12.24 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>憩使用。遮陽休息區，公園椅多處破損，請速修復或更新。46巷9號前登山步道，多處階梯損壞不平整，影響民眾安全，請確實改正。</p>		<p>施工，並於110年5月28日11005臨1驗收合格，俟接管單位確認點交資料無誤後，即可配合疫情解封時間開放民眾使用。2. 有關花架下遮陽休息區，公園椅多處破損，已請廠商修繕於110年5月31日完成；有關登山步道階梯損壞不平整處，已於110年6月1日檢修完成。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：有關花架下遮陽休息區，公園椅多處破損，已請廠商修繕於110年5月31日完成；有關登山步道階梯損壞不平整處，已於110年6月1日檢修完成。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：成功路2號公園遊戲場改善工程已於110年5月28日驗收合格，工區圍籬目前已撤除，公園開放民眾使用。有關花架下遮陽休息區公園椅多處破損，已請廠商修繕於110年5月31日成；有關登山步道階梯損壞不平整處，已於110年6月1日檢修完成。</p> <p>※110.08.19會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，併同本次會議有關成功二號公園諸多缺失案，儘速擇期辦理現地會勘。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：登山步道多處階梯損壞不平整案，該登山步道部分石階凹陷鬆動崎嶇不平，請公園處於今年年底前改善完成。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1103045791號函復：成功路2號公園遊戲場改善工程已於110年5月28日驗收合格，工區圍籬目前已撤除，公園開放民眾使用。1. 遊戲場已完工，後續將配合疫情開放使用。2. 園椅修繕已於110/5/31完成。3. 本處將於110年底前將主要園路階梯整修完成，以維護行人安全。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：1. 遊戲場已完工，後續將配合疫情開放使用。2. 園椅修繕已於110年5月31日完成。3. 本處將於110年底前將主要園路階梯整修完成，以維護行人安全。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：1. 遊戲場已完工，並已配合疫情開放使用。2. 有關階梯改善部分，本處已納入規劃設計施工單中，將爭取災害復舊經費辦理改善事宜，預計110年底前完工。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598函復：1. 遊戲場已完工，並已配合疫情開放使用。2. 有關階梯改善部分，本處已納入規劃設計施工單中，將爭取災害復舊經費辦理改善事宜，預計110年底前完工。</p> <p>※清白里里長110.11.18補充意見：</p> <p>一、溜滑梯遊具缺失部分：</p> <p>1. 溜滑梯遊具滑道內，常遭小朋友放置碎石，影響他人使用之人身危險。</p> <p>2. 小朋友會逆向爬上溜滑梯遊</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>具滑道，容易造成上溜下的小朋友對撞之人身危險。</p> <p>3. 溜滑梯遊具過高，頂端建議裝燈，提供夜間照明使用，避免使用危險。</p> <p>4. 以上請特別製作告示牌張貼，張貼於明顯處。</p> <p>二、木地坪區域缺失部分：</p> <p>1. 木地坪區域座位，常遭小朋友放置碎石，影響他人使用之人身危險。</p> <p>2. 以上請特別製作告示牌張貼，張貼於明顯處。</p> <p>三、公園內木椅缺失部分：</p> <p>多座木椅破損，請再重新巡檢後，修復之。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：1. 遊戲場已完工，並已配合疫情開放使用。2. 有關階梯改善部分，本處施工單已開立目前施工中，預計110年底前完工。</p> <p>※清白里里幹事110.12.24說明：請公園處依照里長110.11.18所臚列之缺失部分確實改善，並於完成後與里長確認。</p>		
11005臨2	週美里辦公處	建議將南京東路六段、新明路298巷交叉口，交通標線機車待轉區、停止線及人行穿越道重新定位繪製。另人行穿越道也建議往後退縮，於雙邊人行道重新設置無障	交工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※交工處110.06.15北市交工設字第1103035560號函復：配合退縮案址西側機車待轉區線、行穿線、停止線、機慢車停等區線、指向線及雙邊禁止變換車道線，依序派工辦理。</p> <p>※交工處110.07.14北市交工設字第1103038559號函復：配合退縮</p>	A	110.12.24 主席裁示： 本案同意解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		礙坡道並撤除水泥車擋，方便輪椅及嬰兒車通行，更利於行人能安全通行。		<p>案址西側機車待轉區線、行穿線、停止線、機慢車停等區線、指向線及雙邊禁止變換車道線，依序派工辦理。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：尚無障礙坡道未施作。</p> <p>※交工處110.08.19說明：本處將儘速施作無障礙坡道。</p> <p>※交工處110.08.27北市交工設字第11030442761號函復：斜坡道施作範圍涉及路燈與交通號誌遷移，爰本處謹訂於110年8月31日邀集相關單位辦理設計前會勘。</p> <p>※交工處110.09.14北市交工設字第1103046362號函復：業於110年8月31日辦理設計前會勘，會勘決議由本處施作斜坡道、調整相關交通標線及拆除2車阻，並由新工處協助拆除部分隔音牆，涉本處權責部分已錄本年度工程案辦理。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※交工處110.11.4北市交工設字第1103054921號函復：無障礙斜坡道已施作完成，相關標線調整預計於11月中旬前完工。</p>		
1100801	清白里辦公處	金湖路臨時平面停車場，場內常因強降雨導致積水難退，影響停放車輛與行人通行，請改善避免積水情形。	國有財產署北區分署、停管處、水利處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※財政部國有財產署北區分署110.08.11台財產北管字第11000209920號函回復：本署經管臺北市內湖區康寧段三小段426、426-8、416-10地號國有土地上確實有雜草叢生，本分署刻正循政府採購法辦理僱工事宜。</p> <p>※停管處110.08.19北市管營字第1103061573號函回復：金湖臨時</p>	B	110.12.24 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>平面停車場近美國在臺協會側出入口車道積水難退一節，本處已於110年8月18日改善完成。</p> <p>※停管處110.08.19說明：業於8月18日重新鋪設柏油完竣。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：停管處僅在低窪處鋪設柏油，對於改善強降雨積水情事，於事無補，應強化排水系統。</p> <p>※110.08.19會議決議：請停管處協同里長至現場勘查，確認現況，再憑研議處理。</p> <p>※110.08.27清白里里長說明：請水利處查明，該區塊雨水排水管線配置情形並研議積水改善方式。</p> <p>※停管處110.09.08北市管營字第1103077893號函回復：已於110年8月26日下午2時30分辦理現場會勘，邀請清白里辦公處確認新設置照明設備位置及排水設施，後續將請本府工務局水利工程處確認金湖臨時平面停車場入口前排水情形。</p> <p>※水利處110.09.10北市工水秘字第1106048700號函復：案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※財政部國有財產署北區分署110.10.15台財產北管字第11000286290號函回復：110年10月份市容會報不克派員參加。</p> <p>※水利處110.10.14北市工水秘字</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1106054172號函復：案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※停管處110.10.18北市停營字第11030854581號函回復：金湖臨時平面停車場近美國在台協會側停車區積水難退一案，本處已函請土地主管機關(財政部國有財產署北區分署)提供該場區場內排水管線配置圖示，俾利本處辦理後續相關改善事宜。</p> <p>※停管處110.11.2北市停營字第1103089706號函回復：金湖臨時平面停車場近美國在台協會側停車場積水難退，本處為改善積水難退之情形，已於110年10月18日北市停營字第11030854582函請土地主管機關財政部國有財產署北區分署提供該場區排水管線配置圖示，本處將俟該分署提供圖示後研議改善事宜。</p> <p>※水利處110.11.2北市工水秘字第1106057074號函復：110年11月1日水利處最新辦理情形：有關案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>※清白里里長110.11.18說明：清白里里長建議水利處仍應有權</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>責，請水利處持續與里長溝通。</p> <p>※水利處110.11.24北市工水秘字第1106061024號函復：110年11月1日水利處最新辦理情形：有關案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※停管處110.11.29北市停營字第11030951641號函復：金臨時平面停車場近美國在台協會側停車場積水難退，本處為改善積水難退之情形，前已110年10月18日北市停營字第1103085458號函請土地主管機關政部國有財產署北區分署提供該場排水管線配置圖示在案，俾利本處辦理後續改善事宜，因目前尚無接獲該署提供任何相關圖示，為能儘速辦理改善場地積水情況，故本處已再次函請該署提供。</p> <p>※停管處110.12.24說明：本案本處有持續再確認排水管線之配置圖示，110.12.17本處有與里長協調後續改善工程將由本處進行，預計於110.12.30上午辦理現場會勘，邀集相關單位確認後續之施工方式。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：建議以分流方式處理排水問題，避免豪大雨造成堰塞。</p>		
1100	清白	有關成功二號公	公園處	◆案件歷程摘要：	B	110.12.24

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
802	里辦公處	園，因大雨導致邊坡土石崩塌，登山步道路樹倒塌，請確實維護處置。		<p>※公園處110.08.16北市工公園字第1103043588號函復:1.影響通行之倒塌路樹本處已移除完成。2.土石崩塌本處預計110年8月底前辦理會勘確認改善方式。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明:1.該處邊坡高低落差甚大且土質鬆軟，往例也曾坍方，邊坡穩定之防治必須重視，請公園處研究整理工法，全面檢討改善。2.另坍方處上方有一鐵圍牆，年久失修生鏽腐蝕，有危害公安之虞，請一併處理。</p> <p>※110.08.19會議決議:公園處8月底前將辦理會勘，請將里長意見納入參考，研議處理。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論:邊坡土石崩塌造成登山步道路樹倒塌案，請公園處先行將崩塌之樹木、土石等先行移除，嗣後再邀集大地工程處會勘研議處理。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復:1.已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2.考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。(預計110/10/31前完成)。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字</p>		主席裁示:本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1103048547號函復:1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。(預計110/10/31前完成)</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復:本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復:本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※清白里里長110.11.18說明:有關邊坡土石崩塌之設計與規劃部分，請公園處再與里長協調溝通。</p> <p>◆最新辦理情形:</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復:本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明:建議公園處宜支用災害搶救之費用處理本案，而非納入111年之預算改善，俾求效益，能儘速搶救處理。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1100901	清白里辦公處	金湖路47巷底清白公園登山步道木棧道受損嚴重，請處置，並請督導專人經常巡視設施使用情形。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：因該公園園路相關木構造已使用數年，部分木質出現腐朽情形，本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，並規劃辦理該公園相關設施整建，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：請公園處明年儘快施作。</p>	B	110.12.24 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1101 1臨2	金龍里辦公處	內湖路三段51號經常發生里民機車腳踏墊被人亂丟廚餘，建請處理。	內湖清潔隊、內湖分局	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局110年11月15日北市警內分交字第1103068600號函復：有關民眾反映亂丟廚餘及張貼相關告示部分，經查係屬臺北市政府環境保護局權責。</p> <p>※內湖區清潔隊於110年11月16日以電子郵件回覆：有關金龍里里長反映內湖路三段51號經常發生里民機車腳踏墊被人亂丟廚餘一案(詳附件)，本局內湖區清潔隊查處情形如下：本案本隊已於110年11月16日14時許派員至案址張貼禁止亂丟垃圾告示牌，並於該址架設本局發放之移動式攝影機；另日後若有民眾再次將垃圾棄置於該址，本隊將依行為人出現時間點辦理現場稽查取締勤務，或請附近住戶指認行為人，以利本局告發取締。</p> <p>※110.11.18金龍里里長說明：請內湖分局協助調閱附近監視器；另有關環保局架設移動式攝影機，將持續觀察1個月。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局110年11月29日北市警內分交字第1103069513號函復：內湖清潔隊若有業務需求，可就近至內湖派出所申請調閱監視器。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局110年12月10日北市警內分交字第1103070583號函復：內湖清潔隊若有業務需求，可就近至內湖派出所申請調閱監視器。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※內湖區清潔隊於110年12月13日以電子郵件回覆：本局內湖區清潔隊查處情形如下：本案本隊已於110年11月16日14時許派員至案址張貼禁止亂丟垃圾告示牌，並於該址架設本局發放之</p>	A	110.12.24 主席裁示： 本案同意解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>移動式攝影機；另本隊分別於110年11月16日10時15分、11月18日15時30分及11月26日10時10分會同陳情人瞭解情況並詢問是否還有任意棄置之情事，惟陳情人表示，目前皆尚未發生民眾亂丟垃圾包情事，本案本隊將持續與陳情人聯繫。</p> <p>※金龍里里幹事110.12.24說明：里長同意本案解列。</p>		

處理等級

- A級：已依案執行
- B級：正依案執行
- C級：計畫執行
- D級：無法辦理
- E級：尚未答覆