

臺北自來水事業處 107 年第 4 次工程會報紀錄

時間：107 年 4 月 11 日（星期三）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 A1070201、W1050403、B1070301、B1070305、B1070308、B1070309 等案解除列管，餘
依企劃科意見辦理。

三、列管編號 B1061003 水中土霉味因應對策案，本案相
關活性碳採購，加注設備規範之訂定與採購等作業，
請淨水科儘速辦理。

四、列管編號 B1070105「大度配水池暨加壓站整體試車
供水案」，請供水科與工程總隊於試車完成進行系統
切換時，特別注意維持供水管網穩定。

五、有關「直潭 ϕ 1200mm 入公館清水池管線改管增設流
量計及球型閥設備工程」，後續公館淨水場內管線測
試事宜，請淨水科儘速完成，以利進行復水作業。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、新工處 106 年 4 月 1 日起核發道路挖掘經 APP 通報

完工尚未辦理上傳圖資案件，請各分處及工程總隊依規定於期限內上傳。另有關測量 GML 資料繳交逾期部分，請各單位加速辦理，若有相關問題應即時反映，以提早解決。

三、針對 107 年 4 月 1 日起修漏道路挖掘申請案件，亦須上傳修漏點管線圖資，請供水科與技術科訂定相關原則外，並適時向內政部營建署反映實際狀況。

四、106 年底竣工之南區 B 鉛管及南區 C 鉛管汰換專案暨舊漏管線改善工程，目前結案時程落後，請儘速辦理結案事宜。

五、有關「新水北 69kV 變電站建築工程」進度落後案，請淨水科督導承商積極趕工，儘速趕上預定進度，並加強現場工地環境管理。

六、請各單位辦理估驗計價時，工項為工資時請依實核價；另於製作預算書時，應避免相同施工項目其單價有不同之情形。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

一、有關松山路與永吉路交口 CIP500mm 更生管漏水案，請東區分處研議該管線優先汰換之可行性。

二、3 月份遭駁回申請施工案中，其中屬人手孔下陷或周邊破損等影響交通公安等案件，請供水科追蹤瞭解後續處理情形。

三、中油公司於水源快速道路埋設天然氣管線，經探挖有 2 處與 ϕ 2400mm 公館支線相交，請供水科協調中油

公司加厚跨越本處管線之支撐混凝土厚度，以維本處管線安全。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、大同配水池及加壓站第三座新建工程，請工程總隊持續掌握進度，儘速完成相關工程，以利納入供水管網系統調配。

陸、水質科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、因施工及給配水管線系統操作導致水質異常案件，請各單位於施工過程特別注意；另因閘栓操作導致污染案件，請施工單位記錄相關問題閘栓及污染區域，避免重複發生。
- 三、議會開議期間，請各單位針對議員曾經關切的問題，重新檢視更新數據及資料，並預作準備。

柒、淨水科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、翡翠水庫水位較去年同期為低，且支援水量將逐漸增加，請淨水科及供水科密切注意翡翠水庫水位變化。

捌、臨時動議

- 一、本處 107 年新進職員(工)甄試定於 4 月 15 日於滬江高中進行筆試案。(人事室王主任秋萍)

主席裁示：相關內容請各單位參閱。

二、新北市花園新城接管案。(陳副處長明州)

主席裁示：請南區分處協調新北市政府水利局，加速用戶辦理申請接水，以利後續管理。

三、用戶表位及給水外線圖資不明或有誤改善案。(陳副處長明州)

主席裁示：請技術科於 2 週內提報後續具體改善措施。

玖、市長及主席指示事項

一、有關市府各單位懸帳部分，市長指示主計處進行稽核，請本處各單位注意，如有新增案件請積極處理。

二、請業務科和各營業分處針對用戶連續 3 期無用水度數資料，進行原因分析，若有用水而為壞表，應提改進措施，尤其有用戶反映者，更應詳查清楚，並為因應部門質詢，請業務科於下週提出檢討報告。

壹拾、散會 (上午 11 時 00 分)