

臺北市內湖區110年9月份市容會報會議紀錄

(備註：考量疫情仍尚未趨緩，本次會議改以彙整書面資料方式辦理)

一、開會時間：原訂110年9月16日（星期四）上午10時00分

二、開會地點：無

三、主席：林秉宗區長

紀錄：黃啟忠

四、區政督導員：

五、出列席單位及人員：無

六、主席致詞：無

七、本月份提案討論/決議事項：

臺北市內湖區110年9月份市容會報提案執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1100901	清白里辦公處	星雲街47巷底清白公園登山步道木棧道受損嚴重，請處置，並請督導專人經常巡視設施使用情形。	公園處	◆最新辦理情形： ※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：因該公園園路相關木構造已使用數年，部分木質出現腐朽情形，本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，並規劃辦理該公園相關設施整建，預計111年底前完成。	B	110.09.16 書面資料，主席裁示：本案持續列管。
1100902	湖興里辦公處	成功路二段250巷33號旁至公園中間之區域，雜草樹木叢生、蚊蟲孳生，造成環境髒亂，有礙市容觀瞻，請相關單位處理。	內湖區清潔隊	◆最新辦理情形： ※環保局110.09.15mail回復：1. 本局內湖區清潔隊於110年9月11日派員前往查處，並開立環境限期改善通知單郵寄送達予地主，要求限期清除改善完成。屆時將予以複查，若仍未改善將依規定據以掣單舉發直至改善為止，以確保環境之整潔。2. 另本案於110年9月13日去電里長告知處理情形，里長並應允同意解列。 ※110.09.15湖興里里長說明：同意	A	110.09.16 書面資料，主席裁示：本案同意解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				解列。		

處理等級

A級：已依案執行

B級：正依案執行

C級：計畫執行

D級：無法辦理

E級：尚未答覆

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

九、歷次未結案件執行情形：

臺北市內湖區98年至110年8月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
980601	內溝里辦公處	建請恢復本里康樂街291巷至大湖街202號間農路1案。	內湖區公所經建課、工務局、大地處	<p>◆案件歷程摘要： ※大地處108.12.23北市工地企字第1083030725號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。</p> <p>◆最新辦理情形： ※大地處109.7.20北市工地企字第1093015923號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。</p>	D	108.11.14主席裁示：本案繼續列管。(書面列管，會議上不研議，暫無須出席)
1081004	週美里辦公處	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下花海相輝映將可成為內湖新亮	新工處	<p>◆案件歷程摘要： ※新工處109.06.12說明：經與里長協調，油漆工程擬與電梯設置列入明年一併施作；設計圖待工程日期接近再行提供。</p>	B	110.08.19主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。		<p>※週美里里長109.06.12說明：請新工處提供電梯及堤外斜坡道設計圖。</p> <p>※新工處109.05.21北市工新養字第1093050574號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.06.18北市工新養字第1093061834號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.07.16北市工新養字第1093072990號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.09.29北市工新養字第1093100619號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.10.26北市工新養字第1093108210號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.11.23北市工新養字第1093118645號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.12.24北市工新養字第1093130581號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>工)完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.01.27北市工新養字第1103010250號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程(預計於110年3月開工，110年10月左右完工)完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.03.04北市工新養字第1103020252函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.03.25北市工新養字第1103029897函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.04.29北市工新養字第1103041898號函復：電梯部分將於110年4月30日決標，預定110年8月1日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.06.15北市工新養字第1103058089號函復：電梯部分預定110年7月1日進場施作，111年3月31日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※新工處110.07.14北市工新養字第1103066653號函復：電梯部分預定110年7月15日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：1. 電梯部分仍請於111年3月底前施作完成。2. 未來橋面將漆成紫色，顏色選擇請謹慎，目前橋墩是紫色，橋面顏色應比紫色更鮮豔，俾利美化橋面成為亮點。</p> <p>※新工處110.08.26北市工新養字第1103081845號函復：電梯部分已進場施作，盡量於111年3月31日前施作完妥，橋面選色部分本處將請工務所提供色卡請里長選色。</p> <p>◆最新辦理情形： ※新工處110.09.10北市工新養字第1103086254號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p>		
1081 102	清白里辦公處	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。	公園處	<p>◆案件歷程摘要： ※公園處109.05.22北市工公護字第1093028817號函復：本案預計109年5月底前進場施工，將另於進場前與里長說明施工事宜後施工。 ※公園處109.06.12說明：已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。 ※清白里里長109.06.12說明：施作完成後再行解除列管。 ※公園處109.06.16北市工公園字第1093035979號函復：已</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長109.07.10說明：本案尚未施工，請盡速處理。</p> <p>※公園處109.07.21北市工公護字第1093043041號函復：已請設計公司將里長意見納入修正設計，預計8月底完成，另將依本局山坡地巡勘建議改善事項，若暫無施工裸露面先行覆蓋帆布避免沖刷。</p> <p>※公園處109.08.14說明：預計109年9月進場施工。</p> <p>※公園處109.08.20北市工公園字第1093050758號函復：預計109年9月進場施工。</p> <p>※109.09.22會議討論：公園處表示109年底前可完工。</p> <p>※公園處109.10.06北市工公護字第1093060116號函復：已於109年8月26日辦理會勘，經水保技師服務團技師勘查係屬表層土壤滑落，並建議採用立體網掛網植生改善，相關工程設計已簽核中，預計109年10月施工，109年底前完工。</p> <p>※公園處109.10.15北市工公園字第10930620961號函復：改善工程已於109年10月9日進場施工，預計109年10月20日完成。</p> <p>※109.10.19清白里里長表示：俟廢棄物及水溝清理乾淨，草皮順利生長，再行解列。</p> <p>※109.11.16會議決議：有關斷面斜坡處有草皮無法順利生長情形，請公園處再加強處理。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公園處109.11.27北市工公護字第1093071608號函復：已於109年10月20日完工，廠商已將現場廢棄物及水溝清理完成，觀賞草皮已正常生長，本案建請解列。</p> <p>※公園處109.12.08北市工公園字第1093074848號函復：改善工程已於109年10月20日完工、植被尚未恢復舊觀係因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.01.21會議決議：有關斷面斜坡處草皮無法順利生長情形，該案尚在保固期，請廠商儘速補植。</p> <p>※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：有關植被尚未會復舊觀，因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.02.25公園處說明：斷面斜坡處草皮無法順利生長，業於1月22日加強補植。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：俟草皮順利生長後，再行解列。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：已請廠商針對陰暗生長不良處，補植耐陰性植栽或種子，預計110年3月底前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：將對陰暗植物生長不良處補植耐陰性植物，預計110年4月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1103024553號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：1. 現行新補植植栽全部枯萎，請再加強邊坡植栽，減少坍方。 2. 土石崩塌情事解列，惟補植植栽，仍請持續列管。</p> <p>※110.08.19會議決議：補植植栽屢次枯萎，請參酌里長意見，妥為改進。必要時請考慮諮詢專業單位或人員，以提供解決對策或技術意見。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：邊坡補植植栽後部分枯萎，請公園處於下次市容會報會議提出具體改善方案。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植耐陰性之攀爬類植物，</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				具環境綠美化及穩定土壤功能。 ◆最新辦理情形： ※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。		
1091 2臨1	金龍里辦公處	內湖路三段與碧山路之三叉路口，晚上時常有改管機車族經過，製造巨大噪音，使周邊住戶難以就寢。	環保局、環保稽查大隊、警察局內湖分局	◆案件歷程摘要： ※警察局內湖分局109.12.14北警內分交字第1093069159號函復：1.本分局業責請轄區內湖派出所加強巡查，並規劃配合臺北市政府環境保護局環保稽查大隊執行聯合稽查，以維轄區安寧秩序。2.另有關裝設監視器部分，本分局已錄案管制，將視警察局編列經費預算情形，列為增設監視器之考量。 ※109.12.17會議決議：請民政課邀集相關單位及里辦公處，擇期辦理現地會勘。 ※民政課於110.01.14邀集相關單位現場會勘，結論：請環保稽查大隊，為期1個月每週1次22:00至24:00於該處設置攔查點稽查，俟數據蒐集後，再行分析研處。 ※環境保護局環保稽查大隊勤務規劃督導組110.01.18mail回復：1.本局業預定110年1月26日邀集陳情人、里辦公處及相關單位辦理交通噪音監測現場會勘，將依會勘結論辦理連續24小時交通噪音監測事宜。2.針對旨揭地點有噪音車之相關問題，本大隊將於1月底聯合警察	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>機關辦理夜間路邊攔查勤務。</p> <p>3. 另本大隊已聯絡臺北市警察局內湖分局建議利用環保署噪音車檢舉網向環保局檢舉，若查有高噪音車輛即依規定通報進行查證及通知到檢事宜。</p> <p>※警察局內湖分局110.01.20北市警內分交字第1103050428號函回復：經查109年1月份迄今，本分局受理民眾反映案址周邊道路車輛妨害安寧案件計2件，將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※110.01.21會議決議：環保稽查大隊表示，因勤務關係人力調度困難。建議2月份做3次攔查點稽查，於1月26日現場會勘時再討論確認。</p> <p>※環保局110.01.27北市環空字第1106007950號函回復：業於1月26日邀集陳情人、里辦公處及相關單位辦理交通噪音監測現場會勘，將依會勘結論辦理連續24小時交通噪音監測事宜。</p> <p>※警察局內湖分局110.02.17北市警內分交字第1103052044號函回復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※環境保護局環保稽查大隊110.02.09北市環稽勤字第1103004843號函復：本大隊已分別於110年1月29日及2月5日辦</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>理機動車輛噪音夜間攔查勤務，共計攔查車輛126輛，辦理通知到檢共6輛，並要求車主於110年3月13日前至本局機動車輛噪音檢測站完成檢測，若未依期限完成改善者，將依噪音管制法第13條開立告發。另本大隊預計於3月底前再辦理2場夜間攔查勤務。</p> <p>※110.02.25金龍里辦公處表示：因環保稽查大隊3月底前尚有2場夜間攔查勤務，嗣後視成效，再評估是否解列。</p> <p>※警察局內湖分局110.03.11北市警內分交字第1103053622號函回復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※110.03.18會議決議：因環保稽查大隊3月底前尚有2場夜間攔查勤務，嗣後再視成效，評估是否解列。</p> <p>※環境保護局環保稽查大隊110.04.08北市環稽勤字第1103014494號函復：本大隊已於110年1月至3月共辦理4場機動車輛噪音夜間攔查勤務，共計攔查車輛324輛，辦理通知到檢10輛，並要求車主於期限內至本局機動車輛噪音檢測站完成檢測，若未依期限完成改善者，將依噪音管制法第13條開立告發。</p> <p>※警察局內湖分局110.04.20北市警內分交字第1103055629號函</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>復:本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務(靜城專案),並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規,以維轄區安寧秩序。</p> <p>※110.04.22金龍里里長說明:1.附近改裝車行改車後試車,排氣噪音音頻造成房屋震動,為了杜絕這個狀況發生,提升居住環境品質,改善高噪音擾鄰問題,請環保單位再研究如何處理。2.因案情複雜,請權責單位後續至里辦公處,再詳談本案查處情形。</p> <p>※警察局內湖分局110.05.12北市警內分交字第1103057758號函復:本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務(靜城專案),並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規,以維轄區安寧秩序。</p> <p>※環境保護局環保稽查大隊110.05.14北市環稽勤字第1103020107號函復:本大隊已於110年1月至4月共辦理4場機動車輛噪音夜間攔查勤務,爾後將不定期於內湖區內湖路3段59巷及金龍路112巷附近安排移動式高噪音照相設備或夜間攔查勤務。</p> <p>※警察局內湖分局110.06.18北市警內分交字第1103059547號函復:本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務(靜城專案),並持續責請轄區內湖派出所加強巡查,以維轄區安寧秩序。</p> <p>※環保局環保稽查大隊110.06.16</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>北市環稽勤字第1103024431號函復：有關案件編號10912臨1內湖區內湖路三段及碧山路三叉路口之機車噪音問題，本大隊已分別於110年1月至3月共辦理4場機動車輛噪音夜間攔查勤務，爾後將不定期於內湖區金龍路112巷及內湖路3段59巷附近安排移動式高噪音照相設備或夜間攔查勤務。</p> <p>※環保局環保稽查大隊110.07.16 北市環稽勤字第1103026928號函復：1. 本大隊已分別於110年1月至3月辦理4場機動車輛噪音夜間攔查勤務，爾後將不定期於內湖區金龍路112巷及內湖路3段59巷附近安排移動式高噪音照相設備或夜間攔查勤務。2. 本案因疫情期間暫停相關攔查勤務，將於疫情趨緩後，持續辦理攔查取締作業。</p> <p>※警察局內湖分局110.07.16 北市警內分交字第1103060974號函回復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※警察局內湖分局110.08.10 北市警內分交字第1103062081號函回復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※環保局環保稽查大隊110.08.09 北市環稽勤字第1103030312號</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>函復:1. 本大隊已分別於110年1月至5月辦理共計5場次之機動車輛噪音夜間攔查勤務，日前因疫情影響，暫停夜間攔檢相關勤務。2. 本大隊已安排於9月第1周聯合警察機關、監理單位，於金龍路112巷進行夜間攔查勤務，取締作業。爾後仍將持續不定期於內湖區金龍路112巷及內湖路3段59巷附近安排移動式高噪音照相設備或夜間攔查勤務。</p> <p>※環保稽查大隊110.08.19說明： 1. 訂於9月3日聯合警察機關、監理單位，於金龍路112巷進行夜間攔查勤務，取締作業。</p> <p>※110.08.19會議決議：因環保稽查大隊9月尚有攔查勤務，嗣後再視成效，評估是否解列。</p> <p>※警察局內湖分局110.08.30北市警內分交字第1103063287號函復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案）並持續責請轄區內湖派出所加強巡查，以維轄區安寧秩序。</p> <p>◆最新辦理情形： ※環保稽查大隊110.09.09北市環稽勤字第1103035904號函復:1. 本大隊9月3日夜間會同警察機關及監理單位，於金龍路112巷口進行攔查，共計12員出勤。本次夜間攔查勤務執行成果統計如下：(1)攔查輛數：135輛、(2)檢測輛數：5輛、(3)檢測不合格舉發數：1輛、(4)檢測合格及上傳雲端數：4輛。2. 本大隊爾後仍將持續不定期於</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>內湖區金龍路112巷及內湖路3段59巷附近安排移動式高噪音照相設備或夜間攔查勤務，以維護附近民眾居住安寧。</p> <p>※警察局內湖分局110.09.13北市警內分交字第1103064195號函復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案）並持續責請轄區內湖派出所加強巡查，以維轄區安寧秩序。</p>		
1100101	清白里辦公處	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.01.21說明：撞倒之交通反射鏡、撞壞之高壓電變電箱、花臺等均已修復。</p> <p>※110.01.21里長說明：反射鏡雖已修復，但仍有螺絲鬆脫反射鏡搖晃情事。</p> <p>※110.01.21會議決議：1. 請公園處約束廠商依合約行事。2. 車輛進入施工區域，僅提供上卸貨臨停，非施工時間所有車輛不得進入公園。另請駐衛警加強巡查，如有違規行為，立即予以勸導改善。3. 請公園處會後協同里長至現場察看，儘速改善缺失。</p> <p>※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：1. 亂停車問題：本處已要求施工廠商勿在公園內亂停車，一般車輛需停在停車場。2. 109年12月23日當天因大型吊車吊掛滑梯高塔不慎損毀變電箱、花臺及撞到交通反射鏡，本處已要求施工廠商儘快復原，花臺已當天修復，交通反射鏡於吊車完成吊掛作業後復原，惟變電箱因找</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>不到相同樣式而延誤時間，經確認採用新式變電箱已於110年1月18日安裝完成。3. 本處已要求施工廠商注意施工品質並維護周遭環境，若有不慎毀損應儘快復原。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：公園內遊戲場所區域，周邊地勢坡度有落差，下雨天有積水情形，排水系統應改善。</p> <p>※110.02.25會議決議：1. 包商不慎損毀之交通反射鏡、高壓電變電箱、花臺等缺失均已修復，先行解列。2. 提案案由增列，改善遊戲場所區域周邊排水系統。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：本處將於遊戲場所完工後，規劃區域周邊排水系統改善，預計110年6月30日前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：本處將觀察遊戲場完工後，排水需加強處規劃增加排水設施，預計110年6月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：本處預計110年4月28日辦理設計前會勘，將依據規劃區域周邊排水系統改善事宜。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，預計110年5月14日進場施工。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1103033375號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：該處仍然積水。</p> <p>※110.08.19會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，併同本次會議有關成功二號公園諸多缺失案，儘速擇期辦理現地會勘。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：遊戲區域周邊排水系統改善案，請公園處先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				月底前完成。 ◆最新辦理情形： ※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。		
1100 2臨5	清白里辦公處	星雲街138巷5號前側溝，經常有衛生排泄氣味，影響居民品質，請協助附近住戶接通衛生排放管線。案址之星雲街138巷，仍有住戶尚未接通衛生排放管線，影響市容，請協助接管。	衛工處	◆案件歷程摘要： ※衛工處110.02.25說明：本案擬訂於3月5日與住戶辦理現地會勘，後續查明妥處。 ※衛工處110.03.10北市工衛維字第1103011585號函復：經查臭氣來源為星雲路138巷5號前側溝內有一處污水管線排入，經本處110年3月5日辦理現場協調會勘，確認該污水管線為鄰側康寧路1段173巷2弄2-1至6號所有，本處已錄案優先交辦設計，俟設計完成後賡續辦理接管事宜。 ※衛工處110.03.10北市工衛東字第1103010730號函復：衛工處於3月5日與案址住戶及相關單位現場試水會勘，後續由施工廠商提送設計資料審查核可後辦理接管。 ※衛工處110.04.01北市工衛維字第1103014607號函復：衛工處於3月5日與案址住戶及相關單位現場試水會勘，後續由施工廠商於110年3月25日前提送設計成果審查核可後辦理接管。 ※衛工處110.05.04北市工衛維字第1103021062號函復：衛工處訂	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>於110年5月5日與案址住戶及相關管線單位現場會勘，俟會勘後續辦道路挖掘許可證申請事宜。</p> <p>※衛工處110.05.24北市工衛維字第1103025143號函復：於110年5月5日與案址住戶及相關管線單位現場會勘，俟申請道路挖掘許可證核發後即安排進場施作。</p> <p>※衛工處110.06.21北市工衛維字第1103029008號函復：預計110年6月17日提送道路挖掘許可證申請，俟核發後即安排進場施作。</p> <p>※衛工處110.07.20北市工衛維字第1103033605號函復：110年7月12日進場施作，預計110年7月30日完成道路管渠設施，另住戶端俟協調改管後銜接。</p> <p>※110.07.21清白里長說明：為衛生排泄能改管銜接，以免影響環境衛生。建議倘不改管之住戶，依法規予以裁罰。</p> <p>※衛工處110.08.10北市工衛維字第1103036016號函復：1. 案址側溝內8吋PVC管，經住戶配合試水後無污水排入，俟疫情警戒解除後擇期與大樓管委會辦理會勘。2. 案址道路污水管渠（設施）於110年7月14日施作完成，另用戶管將俟住戶改管前巷後配合銜接。</p> <p>※衛工處110.08.19說明：將擇期至住戶端再次試水，查明汙水有無排洩至巷道側溝。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：建議倘不改管之住戶，依法規予</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>以裁罰。</p> <p>※衛工處110.08.30北市工衛維字第1103039970號函復：1.案址側溝內8吋PVC管，俟疫情警戒解除後擇期與大樓管委會及周遭住戶辦理試水會勘。2.案址道路段污水管渠（設施）於110年7月14日施作完成，另用戶管將俟住戶改管前巷後配合銜接。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※衛工處110.09.10北市工衛維字第1103041937號函復：1.案址側溝內8吋PVC管，預計於110年9月17日前進行TV檢視，以釐清污水來源後再擇期辦理現場會勘。2.案址道路段污水管渠（設施）於110年7月14日施作完成，另用戶管將俟住戶改管前巷後配合銜接。</p>		
11004臨4	週美里辦公處	潭美公園站候車亭（南京東路6段單號）因人口激增、商業人口進駐，搭乘公車人數暴增，候車民眾在狹窄的人行道候車，已不敷使用，建議將候車亭往後退縮，以維護行人、及候車民眾的安全，及候車椅子重新配置，增設燈具。	交工處、公共運輸處、公園處、新工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※交工處110.04.15北市交工設字第1103026842號函復：本處配合本市公共運輸處評估遷移公車候車亭可行性，倘為可行，配合於遷移後位置調整「公車停靠區」標字。</p> <p>※公共運輸處110年4月20日北市運綜字第1103044948號開會通知單，為「潭美公園」站（往東）候車亭往後退縮設置可行性辦理會勘。</p> <p>※公園處110.04.22說明：1.該候車亭後方水溝有防洪排水功能，最多僅能退縮1米，並由公運處施作填平工程。2.建請公運處考慮是否設立大型站體或思考其他方式改善，候車亭往後方水溝退縮並非唯一方法。</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公運處110.04.22說明：1. 昨天會勘已與里長說明，因該候車亭等車人數頗多，候車亭如退縮並重新配置候車座椅，須後退1.8米空間才足夠。2. 另因土地所有權屬為公園處，由本處施作填平工程似有不妥，建請公園處將該處填平，本處才得以進行後續候車亭退縮工程。</p> <p>※110.04.22會議決議：1. 建請公園處在不影響排水功能情況下，同意於水溝中設立立柱之方式施工。2. 請公運處考慮水溝中設立立柱方式施工，是否可行？3. 以上2點建議，於下次會議中討論。</p> <p>※新工處110.04.29北市工新養字第1103041898號函復：本案非本處維管之範疇。（請貴所解除列管）。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：1. 經110年4月23日偕同停管處與丘里長討論退縮站體可行性及效益，倘退縮站體後，民眾仍會站在路邊候車且人行道一樣會有壅塞情事，爰此，請停管處研議其它新方案來改善公車站壅塞問題。2. 經與丘里長勘查，將於行善路281巷「明美公園」設立園燈及新明路380巷1號設立偷光燈或彎臂燈。</p> <p>※交工處110.05.04北市交工設字第1103029262號函復：倘經本市公共運輸處評估遷移「潭美公園站」公車候車亭為可行，本處配合依遷移後位置調整相關標線。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公共運輸處110年5月10日北市運綜字第1103047873號會勘通知單：110年5月13日15:00為「潭美公園」站(往西)候車亭往後退縮設置可行性辦理會勘。</p> <p>※公共運輸處110.05.18北市運綜字第1103049636號函復(附會勘紀錄):1.請本府公園處同意公運處於人行道後方部分植栽移除並增設制式單座候車亭1座，以利增加乘客等候空間，將於110年7月底前完成設置。2.現況候車亭2張座椅(原新工處設置)往左右兩側各擺放1張，另現有候車亭制式單座所附設小型座椅，將拆除皆改為大型座椅(如同制式雙座座椅)，並將原候車亭進行烤漆且加裝燈管，以利增加候車亭之照明，提高乘車安全。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：本案於110年5月13日召開會議，討論候車亭退縮可行性，本處意見表示明美公園生態溝係都市計畫指定設置，故不能填滿，後續公運處提出增設一處候車亭以解決候車空間不足問題，本處原則同意。</p> <p>※新工處110.06.15北市工新養字第1103058089號函復：本案非本處維管之範疇。(請貴所解除列管)</p> <p>※交工處110.06.15北市交工設字第1103035560號函復：本案經本市公共運輸處110年5月13日辦理現場會勘，結論無涉及遷移「潭美公園站」公車候車亭，</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>無本處權管事項，請解除列管。</p> <p>※新工處110.07.14北市工新養字第1103066653號函復：本案非本處維管之範疇。(請貴所解除列管)</p> <p>※交工處110.07.14北市交工設字第1103038559號函復：本案經本市公共運輸處110年5月13日辦理現場會勘，結論無涉及遷移「潭美公園站」公車候車亭，無本處權管事項，請解除列管本處。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：1. 本案於110年5月13召開會議，討論候車亭退縮可行性，本處意見表示明美公園生態溝係都市計畫指定設置，故不能填滿，後續公運處提出增設一處候車亭以解決候車空間不足問題，本處原則同意。2. 有關與丘里長勘查，將於行善路281巷「明美公園」設立園燈及新明路380巷1號設立投光燈或彎臂燈部分，本處已錄案設計中，預計9月30日前完成，另本案預計增設照明位置非「潭美公園」建請另立案辦理。</p> <p>※公共運輸處110年7月21日北市運綜字第1103060480號函復：「潭美公園」站(往西)候車亭及座椅已增設完成，建請解除列管。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：本案於110年5月13召開會議，討論候車亭退縮可行性，本處意見表</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>示明美公園生態溝係都市計畫指定設置，故不能填滿，後續公運處提出增設一處候車亭以解決候車空間不足問題，本處原則同意。經洽週美里辦公處丘麗玲里長，案址地點非案由之地點，建議另案辦理。本處已錄案里長建議地點為1. 新明路380巷1號旁(防火巷)投光燈1盞。2. 行善路281巷(明美公園)園景燈1盞。本案納入東北預約工程，預計110年9月30日完成。</p> <p>※公共運輸處110.08.06 MAIL告知:有關8月份市容會報提案及歷次列管案件，本次公運處辦理情形無更新。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：1. 候車亭2側路燈應遷移，以維持行人通行之順暢與安全。2. 請新工處將候車亭旁座椅再往後方遷移，增加候車空間。3. 嗣候該處路面請新工處銑刨重新鋪設柏油。</p> <p>※110.08.19陳義洲議員服務處張煥霖主任說明:該處時有機車穿行於人行道的情形，請新工處或公園處研議處理。</p> <p>※110.08.19會議決議:1. 權責單位公園處及新工處持續列管，其餘單位先行解列。2. 張主任意見，納入會議紀錄。請新工處或公園處研處，於下次會議說明。</p> <p>※新工處110.08.26北市工新養字第1103081845號函復:1. 本處施作座椅已遷移完妥。2. 候車亭地磚更新部分，非本處維管之</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>範圍。3. 機車行駛於人行道情形，非本處維管之範圍。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：1. 經110年8月26日電洽里長，擬於機車穿越於明美公園人行道出入口兩側設「禁止車輛進入」告示牌警示。2. 另有關增設照明設施，經洽週美里辦公處丘麗玲里長，案址地點非案由之地點，建議另案辦理。本處已錄案里長建議地點為(1)新明路380巷1號旁(防火巷)投光燈1盞。(2)行善路281巷(明美公園)園景燈1盞。本案納入路燈新設東北預約工程，預計110年9月30日完成。</p> <p>※新工處110.09.10北市工新養字第1103086254函復：1. 本處施作座椅已遷移完妥。2. 候車亭地磚更新部分，非本處維管之範圍。3. 機車行駛於人行道情形，非本處維管之範圍。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：經110年8月26日電洽里長，擬於機車穿越於明美公園人行道出入口兩側設「禁止車輛進入」告示牌警示。本處將於110年10月底前設立2處「禁止車輛進入」告示牌完成。</p>		
1100502	清白里辦公處	金湖路臨時平面停車場，雜草生長過剩，請加強除草。上坡之停車位置，請設置路燈增加照明。另特定民眾經	停管處、公園路燈工程管理處、警察局內湖分局	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※停管處110.06.22北市停營字第1103053014號函復：1. 本處已就委管範圍請委託業者於110年6月18日將雜草修剪完成，另非本處委管範圍已於110年5月25</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>常於此練習打高爾夫球，影響人身安全與車輛財物安全。</p>		<p>日北市停營字第1103050311號函請土地主管機關財政部國有財產署北區分署協助修剪，預計110年7月上旬完成。2.場內增設照明一節，本處刻正研議增設之可行性。3.本處已請委託業者加強巡場，倘發現民眾非停車行為，將進行勸導離場。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：本案為本市停車管理工程處權管之收費停車場(如會議記錄附件)非公眾通行之道路，應由停管處辦理改善照明事宜，故無本科應辦理之事項。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：本案為本市停車管理工程處權管之收費停車場(如會議記錄附件)非公眾通行之道路，應由停管處辦理改善照明事宜，故無本科應辦理之事項建請解列。</p> <p>※停管處110.07.22北市停營字第1103057316號函復：涉及本處委管金湖臨時平面停車場增設照明一案，經本處研議後將位於鄰近美國在台協會側之場區，增設相關照明設施，預計110年8月31日前完成增設事宜。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：案址地點上坡之停車位置為設有門禁收費非公眾通行之路段，由停車管理處委外VIVI PARK維管，故路燈照明非本處權責。</p> <p>※停管處110.08.19北市管營字第1103061573號函回復：金湖臨時</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>平面停車場近美國在臺協會側增設照明設施一節，本處已於110年8月17日完成增設。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：請問停管處，新設置照明設備，燈在何處？</p> <p>※110.08.19會議決議：停管處協同里長至現場勘查，確認新設照明設備位置。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：案址地點上坡之停車位置為設有門禁收費非公眾通行之路段，由停車管理處委外VIVI PARK維管，故路燈照明非本處權責。</p> <p>※停管處110.09.08北市管營字第1103077893號函回復：本處將原有燈具更換為較高瓦數燈具，並於車位87號對面增設照明設施，預計110年9月25日前完成相關作業。</p>		
11005臨1	清白里辦公處	成功二號公園，目前新建兒童遊具設施，請儘速竣工，早日開放供民眾休憩使用。遮陽休息區，公園椅多處破損，請速修復或更新。46巷9號前登山步道，多處階梯損壞不平整，影響民眾安全，請確實改正。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：1.成功公園兒童遊戲場改善工程已完成施工，並於110年5月28日驗收合格，俟接管單位確認點交資料無誤後，即可配合疫情解封時間開放民眾使用。2.有關花架下遮陽休息區，公園椅多處破損，已請廠商修繕於110年5月31日完成；有關登山步道階梯損壞不平整處，已於110年6月1日檢修完成。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：有關花架下遮陽休息區，公園椅多處破</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>損，已請廠商修繕於110年5月31日完成；有關登山步道階梯損壞不平整處，已於110年6月1日檢修完成。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：成功路2號公園遊戲場改善工程已於110年5月28日驗收合格，工區圍籬目前已撤除，公園開放民眾使用。有關花架下遮陽休息區公園椅多處破損，已請廠商修繕於110年5月31日成；有關登山步道階梯損壞不平整處，已於110年6月1日檢修完成。</p> <p>※110.08.19會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，併同本次會議有關成功二號公園諸多缺失案，儘速擇期辦理現地會勘。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：登山步道多處階梯損壞不平整案，該登山步道部分石階凹陷鬆動崎嶇不平，請公園處於今年年底前改善完成。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：成功路2號公園遊戲場改善工程已於110年5月28日驗收合格，工區圍籬目前已撤除，公園開放民眾使用。1. 遊戲場已完工，後續將配合疫情開放使用。2. 園椅修繕已於110/5/31完成。3. 本處將於110年底前將主要園路階梯整修完成，以維護行人安全。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：1. 遊戲場</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				已完工，後續將配合疫情開放使用。2. 園椅修繕已於110年5月31日完成。3. 本處將於110年底前將主要園路階梯整修完成，以維護行人安全。		
11005臨2	週美里辦公處	建議將南京東路六段、新明路298巷交叉口，交通標線機車待轉區、停止線及人行穿越道重新定位繪製。另人行穿越道也建議往後退縮，於雙邊人行道重新設置無障礙坡道並撤除水泥車擋，方便輪椅及嬰兒車通行，更利於行人能安全通行。	交工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※交工處110.06.15北市交工設字第1103035560號函復：配合退縮案址西側機車待轉區線、行穿線、停止線、機慢車停等區線、指向線及雙邊禁止變換車道線，依序派工辦理。</p> <p>※交工處110.07.14北市交工設字第1103038559號函復：配合退縮案址西側機車待轉區線、行穿線、停止線、機慢車停等區線、指向線及雙邊禁止變換車道線，依序派工辦理。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：尚無障礙坡道未施作。</p> <p>※交工處110.08.19說明：本處將儘速施作無障礙坡道。</p> <p>※交工處110.08.27北市交工設字第11030442761號函復：斜坡道施作範圍涉及路燈與交通號誌遷移，爰本處謹訂於110年8月31日邀集相關單位辦理設計前會勘。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※交工處110.09.14北市交工設字第1103046362號函復：業於110年8月31日辦理設計前會勘，會勘決議由本處施作斜坡道、調整相關交通標線及拆除2車阻，並由新工處協助拆除部分隔音牆，涉本處權責部分已錄本年度工程案辦理。</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
11005臨3	週美里辦公處	建議將新明路426巷穿越南京東路六段之行人號誌，調整為南京東路六段匝道往內湖方向來車停等紅燈時，開放新明路行人可通行行人穿越道。	交工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※交工處110.06.15北市交工設字第1103035560號函復：考量採行人分段通行之號誌管制，行人行走時易誤判燈號，致生危險。依現有號誌時制，增設行人燈並採分段管制僅能供南往北方向行人提早通過南京東路慢車道，對行人通行助益有限，且北往南方向行人通行秒數並無增加，考量南京東路6段為車流量較大之路段，號誌秒數調整空間有限，經評估風險及效益，仍宜維持現況，請解除列管。</p> <p>※交工處110.07.14北市交工設字第1103038559號函復：考量採行人分段通行之號誌管制，行人行走時易誤判燈號，致生危險。依現有號誌時制，增設行人燈並採分段管制僅能供南往北方向行人提早通過南京東路慢車道，對行人通行助益有限，且北往南方向行人通行秒數並無增加，考量南京東路6段為車流量較大之路段，號誌秒數調整空間有限，經評估風險及效益，仍宜維持現況，請解除列管。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：仍請交工處考量行人需求，消除民怨。</p> <p>※110.08.19會議決議：請交工處協同里長至現場勘查，再確認里長建議是否可行。</p> <p>※交工處110.08.27北市交工設字第11030442761號函復：配合先行研議相關可行改善方案後，</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>會同里長至現場實地勘查。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※交工處110.09.14北市交工設字第1103046362號函復：業於110年9月11日會同里長至現場會勘，本處配合研議調整案址號誌時制秒差並酌增南北向行人綠燈秒數。</p>		
1100801	清白里辦公處	金湖路臨時平面停車場，場內常因強降雨導致積水難退，影響停放車輛與行人通行，請改善避免積水情形。	國有財產署北區分署、停管處、水利處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※財政部國有財產署北區分署110.08.11台財產北管字第11000209920號函回復：本署經管臺北市內湖區康寧段三小段426、426-8、416-10地號國有土地上確實有雜草叢生，本分署刻正循政府採購法辦理僱工事宜。</p> <p>※停管處110.08.19北市管營字第1103061573號函回復：金湖臨時平面停車場近美國在臺協會側出入口車道積水難退一節，本處已於110年8月18日改善完成。</p> <p>※停管處110.08.19說明：業於8月18日重新鋪設柏油完竣。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：停管處僅在低窪處鋪設柏油，對於改善強降雨積水情事，於事無補，應強化排水系統。</p> <p>※110.08.19會議決議：請停管處協同里長至現場勘查，確認現況，再憑研議處理。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※110.08.27清白里里長說明：請水利處查明，該區塊雨水排水管線配置情形並研議積水改善方式。</p> <p>※停管處110.09.08北市管營字第</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>1103077893號函回復：已於110年8月26日下午2時30分辦理現場會勘，邀請清白里辦公處確認新設置照明設備位置及排水設施，後續將請本府工務局水利工程處確認金湖臨時平面停車場入口前排水情形。</p> <p>※水利處110.09.10北市工水秘字第1106048700號函復：案址停車場內積水不退屬基地內排水，改善基地內排水一事，非本處權責，經查本處排水系統配置結構尚屬良好，排水順暢，尚無待改善事項，建請同意解除本處列管。</p>		
1100802	清白里辦公處	有關成功二號公園，因大雨導致邊坡土石崩塌，登山步道路樹倒塌，請確實維護處置。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.08.16北市工公園字第1103043588號函復：1. 影響通行之倒塌路樹本處已移除完成。2. 土石崩塌本處預計110年8月底前辦理會勘確認改善方式。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：1. 該處邊坡高低落差甚大且土質鬆軟，往例也曾坍方，邊坡穩定之防治必須重視，請公園處研究整理工法，全面檢討改善。2. 另坍方處上方有一鐵圍牆，年久失修生鏽腐蝕，有危害公安之虞，請一併處理。</p> <p>※110.08.19會議決議：公園處8月底前將辦理會勘，請將里長意見納入參考，研議處理。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：邊坡土石崩塌造成登山步道路樹倒塌案，請公園處先行將崩塌之樹木、土石等先行移除，嗣</p>	B	110.08.19 主席裁示： 本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>後再邀集大地工程處會勘研議處理。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復:1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。(預計110/10/31前完成)。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復:1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。(預計110/10/31前完成)</p>		

處理等級

- A級：已依案執行
- B級：正依案執行
- C級：計畫執行
- D級：無法辦理
- E級：尚未答覆

十、臨時動議：無

十一、討論市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程：詳附件「臺北市內湖區市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表」。

十二、區政督導員宣導事項：無

十三、主席結論：

詳附件「臺北市內湖區110年9月份市容會報提案執行情形追蹤管制表」、「臺北市內湖區98年至110年8月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表」、「臺北市內湖區市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表」。

十四、散會。

臺北市內湖區市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.09.16(第3季)

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
98.06.08	98.06.03	980601	市容會報	內溝里 林文福里長 (已卸任)	建請恢復本里康樂街291巷 至大湖街202號間農路1案	工務局	無法辦理	108.11.14主席裁示：本案繼續 列管。(書面列管，會議上不研 議，暫無須出席)
108.10.11	108.10.05	1081004	市容會報	週美里 丘麗玲里長	週美里長壽橋美化，建議 全部漆成紫色，與未來長 壽橋下花海相輝映將可成 為內湖新亮點與彩虹橋及 高架橋成為三色橋	新工處	納入111 年度 工程預算及施 工能量辦理。	新工處110.09.10北市工新養字 第1103086254函復：本案將納入 111 年度工程預算及施工能量辦 理。
110.04.19	110.04.13	11004臨4	市容會報	週美里 丘麗玲里長	潭美公園站候車亭(南京東 路6段單號)因人口激增、 商業人口進駐，搭乘公車 人數暴增，候車民眾在狹 窄的人行道候車，已不敷 使用，建議將候車亭往後 退縮，以維護行人、及候 車民眾的安全，及候車椅 子重新配置，增設燈具。	新工處	本處施作座椅 已遷移完妥。	新工處110.09.10北市工新養字 第1103086254函復：1.本處施作 座椅已遷移完妥。2.候車亭地磚 更新部分，非本處維管之範圍。 3.機車行駛於人行道情形，非本 處維管之範圍。
110.02.18	110.02.17	11002臨5	市容會報	清白里 陳東源里長	星雲街138巷5號前側溝， 經常有衛生排泄氣味，影 響居民品質，請協助附近 住戶接通衛生排放管線。 案址之星雲街138巷，仍有 住戶尚未接通衛生排放管 線，影響市容，請協助接 管。	衛工處	未定	※衛工處110.09.10北市工衛維 字第1103041937號函復：1.案址 側溝內8吋PVC管，預計於110年9 月17日前進行TV檢視，以釐清污 水來源後再擇期辦理現場會勘。 2.案址道路段污水管渠(設施) 於110年7月14日施作完成，另 用戶管將俟住戶改管前巷後配合 銜接。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.11.10	108.11.04	1081102	市容會報	清白里 陳東源里長	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理	公園處	未定	※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。
110.04.19	110.04.13	11004臨4	市容會報	週美里 丘麗玲里長	潭美公園站候車亭(南京東路6段單號)因人口激增、商業人口進駐，搭乘公車人數暴增，候車民眾在狹窄的人行道候車，已不敷使用，建議將候車亭往後退縮，以維護行人、及候車民眾的安全，及候車椅子重新配置，增設燈具。	公園處	將於110年10月底前設立2處「禁止車輛進入」告示。	公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：經110年8月26日電洽里長，擬於機車穿越於明美公園人行道出入口兩側設「禁止車輛進入」告示牌警示。本處將於110年10月底前設立2處「禁止車輛進入」告示牌完成。
110.01.06	110.01.05	1100101	市容會報	清白里 陳東源里長	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	截流溝預計於110年10月底前完成。	※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.05.17	110.05.11	11005臨1	市容會報	清白里 陳東源里長	成功二號公園，目前新建兒童遊具設施，請儘速竣工，早日開放供民眾休憩使用。遮陽休息區，公園椅多處破損，請速修復或更新。46巷9號前登山步道，多處階梯損壞不平整，影響民眾安全，請確實改正。	公園處	將於110年底 前將主要園路 階梯整修完 成。	※公園處110.09.13北市工公護 字第1103048547號函復：1. 遊 戲場已完工，後續將配合疫情開放 使用。2. 園椅修繕已於110年5月 31日完成。3. 本處將於110年底 前將主要園路階梯整修完成，以 維護行人安全。
110.08.12	110.08.09	1100802	市容會報	清白里 陳東源里長	有關成功二號公園，因大 雨導致邊坡土石崩塌，登 山步道路樹倒塌，請確實 維護處置。	公園處	預計 110/10/31前 完成	※公園處110.09.13北市工公護 字第1103048547號函復：1. 已於 110/8/24邀本市水土保持服務團 技師會勘，處理建議為清除落石 樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌 漿掛防落石網，以自然復育不噴 植生沃土。2. 考量現場有落石樹 木遮蔽部分，本處將請廠商先行 將現場落石樹木清除後，觀察如 無其他異狀則依本市水土保持服 務團意見辦理邊坡緊急處理。 (預計110/10/31前完成)
98.06.08	98.06.03	980601	市容會報	內溝里 林文福里長 (已卸任)	建請恢復本里康樂街291巷 至大湖街202號間農路1案	大地處	無法辦理	108.11.14主席裁示：本案繼續 列管。(書面列管，會議上不研 議，暫無須出席)

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.05.19	110.05.14	11005臨2	市容會報	週美里 丘麗玲里長	建議將南京東路六段、新明路298巷交叉口，交通標線機車待轉區、停止線及人行穿越道重新定位繪製。另人行穿越道也建議往後退縮，於雙邊人行道重新設置無障礙坡道並撤除水泥車擋，方便輪椅及嬰兒車通行，更利於行人能安全通行。	交工處	未定	※交工處110.09.14北市交工設字第1103046362號函復：業於110年8月31日辦理設計前會勘，會勘決議由本處施作斜坡道、調整相關交通標線及拆除2車阻，並由新工處協助拆除部分隔音牆，涉本處權責部分已錄本年度工程案辦理。
105.9.28	105.9.28	1050301	市政座談會	秀湖里 謝明毅里長	有關「大湖派出所與大湖消防分隊現址建築物老舊改建」案，請消防局儘速完成大湖消防分隊遷移作業。	消防局	112-114年興建	每季追蹤列管。 (預定地範圍私有畸零地(本市內湖區康寧段1小段232地號土地)，已與私有地主完成簽定土地買賣簽約，於110年5月6日辦理土地所有權登記完成。)
107.5.30	107.5.30	1070102	市政座談會	清白里 陳東源里長	內湖區康寧段三小段517、517-1、518-1及522-1地號等4筆土地設置圖書館分館暨其他公務設施。	圖書館 捷運局	111-114年興建	每季追蹤列管。
108.8.14	108.8.14	1080101	市政座談會	康寧里 鄭秀鳳里長	東湖2號公園改建案	公園處	已於110年4月28日改善完成，本案結案。	
108.8.14	108.8.14	1080115	市政座談會	週美里 丘麗玲里長	潭美街堤坊電梯興建案	新工處	110年7月15日進場施作	
110.4.8	110.3.25	1100101	市政座談會	行善里 沈茂松里長	建請於彩虹橋邊增設電梯或斜坡道一案。	新工處	預計於111年4月施工，並於111年底前完工。	

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.4.8	110.3.25	1100111	市政座談會	週美里 丘麗玲里長	週美里環東大道高架及平面道路噪音改善案。	新工處	<p>1. 有關南京東路6段(西向)多孔隙瀝青混凝土鋪面改善案預計於110年9月底前完工。</p> <p>2. 另交通局委請新工處協助代辦南京東路6段149號前方鋪設多孔隙瀝青混凝土低噪音鋪面案，預計於110年10月底前完工。</p>	