

臺北市大安區105年度11月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：105年11月28日(一)14:30
- 二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號9樓）
- 三、 主持人：蘇區長素珍 記錄：翁佳華
- 四、 出席人員：
 新工處分隊長楊德志、技佐程宥傑、幫工程司楊琚茹、廖振芳；都發局股長吳逸民、臨僱技術師林志全；群英里里長石忠勝；副區長程國文；主任秘書郭冠蓮；民政課課長吳重信、里幹事林重光。
- 五、 主席致詞：略
- 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1050701	群英里 四維路198巷(成功社區中庭廣場) 地磚剝落、洩水溝蓋板及鉚釘鬆脫，影響行人安全。	新工處 (第六分隊)	里辦公處- 請加強施工品質。 新工處- 1. 因案址廣場陸橋正在進行修繕，俟陸橋修繕完工後，再行進場施作本案。 2. 另預計明年邀集各管委會會勘研商是否施作門型欄杆，以管制車輛進入，提升案址鋪面後續維護。	持續列管
1051001	群英里 成功國宅中庭2座 陸橋修繕。	新工處	新工處- 今年底完成修繕。 都發局- 成功國宅已依據公寓大廈管理條例轉型為一般管委會，並已領回所屬管理基金，另經洽地政局表示該陸橋無法辦理登記，惟陸橋工程造價分配於該國宅中央區造價中，並納入中央區售價，故	1. 持續列管 2. 本案產權歸屬議題，不再納入本會議討論，並請都發局會後與相關單位研商釐清。 (都發局解除列管)

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
			<p>該陸橋應屬中央區管委會維管範圍，並已於今年度8月份專簽市長核定。</p> <p>里辦公處- 本案陸橋座落市府維管道路，無法源依據即專簽推論歸屬中央區管委會，不合法理。</p>	3. 請新工處依預定期程完成修繕。

七、提案討論(本月無提案)

八、臨時動議(本月無提案)

九、主席指示暨結論：

1. 持續列管：1050701、1051001號案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行。
3. 決議事項請權責單位配合辦理。

十、散會：15時20分