

## 臺北市大安區106年度6月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：106年6月28日(三)14:30
- 二、 地點：大安區公所10樓集會堂（新生南路2段86號）
- 三、 主持人：郭主任秘書冠蓮 記錄：陳佩伶
- 四、 出席人員：  
 新工處技工王瑋筌、葉稟瑞、楊珺茹、聘幫工程師潘凱龍；都發局股長吳逸民、臨僱技術師林志全、臺北市自來水事業處南區營業分處工程師吳聲璋；群賢里里幹事楊富涵；群英里里幹事林重光；民政課課長吳重信。
- 五、 主席致詞：略
- 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1050701	<b>群英里</b> 四維路198巷(成功社區中庭廣場)地磚剝落、洩水溝蓋板及鉚釘鬆脫，影響行人安全。	新工處 (第六分隊)	<b>新工處-</b> 106年6月15日北市工新養字第10634824600號：因近日大雨不斷，影響本處工程施工能量，本案本處將延至7月底前進場修復完妥。  <b>里辦公處-</b> 請新工處儘早於7月底前完工。	1. 持續列管 2. 請新工處儘快於7月底前完工。
1060501	<b>群賢里</b> 和平東路2段265巷2號至18號間自來水管線遭遇障礙無法更新。	臺北自來水事業處南區營業分處、台灣電力股份有限公司台北市區營業處、新工處	<b>自來水處南區-</b> 106年6月14日北市水南營給字第10630090600號：已辦理道路挖掘許可申請，俟道路挖掘許可證核發後將辦理試挖，屆時將一併邀集相關管線單位協商配合施工事宜。  <b>里辦公處-</b> 民眾均十分關心本案，請儘早完工，道路試挖時請通知里長。	1. 持續列管 2. 請自來水處開挖時通知台電及里長等相關單位參與。

## 七、提案討論

### (一)編號：1060601

提案單位：群英里辦公處

權責單位：新工處、都發局

案由：四維路198巷兩座陸橋漏水嚴重。

討論：都發局-本案產權屬於當地社區(成功國宅)，維護管理權責屬於該社區管委會，且本次積水係異常豪大雨所引起。

新工處-因產權屬於社區，本處目前並未接管該兩座陸橋。

里辦公處-陸橋之所有權並未移交給該社區。

決議：有關陸橋產權歸屬問題，由本所另行召開會議釐清。另陸橋漏水問題如何改善，請都發局及新工處提供專業建議。

### (二)編號：1060602

提案單位：群英里辦公處

權責單位：新工處

案由：釐清市有地及成功社區大安段三小段298地號界址，以利權責分工。

討論：里辦公處-前次鑑界對相關方位以及與鄰地界址並未釐清，應擇期現場再指界一次。

新工處-因前次鑑界係針對公有地部分，擬再次邀集地政事務所及里長辦理指界。

決議：因本案有關社區所有地(私有地)之鑑界，請於鑑界時請里長參與。

八、臨時動議：無

九、主席指示暨結論

1. 持續列管：1050701、1060501號案。

2. 決議事項請權責單位配合辦理。

十、散會：15時30分