

## 臺北市大安區107年9月份市容會報會議紀錄

一、 時間：107年9月26日(三)14時30分

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）

三、 主持人：副區長程國文

記錄：黃靖雯

四、 出席人員：

新工處工程員程宥傑、新工處江慶倫；公園(燈)處分隊長陳安寶；停管處幫工程司鄒鎮仁；台電課長羅文毅、專員黃鈺茹；警察局大安分局警務佐黃振盛、警務員葉松盛；群賢里里長翁鴻源、里幹事楊富涵；學府里里長李淳琳、里幹事田德修；群英里里幹事林重光；龍門里里幹事蕭邑如；龍淵里里幹事陳韻涵主任秘書郭冠蓮；民政課課長馬文全。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1060902	<b>群賢里</b> 和平東路2段311巷34弄道路重鋪案。	新工處	<b>新工處-</b> 因訴願結果係撤銷原處分，該路段已無公用地役關係，本處僅能就破損嚴重處協助修補，請解除列管。 <b>里辦公處-</b> 市府對已開闢之計畫道路，且供公眾通行未徵收私地之破損維護，遇部分所有權人不同意情形，應考量公共利益，訂定處理方式，非僅臨補，應重鋪。	1. 持續列管。 2. 里長對新工處之辦理情形不滿意，請新工處適當層級長官拜訪里長說明。
1070401	<b>龍淵里</b> 1. 和平東路2段90巷到復興南路之間人行道更新。 2. 和平東路2段118巷6弄到118巷52弄之間老舊水溝蓋更新。 3. 新提案：96巷20弄北側老舊水溝蓋翻新。	新工處	<b>新工處-</b> 與里辦公處確認人行道地磚磚色後將著手進行。 <b>里辦公處-</b> 水溝蓋更新目前依照進度陸續完成。	持續列管。

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
	4. 大安區龍淵里辛亥路二段171巷6弄北側水溝蓋翻新。(1070601提案)			
1070501	<b>龍門里</b> 建立完善路燈巡檢機制。	公園處 台電公司	公園處- 配合現場會勘確認。 台電公司- 近期與公燈處辦理現場會勘確認配電場位置，將一併進行改善龍門里與鄰近里之路燈設備。 里辦公處- 將醫療院所地段列入規劃設計。	持續列管。
1070502	<b>龍門里</b> 近年來使用自行車的民眾快速增加，從而衍生出自行車違停以及廢棄車輛隨意棄置的問題，望市府提出解決機制。	停管處	停管處- 已完成龍門國中地下停車場告示牌之設置，建請解除列管。 里辦公處- 1. 龍門國中地下停車場告示牌已完成設置。 2. 先前建議於民眾易違規停放之地點設置禁止停放自行車提醒告示尚未設置。	1. 持續列管。 2. 先前建議之禁止停放自行車告示仍未能設置，請停管處適當層級長官拜訪里長說明。
1070503	<b>群英里</b> 成功社區台北市大安區四維路198巷計劃道路地磚破裂，請儘速修復。	新工處	里辦公處- 已修復完成，同意解除列管。	解除列管。
1070801	<b>學府里</b> 基隆路3段155巷150弄沿線側溝及路面年久失修並破損嚴重案。	新工處	里辦公處- 側溝及路面一併盡快修復。	1. 持續列管。 2. 請新工處、水利處與里長至現場會勘確認溝側溝狀況，釐清施工單位。

## 七、提案討論

### (一)編號：1070901

提案單位：群英里辦公處。

權責單位：警察局大安分局。

案由：成功市場前違規攤販蝟集。

討論：權責單位-將加強取締。

里辦公處-請持續取締以維市容。

決議：請警察局大安分局協助取締。

### (二)編號：1070902

提案單位：群賢里辦公處。

權責單位：水利處、新工處。

案由：請全面檢視本里排水箱涵及水溝，並積極改善排水設備，預防暴雨侵襲，保障里民財產安全。

討論：水利處-0908雨量超標造成路面短暫積水，超過排水設備設計標準，將進行通盤檢討。

新工處-無本處配合辦理事項。

里辦公處-104年淹水後排水設備之改善，仍無法防止0908豪大雨造成之淹水災情，請全面檢視改善。

決議：本案請權責單位水利處與里長到現場查看，提出改善方案。

## 八、臨時動議(無)

## 九、主席指示暨結論

1. 持續列管：1060902、1070401、1070501、1070502、1070601、1070801、1070901、1070902號案。
2. 解除列管：1070503號案
3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

## 十、散會:15時20分。