



財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能試驗報告書

正本

105 年 7 月 28 日

焰試字第 N1050817 號

此 致

福基織造股份有限公司

基隆市七堵區大華二路 144 號

與正本相符



財團法人防焰安全中心基金會

董事長 洪春安



105 年 7 月 20 日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

樣品基本資料			
物品種類	窗簾	品名	FCFT0495A
材質、百分率	MODACRYLIC 63.7% PET 36.3%	組成	梭織布
洗濯試驗種類	現況、水洗	重量	634 g/m ²
支數	(20's/2+300D) × 450D	密度	(50/in+50/in) × 46/in
備註	1. 參考試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 本樣品資料均為廠商提供。 3. 試驗號碼：NB-05-6581，有效期限至 108.7.28。		
結果判定			
判定	合格		
試驗日期	105/7/26	試驗號碼	NB-05-6581
報告簽署人	林佩如 	試驗操作人員	盧佳億 



接下頁

N1050817 (2-1)



財團法人防焰安全中心基金會
FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

試驗結果表

(本表適用窗簾、帷幕及施工用帆布等)

洗濯方式			現況								
A2 法	加熱 時間	試樣 方向	餘焰 時間 (秒)	餘燃 時間 (秒)	碳化 面積 (cm ²)	試樣 方向	碳化 距離 (cm)	D 法	試樣 方向	接焰 次數 (次)	
			X≤5	X≤20	X≤40		X≤20			X≥3	
	加 熱 2 分	經向 正面	0	0	30	經向 正面	8		經向 正面		
經向 反面		0	0	34	經向 反面	7	經向 反面				
緯向 正面		0	0	22	緯向 正面	7	緯向 正面				
著火後 6 秒		經向 正面	1	1	12		經向 正面				
		緯向 反面	1	1	16		緯向 反面				

洗濯方式			水洗								
A2 法	加熱 時間	試樣 方向	餘焰 時間 (秒)	餘燃 時間 (秒)	碳化 面積 (cm ²)	試樣 方向	碳化 距離 (cm)	D 法	試樣 方向	接焰 次數 (次)	
			X≤5	X≤20	X≤40		X≤20			X≥3	
	加 熱 2 分	經向 正面	0	0	40	經向 正面	9		經向 正面		
經向 反面		0	0	40	經向 反面	9	經向 反面				
緯向 正面		0	0	36	緯向 正面	9	緯向 正面				
著火後 6 秒		經向 正面	1	1	6		經向 正面				
		緯向 反面	1	1	8		緯向 反面				

注意事項：

- 一、本紙張規格大小為 210x297 mm。
- 二、試驗報告每頁之間應加蓋騎縫章。
- 三、不合格之試驗數值以粗體表示。

與正本相符

N1050817 (2-2)