

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
077	秉璘營造有限公司	田徑場整修工程	臺北市文山區指南路2段64號	108/05/02	108/05/03	全區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
078	曾○長(即元通金屬工程行)	松山區市民大道4段211號店面裝修工程(鐵工)	臺北市松山區市民大道4段211號	108/05/02	108/05/09	工區1樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
079	陳○豪(即加南工程行)	松山區市民大道4段211號店面裝修工程(泥作)	臺北市松山區市民大道4段211號	108/05/02	108/05/09	工區1樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
080	泰晟營造股份有限公司	(105建013)宗祠計劃新建工程	臺北市北投區行義路173號	108/05/03	108/05/24	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
081	禾富綜合營造有限公司	(106建076)榕城苑新建工程	臺北市中山區新生北路3段84巷42號	108/05/03	108/05/09	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
082	東鋼鋼結構股份有限公司	(105建071)慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	臺北市北投區立德路2號旁	108/05/04	108/05/14	鋼骨外側部分	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
083	國記營造股份有限公司	(106建236)臺北市北投區奇岩公寓新建工程	臺北市北投區磺港路288號對面	108/05/07	108/05/09	地下1樓室內施工架	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
084	皇昌營造股份有限公司	(105建152)臺北市市場處所屬公有環南市場工程主體工程	臺北市萬華區環河南路2段245號	108/05/10	108/05/14	東側施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
085	樹盛營造股份有限公司	(105建176)新貴開發靜心多多住宅新建工程	臺北市文山區興隆路2段153巷5弄16號	108/05/10	108/05/16	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
086	桓鎂有限公司	信義區忠孝東路5段71巷8號1樓裝修工程	臺北市信義區忠孝東路5段71巷8號1樓	108/05/13		1樓客廳及前院樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
087	北昌營造股份有限公司	(105建138)皇翔建設臨沂段一小段新建工程	臺北市中正區忠孝東路2段與臨沂街口	108/05/14	108/05/16	5~6樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
088	國聖營造有限公司	(107建050)南港玉成段新建工程	臺北市南港區中坡南路31巷12號	108/05/15	108/06/03	機械停車施工架、1樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
089	昶旺營造股份有限公司	(106建139)兆晉建設有限公司等商業住宅新建工程	臺北市文山區保儀路與指南路1段交叉口	108/05/17		全工區電焊機(共3部)	交流電焊機, 未裝設自動電擊防止裝置。	
090	華熊營造股份有限公司	(104建229)臺北市中山區中山段一小段614地號等6筆土地都市更新案新建工程	臺北市中山區雙城街3巷與林森北路交叉口	108/05/21	108/05/23	外牆及屋突樓梯間施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
091	笙旗營造股份有限公司	(106建150)包公館電梯增建工程	臺北市信義區莊敬路289巷4弄2號	108/05/21	108/05/24	全區電梯塔建鋼構區、樓梯改建區、全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
092	上承營造股份有限公司	(106建208)誠美頤禪新建工程	臺北市中正區紹興北街31巷17號旁	108/05/21	108/05/22	5~6樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
093	利晉工程股份有限公司	(105建177)經國七海文化園區新建工程	臺北市中山區北安路273號旁	108/05/22	108/05/27	1樓板北側、1樓南側施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
094	東基鋼鐵有限公司	承德路接待中心案接待中心、樣品屋新建工程	大同區太原路133巷37號旁	108/05/18	108/05/24	全區屋頂作業	於石棉板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構架之屋頂從事作業時, 應於屋架上設置防止踏穿及寬度三十公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶。	
096	瑞助營造股份有限公司	(107建161)中華機械總部暨存車中心大樓新建工程	北投區大度路3段168號旁	108/05/23	108/05/27	A樓地下1樓南向外牆內側施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
097	創揚室內裝修企業股份有限公司	(105建129)遠東百貨信義A13購物中心新建工程	臺北市信義區松壽路與松仁路口	108/05/23	108/05/27	手扶梯A梯施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
098	寬成營造股份有限公司	(107建132)沅利建設溪州街案新建工程	臺北市文山區溪州街117號旁	108/05/24	108/05/28	連續壁鋼筋籠電焊機(共9部)	交流電焊機, 未裝設自動電擊防止裝置。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
099	台灣奧的斯電梯股份有限公司	(98建006)台電萬隆聯合辦公室附設地下一層變電設施多目標使用大樓新建工程	臺北市文山區景隆街21號	108/05/24	108/05/28	屋突一層電焊機(2部)	交流電焊機, 未裝設自動電擊防止裝置。	
100	蕭百宏(即上宏工程行)	(104建078)承德路住宅大樓新建工程之施工架工程	臺北市大同區承德路3段122巷12號	108/05/24	108/05/27	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
101	鈺通營造工程股份有限公司	(99建112)臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公室新建工程	臺北市大同區重慶北路2段與涼州街口	108/05/29	108/05/30	16樓版	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
102	元順營造股份有限公司	(104建246)都美艷新建工程	臺北市萬華區桂林路105號旁	108/05/30	108/06/03	22樓以上外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
103	光智營造廠有限公司	(105建158)臺北市文山區萬慶段住宅新建工程	臺北市文山區景福街204號旁	108/06/01	108/06/03	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
104	旭地營造股份有限公司	(104建8899)天際新建工程	臺北市文山區景興路300號	108/06/01	108/06/05	全區外牆施工架、天井施工架、地下5樓機械停車機坑施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
105	隆大營建事業股份有限公司	(106建202)隆大重慶北路新建工程	臺北市大同區重慶北路2段121號	108/06/04	108/06/06	全區外牆施工架、天井區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
106	鴻祥工程股份有限公司	(106建015)恆星住宅大樓新建工程	臺北市內湖區金湖路326巷48號	108/06/11		外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
107	利晉工程股份有限公司	(106建043)大直文康社教中心建築及景觀工程	臺北市中山區植福路與敬業四路口	108/06/12		2樓以上樓梯鋼骨開口、鋼骨四週及地下2樓車道施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
108	匯僑室內裝修設計股份有限公司	(106變使(准)第181號)瀚寓酒店整修工程(室內裝修)	臺北市信義區基隆路1段206號	108/06/13	108/06/14	3樓至12樓裝潢區	現場無設置通風換氣設備, 有立即發生中毒災害之虞	
109	高度營造有限公司	(107建010)松山美仁段新建工程	臺北市松山區敦化北路145巷23弄5號旁	108/06/14	108/06/17	4至7樓A、B樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
110	呂紹雄(即鼎堃工程行)	(108拆021)延壽街18巷17號拆除工程之施工架工程	臺北市松山區延壽街18巷17號	108/06/18	108/06/20	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
111	中華工程股份有限公司	仰德大道3段與新安路口裝修工程	臺北市士林區仰德大道3段與新安路口	108/06/15	108/07/4	1樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
112	李啟富(即緯林水電行)	華漾飯店拆除工程	臺北市中山區市民大道3段209號	108/06/17	108/06/19	2公尺以上合梯	勞工有墜落之虞, 未以架設施工架或設置工作臺使勞工作業	
113	拓盛營造有限公司	(106建176)臺北市文山區指南路3段38巷新建工程	臺北市文山區指南路3段38巷	108/06/21		全工區(工務所除外)	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備(三)露天開挖場所開挖深度在1.5公尺以上, 未設擋土支撐	
114	福益營造股份有限公司	(106建062)西昌街新建工程	臺北市萬華區西昌街53號	108/06/25		室內樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
115	峻榮營造工程股份有限公司	(105建209)建北酒店新建工程	臺北市中山區建國北路1段61號	108/06/26	108/07/01	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
116	帝佑營造有限公司	木柵家美花園外牆修繕工程	臺北市文山區興隆路2段96巷26之1號	108/06/27	108/07/02	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
117	晉福營造有限公司	(106建099、106建179)景美開發羅斯福路六段新建工程	臺北市文山區羅斯福路6段170號	108/06/28		B棟天井施工架及1樓電梯直井吊料平台	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
118	瑞助營造股份有限公司	(105建075)國立臺北科技大學精勤樓新建工程	臺北市大安區忠孝東路3段48號	108/07/02	108/07/04	全區外牆施工架、13樓露臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
119	中興工程顧問股份有限公司	(105建075)國立臺北科技大學精勤樓新建工程(監造)	臺北市大安區忠孝東路3段48號	108/07/02	108/07/04	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
120	文華營造有限公司	市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程	臺北市中正區牯嶺街	108/07/03	109/7/8	1、外牆施工架、2樓移動式施工架、無障礙電梯區、無障礙電梯施工架。 2、2樓露台分電盤。	1、開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞，高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。 2、電動機具之臨時用電設備未設置漏電斷路器。	
121	允睿國際有限公司	臺北市信義區博愛國民小學108年度活動中心整修工程	臺北市中正區牯嶺街5巷2號	108/07/02	108/07/05	全區外牆施工架	(一)開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
122	秉璘營造有限公司	中華電信股份有限公司台灣北區分公司東四大樓外牆拉皮暨整體景觀整建工程	臺北市信義區松仁路130號	108/07/06		全區外牆施工架	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。	
123	元裕營造有限公司	代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」	臺北市士林區士東路299巷旁	108/07/07	108/07/09	忠孝路2段207巷側豎井	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。	
124	宏林營造廠股份有限公司	(104建293)善淵創客大樓新建工程	臺北市內湖區新湖一路326巷	108/07/07	108/07/22	6-7樓挑空區、屋突施工架及屋突旋轉鋼樓梯	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。	
125	永裕鋼鐵工程股份有限公司	(105建180)新意建設福星段大樓新建工程	萬華區西寧南路73號旁	108/07/10	108/07/11	工地地下開挖第2層水平支撐至開挖面	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
126	特傑營造股份有限公司	捷運中山雙連段帶狀公園改造工程	臺北市中山區捷運中山站四號出口	108/07/11	108/07/12	平台及斜坡區	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。	
127	森業營造股份有限公司	(107建029)森業營造忠孝東路案大樓新建工程	信義區忠孝東路5段與松山路交叉口	108/07/20	108/07/24	B棟(含屋突層)、D棟全區外牆施工架	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。	
128	大元營造股份有限公司	(105建121)長安雋新建工程	臺北市大同區華亭街及華亭街15巷口	108/07/26	108/07/29	南側天井施工架	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。	
129	承都有限公司	108年度土木建築設施維護工程(生物醫學大樓外牆修繕工程)	臺北市北投區立農街2段155號	108/07/31		生物醫學大樓全區外牆施工架	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。	
130	(106建068)臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	(106建068)臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	臺北市大同區昌吉街97號	108/07/31		C棟全區施工架	開口無防墜措施，勞工有發生墜落災害之虞。	