

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
236	世誠工程行	大直名門外牆修繕工程	臺北市中山區明水街397巷7弄80號	0107/11/2	0107/11/05	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
237	東昇營造工程有限公司	(106建133)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區西藏路125巷31號	0107/11/3	0107/11/5	(一)圖書館2樓(二)教學大樓1棟3樓 (三)教學大樓2棟5樓室內施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
238	東昇營造工程有限公司	(106建136)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區西藏路125巷31號	0107/11/3	0107/11/5	(一)外牆施工架(二)2樓室內施工架(幼兒園)	施工架之垂直方向五·五公尺、水平方向七·五公尺內, 應與穩定構造物妥實連接。開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
239	億東營造股份有限公司	(104建300)國賓大理集合住宅新建工程	臺北市萬華區大理街116巷1之2號	0107/11/7	0107/11/9	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
240	天瀚營造股份有限公司	(103建270)青龍園建設北投區立農段案新建工程	臺北市北投區尊賢街230巷	0107/11/06	0107/11/12	1樓大廳及後方庭院施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
241	巴森營造股份有限公司	(101建250)崇仰段集合住宅新建工程	臺北市北投區奇岩路241巷5號旁	0107/11/08	0107/11/13	B棟植生牆	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
242	安慶營造股份有限公司	(106建225)國立臺灣科學教育館「一樓戶外景觀改造」第二期工程	臺北市士林區士商路189號	0107/11/09	0107/11/12	天橋	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
243	新億營造有限公司	(106建037)億德建設南港經貿段集合住宅新建工程	臺北市南港區經貿二路255巷與重陽路口	0107/11/11		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
244	信燁工程有限公司	市圖西園分館建築物裝修統包工程(施工架)	臺北市萬華區興寧街6號	0107/11/12	0107/11/13	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
245	進昱營造有限公司	(105建005)永福四維新建工程	臺北市大安區四維路216巷19號	0107/11/11	0107/11/14	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
246	瓏山林營建股份有限公司	(103建308)瓏山林企業住宅新建工程	臺北市內湖區陽光街161巷	0107/11/07	0107/11/09	E棟全區外牆施工架、2樓至3樓陽臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
247	華築工房營造股份有限公司	(105建130)105建字第130號新建工程	臺北市士林區芝玉路2段86號	0107/11/14	0107/11/16	天井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
248	銘倫營造股份有限公司	(106建193)仁暉雅筑新建工程	臺北市萬華區寶興街68巷29號	0107/11/14	0107/11/19	(一)外牆施工架(二)管道間	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
249	奕捷營造股份有限公司	(104建222)萬華區寶興街住宅新建工程	臺北市萬華區寶興街68巷18號對面	0107/11/14	0107/11/19	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
250	彭永連(即立揚企業社)	中山區濱江街180巷8號鐵皮屋翻修工程	臺北市中山區濱江街180巷8號	0107/11/14	0107/11/16	2公尺以上作業	高差2公尺以上未使用高空工作車或架設施工架等方法設置工作臺。	
251	富渝營造有限公司	(106建108)北投公館路集合住宅新建工程	臺北市北投區公館路334巷與228巷交叉口	0107/11/15	0107/11/16	3樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
252	山發營造股份有限公司	(105建037)新北建設內湖新建工程	臺北市內湖區新湖三路125號旁	0107/11/13	0107/11/15	4樓至9樓外牆施工架及天井區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
253	台灣大林組營造股份有限公司	(100建181)臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	臺北市信義區忠孝東路4段545號旁	0107/11/23	0107/11/28	商場樓地下2樓捷運3號出入口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
254	中麟營造股份有限公司	(104建209)華碩電腦辦公大樓新建工程	臺北市北投區立德路119號旁	0107/11/24	0107/11/26	3樓東側露臺施工架	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
255	青見營造股份有限公司	(105建220)台北市內湖區行愛路新建工程	臺北市內湖區行愛路139號旁	0107/11/23	0107/11/29	屋突施工架、地下1樓至屋突2樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
256	十大營造有限公司	(104建073)魏秋瑞新建工程	臺北市內湖區康樂街236之3號旁	0107/11/26	0107/12/5	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
257	盛德營造股份有限公司	(105建105)聯上開發天母北路都市更新案新建工程	臺北市士林區天母北路52號旁	0107/11/29	0107/12/06	天井區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
258	地球營造股份有限公司	(103建232)弘深企業有限公司內湖區康寧段集合住宅新建工程	臺北市內湖區大湖街166巷40號	0107/11/29		(一)全區天井及外牆施工架(二)地下1樓管道間	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
259	震昌工程股份有限公司	(104建159)昇立建設信義路懷生段住宅新建工程	臺北市大安區信義路3段157巷口	0107/11/30	0107/12/3	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
260	森業營造股份有限公司	(107建029)森業營造忠孝東路案大樓新建工程	臺北市信義區忠孝東路5段與松山路交叉口	0107/11/29	0107/12/4	C棟全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
261	昱嘉營造有限公司	(106建070)鼎佳住宅大樓新建工程	臺北市中正區牯嶺街95巷11號	0107/12/01	0107/12/06	工地大門進出口	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
262	寶昇營造有限公司	(106建066)財團法人臺北市私立達人女子高級中學教學大樓二期新建工程	臺北市內湖區內湖路2段314號	0107/11/30		(一)生活科技大樓2、3樓及電梯直井施工平台(二)大門招牌(三)生活科技大樓鋼構外牆施工架	(一)開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。(二)於高差二公尺以上之處所進行作業時,未使用高空工作車,或未以架設施工架等方法設置工作臺(三)施工架之垂直方向五·五公尺、水平方向七·五公尺內,未與穩定構造物妥實連接	
263	鴻元營造股份有限公司	(106建085)士林區三玉段集合住宅新建工程	臺北市士林區忠誠路2段21巷21號對面	0107/12/01	0107/12/05	(一)外牆施工架(二)管道間	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
264	洛城營造有限公司	(106建117)協和蘭雅段新建工程	臺北市士林區德行西路94巷3號	0107/12/03	0107/12/05	地下1樓施工架	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
265	洪水木	瑞安街100號4樓裝修工程(頂樓加蓋屋頂)	臺北市大安區瑞安街100號4樓	0107/12/04		頂樓加蓋屋頂	(一)於石棉板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業(二)未於屋架上設置防踏穿及寬度三十公分以上之踏板裝設安全網或配掛安全帶	
266	森城建設股份有限公司	(106建188)大直商業大樓新建工程	臺北市中山區敬業一路189號旁	0107/12/05	0107/12/07	4樓以上樓板四周及樓梯	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
267	金源營造股份有限公司	(106建161)三豐建設第一匯新建工程	臺北市重慶北路3段56號	0107/12/06	0107/12/07	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
268	鍵鴻營造工程有限公司	內湖321K01基地地上物拆除整地工程	臺北市內湖區東湖路1號	0107/12/06	0108/01/04	全區外牆竹架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
269	東昇營造工程有限公司	(106建136)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區西藏路125巷31號	0107/12/07	0107/12/10	活動中心2樓施工架、電梯直井施工架	(一)開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
270	東昇營造工程有限公司	(106建133)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區西藏路125巷31號	0107/12/10	0107/12/13	圖書館3樓樓板及施工架、教學一棟4樓電梯直井施工平台、教學二棟4樓樓板	(一)開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
271	邱永章(即邱永章建築師事務所)	(106建133)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區西藏路125巷31號	0107/12/10	0107/12/13	圖書館3樓樓板、教學二棟4樓樓板	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
272	大元營造股份有限公司	(105建121)長安舊新建工程	臺北市大同區華亭街及華亭街15巷口	0107/12/11	0107/12/12	5至6樓乙樓梯及丙樓梯	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
273	聖陸營造工程股份有限公司	(107建001)亞昕華威集合住宅新建工程	臺北市大同區延平北路1段25號	0107/12/12	0107/12/13	連續壁鋼筋籠1至6號電焊機	交流電焊機,未裝設自動電擊防止裝置。	
274	高度營造有限公司	(107建010)松山美仁段新建工程	臺北市松山區敦化北路145巷23弄5號旁	107/12/13		施工構下方全區	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
275	宸茂營造有限公司	建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程(第一標)	臺北市大安區建國高架橋下	107/12/13	107/12/22	P17墩柱區(L、R)	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
276	森業營造股份有限公司	(107建029)森業營造忠孝東路案大樓新建工程	臺北市信義區忠孝東路5段與松山路交叉口	107/12/14	107/12/17	地下3樓1號取土口	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
277	樹盛營造股份有限公司	(105建131)智遊開發建設股份有限公司花漾湖新建工程	臺北市內湖區康寧路1段195巷3弄7號對面	107/12/12	107/12/12	全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
278	內湖營造股份有限公司	(106建131)長春段二小段541、541-1地號新建工程	臺北市中山區龍江路118號	107/12/20	107/12/22	地下2樓至屋突2樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
279	華林營造股份有限公司	(104建119)承墾木柵段集合住宅新建工程	臺北市文山區久康街171之1號旁	107/12/10	107/12/21	2樓以上陽臺及露臺區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
280	山發營造股份有限公司	(105建037)新北建設內湖新建工程	臺北市內湖區新湖三路125號旁	107/12/23	107/12/25	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
281	立山營造事業股份有限公司	(104建165)虹廷首苑新建工程	臺北市大同區重慶北路3段203之6號	107/12/26	107/12/28	天井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
282	仁仁營造有限公司	(106建128)良茂金泰55-2大樓新建工程	臺北市中山區基湖路145巷21號對面	107/12/25	107/12/28	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
001	新東陽營造股份有限公司	(105建035)常股建設甘谷街案新建工程	臺北市大同區延平北路1段與甘谷街交叉口	108/01/04	108/01/07	11至13樓施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
002	嘉大營造股份有限公司	(103建120)金龍路新建工程	臺北市內湖區內湖路3段28號	108/01/05	108/01/14	1樓大廳施工架及樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
003	宏林營造廠股份有限公司	(99建185)臺北市內湖潭美段科技辦公大樓新建工程	臺北市內湖區潭美街590號對面	108/01/05	108/01/08	地下1樓東側施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
004	新東陽營造股份有限公司	(104建120)新星興業仁愛路案新建工程	臺北市中正區仁愛路2段20巷旁	108/01/08	108/01/10	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
005	台灣世曦工程顧問股份有限公司	(106建165)信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	臺北市信義區信安街67巷口	108/01/07	108/01/08	第1階安全支撐及構臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
006	世久營造探勘工程股份有限公司	(106建165)信義414號防災公園附建地下停車場新建工程	臺北市信義區信安街67巷口	108/01/07	108/01/08	第1階安全支撐及構臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
007	台灣松下營造股份有限公司	(105建020)成德天主堂及幼兒園改建工程	臺北市南港區忠孝東路6段114號	108/01/10	108/01/16	B棟屋頂層外牆施工架、A棟5.6樓後陽臺及外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
008	地樺營造事業股份有限公司	(105建157)財團法人台灣省私立台北仁濟院忠孝館前大樓新建工程	臺北市中正區忠孝西路1段70號	108/01/12		外牆施工架(3樓以上)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
009	久舜營造股份有限公司	(105建011)名僑建設南港重陽路大樓新建工程	臺北市南港區重陽路328號	108/01/14		施工構下方全區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
010	祝旺開發股份有限公司	(108變使(准)006號)興安街一般旅館業裝修工程	臺北市中山區興安街60號	108/01/011		1樓大門雨庇	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
011	東昇營造工程有限公司	(106建136)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	臺北市萬華區125巷31號	108/01/15	108/1/18	活動中心西側屋頂層及外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
012	申安營造股份有限公司	臺北市市定古蹟臺灣師範大學原高等學校校舍行政大樓平頂防水及外牆面修復工程	臺北市大安區和平東路1段162號	108/01/09	108/1/15	外牆施工架	施工架之垂直方向五·五公尺、水平方向七·五公尺內, 應與穩定構造物妥實連接。	
013	金源營造股份有限公司	(106建161)三豐建設第一匯新建工程	臺北市大同區重慶北路3段56號	108/01/18	108/01/23	9樓至11樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
014	上升營造有限公司	(103建079)士林區永新段社中街集合住宅新建工程	臺北市士林區社中街210巷	108/01/18	108/01/28	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
015	永曝營造有限公司	(103建278)和典建設吉林段一小段新建工程	臺北市中山區吉林路161巷	108/01/18		東南隅施工架(竹架)	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
016	三星營造股份有限公司	(104建299)伯大尼兒少家園院舍大樓新建工程	臺北市文山區保儀路129號	108/01/18		南側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
017	旭地營造股份有限公司	(104建8899)天際新建工程	臺北市文山區景興路300號	108/01/19	108/01/31	16至21樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
018	宜佳營造工程有限公司	(105建080)誠品建築事業股份有限公司台北市大安區和平東路一段集合住宅新建工程	臺北市大安區和平東路1段248巷口	108/01/18	108/01/31	8樓遮斷層	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
019	磐碩工程股份有限公司	昇陽逸仙B案試樁工程	臺北市信義區基隆路1段364巷口	108/01/19		試樁用鋼筋籠	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
020	國群營造有限公司	(105建125)台北市中山區長春路寶雅新建工程	臺北市中山區長春路與遼寧街交口	108/01/18		2樓至屋頂鋼樑	(一)開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	
021	登山營造股份有限公司	(105建132)臺北市大龍社區及市場重建工程	臺北市大同區重慶北路3段347號	108/01/20	108/01/23	6樓至9樓外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
022	天斌企業有限公司	(100建181)臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	臺北市信義區忠孝東路4段545號旁	108/01/22		西南隅外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
023	泰億營造有限公司	臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦公室整修工程	臺北市中正區博愛路164號	108/01/23	108/01/25	甲梯、桃源街側電梯及簡易牆外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
024	安住營造股份有限公司	(105建095)北市中正區成功段2小段第7,8地號新建工程	臺北市中正區忠孝東路1段162號	108/01/21	108/01/31	全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
025	福泰營造股份有限公司	(106建053)大安區懷生段集合住宅新建工程	臺北市大安區仁愛路3段31巷3弄10號旁	108/01/23	108/01/25	全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
026	大穩發企業有限公司	臺北市立圖書館106-107年度總館外牆整修工程	臺北市大安區建國南路2段125號	108/01/22	108/01/23	全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
027	同豐營造工程股份有限公司	(107雜027)(107建242)廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程	臺北市信義區福德街84巷11號對面	108/01/25	108/01/28	鋼筋籠電焊機9部	交流電焊機,未裝設自動電擊防止裝置。	
028	元順營造股份有限公司	(104建246)都美艷新建工程	臺北市萬華區桂林路105號旁	108/01/26		A棟10樓至24樓全區外牆及天井區施工架、A棟18樓至24樓陽臺區	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
029	冠築室內裝修設計工程有限公司	忠孝西路1段50號3樓至4樓室內裝修工程	臺北市中正區忠孝西路1段50號3樓至4樓	108/01/25		3樓至4樓樓梯	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
030	品興營造股份有限公司	(105建106)華固名鑄大樓新建工程	臺北市松山區敦化北路4巷旁	108/01/29	108/01/30	1樓移動式施工架(4架)、1樓挑空區排架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
031	億東營造股份有限公司	(106建071)義翔建設開發行善路新建工程	臺北市內湖區行善路456號旁	108/01/29	108/02/01	地下1樓施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	